

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**OLIY TA'LIM TIZIMI PEDAGOG VA RAHBAR KADRLARINI QAYTA
TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHNI TASHKIL ETISH
BOSH ILMIY-METODIK MARKAZI**

**TOSHKENT DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI HUZURIDAGI PEDAGOG
KADRLARNI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI
OSHIRISH TARMOQ MARKAZI**

**PAYVANDLASH TEXNOLOGIYASI VA JIHOZLARI
yo'nalishi**

**"BOSIM OSTIDA PAYVANDLASHNING ZAMONAVIY
TEXNOLOGIYALARI"**
modulidan

O'QUV-USLUBIY MAJMUA

TOSHKENT -2024

Mazkur o‘quv-uclubiy majmua Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2023 yil 25-avgustdagи 391-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan o‘quv dastur asosida tayyorlandi

Tuzuvchilar:

TDTU “Texnologik mashinalar va jixozlar” kafedrasи
mudiri, t.f.d., professor N.S. Dunyashin; Professor, t.f.d.
Z.D. Ermatov

Taqrizchi:

TDTU “Texnologik mashinalar va jihozlar” kafedrasи
dotsenti, t.f.f.d (PhD), dotsent M.M Abralov.

O‘quv-uclubiy majmua Toshkent davlat texnika universiteti Kengashining 2024 yil 31-yanvardagi 5-sonli yig‘ilishida ko‘rib chiqilib, foydalanishga tavsiya etildi.

MUNDARIJA

I. ISHCHI DASTUR	4
II. MODULNI O'QITISHDA FOYDALANILADIGAN INTERFAOL TA'LIM METODLARI.....	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.0
III. NAZARIY MATERIALLAR	17
IV. AMALIY MASHG'ULOT MATERIALLARI.....	48
V. KEYSLAR BANKI	81
VI. GLOSSARIY	79
VII. FOYDALANGAN ADABIYOTLAR.....	83

I. ISHCHI O'QUV DASTUR

Kirish

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7 fevraldag'i PF-4947-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan "2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar Strategiyasi"da milliy kadrlarning raqobatbardoshligi va umumjahon amaliyotiga asoslangan oliy ta'lim milliy tizimining sifati oshishiga, Bolonya jarayoni ishtirokchi mamlakatlari diplomlarini o'zaro tan olishga, o'qituvchi va talabalar bilan almashuv dasturlarini amalga oshirishga ko'maklashuvchi 1999 yil 19-iyundagi Bolonya deklaratsiyasiga qo'shilish masalasini ko'rib chiqish belgilab qo'yilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktabrdagi PF-5847-son Farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiysi"da oliy ta'lim jarayonlariga raqamli texnologiyalar va zamonaviy o'qitish usullarni joriy etish, yoshlarni ilmiy faoliyatga keng jalg etish, korrupsiyaga qarshi kurashish, muhandislik-texnik ta'lim yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalar ulushini oshirish, kredit-modul tizimini joriy etish, o'quv rejalarida amaliy ko'nikmalarni oshirishga qaratilgan mutaxassislik fanlari bo'yicha amaliy mashg'ulotlar ulushini oshirish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berilgan.

Shuningdek, mamlakatimizning barcha sohalarida islohotlarni amalga oshirish, odamlarning dunyoqarashini o'zgartirish, yetuk va zamon talabiga javob beradigan mutaxassis kadrlarni tayyorlashni hayotning o'zi taqozo etmoqda. Respublikada ta'lim tizimini mustahkamlash, uni zamon talablari bilan uyg'unlashtirishga katta ahamiyat berilmoqda. Bunda mutaxassis kadrlarni tayyorlash, ta'lim va tarbiya berish tizimi islohatlar talablari bilan chambarchas bog'langan bo'lishi muhim ahamiyat kasb etadi. Zamon talablariga javob bera oladigan mutaxassis kadrlarni tayyorlash, Davlat talablari asosida ta'lim va uning barcha tarkibiy tuzilmalarini takomillashtirib borish oldimizda turgan dolzarb masalalardan biridir.

Ushbu dasturda xorijiy davlatlardagi kontaktli, sovuq holatda, diffuzion, ultra tovush yordamida va ishqalab payvandlashda keng tarqalgan texnologiyalari, ishlatalidigan jihozlari, uskunalari masalalarining nazariy va amaliy asoslarini bayon etilgan.

Bugungi kunda kontaktli, sovuq holatda, diffuzion, ultra tovush yordamida va ishqalab payvandlash jarayonlar qo'llanilmoqda. Lekin shu kunga qadar eritib payvandlashda keng tarqalgan texnologiyalari, ishlatalidigan jihozlari, uskunalari bo'yicha yangi bilim, ko'nikma va malakalarini amalda qo'llanilishining nazariy va amaliy jihatlari deyarli o'rganilmagan. Bu holatlar kontaktli, sovuq holatda, diffuzion, ultra tovush yordamida va ishqalab payvandlashning asoslarini har tomonlama nazariy va amaliy jihatdan o'rganish va tahlil etishni dolzarbligidan dalolat beradi.

Modulning maqsadi va vazifalari

Modulning maqsadi: Kontaktli, sovuq holatda, diffuzion, ultra tovush yordamida va ishqalab payvandlash jarayonlarining zamonaviy ahvoli va rivojlantirishning istiqbollari, eritib payvandlashda keng tarqalgan texnologiyalari, ishlatalidigan jihozlari, uskunalari bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarini to'g'risida ko'nikma va malakalarini tarkib toptirish.

Modulning vazifalari:

- bosim ostida payvandlash jarayonlarining zamonaviy ahvolini o‘rganish;
- mashinasozlikda qo‘llaniladigan yangi bosim ostida payvandlash usullarni qo‘llash;
- mashinasozlikda qo‘llaniladigan yangi bosim ostida payvandlash jihozlaridan foydalanish.

Modul bo‘yicha tinglovchilarining bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalariga qo‘yiladigan talablar

“Bosim ostida payvandlashning zamonaviy texnologiyalari” modulini o‘zlashtirish jarayonida amalga oshiriladigan masalalar doirasida:

Tinglovchi:

- bosim ostida payvandlash rivojining tarixi va istiqboli;
- bosim ostida payvandlashning yangi zamonaviy turlari;
- kontaktli payvandlashning hozirgi kundagi o‘rni;
- kontaktli payvandlash jarayonlarining fizikaviy asoslarining dolzarb muammolari va zamonaviy yutuqlari.
- sovuq holatda payvandlashning rivojlanish tendentsiyalari;
- diffuzion payvandlashning dolzarb muammolari va ularni bartaraf etish yo‘llari;
- ultra tovush yordamida payvandlashning zamonaviy texnologiyalari;
- inersion, tebratib va orbital ishqalab payvandlash yuzaga keladigan muammolar va ularni bartaraf etish.
- mashinasozlikda bosim ostida payvandlash texnologiyasining zamonaviy tendensiylarihaqida **bilimlarga ega bo‘lishi**;
- kontaktli nuqtali payvandlash rejimini hisobini bajarish va ularni tahlil qilish;
- kontaktli chokli payvandlash rejimini hisobini bajarish va ularni tahlil qilish;
- kontaktli payvandlash mashinalarining ikkilamchi konturini hisobini bajarish va ularni tahlil qilish **ko‘nikma va malakalarini egallashi**;
- egallagan bilim va ko‘nikmalarga asoslangan holda bosim ostida payvandlash ishlab chiqarish texnologik jarayonlarini tashkil etish;
- bosim ostida payvandlash jarayonlarining muammolarini yechish **kompetensiyalarni egallashi lozim**.

Modulni tashkil etish va o‘tkazish bo‘yicha tavsiyalar

“Bosim ostida payvandlashning zamonaviy texnologiyalari” moduli ma’ruza va amaliy mashg‘ulotlar shaklida olib boriladi.

Kursni o‘qitish jarayonida ta’limning zamonaviy metodlari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari qo‘llanilishi, shuningdek, ma’ruza darslarida zamonaviy kompyuter texnologiyalari yordamida taqdimot va elektron-didaktik texnologiyalarni;

- o‘tkaziladigan amaliy mashg‘ulotlarda texnik vositalardan, blits-so‘rovlardan, aqliy hujum, guruhli fikrlash, kichik guruhlar bilan ishlash, va boshqa interfaol ta’lim metodlarini qo‘llash nazarda tutiladi.

Modulning o‘quv rejadagi boshqa modullar bilan bog‘liqligi va uzviyiligi

“Bosim ostida payvandlashning zamonaviy texnologiyalari” moduli bo‘yicha mashg‘ulotlar o‘quv rejasidagi “Eritib payvandlash ishlataladigan zamonaviy texnika va texnologiyalar” kabi modullar bilan uzviy aloqadorlikda olib boriladi.

Modulning oliy ta’limdagi o‘rni

Modulni o‘zlashtirish orqali tinglovchilar ta’lim va tarbiya jarayonlarini normativ-huquqiy asoslarini o‘rganish, ularni tahlil etish, amalda qo‘llash va baholashga doir kasbiy kompetentlikka ega bo‘ladilar.

MODUL BO‘YICHA SOATLAR TAQSIMOTI

№	Modul tarkibi	Auditoriyadagi o‘quv yuklamasi			
		Jami	Nazariy	Amalliy mashg‘ulot	Kuchma mashg‘ulot
1.	Nuqtali va chokli kontaktli payvandlashning zamonaviy texnologiyasi va jihozlarining Bosim ostida payvandlashni kelajdagи rivoshlanishi, uni unumdorligini va ish sifatini oshirishning dolzarb muammolari va zamonaviy yutuqlari. Kontaktli payvandlashning hozirgi kundagi o‘rni. Kontaktli payvandlash jarayonlarining fizikaviy asoslarining dolzarb muammolari va zamonaviy yutuqlari. Nuqtali kontaktli payvandlashning rivojlanish tendentsiyalari. Chokli kontaktli payvandlashning dolzarb muammolari va ularni bartaraf etish yo‘llari.	4	2		2
2.	Relefli va uchma-uchli kontaktli payvandlash zamonaviy texnologiyasi va jihozlarining Relyefli kontaktli payvandlashning dolzarb muammolari va zamonaviy yutuqlari. Relyefli kontaktli payvandlashning fizikaviy asoslarining muammolari va istiqbollari. Uchma-uch kontaktli payvandlashning rivojlanish tendetsiyalari. Uchma-uch kontaktli payvandlash uchun zamonaviy texnika va texnologiyalari	4	2		2
3	Sovuq holatda, diffuzion, ultra tovush yordamida va ishqalab payvandlashning dolzarb muammolari va zamonaviy yutuqlari Sovuq holatda payvandlashning rivojlanish tendentsiyalari.	2	2		

	Metallarni sovuq holatda payvandlashning fizikaviy asoslarining muammolari va istiqbollari. Sovuq holatda payvandlash uchun zamonaviy texnika va texnologiyalari. Diffuzion payvandlashning dolzarb muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari. Ultra tovush yordamida payvandlashning zamonaviy texnologiyalari. Inersion, tebratib va orbital ishqalab payvandlash yuzaga keladigan muammolar va ularni bartaraf etish.			
4	<p>Termokompression, prokatkalab, portlatib, yuqori chastotali va magnit-impulslı payvandlashning dolzarb muammolari va zamonaviy yutuqlari</p> <p>Termokompression payvandlash payvandlashning rivojlanish tendentsiyalari. Termokompression payvandlash uchun zamonaviy texnika va texnologiyalari. Prokatkalab payvandlashning dolzarb muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari. Portlatib payvandlashning zamonaviy texnologiyalari. Portlatib payvandlashning asoslarining muammolari va istiqbollari. Yuqori chastotali payvandlash yuzaga keladigan muammolar va ularni bartaraf etish. Yuzadagi effekt. Yaqinlashtirish effekti. Yuqori chastotali payvandlashda konduktiv tok uzatish. Yuqori chastotali payvandlashda induktiv tok uzatish. Magnit-impulslı payvandlashning rivojlanish tendentsiyalari. Magnit-impulslı payvandlash uchun zamonaviy texnika va texnologiyalari.</p>	4	2	2
5.	<p>Nuqtali va chokli kontaktli payvandlashning zamonaviy texnologiyasi va jihozlarining</p> <p>Nuqtali kontaktli rejimlarini hisoblashning zamonaviy tendentsiyalari. Chokli kontaktli rejimlarini hisoblash zamonaviy yondoshuvlari. Payvandlash elektrodlarni o'rganish</p>	2		2
6.	<p>Releflvi va uchma-uchli kontaktli payvandlash zamonaviy texnologiyasi va jihozlarining</p> <p>Releflvi kontaktli rejimlarini hisoblash hisoblashning zamonaviy tendentsiyalari. Uchma-uchli kontaktli rejimlarini hisoblash zamonaviy yondoshuvlari. Payvandlash elektrodlarni o'rganish</p>	2		2
7	<p>Sovuq holatda, diffuzion, ultra tovush yordamida va ishqalab payvandlashning dolzarb muammolari va zamonaviy yutuqlari</p> <p>Sovuq holatda payvandlash rejimlarni hisoblashning zamonaviy tendentsiyalari. Ishqalab payvandlash</p>	2		2

	payvandlash rejimlarni hisoblash zamonaviy yondoshuvlari			
8	Kontaktli payvandlash mashinalarining ikkilamchi konturini hisoblashning zamonaviy tendentsiyalari			
	Kontaktli payvandlash mashinalarining elektr zanjirlari o'rghanish. Kontaktli payvandlash mashinalarining ikkilamchi konturini hisoblashning zamonaviy tendentsiyalari	2		2
	Hammasi	24	8	8
				6

NAZARIY MASHG'ULOTLAR MAZMUNI

1-MAVZU: NUQTALI VA CHOKLI KONTAKTLI PAYVANDLASHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYASI VA JIHOZLARINING. (2 soat)

Bosim ostida payvandlashni kelajdag'i rivoshlanishi, uni unumdorligini va ish sifatini oshirishning dolzarb muammolari va zamonaviy yutuqlari. Kontaktli payvandlashning hozirgi kundagi o'rni. Kontaktli payvandlash jarayonlarining fizikaviy asoslarining dolzarb muammolari va zamonaviy yutuqlari. Nuqtali kontaktli payvandlashning rivojlanish tendentsiyalari. Chokli kontaktli payvandlashning dolzarb muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.

2-MAVZU: RELEFLI VA UCHMA-UCHLI KONTAKTLI PAYVANDLASH ZAMONAVIY TEXNOLOGIYASI VA JIHOZLARINING. (2 soat)

Relyefli kontaktli payvandlashning dolzarb muammolari va zamonaviy yutuqlari. Relyefli kontaktli payvandlashning fizikaviy asoslarining muammolari va istiqbollari. Uchma-uch kontaktli payvandlashning rivojlanish tendetsiyalari. Uchma-uch kontaktli payvandlash uchun zamonaviy texnika va texnologiyalari

3-MAVZU: SOVUQ HOLATDA, DIFFUZION, ULTRA TOVUSH YORDAMIDA VA ISHQALAB PAYVANDLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA ZAMONAVIY YUTUQLARI. (2 soat)

Sovuq holatda payvandlashning rivojlanish tendentsiyalari. Metallarni sovuq holatda payvandlashning fizikaviy asoslarining muammolari va istiqbollari. Sovuq holatda payvandlash uchun zamonaviy texnika va texnologiyalari. Diffuzion payvandlashning dolzarb muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari. Ultra tovush yordamida payvandlashning zamonaviy texnologiyalari. Inersion, tebratib va orbital ishqalab payvandlash yuzaga keladigan muammolar va ularni bartaraf etish.

4-MAVZU: TERMOKOMPRESSIYON, PROKATKALAB, PORTLATIB, YUQORI CHASTOTALI VA MAGNIT-IMPULSLI PAYVANDLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA ZAMONAVIY YUTUQLARI. (2 soat)

Termokompression payvandlash payvandlashning rivojlanish tendentsiyalari. Termokompression payvandlash uchun zamonaviy texnika va texnologiyalari. Prokatkalab

payvandlashning dolzarb muammolari va ularni bartaraf etish yo‘llari. Portlatib payvandlashning zamonaviy texnologiyalari. Portlatib payvandlashning asoslarining muammolari va istiqbollari. Yuqori chastotali payvandlash yuzaga keladigan muammolar va ularni bartaraf etish. Yuzadagi effekt. Yaqinlashtirish effekti. Yuqori chastotali payvandlashda konduktiv tok uzatish. Yuqori chastotali payvandlashda induktiv tok uzatish. Magnit-impulslı payvandlashning rivojlanish tendentsiyalari. Magnit-impulslı payvandlash uchun zamonaviy texnika va texnologiyalari.

AMALIY MASHG‘ULOTLAR MAZMUNI

1- AMALIY MASHG‘ULOT: NUQTALI VA CHOKLI KONTAKTLI PAYVANDLASHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYASI VA JIHOZLARINING. (2 soat)

Nuqtali kontaktli rejimlarini hisoblashning zamonaviy tendentsiyalari. Chokli kontaktli rejimlarini hisoblash zamonaviy yondoshuvlari. Payvandlash elektrodlarni o‘rganish

2-AMALIY MASHG‘ULOT: RELEFLI VA UCHMA-UCHLI KONTAKTLI PAYVANDLASH ZAMONAVIY TEXNOLOGIYASI VA JIHOZLARINING. (2 soat)

Relefli kontaktli rejimlarini hisoblash hisoblashning zamonaviy tendentsiyalari. Uchma-uchli kontaktli rejimlarini hisoblash zamonaviy yondoshuvlari. Payvandlash elektrodlarni o‘rganish

3-AMALIY MASHGULOT: SOVUQ HOLATDA, DIFFUZION, ULTRA TOVUSH YORDAMIDA VA ISHQALAB PAYVANDLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA ZAMONAVIY YUTUQLARI. (2 soat)

Sovuq holatda payvandlash rejimlarni hisoblashning zamonaviy tendentsiyalari. Ishqalab payvandlash payvandlash rejimlarni hisoblash zamonaviy yondoshuvlari

4-AMALIY MASHGULOT: TERMOKOMPRESSION, PROKATKALAB, PORTLATIB, YUQORI CHASTOTALI VA MAGNIT-IMPULSLI PAYVANDLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA ZAMONAVIY YUTUQLARI. (2 soat)

Yuqori chastotali payvandlash rejimlarni hisoblashning zamonaviy tendentsiyalari. Yuqori chastotali payvandlash jihozlarni tanlash.

O‘QITISH SHAKLLARI

Mazkur modul bo‘yicha quyidagi o‘qitish shakllaridan foydalaniladi:

- ma’ruzalar, amaliy mashg‘ulotlar (ma’lumotlar va texnologiyalarni anglab olish, motivatsiyani rivojlantirish, nazariy bilimlarni mustahkamlash);

- davra suhbatlari (ko‘rilayotgan loyiha yechimlari bo‘yicha taklif berish qobiliyatini rivojlantirish, eshitish, idrok qilish va mantiqiy xulosalar chiqarish);

- bahs va munozaralar (loyihalar yechimi bo‘yicha dalillar va asosli argumentlarni taqdim qilish, eshitish va muammolar yechimini topish qobiliyatini rivojlantirish).

II. MODULNI O'QITISHDA FOYDALANILADIGAN INTERFAOL TA`LIM METODLARI

“SWOT-tahlil” metodi.

Metodning maqsadi: mavjud nazariy bilimlar va amaliy tajribalarni tahlil qilish, taqqoslash orqali muammoni hal etish yo'llarni topishga, bilimlarni mustahkamlash, takrorlash, baholashga, mustaqil, tanqidiy fikrlashni, nostandart tafakkurni shakllantirishga xizmat qiladi.



Metodning qo'llanilishi: Kontaktli payvandlashning SWOT tahlilini ushbu jadvalga tushiring.

S	Kontaktli payvandlashnining kuchli tomonlari	Payvand chokning yuqori sifatliligi...
W	Kontaktli payvandlashning kuchsiz tomonlari	Bir turli payvand birikmalarni payvandlash...
O	Kontaktli payvandlashdan foydalanishning imkoniyatlari (ichki)	Yupka metallni ustma-ust payvandlash...
T	Kontaktli payvandlash to'siqlar (tashqi)	Payvandlash sifati payvandlash rejimlaridan bog'liq...

«Xulosalash» (Rezyume, Veer) metodi

Metodning maqsadi: Bu metod murakkab, ko'ptarmoqli, mumkin qadar, muammoli xarakteridagi mavzularni o'rganishga qaratilgan. Metodning mohiyati shundan iboratki, bunda mavzuning turli tarmoqlari bo'yicha bir xil axborot beriladi va ayni paytda, ularning har biri alohida aspektlarda muhokama etiladi. Masalan, muammo ijobiy va salbiy tomonlari, afzallik, fazilat va kamchiliklari, foyda va zararlari bo'yicha o'rganiladi.

Bu interfaol metod tanqidiy, tahliliy, aniq mantiqiy fikrlashni muvaffaqiyatli rivojlantirishga hamda o'quvchilarning mustaqil g'oyalari, fikrlarini yozma va og'zaki shaklda tizimli bayon etish, himoya qilishga imkoniyat yaratadi. "Xulosalash" metodidan ma`ruza mashg'ulotlarida individual va juftliklardagi ish shaklida, amaliy va seminar mashg'ulotlarida kichik guruhlardagi ish shaklida mavzu yuzasidan bilimlarni mustahkamlash, tahlili qilish va taqqoslash maqsadida foydalanish mumkin.

Методни амалга ошириш тартиби:



тренер-ўқитувчи иштирокчиларни 5-6 кишидан иборат кичик гурухларга ажратади;



тренинг мақсади, шартлари ва тартиби билан иштирокчиларни таништиргач, ҳар бир гурухга умумий муаммони таҳлил қилиниши зарур бўлган қисмлари туширилган тарқатма материалларни



ҳар бир гурух ўзига берилган муаммони атрофлича таҳлил қилиб, ўз мулоҳазаларини тавсия этилаётган схема бўйича тарқатмага ёзма баён қиласди;



навбатдаги босқичда барча гурухлар ўз тақдимотларини ўtkазадилар. Шундан сўнг, тренер томонидан таҳлиллар умумлаштирилади, зарурий ахборотлр билан тўлдирилади ва мавзу

Metodning qo'llanilishi:

Kontaktli payvandlash					
Nuqtali		Chokli		Uchma-uchli	
afzalligi	kamchiligi	afzalligi	kamchiligi	afzalligi	kamchiligi
Xulosa:					

“Keys-stadi” metodi

«Keys-stadi» - inglizcha so’z bo’lib, («case» – aniq vaziyat, hodisa, «stadi» – o’rganmoq, tahlil qilmoq) aniq vaziyatlarni o’rganish, tahlil qilish asosida o’qitishni amalga oshirishga qaratilgan metod hisoblanadi. Mazkur metod dastlab 1921 yil Garvard universitetida amaliy vaziyatlardan iqtisodiy boshqaruv fanlarini o’rganishda foydalanish tartibida qo’llanilgan. Keysda ochiq axborotlardan yoki aniq voqeа-hodisadan vaziyat sifatida tahlil uchun foydalanish mumkin. Keys harakatlari o’z ichiga quyidagilarni qamrab oladi: Kim (Who), Qachon (When), Qaerda (Where), Nima uchun (Why), Qanday/ Qanaqa (How), Nima-natiya (What).

“Keys metodi” ni amalga oshirish bosqichlari

Ish bosqichlari	Faoliyat shakli va mazmuni
1-bosqich: Keys va uning axborot ta`minoti bilan tanishtirish	<ul style="list-style-type: none"> ✓ yakka tartibdagi audio-vizual ish; ✓ keys bilan tanishish(matnli, audio yoki media shaklda); ✓ axborotni umumlashtirish; ✓ axborot tahlili; ✓ muammolarni aniqlash
2-bosqich: Keysni aniqlashtirish va o’quv topshirig’ni belgilash	<ul style="list-style-type: none"> ✓ individual va guruhda ishlash; ✓ muammolarni dolzarblik ierarxiyasini aniqlash; ✓ asosiy muammoli vaziyatni belgilash
3-bosqich: Keysdagi asosiy muammoni tahlil etish orqali o’quv topshirig’ining echimini izlash, hal etish yo’llarini ishlab chiqish	<ul style="list-style-type: none"> ✓ individual va guruhda ishlash; ✓ muqobil echim yo’llarini ishlab chiqish; ✓ har bir echimning imkoniyatlari va to’siqlarni tahlil qilish; ✓ muqobil echimlarni tanlash
4-bosqich: Keys echimini echimini shakllantirish va asoslash, taqdimot.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ yakka va guruhda ishlash; ✓ muqobil variantlarni amalda qo’llash imkoniyatlarini asoslash; ✓ ijodiy-loyiha taqdimotini tayyorlash; ✓ yakuniy xulosa va vaziyat echimining amaliy aspektlarini yoritish

«FSMU» metodi

Texnologiyaning maqsadi: Mazkur texnologiya ishtiropchilardagi umumiyl fikrlardan xususiy xulosalar chiqarish, taqqoslash, qiyoslash orqali axborotni o’zlashtirish, xulosalash, shuningdek, mustaqil ijodiy fikrlash ko’nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Mazkur texnologiyadan ma’ruza mashg’ulotlarida, mustahkamlashda, o’tilgan mavzuni so’rashda, uyga vazifa berishda hamda amaliy mashg’ulot natijalarini tahlil etishda foydalanish tavsiya etiladi.

Texnologiyani amalga oshirish tartibi:

- qatnashchilarga mavzuga oid bo’lgan yakuniy xulosa yoki g’oya taklif etiladi;
- har bir ishtiropchiga FSMU texnologiyasining bosqichlari yozilgan qog’ozlarni tarqatiladi:

Ф	• фикрингизни баён этинг
С	• фикрингизни баёнига сабаб кўрсатинг
М	• кўрсатган сабабингизни исботлаб мисол келтиринг
У	• фикрингизни умумлаштиринг

- ishtirokchilarning munosabatlari individual yoki guruhiy tartibda taqdimot qilinadi.

FSMU tahlili qatnashchilarda kasbiy-nazariy bilimlarni amaliy mashqlar va mavjud tajribalar asosida tezroq va muvaffaqiyatli o'zlashtirilishiga asos bo'ladi.

Mavzuga qo'llanilish:

Fikr: “Nuqtali kontaktli payvandlash – bu yukori unumдорли payvandlash usulidir”.

Topshiriq: Mazkur fikrga nisbatan munosabatingizni FSMU orqali tahlil qiling.

“Assesment” metodi

Metodning maqsadi: mazkur metod ta`lim oluvchilarning bilim darajasini baholash, nazorat qilish, o'zlashtirish ko'rsatkichi va amaliy ko'nikmalarini tekshirishga yo'naltirilgan. Mazkur texnika orqali ta`lim oluvchilarning bilish faoliyati turli yo'nalishlar (test, amaliy ko'nikmalar, muammoli vaziyatlar mashqi, qiyosiy tahlil, simptomlarni aniqlash) bo'yicha tashhis qilinadi va baholanadi.

Metodni amalga oshirish tartibi:

“Assesment” lardan ma`ruza mashg'ulotlarida talabalarning yoki qatnashchilarning mavjud bilim darajasini o'rganishda, yangi ma`lumotlarni bayon qilishda, seminar, amaliy mashg'ulotlarda esa mavzu yoki ma`lumotlarni o'zlashtirish darajasini baholash, shuningdek, o'z-o'zini baholash maqsadida individual shaklda foydalanish tavsiya etiladi. Shuningdek, o'qituvchining ijodiy yondashuvi hamda o'quv maqsadlaridan kelib chiqib, assesmentga qo'shimcha topshiriqlarni kiritish mumkin.

Metodning qo'llanilishi:

Har bir katakdagi to'g'ri javob 5 ball yoki 1-5 balgacha baholanishi mumkin.

Тест

- 1. Кайси пайвандлаш усуллари контактли пайвандлаш гурухига кирмийди?
- А. совуқ ҳолатда

Қиёсий таҳлил

- Чокли контактли пайвандлаш жиҳозларидан фойдаланиш кўрсатгичларини таҳлил

Тушунча таҳлили

- Диффузион пайвандлаш жиҳозлари изоҳланг...

Амалий кўни́кма

- Нуқтали контактли пайвандлаш режимларни ҳисобланг?

“Bilaman /Bilishni xohlayman/ Bilib oldim” metodi (B-B-B)

“Bilaman /Bilishni xohlayman/ Bilib oldim” metodi - yangi o’tiladigan mavzu bo’yicha talabalarning birlamchi bilimlarini aniqlash yoki o’tilgan mavzuni qay darajada o’zlashtirganligini aniqlash uchun ishlataladi. Metodni amalga oshirish uchun sinf doskasiga yangi o’tiladigan mavu bo’yicha asosiy tushuncha va iboralar yoziladi, talaba berilgan vazifani o’zlariga belgilaydi. Yuqorida berilgan tushuncha iboralarni bilish maqsadida quyidagi chizma chiziladi:

Bilaman	Bilishni xohlayman	Bilib oldim

Ushbu metoddan talabai tomonidan berilgan vazifani yakka tartibda yoki jutlikda jadvalni tuldiradi. Ya`ni taxminan biz nimani bilamiz ustunida ro’yxat tuzish fikrlarni toifalar bo’yicha guruhash. Bilishni xohlayman ustuni uchun savollar olish va savollarni o’ylab belgilar qo’yish. Biz nimani bildik ustuniga asosiy fikrlarni yozish.

Mavzuga qo’llanilishi:

Bilaman	Bilimayman	Bilishni hohlayman
Kontaktli nuqtali payvandlash		
Chokli kontaktli payvandlash.		
Relefli kontaktli payvandlash.		
Uchma-chuli kontaktli payvandlash.		

“5 daqiqali esse” metodi

Esse metodi - fransuzcha tajriba, dastlabki loyiha, shaxsning biror mavzuga oid yozma ravishda ifodalangan dastlabki mustaqil erkin fikri. Bunda

Talaba o’zining mavzu bo'yicha taassurotlari, g’oyasi va qarashlarini erkin tarzda bayon qiladi. Esse yozishda hayolga kelgan dastlabki fikrlarni zudlik bilan qog’ozga tushirish, iloji boricha ruchkami qog’ozdan uzmasdan - to’xtamasdan yozish, so’ngra matnni qayta tahlil qilib, takomillashtirish tavsiya etiladi. Mana shundagina yozilgan essening haqqoniy bo’lishi e’tirof etilgan. Esseni muayyan mavzu, tayanch tushuncha yoki erkin mavzuga bag’ishlab yozish maqsadga muvofik. Ba`zan, ayniqsa tarbiyaviy soatlarda ta’lim oluvchilarga o’zlariga yoqqan mavzu buyicha esse yozdirish ham yaxshi natija beradi.

Yozma topshiriqning ushbu turi talabalarning mavzuga doir o’z mustaqil fikrlarini ifodalay olishga yordam berish va o’qituvchiga o’z talabalari o’quv materialini bilan tanishganda qaysi jihatlariga ko’proq e’tibor berishlari xususida fikrlash imkonini beradi. Aniq qilib aytganda, talabaldan quyidagi ikki topshiriqni bajarish: mazkur mavzu bo'yicha ular nimalarni o’rganganliklarini mustaqil bayon etish va ular baribir javobini ololmagan bitta savol berishni so’raladi.

“Venn diagramma” metodi

Metodning maqsadi: Bu metod grafik tasvir orqali o’qitishni tashkil etish shakli bo’lib, u ikkita o’zaro kesishgan aylana tasviri orqali ifodalanadi. Mazkur metod turli tushunchalar, asoslar, tasavurlarning analiz va sintezini ikki aspekt orqali ko’rib chiqish, ularning umumiy va farqlovchi jihatlarini aniqlash, taqqoslash imkonini beradi.

Metodni amalga oshirish tartibi:

- ishtirokchilar ikki kishidan iborat juftliklarga birlashtiriladilar va ularga ko’rib chiqilayotgan tushuncha yoki asosning o’ziga xos, farqli jihatlarini (yoki aksi) doiralar ichiga yozib chiqish taklif etiladi;
- navbatdagi bosqichda ishtirokchilar to’rt kishidan iborat kichik guruhlarga birlashtiriladi va har bir juftlik o’z tahlili bilan guruh a’zolarini tanishtiradilar;
- juftliklarning tahlili eshitilgach, ular birgalashib, ko’rib chiqilayotgan muammo yoxud tushunchalarning umumiy jihatlarini (yoki farqli) izlab topadilar, umumlashtiradilar va doirachalarning kesishgan qismiga yozadilar.

Metodning mavzuga qo’llanilishi: Bosim ostida payvandlash turlari bo'yicha



III. NAZARIY MASHG'ULOT MATERIALLARI

1-ma`ruza. Nuqtali va chokli kontaktli payvandlashning zamonaviy texnologiyasi va jihozlarining

Reja:

- 1.1. Bosim ostida payvandlashni kelajdagi rivoshlanishi, uni unumdorligini va ish sifatini oshirishning dolzarb muammolari va zamonaviy yutuqlari
- 1.2. Kontaktli payvandlash jarayonlarining fizikaviy asoslarining dolzarb muammolari va zamonaviy yutuqlari
- 1.3. Nuqtali kontaktli payvandlashning rivojlanish tendentsiyalari
- 1.4. Chokli kontaktli payvandlashning dolzarb muammolari va ularni bartaraf etish yo‘llari


1.1. Bosim ostida payvandlashni kelajdagi rivoshlanishi, uni unumdorligini va ish sifatini oshirishning dolzarb muammolari va zamonaviy yutuqlari

Bosim ostida payvandlashda tanavorlarni biriktirishga biriktiriladigan yuzalarini tashqi kuch qo'yish hisobiga birgalikda plastik deformasiyalash yo'li bilan erishiladi. Bunda biriktirish joyidagi material, qoidaga ko'ra, plastikligini oshirish maqsadida qizdiriladi. Deformasiyalash jarayonida notekisliklar eziladi, oksid pardalari emiriladi, natijada toza yuzalarning tegish kontakt kattalashadi. Atomlararo bog'lanishlarning yuzaga kelishi detallarning mustahkam birlashishiga olib keladi.

Materiallarni payvandlash deb, ularni atomlarning o'zaro ta`sirlashish kuchlari hisobiga biriktirish jarayonini aytildi. Ma`lumki, metall detallarning sirtqi atomlari to'yinmagan erkin bog'larga ega bo'ladi, bu bog'lar atomlararo kuchlar ta`sir qiluvchi masofada yaqinlashgan turli atomlar yoki molekulalarni qamrab oladi. Agar ikkita metall detallarning yuzalari atomlararo kuchlarning metall ichidatturadigan masofada yakinlashtirilsa, ular (yuzalar) tegish yuzasida birlashib yaxlit bir narsaga aylanadi, uning mustahkamligi yaxlit metallning mustahkamligi bilan barobar bo'ladi. Birikish jarayoni energiya sarflanmasdan va juda tez, deyarli bir zumda o'z-o'zidan yuz beradi.

Oddiy metallar xona haroratida nafaqat bir-biriga oddiy tekkizilganda, hatto katta kuch bilan bosilganda ham o'zaro birkmaydi. Qattiq, metallarning birikishiga eng avvalo

ularning qattiqligi halaqt berali, ular yaqinlashtirilganda rosmana tegish (kontakt), ularga qanchalik yaxshi ishlov berilgan bo'lmasin, faqat bir necha nuqtada sodir bo'ladi.




1.1-rasm. Metall detalning mexanik tutashishi: ΔA_r - elementar (yagona) mikrotutashuv maydoni.

Birikish jarayoniga metallar sirtidagi iflosliklar - oksidlar, yog' pardalari va boshqalar, shuningdek gazlar molekulalarining singigan qatlamlari kuchli ta'sir qiladi. Sirtning tozaligini faqat yuqori vakuum sharoitida (kamida $1-10^{-8}$ mm simob ustunida) birmuncha uzoq muddat saqlab turish mumkin.


Mazkur qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun, payvandlashda qizdirish va bosimdan foydalaniladi.

Qizdirilganda harorati ko'tarilishi bilan metall plastik bo'lib qoladi. Haroratni yanada ko'tarish orqali metallning zrishiga erishish mumkin. By holda suyuq metallning hajmlari umumiylay payvandlash vannasiga o'z-o'zidan birlashadi.

Biriktiriladigan qismlarga beriladigan bosim metallning anchagini plastik deformasiyalanishini yuzaga keltiradi, va u suyuklik kabi oqa boshlaydi. Metall ajralish yuzasi bo'ylab siljib o'zi bilan iflosliklar, pardalar va singigan gazlar bo'lgan sirtqi qatlamni olib ketadi. Yuzaga chiqib qolayotgan yangi qatlamlar bir-biriga zinch tegadi va yaxlit bir narsani hosil kiladi. Payvandlash usuliga qarab metallda plastik deformasiya yoki erish jarayonlari sodir bo'lib, eritmalar, kimyoviy birikmalar, suyuq holatdan krisstallanish jarayonlari va boshqa hodisalar yuz beradi.



1.2-rasm. Bosim ostida payvandlash chizmasi.



1.3-rasm. Bosim bilan payvandlash ussullarining klassifikasiyasi.¹

1.2. Kontaktli payvandlash jarayonlarining fizikaviy asoslarining dolzarb muammolari va zamonaviy yutuqlari

Kontaktli payvandlash detallarni ular orqali o'tuvchi elektr toki bilan qisqa muddat qizdirish va siqish kuchi yordamida plastik deformasiyalash natijasida detallarning ajralmas metall birikmalarini hosil qilish texnologik jarayonidir.²

¹ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p.4

² K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p.80

Kontaktli payvandlash biriktiriladigan detallarni payvandlanayotgan materialning erish nuqtasidan pastda yoki yuqorida yotuvchi haroratgacha mahalliy qizdirish yo'li bilan amalga oshiriladi.

Kontaktli payvandlashda detallar atomlararo ilashi kuchlari ta'sir qilishi hisobiga birikadi. Ushbu kuchlar ikkita metall detal orasida namoyon bo'lishi uchun yoki ular payvandlanishi uchun ular kristal panjara parametri bilan taqqoslanadigan masofada yaqinlashtirilishi lozim. Masalan, yuqori darajada plastik metallar: alyuminiy, mis yoki uning qotishmalarini sovuq, xolatda payvandlash bunga misol bula olaidi. Plastikligi pastroq, materiallar, chunonchi, po'lattsovug, xolatda deyarli payvandlanmaydi, chunki detallar siqilganda yuzaga keluvchi ancha kata qayishqoq zo'riqishlar tashqi kuch olinganda ayrim nuqtalarda vujudga kelgan elementar birikmalarni emiradi.

Kontaktli payvandlash sovuq holatda payvandlashdan asosan shunisi bilan farq qiladiki, qizdirishda atomlarning harakatchanligi ortadi, payvandlash uchun zarur bo'lган plastik deformasiya darajasi kamayadi. Issiq metallning deformasiyasi kichikroq solishtirma bosimda amalga oshadi va payvandlashni kiyinlashtiruvchi qayishqoq; kuchlarni bartaraf etadi.

Bosim bermasdan, hatto eritish yo'li bilan kontaktli payvandlashni amalga oshirib bo'lmaydi. Bosimning ahamiyati quyidagilardan iborat:

- 1) payvandlanayotgan detallar bir-biriga zinch tekkuncha yakinlashadi, natijada payvandlash joyida issiqqliq ajralish jadalligiga ta'sir qiluvchi, detallar orasida hosil bo'luvchi kontaktning holatini roptash imkoniyati paydo bo'ladi;
- 2) berk xajmda krisstalanuvchi metall quymakorlik nuqsonlari (g'ovaklik, cho'kish bo'shliklari va b.) paydo bo'lmasdan zichlanadi;
- 3) payvandlash joyi ifloslangan va oksidlangan metalldan holi bo'ladi.

Kontaktli payvandlashning ma'lum usullari bir qator belgilariga ko'ra tasniflanadi:

1. Texnologik belgilariga kura:

- nuqtali payvandlash;
- chokli payvandlash;
- uchma-uch payvandlash;

- relefli payvandlash;³

2. Birikmaning tuzilitiga kura:

- ustma-ust payvandlash;
- uchma-uch payvandlash;

3. Payvandlash joyida (zonasida) metallning chokli holatiga ko'ra:

- eritib payvandlash;
- eritmasdan payvandlash;

4. Tokning berilish usuliga kura:

- kontaktli payvandlash;
- induksion payvandlash;

5. Payvandlash tokining turiga ko'ra:

- uzgaruvchan tok bilan payvandlash;
- uzgarmas tok bilan payvandlash;
- unipolyar tok, ya`ni impul`s davomida kuchi o'zgaradigan bir qutbli tok bilan payvandlash;

6. Bir yo'la bajariladigan biriktirishlar soniga kura:

- bir nuqtali va ko'p nuqtali payvandlash;
- bir chok bilan yoki ko'p chok bilan payvandlash;
- bitta yoki bir nechta birikish joylarini bir yo'la payvandlash;

7. Chokli payvandlashda roliklarni siljitish turiga ko'ra:

- uzluksiz siljitib (roliklarni doimiy ravishda aylantirib) payvandlash;
- roliklarni qadam-baqadam siljitib (payvandlash vaqtida roliklarni to'xtatib) payvandlash.

Kontaktli payvandlashning afzal tomonlari ushbulardan iborat:

- 1) jarayonning unumdorligi yuqori;
- 2) payvandlash jarayonini engil mexanizasiyalashtirish va avtomatlashtirish mumkin;


³ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p.80

- 3) termodeformasiya sikli qulay bo'lib, ko'pgina konstruksiey materiallarni biriktirish sifati yuqori bo'lishini ta'minlaydi;
- 4) texnologii jarayonning gigienik sharoiti yaxshi.

1.3. Nuqtali kontaktli payvandlashning rivojlanish tendentsiyalari

Nuqtali payvandlash kontakli payvandlashning bir usuli bo'lib, bunda detallar chegaralangan alohida tegish joylari bo'yicha (nuqtalar qatori bo'yicha) payvandlanadi.⁴

Nuqtali payvandlashda detallar ustma-ust yig'ilib, elektr toki manbai (masalan, payvandlash transformatori) ulagan elektrodlar yordamida F_{pay} kuchi bilan siqiladi. Qisqa muddati payvandlash toki I_{pay} o'tganda detallar ularning o'zaro erish zonasini paydo bo'lgnuncha kiziydi. Bu zona o'zak (yadro) deb ataladi. Payvandlash joyi (zonasi) qiziganda detallarning biriga tegish joyida (o'zak atrofida) metall plastik deformasiyalanadi. Bu joyda zichlovchi belbog' hosil bo'lib, u suyuq metallni chayqalib to'kilishdan va atrof havosidan ishonchli tarzda himoyalaydi. Shu bois payvandlash joyini maxsus himoyalash talab kilinmaydi. Tok uzib qo'yilgandan so'ng, o'zakning erigan metali tez kristallanadi va biriktirilayotgan detallar orasida metall bog'lanishlar vujudga keladi. Shunday qilib, nuqtali payvandlashda detallarning birikishi metallning erishi bilan sodir bo'ladi.



1.4-rasm. Kontaktli nuqtali payvandlash sxemasi:⁵

1 - payvandalanayotgan detallar; 2 – elektrodlar; 3 – transformator; 4 - o'zak; 5 - zichlovi belbog'.

⁴ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p. 80

⁵ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p. 80

Nuqtali payvandlashda detallar 50 Gs sanoat chastotali o'zgaruvchan tok impulslari bilan, shuningdek o'zgarmas yoki unipolyar tok impul'slari bilan qizdiriladi.

Nuqtali payvandlashda payvand chok to'rt bosqichda hosil bo'ladi.


Birinchi tayyorgarlik (siqish) bosqichida payvandlanadigan yuzalar muayyan kuch ta'sirida bir-biriga tegadi. Tegish joylaridagi mikronotekisliklar deformasiyalanadi va oksid pardalari emiriladi. Tegish qarshiliklari kamayadi va barqarorlashadi, birikma payvandlash tokini ulashga tayyorlanadi.

Ikkinci bosqich payvanlash toki ulangan paytdan boshlanib, quyma o'zakning eriy boshlashi bilan nihoyasiga etadi. Mazkur bosqich vaqtida metall qiziydi va birikish joyida kengayadi. Metall qizishi bilan plastik deformasiyalar ortadi, bu deformasiyalar ta'sirida metall tirqishga siqib chikariladi va belbog' hosil bo'lib, u o'zakni zichlaydi.

Uchinchi bosqich erigan zona paydo bo'lishidan va uning quyma o'zakning nominal diametrigacha kattalatishishidan boshlanadi. Bu bosqichda oksid pardalari bo'linib va emirilib, o'zakning erigam metalida aralashadi. Elektr-dinamik kuchlarning ta'sir ko'rsatishi ushbu jarayonga yordam beradi va suyuq metall jadal aralashishiga hamda turli xil metallarni payzandlashda uzakning tarkibi tvkislanishiga olib keladi. Bunday aralashishida oksid pardalar va iflosliklarning erimaydigan - zarralari erigan metall chetida to'planadi.

To'rtinchi bosqich tok uzib qo'yilgan paytdan boshlanadi. Ushbu bosqich vaqtida metall soviydi va kristallanadi hamda payvandlash joyi cho'kichlanadi.


Nuqtali payvandlash quyidagilarga bo'linadi: bir nuqtaliva ko'p nuqtali, bir tomonli, ikki tomonli va bilvosita tok uzatishlar bilan.



1.5-rasm. Nuqtali payvandlash sxemalari.

Nuqtali payvandlash qo'llaniladigan sohalar. Nuqtalar payvandlash shtamplab-payvandlab salaligan konstruksiyalarni tayerlash keng qo'llaniladi. Funday konstruksiyalarda listdan shtamplab yasalgan ikki bundan ortiq detallar bikr uzellarga payvandlanadi (masalan, engil avtomobilning poli va kuzovi, yuk avtomobilning kabinasi va b.).

Sinchli konstruksiyalar (chunonchi yo'lovchi tashish vagonining yondorlari va tomi, kombayn bunkerlari, samolyot uzellari va b.) odatda nuqtalar tarzida payvanaladi.




1.6-rasm. Nuqtali payvandlash bilan bajarilgan namunaviy detallar.

Nuqtali payvandlash nisbatan yupqa metalldan uzellar tayyorlashda yaxshi natijalar beradi. Nuqtali payvandlash qo'llaniladigan muhim soha elektr- vakuum texnikasida, asbobsozlik boshqa sohalarda yupqa detallarni biriktirishdir.

1.4. Chokli kontaktli payvandlashning dolzarb muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.

Chokli payvandlash bir-birni berkitib turuvchi nuqtalar qatorini hosil qilish yuli bilan zinch birikma (chok) olish usulidir. Bunda aylanuvchi disksimon elektrodlar - roliklar yordamida tok keltiriladi va detallar siljtiladi.⁶ Nuqtali payvandlashda bo'lgani kabi detallar ustma-ust yig'iladi va payvandlash tokining qisqa muddatli impulsular bilan qizdiriladi. Nuqtalarning bir-birini berkitib turishiga tok impulsulari o'rtasidagi to'xtam (pauza)ni va roliklarning aylanish tezligini tegishlicha tanlash orqali erishiladi.

⁶ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p.87



1.7-rasm. Kontaktli choqli payvandlash sxemasi:⁷

1 - payvandalanayotgan detallar; 2 - roliklar; 3 - transformator; 4 - o'zak.

Chokli payvandlashning uzlukli, uzlucksiz va qadam-baqadam turlari bo'ladi.


Roliklar yordamida uzlucksiz payvandlashda payvandalanayotgan detallar uzgarmas tezlikda uzlucksiz xarakatlanadi. Bunda payvandlash toki uzlucksiz ulangan buladi.

Roliklar yordamida uzlukli payvandlashda qisqa muddatli tok impulslari (t_I) to'xtamlar (t_T) navbatlashib keladi va detallar uzlucksiz herakatlanadi.

Roliklar yordamida qadam-baqadam payvandlashda payvandlash toki ulangan paytda roliklar vaqtincha to'xtaydi - detallar harakatlanmaydi, bu esa roliklarniig eyilishini, qoldiq, zo'riqishlarni va darzlar hamda kavakarlar paydo bulishiga moyillikni kamaytirish imkonini yaratadi.

Chokli payvandlashda detallar ko'pincha ustma-ust yig'iladi va payvandalanadi. Ammo ayrim hollarda chokli uchma-uch payvandlashdan ham foydalaniladi, bu hol birikmalarining siklik mustaxamligi yuqorirok bo'lishini ta'minlaydi. Bunda payvalanayotgan detallar to'laroq, erishi uchun folgadan yasalgan ustqo'ymalardan foydalaniladi.

⁷ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p. 87



1.8-rasm. Chokli payvandlash bilan bajarilgan namunaviy detallar:

a – yoqilg'i baki, b – yurgizgichning chiqarib yuborish shovqin so'ndirgichi, v – qisqa quvur, g – tekis egiluvchi quvur, d – quvurlarni qovurg'alash, e – oshxona yuvgich idishi.

NAZORAT SAVOLLARI:

1. Bosim ostida payvandlashning mohimiyat nimadan iborat?
2. Bosim ostida payvandlash jarayonlarini qanday tasniflash mumkin?
3. Kontakli payvandlashning mohiyat nimadan iborat?
4. Kontaktli payvandlash jarayonlarini qaysi parametrlariga ko'ra tasniflash mumkin?
5. Nuqtali kontaktli payvandlashning mohiyati aytib bering?
6. Nuqtali kontaktli payvandlash qaysi sohalarda ko'llaniladi?
7. Chokli payvandlash jaraenlarini qaysi parametrlariga kura tasniflash mumkin?

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. N. Zhang, J. Senkara. Resistance welding. Fundamentals and application – CRC Press – 2016 – 446 p.
2. K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- 196 p
3. J. Norrish. Advanced welding processes – N.Y.: IOP published limited, 2002

2-ma`ruza. Relefli va uchma-uchli kontaktli payvandlash zamonaviy texnologiyasi va jihozlarining

Reja:

- 2.1. Relyefli kontaktli payvandlashning dolzarb muammolari va zamonaviy yutuqlari
- 2.2. Uchma-uch kontaktli payvandlashning rivojlanish tendetsiyalari

2.1. Relyefli kontaktli payvandlashning dolzarb muammolari va zamonaviy yutuqlari

Relefli payvandlashni kontaktli payvandlashning bir turi sifatida ta`riflash mumkin. Bunda bo'lg'usi payvand birikmajoyidagi tokning zarur zichligi elektrodning ish yuzasi bilan emas, balki payvandalanadigan buyumlarning tegishli shakli bilan hosil qilinadi.⁸ Buyumning bu shakli sun`iy ravishda, turli shakldagi mahalliy chiqiqlar (releflar) olish yo'li bilan hosil qillinadi. Birikmaning konstruktiv xususiyatlariga muvofiq buyumning shakli tabiy bo'lishi ham mumkin.

Relefli payvandlashda biriktiriladigan detallar bir vaqtning o'zida bitta yoki bir necha nuqtada yoki butun tegish yuzasi bo'yicha payvandlanadi, bu detallarning birida maxsus tayyorlangan chiqiqlar (releflar)ga yoinki payvandlanadigan detallarning payvandlanadigan joyi shakliga bog'liq.

Payvandlash toki ulangandan so'ng payvandlash joyida tok miqdori juda ko'payadi va metall tez qiziydi. Bu hol plastik deformasiyalar jadal kattalashuviga olib keladi.

Relefli payvandlashda payvand birikma quyma o'zak hosil bo'lishi bilan yoki qattiq fazada shakllanadi.


Payvandlashning mazkur usulida, qoidaga ko'ra, agar mashinaning bir yurishida bir necha payvand birikmalar yoki katta yuzali bitta birikma hosil bo'lsa, jarayonning unumdorligi ortadi.

Ba`zi hollarda ushbu usuldan foydalanish payvand birikmaning tashqi ko'rinishini yaxshilash, payvandlash qo'llaniladigan sohalarni kengaytirish, eritib payvandlashning

⁸ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p.83

kam tejamlı usullarini boshqasi bilan almashtirish va elektrodlarning chidamliligini oshirish imkonini beradi.

Bir yo'la bir qancha (10 - 15 tagacha) nuqtalar tushirib relefli payvandlash eng samaralidir. Zalvorli elektrodlar vositasida barcha releflar buyicha siqilgan detallar qiziydi. Siqish kuchi ta'sirida chiqiqlar bir vaqtning o'zida cho'kadi. Ichki tegish joyida (kontaktda) me'yordagi o'lchamli quyma o'zak yuzaga keladi. Shunday qilib, bir sikl ichida qo'shimcha belgilanmagan va nuqtalari berilgan tarzda joylashgan ko'p nuqtali payvand chok hosil bo'ladi



2.1-rasm. Relefli payvandlash sxemasi:⁹

1 - tok keltiruvchi elektrodlar; 2 -payvandlanayotgan detallar; 3 - relef; 4 - o'zak.

Relefli payvandlashning afzal jihatlari quyidagilardir:

- mashinaning bir yurishida bir necha nuqtalar bir yo'la payvandlanadi, bu esa mehnat unumdoorligini oshiradi. Bir vaqtning o'zida payvandalanadigan nuqtalar soni uskunaning elektrodlarda zarur payvandlash toki va kuchini hosil kilishj imkoniyatiga bog'lik (yupqa po'latlarda bir yo'la 20 tagacha relef payvandlanadi);

- payvand birikmlar ko'p elektroqli mashinanalarda nuqtali payvandlashga, list metallardan yasalgan kichikroq, o'lchamli detallarni payvandlashga qaraganda ixchamrok joylashadi;

- releflar nuqtali payvandlashdagiga nisbatan kichikroq oraliqda (kichikroq qadam bilan) va payvandlanayotgan detallarning chetiga yaqinroq joylashadi. Shu tufayli tayanch

⁹ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p. 83

yuzasi kichik bo'lgan, list po'latdan tayyorlangan detallarga turli mahkamlash detallarini bir necha joyidan payvandlab qo'yish (privarka) uchun relefli payvandlashdan foydalanish imkonи bo'ladi;

- nuqtalar oldindan releflar bilan belgilab qo'yilgan joylarda joylashadi.

Payvandlash izlarining kamligi (kichikligi) birikmaning tashqi ko'rinishini yaxshilaydi;

- 1:6 va bundan katta nisbatli list metallarni payvandlash mumkin;


- yuzasi oksidlangan list po'latlar yaxshi payvandlanadi, chunki releflarni shtamplash va katta bosim oksid pardalarini qisman emiradi, tegish (kontakt) qarshiligini kamaytiradi hamda barqarorlashtiridan;

- relefli payvandlash uskunalari ko'p elektrodli nuqtali payvandlash mashinalariga nisbatan soddarоq.

Relefli payvandlash ko'llaniladigan sohalar. Relefli payvandlash har xil mayda mahkamlash detallari, vtulkalar, skobalar, o'qlar va shu kabilarni list po'latdan yasalgan yoirikroq, buyumlar bilan biriktirish uchun eng ko'p qo'llaniladi. Releflar odatda mayda detallarda ularni tayyorlash jarayoni bilan bir vaqtida sovuqlayin hosil qilinadi. Ularning umumiyligi yuzasi kattalashishi bilan payvand birikmaning mustaxkamligi ham mos ravishda ortadi. Halqasimon relefli buyumlarda zinch (germetik) birikmalar hosil qilish mumkin.

2.2. Uchma-uch kontaktli payvandlashning rivojlanish tendetsiyalari

Uchma-uch payvandlash deb, kontaktli payvandlashning shunday turini aytiladiki, bunda payvandlash detallarning birlashtiriladigan butun yuzasi, butun uchma-uch birikish joyi buyicha amalga oshiriladi.¹⁰



2.2-rasm. Uchma-uch payvandlash sxemasi¹¹

¹⁰ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p. 84

¹¹ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p. 84


Payvandlash uchun detallar qisish kurilmasi yordamida pastki tok o'tkazuvchi elektrodlarga siqiladi. Bu elektrodlar kontaktli payvandlash mashinasi transformatori ikkilamchi chulg'amina har xil ishorali qutblari hisoblanadi. Tokni almashlab ulagich (pereklyuchatel) yordamida transformatorning ikkilamchi chulg'ami zanjirini tutashtirib, qarshilikka keltirilgan detallar orqali katta kuchli tok o'tkaziladi. Shunda ikki detalining tegish qarshiligi evaziga jadal ajralib chiqayotgan issiqlik payvandlanayottan yuzalarning metallning erish haroratiga yaqin haroratgacha tez qizishini ta'minlaydi. Detallar talab etilgan darajada qizigandan kegin cho'ktirish qurilmasi yordamida bosiladi.

Yuqori harorat va bosimning bирgalikdagi ta'siri payvandlanayotgan qismlar materialidan umumiy kristal panjara hosil bo'lishi tufayli detallar payvandlanishini ta'minlaydi.

Uchma-uch payvandlash bajarilish usuliga qarab ikki asosiy turga ajratiladi:

1) qarshilik bilan uchma-uch payvandlash.

- qarshilik bilan uchma-uch payvandlashda detallar avval F_b kuch bilan siqiladi va payvandlash transformatori tarmoqqa ulanadi. Detallar orqali payvandlash toki I_{pay} o'tadi va detallarning detallarning uchma-uch birikish joylari erish haroratiga yaqin haroratgacha asta-sekin qiziydi. Keyin payvandlash toki uchib qo'yiladi va cho'ktirish kuchi keskin oshiriladi, shunda ular uchma-uch birikish joyida deformasiyalanadi. Bunda payvandlash joyidan sirdagi pardalarning bir qismi siqilib chiqadi, fizik kontakt shakllanadi va birikma hosil bo'ladi.



2.3-rasm. Qarshilik bidan uchma-uch payvandlashda birligma hosil bo'lish sxemasi¹² (F_b – boshlang'ich kuch; $F_{cho'kt}$ – cho'ktirish kuchi)

¹² K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p. 85


Qarshilik bilan uchma-uch payvandlashda birinchi tayyorgarlik bosqichida detallar katta kuch ta`sirida bir-biriga tegadi.

Ikkinchi bosqichda tok ulanib, birikmaning yon yuzalari asosiy metallning erish harorati T_{Erish} ning (0,8 - 0,9) qismi qadar qzdiriladi. Metallning tutash qismlari ma`lum chuqurlikkacha qiziydi va birgaliqda plastik deformasiyalanish sodir bo`ladi. Payvandlashning ayni usulida plastik deformasiya vaqgida yon yuzalardan oksidlarning bir qismi siqilib chiqadi. Bu paytda atomlarning termik faollashuvi o`zaro ta`sirning aktiv markazi yuzaga kelishiga va qattiq fazada payvand birikmaning uzil-kesil shakllanishiga yordam beradi.

Detallarni uchidagi pardalari payvand birikma hosil bo`lishiga katta ta`sisir ko`rsatadi. Qizdirish vaqtida havo qizdirilayotgan uchlarga deyarli qarshiliksiz kirib, ularni oksidlaydi va atomlararo bog`lanishlar yuzaga kelishiga to`sqinlik qiladi. Mazkur usulning ayrim turlarida qo'llaniluvchi payvandlash joyini himoyalash oksidlanish jarayonlarini sekinlashtiradi. Qarshilik bilan uchma-uch payvandlashda birikish joyida odatda oksidlarning bir qismi qolib ketadi, ular birikmaning sifatini yomonlashtiradi;

2) eritib uchma-uch payvandlash.

Eritib uchma-uch payvandlashda dastlab detallarga payvandlash transformatoridan kuchlanish beriladi, keyin ular bir-biriga yakinlashtiriladi. Detallar bir-biriga tekkanda tokning zichligi kattalagi tufayli tegish joyining ayrim joylaridagi metall tez qiziydi va portlashsimon emiriladi. Tegish joylari, ya`ni ulagichlar uzlusiz hosil bo`lishi va emirilishi, ya`ni uchlarning erishi hisobiga detallarning uchlari qiziydi. Jarayonning oxiriga kelib uchlarda uzlusiz suyuq, metall qatlami yuzaga keladi. Bu paytda yakinlashtirish tezligi va cho`ktirish kuchi keskin oshiriladi; uchlар bir-biriga tutashadi, suyuq; metallning ko`p qismi sirdagi pardalar bilan birga payvandlash joyidan siqilib chiqib, qalinlashgan joy - grat hosil qiladi. Payvandlash toki cho`ktirish vaqtila o`z-o`zidan uziladi.



2.4-rasm. Eritib uchma-uch payvandlashda birikma hosil bo'lish sxemasi¹³

Eritib uchma-uch payvandlashda birinchi bosqichda detallarning uchlari faqat elektr kontakt uchun etarli bo'lган kichikroq kuch bilan bir-biriga tekkiziladi. Ikkinci bosqichda payvandlash joyi qizdiriladi va eritiladi. Uchlар avval qattiq holatda tekkiziladi, keyin esa eritilgan metall ulagichlar ko'rinishda tegadi, bu ulagichlar vaqt-vaqtida emiriladi. Eritib qizdirishda uchlarning harorati erish haroratiga yaqin bo'ladi. Katta kesimli detallar bu bosqichdan oldin uchlарini qisqa muddat tutashriish yo'li bilan yoki tores induktori orqali yuqori chaototali tok (YuChT) bilan bir oz oz qizdiriladi. Uchinchi bosqichda chuqtirish amalga oshiriladi. Uchlар bir-biriga tez yaqinlashtirilganda uchlarni berkitib turuvchi erigan metall pardalar umumiy suyuq yupqa qatlamga birlashadi va suyuq fazada umumiy bog'lanishlar vujudga keladi. Cho'ktirish va plastik deformasiyalash davom ettirilganda suyuq metall tirkishdan siqilib chiqadi hamda birikma endi qattik, fazada uzil-kesil shakllanadi. Erigan metallning bir qismi siqilib chiqmasdan qolib ketishi mumkin va bu joyda payvand birikma bирgalikda kristallanish natijasida hosil bo'ladi. Eritib payvandlashda oksid pardalarini yo'qotish ancha oson. Ularning ko'p qismi yuzada erigan metall holatida bo'lib, detallar uchlарini qoplab turadi va cho'ktirish chog'ida erigan metall bilan birga chiqib ketadi.

Eritib uchma-uch payvandlash usuli payvanlalanadigan detallar ko'ndalang kesimining materiali, katta-kichikligi va shakliga qarab, shuningdek mavjud uskunalarni hamda birikmaning sifatiga qo'yiladigan talablarni inobatga olingan holda tanlanadi:

- qarshilik bilan payvakdash orqali asosan kichikroq kesimli (ko'pi bilan 250 mm²) detallar biriktiriladi;

¹³ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p. 84

- kesimi 1000 mm^2 gacha bo'lgan detallar uzlusiz eritib payvandlanadi (erish jarayoning o'z-o'zidan rostlanishi yomon bulgani uchun bundan katta kesimli detallarni bu usulda payvandlab bo'lmaydi);

- bir oz qizdirgan holda eritib qarshilik bilan payvandlash $5000-10000 \text{ mm}^2$ li kesiklar bilan chegaralanadi. Kesimi 10000 mm^2 dan katta detallar payvandlash transformatorining kuchlanishi va harakatlanuvchi qisqichni uzatish tezligi dastur bilan boshqariluvchi mashinalarda uzlusiz eritib payvandlanadi.


Uchma-uch payvandlash qo'llaniladigan sohalar. Kontaktli uchma-uch payvandlash quyidagi hollarda keng qo'llaniladi:

- prokatdan uzun buyumlar (qozonlarning qizish yuzasidagi quvurdan ishlangan zmeeviklar, temir yo'l relslari, temir-beton armaturasi, uzlusiz prokatlash sharoitida tanavorlar) olish uchun;

- oddiy tanavorlar (zagotovkalar)dan murakkab detallar (uchish apparatlari shassilarining qismlari, tortqilar, vallar, avtomobilarning kardanli vallari va b.) tayyorlash uchun;

- tutash shakldagi murakkab detallar (avtomobil g'ildiraklerining to'g'inlari, reaktiv dvigatellarning bikrlik chambaraklari, shpangoutlar, zanjirlar bo'g'inlari va b.) yasash uchun;

- legirlangan po'latlarni tejash maqsadida (asbobning ish qismi tezkesar po'latdan, quyruq qismi esa uglerodli yoki kam legirlangan po'latdan ishlanadi).



2.5-rasm. Uchma-uch payvandlash bilan bajarilgan namunaviy detallar:

a – kompakt profilli uzun o'lchamli buyumlar, quvurlar, relslar; b – vallar; v – avtomobillar orqa ko'prigining g'ilofi; g – yurgizgich bloki; d – g'ildirak to'g'inni, halqlar; e – kesuvchi asbob, yurgizgichlar klapanlar; j – zanjir.

NAZORAT SAVOLLARI:

1. Relefi payvandlashning mohiyati niadan iborat?
2. Relefli payvandlash qaysi sohalarda qo'llaniladi?
3. Relefli payvandlashning qanday afzalliklari bor?
4. Qarshilik bilan uchma-uch payvandlashda birikma hosil qilish qanday bosqichlarni o'z ichiga oladi?
5. Eritib uchma-uch payvandlashning mohiyatini aytib bering.
6. Uchma-uch payvandlash usuli qanday parametrlarga qarab tanlanadi?
7. Uchma-uch payvandlash qaysi sohalarda qo'llaniladi?

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. N. Zhang, J. Senkara. Resistance welding. Fundamentals and application – CRC Press – 2016 – 446 p.
2. K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- 196 p
3. J. Norrish. Advanced welding processes – N.Y.: IOP published limited, 2002

3-mavzu. Sovuq holatda, diffuzion, ultra tovush yordamida va ishqalab payvandlashning dolzarb muammolari va zamonaviy yutuqlari

Reja:

- 3.1. Sovuq holatda payvandlashning rivojlanish tendentsiyalari.
- 3.2. Diffuzion payvandlashning dolzarb muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari
- 3.3. Ultra tovush yordamida payvandlashning zamonaviy texnologiyalari
- 3.4. Inersion, tebratib va orbital ishqalab payvandlash yuzaga keladigan muammolar va ularni bartaraf etish.

3.1. Sovuq holatda payvandlashning rivojlanish tendentsiyalari

Metallarni sovuq holatda payvandlash chuqur o'tmishdan beri qo'llanilib kelmoqda. Sovuq holatda payvandlash tarixining zamonaviy davri 1948 yilda Angliyada bajarilgan tadqiqotlardan boshlanadi.

Sovuq holatda payvandlash - payvandlanadigan qismlarni anchagina plastik deformasiyalagan holda, tashqi issiqlik manbalari bilan qizdirmasdan bosim bilan payvandlash.¹⁴

Sovuk holatda payvandlash usuli plastik deformasiyalashdan foydalanishga asoslangan. Plastik deformasiyalash yordamida, payvandlanayotgan yuzadagi mo'rt oksid pardasi, ya`ni metallarning birikishiga halaqit beruvchi asosiy to'siq, parchalab tashlanadi. Biriktirilayotgan metallar orasida metali boglanishlar yuzaga kelishi hisobiga yaxlit metall birikma hosil bo'ladi. Ushbu bog'lanishlar biriktirilayotgan metallar yuzalari $(2-8)10^{-7}$ mm atrofida yakinlashtirilganda elektron bulut hosil bo'lishi natijasida atomlar orasida yuzaga keladi. By bulut ikkala metall yuzaning ionlangan atomlari bilan o'zaro ta'sirlashadi.

Sovuq xolatda payvandlashning avzalliklari:

- narxi arzonligi;
- unumdarligi yuqori;
- yong'in portlash xavfsizligi muxitida ishlarni avtomatizasiyalash imkonii mavjudligi;

¹⁴ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p. 92


- izolyasiya qoplangan detallarni payvandlash imkoni borligi.

Sovuq xolatda payvandlash bilan yuqori plastik xususiyatga ega metallar payvandlash mumkin: alyuminiy va uning qotishmalar, mis va uning qotishmalar, kadmiy, nikel, qo'rg'oshin, qalay, sink, titan, kumush va boshqalar. Bu payvandlash usuli turli xil metallarni payvandlashda ishlatiladi, masalan, misni alyumin bilan payvandlashda. Sanoatda asosan ikki tur payvvandlash usuli ishlatiladi: ustma-ust payvandlash va uchma-uch payvandlash.

Ustma-ust payvandlashda payvaandlanayotgan detallarni ustma-ust taxlab press ostiga qo'yiladi. Payvand birikma detallarni plastik deformasiyalish xisobiga bo'ladi.

Amaliyotda quyidagi payvandlash usullari ishlatiladi: payvandlanayotgan detalni oldindan qismasdan, payvandlanayotgan detallarni oldindan qisib, payvandlanayotgan detallarni bir tomonini deformasiyalab.

1) Detallarni oldindan qismasdan nuqtali payvandlash.



3.1-rasm. Payvandlanayotgan detallarni oldindan qismasdan sovuq holatda nuqtali payvandlash sxemasi:

1 - payvandlanayotgan detallar; 2 - puanson.

Payvandlashga taylorlangan detallar 1, o'qdoshli joylashgan puansonlar orasida o'rnatiladi 2. Kuchlanish ta'sir etganda puansonlarning ishchi do'ngliklari payvandlash uchun ma'lum deformasiyaga ega bo'lguncha metallni ezadi. Puansonlarning ishchi do'ngliklarining eng rasional shakli – bu to'g'ri burchakli va dumaloq. Puansonning ishchi do'ngligining eni va diametrini payvandlanayotgan detal qalinligi 1-3 ga teng qilib olinadi.

3.2. Diffuzion payvandlashning dolzarb muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari

Diffuzion payvandlash bosim bilan payvandlash usullari guruhiga kiradi, bunda payvandlanayotgan qismlarning plastik deformasiyalanish evaziga birikishi erish haroratidan past haroratda, ya`ni qattiq fazada amalga oshadi. Mazkur usulning o`ziga xos xususiyati shundaki, nisbatan uncha katta bo`lmagan qoldiq deformasiya yuqori haroratdan foydalaniladi.¹⁵

Jarayonni payvandlashda ma`lum bo`lgan ko`pigma issqlik manbalaridan foydalanib amalga oshirish mumkin. Induksion, radiasion, elektron-nur yordamida qizdirish, shuningdek o`tuvchi tok bilan qizdirish xamda tuzlar eritmasida qizdirishdan amalda eng ko`p foydalaniladi.

Payvandlash paytida biriktirilayotgan detallar bir-biriga to`g`ridan-to`g`ri yoki qatlamlar (folga yoxud kukun qistirmalar, koplamalar) orqali tekkiziladi.

Diffuzion payvandlash ko`pincha vakuumda olib boriladi. Ammo jarayonni himoya yoki tiklash gazlari yoxud ularning aralashmalari muhitida amalga oshirish ham mumkin (nazarat qilinadigan muhitda diffuzion payvandlash). Kislorodga uncha yaqin bo`lmagan materiallarni payvandlashda jarayonni hatto havoda ham olib borish mumkin. Diffuzion payvandlash uchun muhit sifatida tuzlar eritmalaridan ham foydalansa bo`ladi, ular ayni paytda issiqlik manbalari vazifasini ham bajaradi.

Diffuzion biriktirish orqali payvandlash jarayoni shartli rvvishda ikki bosqichga bo`linadi.

Birinchi bosqichda materiallar yuqori haroratgacha qizdiriladi va bosim beriladi, natijada bir-biriga tegib turgan yuzalardagi mikrochiqiqlar plastik deformasiyalanadi turli pardalar emiriladi hamga yo`qoladi. Bunda metali bir-biriga to`g`ridan-to`g`ri tegib turuvchi (kontakt) ko`plab qismlar (metall bog`lar) hosil bo`ladi.

Ikkinci bosqichda qolib ketgan mikronotekisliklar yuqotiladi va singish (diffuziya) ta`sirida o`zaro birikish hajmiy zonasi yuzaga keladi.

Diffuzion payvandlashning avzalliklari:

¹⁵ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p. 92

- kiyinchiliksiz turli materiallarni payvandlash imkoniyati mavjud (po'lat bilan cho'yanni, po'lat bilan titanni, po'lat bilan niobiyni, po'lat bilan volframni, po'latni metallkeramika bilan, platinani titan bilan, oltinni bronza bilan va haqozo.);

- turli qalinlikdagi detallarni payvandlash imkoniyati mavjudligi;

- asosiy metall va payvand birikma metallarini mustaxkamligini bir tekis ta`minlaydi;

- payvandlash jarayonida metall erishi yo'k, oqibatda payvand birikmaga yomon ta`sir etuvchi metallurgik ta`sir etmaydi, konstruksiyani ishlab chiqish arzonlashadi.

Diffuzion payvandlashning kamchiliklari:


- payvandlash siklining davomiyligi uchun ishlab chiqish jarayoni unumdarligi past;

- jixozlar va texnologik moslamalarning murakkabligi, bir vaqtning o'zida qizish va yuklamaga ta`sirlanishi;

- kontaktli yuza sifatiga yuqori talablar qo'yilishi.

Diffuzion payvandlash amaliyotida ikkita texnologik jarayon qo'llanilishi ma'lum:

1) Erkin deformasiyalash sxemasi bo'yicha diffuzion payvandlash – bunda oquvchanlik chegarasidan past bo'lgan doimiy kuchlanish ishlatiladi.



3.2-rasm. Erkin deformasiyalash sxemasi bo'yicha diffuzion payvandlash:

1 - yuklash tizimi; 2 - qizdirgich; 3 - detallar.

3.3. Ultra tovush yordamida payvandlashning zamonaviy texnologiyalari

Ultratovush yordamida payvandlash – bu tadqiqotning rivojlanish davri 20 –chi asrning 30-40 yillaridan boshlangan. Ushbu jarayonning ochilishiga sabab kontaktli

payvandlash bilan bog'liq bo'lgan yuzalarni tozalashda qo'llaniladigan ultratovush to'lqinlar bilan bog'liqdir.¹⁶

Ultratovush yordamida payvandlash - ultratovush tebranishlari ta'sirida amalga oshiriluvchi bosim bilan payvandlash. Metallarni ultratovush yordamida payvandlashda ajralmas birikma biriktiriladigan qismlarni nisbatan kichik (mikrosxemalar va yarim o'tkazgichli asboblar qismlarini biriktirishda nyutonning o'ndan bir ulushi yoki birligiga teng hamda nisbatan qalin tunukalarni biriktirishda 10^4 N dan katta bo'limgan) kuch bilan siqish va ayni vaqtda tegish (kontakt) joyiga 15 - 80 kGs chastotali mexanik tebranishlar ta'sir etirish jarayonida hosil bo'ladi.

Ultratovush yordamida payvandlashda birikma hosil bo'lishi uchun zarur sharoit biriktirilayotgan kismlarning bir-biriga tegish joyida mexanik tebranishlar mavjudligi natijasida yuzaga keladi. Tebranish energiyasi murakkab cho'zilish, siqilish va kesilish zo'riqilshlarini hosil qiladi. Biriktirilayotgan metallarning egiluvchanlik chegarasidan oshib ketganda ularning tegish joyida plastik deformasiya sodir bo'ladi. Plastik deformasiya va ultratovushning ajratuvchi (disperslovchi) ta'siri natijasida turli xil sirtqi pardalar emiriladi va yo'qoladi hamda payvand birikma hosil bo'ladi. Tegish joyidagi harorat odatda biriktirilayotgan metallar erish haroratininig 0,3 - 0,5 qismidan ortiq bo'lmaydi.

Ultratovush yordamida payvandlashning avzallikkleri:

- payvandlash metallni qattiq xolatida qizdirmasdan bajariladi, natijada birikma xududida mo'rt intermetallidlar xosil bo'lishiga moyil kimyoviy faol metallar va turli jinsli metallarni biriktirish imkonini beradi;

- ingichka detallarni payvandlash imkonini beradi;


- payvand birikma yuzalariga tozalik talablari uncha yuqori emasligi qoplangan, oksidlashgan detal yuzalarida, hamda turli izolyasion qatlami mavjud yuzalarni payvandlash imkonini yaratadi;

- past payvandlash kuchlanishlari ishlatalishi hisobiga detal yuzalari kam deformasiyalanadi;

¹⁶ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p.89

- payvandlash jarayonining avtomatlishtirilishi sodda.

Ultratovush yordamida payvandlash buyumlarning turli elementlarini 0,005 – 3,0 mm qalilikda yoki 0,01 – 0,5 mm diametrda bo’lgan o’lchamlarni payvandlash imkonini beradi. Ultratovush yordamida payvandlashning qo’llash sohasi quyidagilardir: yarimo’kazgichlar, elektronika uchun mikroasbob va mikroelementlar, kondensatorlar, rele, saqlagichlar va boshqalarini ishlab chikishda qo’llaniladi.



3.3-rasm. Ultratovush yordamida metallarni payvandlash uchun namunaviy tebranish tizimlari sxemasi¹⁷:

a – bo’ylama; b – bo’ylama-ko’ndalang; v – bo’ylama-vertikal; g – buralma;
1 - uzgartirgich; 2 - to’lqin o’tkazuvchi bo’g’in; 3 - akustik bushatqich; 4 - payvandlash uchligi; 5 - payvandlanayotgan detallar.

3.4. Inersion, tebratib va orbital ishqalab payvandlash yuzaga keladigan muammolar va ularni bartaraf etish

Ishqalab payvandlash deb, bir-biriga siqilib turgan va nisbiy harakatda ishtirok etadigan ikkita tanavorning tegish yuzasida hosil bo’luvchi issiqlikdan foydalanish hisobiga amalga oshiriladigan ajralma birikma hosil qilish texnologik jarayonini aytildi.¹⁸ Nicbiy harakat uzilganda yoki batamom to’xtaganda ishqalab payvandlash cho’kichlash kuchini qo’yish bilan nihoyasiga etkachiladi.

¹⁷ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p.86

¹⁸ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p.86


Payvand birikma, bosim bilan payvandlashning boshqa usullarida bo'lgani kabi, payvandlanayotgan tanavorlarning bir-biriga tegib turuvchi hajmlari plastik deformasiyalishi natijasida yuzaga keladi. Ishqali payvandlashning farqli xususiyati shundan iboratki, bunda issiqlik ishqalanuvchi yuzalar o'zaro harakatlanganda vujudga keluvchi ishqalanish kuchlarini engishga sarflanuvchi ishining to'g'ridan-to'g'ri o'zgarishi hisobiga hosil bo'ladi.

Ishqalab payvandlashning avzalliklari:

- payvand birikmaning yuqori sifatli bajarilishi;
- jarayonning yuqori unumdorligi;
- turli jinsli metallarni payvandlash imkonini mavjudligi.

Ishqalab payvandlashning kamchiliklari:

- mavjud ishqalab payvandlash mashinalari ko'ndalang kesim yuzalari 150 mm^2 dan katta bo'lgan tanovarlarni biriktirish imkoniyati yo'k.



3.4 -rasm. Uzlucksiz yurgizib ishqalab payvandlash sxemasi:¹⁹

1 - tormoz; 2 - payvandlanayotgan tanavorlar.

Nazorat savollari:

1. Sovuq holatda payvandlashning mohiyati nimadan iborat?
2. Sovuq holatda payvandlash usullari kanday klassifikasiyalanadi?
3. Diffuzion payvandlashning mohiyati nimadan iborat?
4. Diffuzion payvandlash usullari kanday klassifikasiyalanadi?
5. Ultratovush yordamida payvandlashning qanday afzalliklari bor?

¹⁹ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p.86

6. Ishkalab payvandlashning mohiyatini aytib bering.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. N. Zhang, J. Senkara. Resistance welding. Fundamentals and application – CRC Press – 2016 – 446 p.
2. K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- 196 p
3. J. Norrish. Advanced welding processes – N.Y.: IOP published limited, 2002

4-mavzu. Termokompression, prokatkalab, portlatib, yuqori chastotali va magnit-impulsli payvandlashning dolzarb muammolari va zamonaviy yutuqlari

Reja:


- 4.1. Termokompression payvandlash payvandlashning rivojlanish tendentsiyalari
- 4.2. Prokatkalab payvandlashning dolzarb muammolari va ularni bartaraf etish yo‘llari
- 4.3. Portlatib payvandlashning asoslarining muammolari va istiqbollari
- 4.4. Yuqori chastotali payvandlash yuzaga keladigan muammolar va ularni bartaraf etish.
- 4.5. Magnit-impulsli payvandlashning rivojlanish tendentsiyalari.

4.1. Termokompression payvandlash payvandlashning rivojlanish tendentsiyalari

Termokompression payvandlash – biriktirilayotgan detallarni qizdirib bosim ostida mikro payvandlashdir. Termokompression payvandlash yarim o’tkazgichli mikro uskunalarni va simli o’tkazgichli turli korpusli integral sxemalarni yig’ishda juda keng qo’llaniladi.

Termokompression payvandlashning turlari asosiy uch alomat bo’yicha tavsiflanadi:

- 1) qizdirish usuli bo’yicha;



4.1-rasm. Qizdirish usuliga nisbatan termokompressiyaning turliligi:


a – faqatgina ishchi stolining qizdirilishi; b – ishchi asbobning qizdirilishi; d – ishchi stol va asbobni baravar qizdirish; 1 – ishchi asbob; 2 – o’lanuvchi sim; 3 – yarim o’tkazgichli asbobning kristalli; 4 – ishchi stolcha; 5 – qizdirish uchun o’ramasim.

4.2. Prokatkalab payvandlashning dolzarb muammolari va ularni bartaraf etish yo‘llari

Prokatlab payvandlash yuli bilan turli vazifalarni bajaruvchi ikki va undan ortiq qatlamlar (tarkibiy qismlar)dan tashkil topadigan metall konstruksiyalar hosil qilinadi. Kuch elementi vazifasini bajaruvchi qatlam asosiy qatlam deyiladi. Konstruksiyalarga quyiladigan talablar bilan belgilanuvchi maxsus xossalarga ega bo’lgan qatlam qoplama qatlam deb ataladi. Qoidaga ko’ra, asosiy qatlam qoplama katlamga nisbatan qalinroq bo’ladi va arzonroq, materialdan tayyorlanadi.

Payvandlash jarayoni plastik metallarlan ko’p qatlamli materiallar olishda biriktiriladigan materiallarni qizdirgan holda (issiq, usulda prokatlab payvandlash) va sovuq holatda (sovuqlayin prokatlab payvandlash) amalga Oshirilishi mumkin.

Prokatlab payvanlash bosim bilan payvandlashning bir turi bo’lib, bunda payvand birikma o’zaro ta’sirlashuv vaqtida kam bo’lgani holda majburi deformasiyalash sharoitida hosil qilinadi.




4.2-rasm. Prokatlab payvandlash sxemasi:

1 - valik; 2 - payvandlanayotgan tanavorlar.

4.3. Portlatib payvandlashning zamonaviy texnologiyalari

Portlatib payvandlash – bosim bilan payvandlashning portlovchan molda zaryadi portlaganda ajralib chiqadigan energiya ta'sirida amalga oshiriluvchi bir turidir.²⁰

Ko'zralmas plastina 4 va harakatlanuvchi plastina 3 burchak uchidan berilgan h masofada - α burchak ostida joylashtirilali. Harakatlanuvchi platinaga portlovchan modda zaryadi 2 qo'yiladi. Burchak uchiga detonator 1 urnatiladi. Payvandlash tayanch 5 (metall, kum) ustida bajariladi. Harakatlanuvchi platinaning yuzi, qoidaga ko'ra, asosiy platinaning yuzidan katta bo'ladi. Portlovchan moddening tekis zaryadi juda tez portlaganda (detonasiya) portlash mahsullarining yon tomonga otilish effekti ta'sirini kamaytirish uchun harakatlanuvchi plastina asosiy plastina tepasida osilib turishi zarur.



4.3-rasm. Portlatib burchak ostida payvandlash sxemasi:²¹

1 - detanator; 2 - portlavchav moda zaryadi; 3 - harakatlanuvchi qism; 4 - qo'zg'almas qism; 5 - tayanch.

²⁰ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p.90

²¹ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p.90

Portlatib payvandlashning avzalliklari:

- qattiq va mo'rt intermetallidlar hosil qiluvchi metall va qotishmalarini payvandlash mumkinligi, masalan, po'latni alyumin yoki titan bilan;
- turli shakl va o'lchamli buyumlarni qoplash mumkinligi.

4.4. Yuqori chastotali payvandlash yuzaga keladigan muammolar va ularni bartaraf etish

20 asrning 30 – 40-chi yillarida metallarni payvandlash uchun yuqori chastotali tok ishlatish qo'llanib ko'rilib. 1944 yilda professor V.P. Vologdin tomonidan uning laboratoriyasida quvurlani uchma-uch payvandlash uchun yuqori chastotali tok ishlatila boshlandi.

Yuqori chastotali payvandlash ham bosim bilan payvandlash bo'lib, bunda payvandlanadigan yuzalarni qizdirish uchun yuqori chastotali toklardan foydalaniladi. Bu tok payvandlanayotgan detallarga ikki usulda keltirilishi mumkin:


- payvandlanayotgan detallarni YuChT manbaiga ulovchi o'tkazgichlar (konduktor) yordamida (energya uzatishning konduktiv usuli);
- payvandlanayotgan detallarda YuChT manbaiga ulangan tok o'tkazuvchi o'ram (induktor) yordamida yuqori chastotali tokni induksiyalash evaziga (energiya uzatishning induksion usuli).

O'tkazgichdan yuqori chastotali tok o'tkazilganda o'tkazgichning atrofi va ichida magnit maydoni hosil bo'lib, u elektromagnit induksiyasi qonuniga qo'ra o'tkazgichda o'z induksiya e.yu.k.ni yuzaga keltiradi, bu e.yu.k. ta'minlash manbaining e.yu.k.ga qaramaqarshi yo'nalgan bo'ladi. Bunda ichki tok liniyalariga ta'sir qiladigan o'zinduksiya e.yu.k. sirtqi tok liniyalariga ta'sir etuvchi o'zinduksiya e.yu.k.dan katta bo'ladi. Bu hol o'tkazgichning sirtida tokning zichligi uning ichidagidan kattarok bo'lishiga olib keladi. Bunday notekislik tok chastotasi ortganda, ya'ni uzinduksiya e.yu.k. miqdori tok chastotasiga mutanosib bo'lganda oshadi. Shunday qilib, tok chastotasi ortishi bilan o'tkazgichning sirtidagi tok mikdori oshib boradi. Bu effekt sirtqi effekt deyiladi.

Sirtqi effekt kuchli namoyon bo'lganda tok o'tkazgichninig markaziy qismidan deyarli oqmaydi, bu esa o'tkazgichning aktiv qarshiligi ortishi va qizish kuchayishiga olib keladi.

Yaqinlik effekti qo'shni o'tkazgichlardan oqayotgan tok liniyalari qayta taqsimlanishidan iborat bo'lib, bunga ularninig o'zaro ta'sir kursat tishi sabab bo'ladi. Bu hodisa sirtqi effekt ancha kuchli namoyon bo'lgandagina, ya'ni tokning singish chuqurligi o'tkazgichning ko'ndalang ulchamlariga nisbatan ancha kichik bo'lganda va o'tkazgichning ko'ndalang kesimi faqat qisman tok bilan band bo'lgandagina yuz beradi.

Agar yuqori chastotali tokli o'tkazgich (induktor) o'tkazuvchi plastina tepasida joylashtirilsa, plastinadagi tokning eng yuqori zichligi induktor ostida bo'ladi. Plastina sirtidagi tok go'yo induktor ketidan ergashgandek bo'ladi. Bu hodisa payvandlanayotgan jismlarda tokning qayta taksimlanishini boshqarib turish imkonini beradi va yuqori chastotali tok bilan payvandlashda muhim ahamiyat qasb etadi.




4.4-rasm. Quvurni yuqori chastotali tok bmlan payvandlash sxemasi:

1 - payvandlanayotgan quvur; 2 - induktor; 3 - magnit o'tkazich; 4 - payvandlanadigan quvurlarni qotirib qo'yish va cho'qish hosil qilish uchun qasmalar.

4.5. Magnit-impulslı payvandlashning rivojlanish tendentsiyalari

Magnit-impulslı payvandlash – bosimni qo'llash bilan payvandlash, bunda impulsli magnit maydon ta'siri oqibatida xosil bo'lgan payvandlanayotgan qismlarning to'qnashishi hisobiga bajariladi.²²



²² K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p. 91

4.8-rasm. Magnit-impulsli payvandlash sxemasi:²³

1 – uloqtiriladigan detal; 2 – xarakatlanmaydigan detal; 3 – induktor-konsentrator; 4 – markazlovchi metall qisqich; ZU – zaryad qurilmasi; S – kondensator; Z – zaryadsizlantirgich.

Payvandlanayotgan uloqtirilayotgan 1 va xarakatsiz 2 detallar δ tirkish bilan induktoring ishchi xududiga 3, kiritiladi, u S kondensatorlarning quvvatli batareyalaridan tok ta'minlanadi. Kondensatorli batareyalarning zaryadsizlanishida, induktor orqali oquvchi tok, tashkil etib turgan muxitda elektrmagnit maydon xosil qiladi, u esa o'z navbatida xarakatlanuvchi detalda uyurmalangan tok yuboradi. Ikkita bir-biriga yo'naltirilgan toklar to'knashuvi uloqtirilayotgan detalni xarakatga keltiradi, u esa o'z navbatida oniy tezlik bilan xarakatsiz detal bilan to'qnash kelmasdan oldin siljib ularni payvandlashini sodir etadi.

Magnit-impulsli payvandlash bilan 100 mm diametrgacha bo'lgan quvurli, hamda 0,5 – 2,5 mm qalinlikdagi tekis detallarni payvandlash mumkin. Magnit-impulsli payvandlash bilan alyuminiy, ularning qotishmalari, mis, zanglamas po'latlar va titan qotishmalarni payvandlash mumkin.

Nazorat savollari:

1. Yuqori chastotali tok bilan payvandlashda sirtqi effekt va yaqinlik effektining ahimiyyati nimada?
2. Prokatlab payvandlashda asosiy va qoplama qatlamlar qanday vazifalarni bajaradi?
3. Portlatib payvandlashning mohiyati nimadan iborat?

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N. Zhang, J. Senkara. Resistance welding. Fundamentals and application – CRC Press – 2016 – 446 p.
2. K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- 196 p
3. J. Norrish. Advanced welding processes – N.Y.: IOP published limited, 2002

²³ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p.91

IV. AMALIY MASHG'ULOT MATERIALLARI

1- amaliy mashg'ulot: Nuqtali va chokli kontaktli payvandlashning zamonaviy texnologiyasi va jihozlarining

Ishdan maqsad: Nuqtali va chokli kontaktli rejimlarini hisoblash hamda payvandlash elektrodlarni o'rghanish


1.1. Nuqtali kontaktli rejimlarini hisoblashning zamonaviy tendentsiyalari

Payvandlash rejimi elektr, mexanik va vaqt parametrlari majmuidan iborat bo'lib, bularni sifatli birikma olish uchun payvandlash uskunalari bilan ta'minlanadi.²⁴

Issiqlik ajratish va issiqlik chetlatish jarayonlarining tutgan o'rniga qarab qattiq hamda yumshoq payvandlash rejimlari farq qilinadi.

Qattiq rejim 1 - 4 mm qalinlikdagi detallarni payvandlashda $t_{pay} < 0,02\text{s}$ (s) bo'lganda payvandlash tokining qisqa muddatli kuchli impulsi bilan ajralib turadi. Bu holda harorat maydoni asosan ajralib chiqaligan issiqlik bilan belgilanadi. Qattiq rejimda qizish va sovish tezligi yukori bo'ladi. Bunda chayqalib to'kilishga moyillik ortadi va buning oldini olish uchun payvandlash kuchi oshiriladi.

Yumshoq rejim uchun tokining oqish muddati ancha uzoqligi ($I_{pay} > 0,1\text{s}$), kuchning nisbatan kichikligi xosdir. Bunda detal ichida va elektrodlar orasida ancha katta issiqlik almashinushi yuz beradi.



1.1-rasm. Qattiq (1) va yumshoq (2) rejimlarda payvandlashda yadro shakli.

Nuqtali payvandlash rejimiga I_{pay} , t_{pay} , F_{pay} , ba'zan esa F_{ch} , t_{ch} , shuningdek elektrodlar ish yuzasining o'lchamlari (d_E , R_E) kiradi.


²⁴ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p.82

Rejimlarni xisoblash, xisoblash-tajriba o'tkatish va tajriba o'tkazish usullari bilan aniqlash mumkin. Rejimlarga oid ko'plab tavsiyalar (odatda jadvallar, nomogrammalar, grafiklar ko'rinishida) mavjud. Ammo bu rejimlar taxminiy bo'lib, payvannlashdan oldin tekshirishni, muayyan shart-sharoitni (yuzani hozirlash, yig'ish, uskunlarning ahvoli va b.) inobatga olish uchun tez-tez tuzatishlar kiritishni talab kiladi.

Tuzatishlar kiritish guvoh namunalarda, quyma o'zakning diametri va rejim parametrlariga bog'lik holda amalga oshiriladi. Chunonchi, agar diametr etarli bo'lmasa, I_{pay} oshiriladi. Chayqalib to'kilishning oldini olish uchun F_{pay} oshiriladi. Agar o'zakda darzlar bo'lsa, F_{ch} oshiriladi.

Guvoh namunalarni sinash natijalari ijobiy bo'lib, sifatlari birikma hosil bo'lganda payvandlash rejimi tegishli hujjatlar qayd etiladi va uzelni payvandlashga ruxsat beriladi. Ammo haqiqatan mavjud (real) detallarni payvandlash paytida jarayonga turli noqulay omillar ta'sir kilib, tanlangan rejim parametrlarini amalla o'zgartirib yuborishi mumkin. Bunday omillarga elektrod ish yuzasining yalpayishini, detallar qarshiligi va payvandlash konturining o'zgarishini, tarmoq, kuchlanishi, pnevmotarmoqdagi xavo bosimi o'zgarishini va hokazolarni ko'rsatish mumkin. Shu bois har bir aniq holda ushbu noqulay omillar ta'sirini kamaytirish, paramatrarni barqarorlashtirish yoki ularning avtomatik rootlanishi zarurligi masalasi hal qilib olinadi.

Nuqtali va chokli payvandlash qator o'ziga xos xususiyatlarga ega birikmalarning zichligi va atmosfera gazlaridan himoyalanishi ishonchlidir, bu esa legirlovchi elementlarning oksidlanishi yoki bug'lanib ketishiga deyarli barham beradi; jarayonning hamma bosqichlarida payvandlash joyida bosim yukori bo'ladi hamda sikl ichida uni o'zgartirish mumkin, natijada gaz tufayli yuz beradigan g'ovakdorlikka chek qo'yish, shuningdek qolliq kuchlanishlar qiymatini va ishorasini samarali boshqarish mumkin bo'ladi; metallning jadal siljishi yupqa sirqi katamlarning emirilishi hamda aralashib ketishiga yordam beradi; o'zak metalini legirlash qiyin bo'lsada, ammo mumkin; qizish muddati qisqa va termik ta'sir zonasini eng kalta: nuqtalarning cheka qismlarida zo'riqishlarning tqplanishi juda yuqori; payvandalsh sikli ichida oldindan va qayta qizdirish, qizish va sovish tezligini rostlash, payvandlash siklini butkul avtomatlashtirish imkoniyati bor.




1.2-rasm. Nuqtali payvandlashda kuch va tok siklogrammasi²⁵.

Amaliyotda uzellarning qalinligi, xossalari, shakli hamda muhimligiga, shuningdek payvandlash uskunalarining bor imkoniyatlariga qarab, nuqtali payvandlashda kuch va tokning quyidagi siklogrammalari qo'llaniladi:

- a) o'zgarmas payvandlash kuchi F_{pay} Bilan - 3 mm gacha qalinlikdagi metallarni nuqtali payvandlashda ko'proq qo'llaniladi;
- b) o'zgarmas payvandlash kuchi F_{pay} bilan va cho'kichlash kuchi F_r ni qo'yish bilan - qiziganda darz ketishga moyil qalin detallarni ollindan suyuq, qoplama (elim, lok, grunt) bilan qoplab payvandlashda;
- v) oldindan qisish F_{qis} va chuqichlash bilan - tirkishlarni bartaraf etish va chayqalib to'kilishlarning oldini olish uchun, shuningdek detallarni ollindan suyuq, qoplama (elim, lok, grunt) bilan qoplab payvandlashda;
- g) payvandlash kuchini bosqichma-bosqich oshirib borish ($F_{\text{pay I}}$ dan $F_{\text{pay II}}$ gacha) va cho'kichlash kuchi F_{ch} bilan - 4 mm dan qalin detallarni payvandlashda;
- d) qo'shimcha tok impulsi vositasida oldindan qizdirish bilan - payvandlash tirqishlarini yo'qotish va ichki chayqalib to'kilishlarning oldini olish uchun;
- e) keyin qizdirish bilan - qiziganda darz ketishga moyillikni kamaytirish, termik ishlovni amalga oshirish yoki F_{ch} qiymatini kichiklashtirish maqsadida;
- j) oldindan va keyin qizdirish bo'lgan uch impulsli dastur.

Payvandlash impulsining davomliligi va qiymatini mos ravishda rostlash orkali qattiq, yoki yumshoq rejim hosil qilinadi.

²⁵ H. Zhang, J. Senkara. Resistance welding. Fundamentals and application – CRC Press – 2016 – p.120



1.3-rasm. Turli mashinalardagi payvandlash toki impulsining shakllari:


a – o'zgaruvchan tok mashinalardagi; b – modulyasiyal o'zgarmas tok mashinalardagi; v – past chastotali tok mashinalardagi; g – tok ikkilamchi konturda to'g'rilanadigan mashinalardagi; d – kondensatorli mashinalardagi; (I_{pay} – oniy payvandlash toki; $I_{i,\text{pay}}$ – ishlayotgan payvandlash toki; $I_{\max \text{ pay}}$ – eng katta (maksimal) payvandlash toki; I_{\max} – eng katta sekin pasayish toki; t_{pay} – payvandlash tokining muddati (vaqt); - $t_{\text{kat.}}$ – tokning kattalashish muddati; $t_{\text{pas.}}$ – payvandlash tokning pasayish muddati).

Payvandlash toki kuchini taxminan hisoblash uchun asosiy ko'rsatkich elektrodlar oralig'ida ajralib chiqadigan Q_{EE} issiqlik bo'lib, u issiqlik balansi tenglamasiga muvofiq aniqlanadi:

$$Q_{\text{EE}} = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

bu erda: Q_1 - balandligi $2d$ va asosining diametri d_E bo'lgan ($d_E \approx d$) metall ustunchasini T_{erish} gacha qizdirishga sarfalanadigan energiya; Q_2 - o'zakni o'rabi turuvchi x_2 kenglikdagi halqa ko'rinishidagi metallni qizdirish uchun sarfalanadigan issiqlik; halqaning o'rtacha xarorati $0,25T_{\text{erish}}$ ga teng qilib olinadi, bunday harorat dellarning bir-biriga tegib turadigan ichki yuzasida hosil bo'ladi; Q_3 - issiqlikning elektrodlarda yo'qolishi bo'lib, elektrodlardagi x_3 balandlikdagi shartli silindrni o'rtacha T_E haroratgacha qizdirish bilan hisobga

olinadi. Tegish yuzasida harorat $T_{ED} \approx 0,5T_{erish}$, $T_E \approx 0,25T_{ED}$ deb hisoblab, $T_E \approx 0,125T_{ED}$ deb qabul qilish mumkin.



1.4-rasm. Payvandlash tokini hisoblash sxemasi.²⁶

Energiya Q_1 o'zak hajmidan katta metall hajmini T_{erish} gacha qizdirishga sarflanadi, bu esa yashirin metallning erish issiqligini hisobga olish imkonini beradi:

$$Q_1 = \frac{\pi d_3^2}{4} 2Sc \gamma T_{spuuu}$$

Q_2 ni hisoblashda haroratning sezilarli darajada ko'tarilishi o'zak chegarasidan x_2 oraliqda kuzatiladi, deb qilamiz kilchmiz, bu ko'tarilish payvandlash vaqtini metallning harorat o'tkazuvchanligiga bog'lik bo'ladi:

$$x_2 = 4\sqrt{at_{naü}}$$

Kam uglerodli pulatlar uchun $x_2 = 1,2\sqrt{t_{naü}}$ alyuminiy kotishmalari uchun $x_2 = 3,1\sqrt{t_{naü}}$ va mis uchun $x_2 = 3,3\sqrt{t_{naü}}$.

Agar halqaning yuzi $\pi x_2(d_3 + x_2)$ va balandligi 2 o'rtacha qizish harorati $T_{erish}/4$ bo'lsa, u holda taxminan

$$Q_2 = k_1 \pi x_2 (d_3 + x_2) 2Sc \gamma T_{spuuu} / 4$$

bo'ladi, bu erda $k_1 = 0,8$ - ushbu halqaning eni bo'yicha harorat murakkab tarzda taqsimlangani uchun halqaning o'rtacha harorati o'rtacha harorat $T_{ERISH}/4$

²⁶ H. Zhang, J. Senkara. Resistance welding. Fundamentals and application – CRC Press – 2016 – p.126

dan biroz past bo'lishini, chunki eng jadal qizigan qismlar halkaning ichki yuzasida joylashganini hisobga oluvchi koeffisient.

Issiqlikning elektrodlarda yo'qolishini issiqlik o'tkazuvchanligi evaziga elektrodning uzunligi $x_3 = 4\sqrt{a_s t_{naü}}$ va hajmi $\frac{k_2 \pi d_3^2 x_3}{4}$ dan $T_{Erish}/8$ gacha bo'lgan qismi qiziydi, deb qabul qilib baholash mumkin. k_2 koeffisient elektrodning shaklini hisobga oladi; silindrsimon elektrod uchun $k_2=1$, ish qismi konussimon va ish qismi yassi bo'lgan elektrodlar uchun $k_2=1,5$, ish qismi sferik elektrodlar uchun $k_2=2$. a_E - elektrod materialining harorat o'tkazuvchanligi. U holda

$$Q_3 = 2k_2 \frac{\pi d_3^2}{4} \cdot \frac{x_3 c_3 \gamma_3 T_{spuu}}{8}$$

bu erda s_E va γ_E - elektrod metalining issiqlik sigimi hamda zichligi.

Issiqlik balansining tashkil etuvchilari ma'lum bo'lsa, payvandlash toki Joule-Lens qonuni formulasidan hisoblab topiladi:

$$I_{naü} = \sqrt{\frac{Q_{33}}{m_R 2R_d t_{naü}}}$$

bu erda t_R - payvandlash jarayonida R_{EE} o'zgarishini hisobga oluvchi koeffisient. Kam uglerodli po'latlar uchun $t_R=1$; alyuminiy va magniy qotishmalar uchun $t_R = 1,15$; korroziyabardosh po'latlar uchun $t_R = 1,2$; titan qotishmalar uchun $t_R = 1,4$.

Misol. Kam uglerodli po'latdan olingan 4 mm qalinlikdagi listlarni ish qismining diametri 12 mm bo'lgan elektrodlar bilan nuqtali payvandlash dagi tok kuchi aniqlansin; payvandlash vaqt 1 sek. Po'lat likvidusi harorati $1500^\circ S$, s po'lat uchun $0,67$ $kJ/(kg \cdot K)$, mis uchun $0,38$ $kJ/(kg \cdot K)$, γ po'lat uchun 7800 kg/m^3 , miss uchun 8900 kg/m^3 , a po'lat uchun 9×10^{-6} m^2/sek , miss uchun 8×10^{-5} m^2/sek . Payvandlash jaraeni oxiridagi listlarning qarshiligi 58 $mk\Omega m$.

Ushbu hisoblash chiqaramiz:

$$Q_1 = (\pi 12^2 \cdot 10^{-6} / 4) \cdot 2 \cdot 4 \cdot 10^{-3} \cdot 0,67 \cdot 7800 \cdot 1500 \approx 7 \text{ kJ.}$$

$k_1=0,8$ va $x_2 = 4\sqrt{9 \times 10^{-6} \times 1} = 1,2 \times 10^{-3}$ bo'lganda Q_2 ni aniqlaymiz:

$$Q_2 = 0,8 \cdot 3,14 \cdot 12 \cdot 10^{-3} \cdot (12 \cdot 10^{-3} + 12 \cdot 10^{-3}) \cdot 2 \cdot 4 \cdot$$

$$\cdot 10^{-3} \cdot 0,67 \cdot 7800 \cdot 1500 / 4 \approx 11,3 \text{ kJ}$$

$k_2 = 1,5$ va $x_3 = 4\sqrt{8 \cdot 10^{-6} \cdot 1} = 3,6 \cdot 10^{-3}$ bo'lganda Q_3 ni aniqlaymiz:

$$Q_3 = 2 \cdot 1,5 \cdot (3,14 \cdot 12^2 \cdot 10^{-6} / 4) \cdot 36 \cdot 10^{-3} \cdot 0,38 \cdot 8900 \cdot 1500 / 8 \approx 7,7 \text{ kJ}.$$

U holda $Q_{EE} = 7 + 11,3 + 7,7 = 26 \text{ kJ}$,

$$I_{pay} = \sqrt{26000 / (1 \cdot 58 \cdot 10^{-6} \cdot 1)} \approx 21 \text{ kA}$$

1.2. Chokli kontaktli rejimlarini hisoblash zamonaviy yondoshuvlari

Chokli payvandlash rejimiga I_{pay} , t_{pay} , t_{pay} , F_{pay} , V_{pay} ba`zan F_{ch} , t_{ch} , shuningdek roliklar ish yuzasining ulchamlari (f_i , R_i , D_i) kiradi.

Chokli payvandlashda payvandlash tokining kuchi nuqtali payvandlashdagidan 15-20 % katta bo'ladi, bunga payvandlash rejiminining ancha qattiqligi (payvandlash vaqtini kam) va qisman, shuntlanish sabab bo'ladi. Ammo qizish joyi kengroqligi tufali metallning qizishga qarshiligi kamayadi va kamroq muddatli implus Bilan, chayqalib to'kilishlarsiz payvandlash imkoniyati paydo bo'ladi. Payvandlash kuchi taxminan nuqtali payvandlashdagidek belgilanadi.

Chokli payvandlash rejiminining muhim parametri payvandlash t_{pay} impul'slari bilan payvandlash sikli vaqtini $t_s = t_{pay} + t_t$ orasida nisbat bo'lib, u odatda $t_{pay} / t_s = 0,15-0,85$ nisbat bilan baholanadi:

$t_{pay} / t_s < 0,5$ – kam uglerodli po'latlarni payvandlashda;

$t_{pay} / t_s = 0,5$ - o'rtacha uglerodli po'latlarni payvandlashda;

$t_{pay} / t_s = 0,4-0,6$ – zanglamaydigan issiqqa chidamli po'latlar va titan qotishmalarini payvandlashda;

$t_{pay} / t_s < 0,5-0,85$ – himoya qoplamali po'latlarni payvandlashda;

$t_{pay} / t_s = 0,15-0,35$ – alyuminiy qotishmalarini payvandlashda.

Payvandlash tezligi (m/min) f nuqtalarining talab etiladigan bir-birini qoplash kattaligini va ular o'rtaсидаги oraliq (qalam) t_Q nihisobga olingan holdda tanlanadi:

$$v_{naii} = 0,06 \frac{t_k}{t_{naii} + t_T}$$

bu erda: $t_k = l(1 - \frac{f}{l})$; t_{pay} va t_T – mos ravishda tok impulsning va to'xtam (pauza)


ning davomligi, sek.

Payvandlash tezligining eng yuqori kiymatlari qizish va kristallanish tezligi bilan cheklangan. Shu sababli payvandlashning yuqori tezligini saqlab turish uchun t_{pay} va t_T ni kamaytirishga harakat qilinadi. Qizish va kristallanish sekinlishi munosabati Bilan metallning qalinligi ortganda v_{pay} kamaytiriladi. Aynan shu sababli, issiqlik o'tkazuvchanligi yuqori bqlgan metallarni quyidagi turli sikllar bilan amalga oshiriladi:

a) I_{pay} ni uzlusiz ulash, roliklarni uzlusiz aylantirish (siljish) S_V , o'zgarmas F_{pay} bilan – yupqa listlardan yasalgan konstruksiyalarni payvandlash uchun. Tokni uzlusiz ulash payvandlash tezligini keskin oshirishga imkon beradi. Ammo birikmalar sifati va roliklarning damliligi pasadi;

b) I_{pay} ni uzlukli ulash, roliklarni uzlusiz aylatirish S_V , o'zgarmac bilan - impulslar orasidagi tuxtam (pauza) vaqtida t_T vaqt ichiga roliklar va detallar qisman sovishga ulguradi, shu bois roliklarning chidamliligi ortadi, termik ta'sir joyining eni torayadi, qoldiq deformasiyalar kamayadi;

d) I_{pay} ni uzlukli ulash, roliklarni uzlukli (qadam-baqadam) ayl aylantirish S_V , o'zgarmas F_{pay} yoki chokni cho'kiclash F_{ch} bilan - katta uzunlikdagi yirik detallarni payvandlashda. Tok o'tkazish paytida roliklarni to'xtatish detallar va roliklarning ish yuzasi jadal sovishiga yordam beradi. Tegish joylari barqarorlashadi, roliklarning sirpanishi barham topadi, elektrod-detal tegish joyidagi harorat pasadi, elektrod va detal metalining o'zaro kimyoviy ta'sirlashuvi kamadi. Elektrodlarning chidamliligi ortadi. Bundan tashqari, roliklarni to'xtatish F_{ch} ni qo'yish imkonini beradi.




1.5-rasm. Chokli payvandlashdagi kuch va tok siklogrammalari.²⁷

1.3. Kontaktli payvandlash elektrodlarni o'rGANISH

Elektroddlar va roliklar uchta asosiy qismi: ish qismi 1, o'rta 2 va o'tqazish qismi 3, shuningdek sovitish kanallari 4 dan iborat.


²⁷ H. Zhang, J. Senkara. Resistance welding. Fundamentals and application – CRC Press – 2016 – p.126



1.6-rasm. Elektrodlarning tuzilishi.²⁸

Ish qismi l_I uzunlikdagi va D_d diametrli sarflanadigan qism bo'lib, uzoq muddat ishlatish jarayonidani qayta-qayta chorxlash mumkin. Yangi elektrodlarda $l_I = (0,7-0,8)D_E$ bo'ladi. Konussimon ish qismining burchagi $\alpha = 30^\circ$.

Burchak kattalashsa, ish yuzasi tezroq ezilishi natijasida elektrodlarning chidamliligi pasayadi. Burchak kichiklashganda esa hatto kichik deformasiyalarda ham d_E ning o'lchamlari o'zgarishi ortadi.



1.7-rasm. Elektrodlar I va roliklar II ning ish qismi shakllari:

a – IYu sferasimon bo'lgan sferasimon; b – IYu radiusi bo'lgan sferasimon; d – IYu silindrdsimon bo'lgan konussimon; e – IYu silindrasimon bo'lgan to'rtburchak.

Ish qismida ish (teguvchi) yuzasi (IYu) bo'lib, u detallar bilan bevosita mexanik va elektr kontakt bo'lismagini ta'minlaydi. IYu ning shakli va o'lchamlari elektrodlarning muhim texnologik tavsifi hamda payvandlash rejimi parametri hisoblanadi. Bunday yuzanining shakli detalning payvandlash joyidagi shaklida mos bo'lmosg'i kerak.

²⁸H. Zhang, J. Senkara. Resistance welding. Fundamentals and application – CRC Press – 2016 – p.260


List detallarni payvandlashda IYu ning boshlang'ich shakli yassi (roliklarda silindrsimon) yoxud sferik (roliklarda radial) bo'ladi. Birinchi holda ish yuzanining shakli R_E , R_I bilan, ikkinchi holda esa diametr d_E yoki kenglik f_I bilan tavsiflanadi.

Konussimon qilib charxlangan yassi shakli ish yuzasi deformasiya qarshiligi σ_D^* yuqori bo'lgan metallar (po'latlar, issiqqa chidamli po'latlar, massa ko'chishga moyil bo'limgan metallar) po'latlar, nikel, titan qotishmalari uchun qo'llaniladi.

Sferik shakldagi ish yuzasidan qizigan darzlar va bo'shliqlar hosil qilishga moyil σ_D^* yuqori bo'lgan metall (alyuminiy, magniy va miss qotishmalari) uchun foydalilaniladi.

Elektrod korpusiga katta siqish kuchlari va toklar ta'sir qiladi, ammou ish yuzasiga qaraganda kamrok kiziydi. D_E o'lchamlari standartlashtirilgan: 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm. Korpusning diametri $D_E = (0,015-0,03)$ F nisbatan kelib chiqqan holda eng katta kuchi F ga qarab tanlanadi.


Roliklaring qalnligi s_r odatda ish yuzasini eni f_I dan 2-3 baravar katta bo'ladi. O'rtacha va katta quvatli mashinalarda roliklar diametri D_r 100-400 mm ni tashkil etadi.



1.8-rasm. Chokli mashinalar elektrodlari.

Elektrodning konussimon quyruq qismi elektrod tutkichning konussimon teshigi bilan mexanik va elektr kontakt ishonchli, tutashmaning zich va ajratib olish oson

bo'lishini ta`minlashi kerak. Konussimonlik eletkrodning diametr iva siqish kuchiga qarab belgilanadi: $D_E > 25$ hamda $R > 15 \text{ kN}$ da esa 1:5 bo'lmg'i lozim.



1.9-rasm. Shakldor va maxsus elektrodlar²⁹

Elektrodlar tuzilishiga ko'ra to'g'ri, shakldor va maxsus xillariga ajratilishi mumkin. To'g'ri elektrodlar nisbatan oddiy, texnologiyabop va qattiq bo'ladi. Ulardan payvandlash joyi qulay bo'lgan hollarda foydalaniladi. Shakldor elektrodlar payvandlash qiyin bo'lgan joylarda ishlatiladi.

Ishlatish paytida elektrodlarning ish yuzasi siklik qizishga (ko'pincha $400 - 700^{\circ}\text{S}$ gacha), yuqori haroratlarda zarbdan ezilishga, massa ko'chish tufayli ifloslarishga duchor bo'ladi.

Dastlabki ikki omil boshlang'ich d_E va ish yuzasining yuzi asta-sekin kattalashishiga sabab bo'ladi. Ma`lum miqdordagi nuqtalar n_{kr} payvandlab bulingandan keyin ish yuzasi fojiali tarzda eyila boshlaydi va deformasiyalangan yuzada darzlar, bo'shliqlar paydo buladi, deformasiyaga qarshiligi pasayadi. Payvand birikmalarining o'lchamlari keskin kichiklashadi. IYu ning ifloslanishi qarshilik ortishiga va elektrondning tegish joyi oldida harorat ko'tarilishigi, binobarin, massa ko'chish faollashuvi hamda yuzaning yorilishiga olib keladi.

Elektrod va roliklarning chidamliligi ularning asosiy sifat ko'rsatkichi bulib, pirovardida ikki omil: ma`lum miqdorda nuqtalar payvandlanganda d_E , f_I , R_E , R_I ning o'zgarmasligi joiz chegaralarda saqlanish muddati va ish yuzasining tozaligi joiz chegaralarning saqlanish muddati bilan tavsifланади.

Elektrod va roliklarning chidamliligi d_E , f_I 20% gacha kattalashganda nuktalar soni n_{KR} va chokning uzunligi l_{kr} bilan baholanadi.

²⁹ H. Zhang, J. Senkara. Resistance welding. Fundamentals and application – CRC Press – 2016 – p.128

Ish yuzasini kritik o'lchamlari andozalar bilan aniqlanadi.

Elektrodlarning chidamliligi ko'ppgina omillar: elektrod qotishmalariga, elektrod-detal tegish joyidagi haroratga va sovitish tizimiga, payvandlash rejimi, payvandlanadigan metallarning xossalariga, elektrodlarni tayyorlash hamda ishlatish usuliga bog'lik.

Elektrodlar chidamliligini oshirishning muhim sharti elektrod-detal tegish joyidagi haroratni pasaytirishdan iborat. Bu harorat payvandlash jarayonida tez o'zgarib, tok impulsining oxirida eng katta (maksimal) qiymatga (T_{max}) etadi, to'xtam vaqtida esa T_{min} gacha pasayadi. Payvandlash jarayonida bu haroratlar asta-sekin, to issiqliq muvozanatiga etgunga qadar ko'tarib boradi. Eng yuqori haroratlar eng xavflidir. Ularni elektrodlarni ichki, aralish va tashqi usullarda sovitish orqali pasaytirishga harakat qilinadi.

Elektrod va roliklarning materiallari yuqori darajada issiqliq hamda elektr-o'tkazuvchan bo'lmosh'i darkor (elektrod-detal tegish joyidagi harorat pasayishi, elektr quvvati sarfi kamayishi va detallar parron erishining oldi olinishi uchun). Ularning issiqqa chidamliligi, qattiqligi va qayta kristallanish. Harorati nisbatan yuqori (materialarning mustahkamligi va ish yuzasining ezilish jarayoni sekinlashishi uchun), shunigdek massa ko'chishga moyilligi kam bo'lishi (ish yuzasining ifloslanishga chidamliligi oshirish uchun) kerak.

Konstruksion metallar ichida elektr o'tkazuvchanligi eng yuqori bo'lgan miss deyarli barcha elektrod qotishmalari uchu nasos vazifasini o'taydi. Ammo afsuski, misning issiqqa chidamliligi, qattiqligi uncha yuqori emas va qayta kristallanish harorati past. Bu xossalarni turli usullar bilan: parchinlash, legirlangan holda qattiq eritma hosil qilib ortiqcha fazalar dispers zarralarini o'ta to'yungan qattiq eritmadan ajratib olib, donalar chegaralarida qiyin eriydigan sinch yuzaga keltirib, misni ichkaridan oksidlab oshirishga to'g'ri keladi.

Sovuq holatdagi deformasiyadan yuzaga keluvchi effekt faqat $(0,3-0,5)T_{erish}$ haroratgacha, misni legirlash tufayli mustahkamlanish esa $(0,4-0,6)T_{erish}$ gacha saqlanib turadi.

Legirlash uchu nasosan Cd, Cr, Ag, Co, Ni ishlatiladi. Qayta kristallanish (rekristallizasiya) harorati va qattiqliq oz-ozdan Ti, Be, Zr, Al, B, Si qo'shimcha

ravishda oshiriladi. Legirlovchi elementlar miqdori oshishi bilan misning elektr va issiqlik o'tkazuvchanligi kamayadi. Shu sababli legirlovchi elementalarning umumiy miqdori odatda 2% dan oshmaydi.

Alyuminiy, magniy va miss qotishmalarini payvandlash uchun sovuq holatda chuzilgan M1 markali miss xamda kotishmalar ishlataladi, ular nagartovkalab mustahkamlanadi (БрКд1, БрСр), elektr o'tkazuvchanligi eng yuqori, ammo qattiqligi va rekristallizasiya harorati eng past bo'ladi.

Pulatlar, titan qotishmalarini payvandlash uchunelektro o'tkazuvchanligi kam, birok rekristallizasiya harorati yuqori bo'lgan elektrod qotishmali (МЦ5Б, БрХКд, БрХСр, МС2, МС4, БрНБТ) dan foydalilanadi. Bular dispersion qattqlashuvchi qotishmalar bo'lib, ayrimlarida donalar chegaralari bo'ylab qiyin eriydigan skelet bo'ladi. Termomexanik ishlov berish (toblash, sovuq holatda deformasiyalash va bo'shatish) orqali mustahkamlanadi. Vol`framning miss bilan (elkonayt), vol`fram karbidining miss bilan (HB 490) kompozisiyasidan olingan qumoq-qumoq kukunlar, shuningdek vol`fram va molibden qotishmali alohida guruhni tashkil qiladi. Ularning qattiqligi va issiqliga chidamliligi eng yukori, lekin elektr o'tkazuvchanligi past (~30%) bo'ladi. Ular odatda relefli payvandlashda, turli qalinlikdagi va har xil nomlardagi detallarni, shuningdek miss, kumushni nuqtali payvandlashda ishlataladi.

1.1-jadval

Elektrod qotishmalarining tarkibi va xossalari

Elektrod qotishmasi va uning markasi	Tarkibi, %	Misning elektro o'tkazuvchanligiga nisbatan elektr o'tkazuvchanligi, %	Kristallanish boshlanish harorati, °C	Ishlov berilganda n keyingi qattiqiliqi, NV
M1 markali sovuq holatda cho'zilgan mis	100 Cu	98	200	80
1 markali kadmiyli bronza (MK)	0,9-1,2 Cd, qol. Cu	85-90	300	100-115
БрСр markali misning kumush bilan qotishmasi	0,07-0,12 Ag, qol. Cu	97-99	360	95-100
БрХКд 0,5-0,3 markali	0,25-0,5 Cr,	83-85	370	110-125

xrom-kadmiyli bronza (MS5B)	0,2-0,35 Cd, qol. Cu			
БрХ markali xromli bronza	0,4-1,0 Cr, qol. Cu	80-82	400	120-140
БрХКд markali xromli bronza	0,3-0,5 Cr, 0,2- 0,5 Cd, qol. Cu	80-82	420	130-150
БрХСр markali xromsirkoniyl bronza, 0,6-0,05	0,3-0,8 Cr, 0,03-0,15 Zr, qol. Cu	78-80	500	140-160
БрНБТ markali nikel- berilliyl bronza	1,4-1,6 Ni, 0,2- 0,4 Be, 0,05- 0,15 Ti, qol. Cu	50-55	510	170-240
МС2 markali nikel- kremniyli bronza	1,5-1,8 Ni, 0,4- 0,6 Si, 0,15-0,3 Mg, qol. Cu	45-50	520	150-180
МС4 kotishmasi	0,4-0,7 Cr, 0,1- 0,25 Al, 0,1- 0,25 Mg, qol. Cu	75-80	380	110-135
ВМ elkonayti	35-80 W, qol. Cu	20-45	1000	100-250
Volfram	100W	30-32	1000	400-500
ВМ1, ВМ2 molibden qotishmasi	98-99 Mo	34-37	900	220-300

Nazorat savollari:

1. Payvandlash rejimi deganda nimani tushunasiz?
2. Payvandlashning kattiq va yumshoq rejimlari deb nimani aytiladi?
3. Nuqtali payvandlash rejimiga qaysi parametrlar kiradi?
4. Chokli payvandlash rejimiga qaysi parametrlar kiradi?
5. Elektrodlar nimaga mo’ljallagan?
6. Elektrodlarning chidamliligi deganda nimani tushuniladi?

Foydalanimanligi adabiyotlar:






1. N. Zhang, J. Senkara. Resistance welding. Fundamentals and application – CRC Press – 2016 – 446 p.
2. K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- 196 p
3. J. Norrish. Advanced welding processes – N.Y.: IOP published limited, 2002

2- amaliy mashg'ulot: Relefli va uchma-uchli kontaktli payvandlash zamonaviy texnologiyasi va jihozlarining

Ishdan maqsad: Relefli va uchma-uchli kontaktli rejimlarini hisoblash hamda payvandlash elektrodlarni o'rganish.


2.1. Relefli kontaktli rejimlarini hisoblash hisoblashning zamonaviy tendentsiyalari.

Sovuqlayin shtamplab olingen turli shakldagi relefli list materialardan birikmalarni relefli ustma-ust payvandlab hosil qilish eng keng ko'lamma tarqalgan.³⁰

Ustma-ust birikma	Po'lat listdagи shtamplangan releflar	
	O'tqazilgan releflar	
		
		
		
		
		
		
		
		

³⁰ K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- p.83

T-simon birikmalar	O'tkir qirrali Sferasimon	
Xochsimon birikmalar		
Qistirmali birikmalar		




2.1-rasm. Relef turlari.

Odatda dumaloq relefdan foydalaniladi, u qizish chog'ida payvandlash kuchlarini qabul qilish uchun zarur bikrlikni ta`minlaydi. Bunday birikmada qizish va keyin nuqta quyma o'zagining shakllanishi chetdan markazga tomon bir tekis yuz beradi. Bunday releflar uchun mo'ljallangan asboblarni tayyorlash va ta`mirlash oson. Dumaloq releflar sonini oshirish mumkin bo'limgan va uchma-uch birikmaning o'lchamlari chegaralangan holarda payvandlash yuzini kattalashtirish uchun uzunchoq, shakldagi releflar qo'llaniladi. Zich birikmani halqasimon rellef ta`minlaydi. Mahkamlash buyumlarini tayyorlashda relefvari sovuqlayin hosil qilinadi. Bunday relefarda chuqurchalar bo'lmaydi va ular payvandlashda siqish kuchlarini yaxshiroq qabul qildi. Bunday relefarni listda ham chuqurchalarsiz hosil qilish mumkin. By turdag'i rellef qalinligi kichik detallarni hamda egiluvchan metallar va qotishmalardan tayyorlangan detallarni payvandlashda qo'llaniladi.

Zich birikmalar uchun qo'llaniladigan o'tqir qirrali releflar alohida guruhni tashkil qiladi. Bu T-simon birikmalar kata guruhining bir turidir. Bunday birikmada halqasimon rellef teshiklarning ichki qirralaridan biri Bilan detallning teshik o'qiga burchak ostila joylashgan tashqi tekisligi orasida hosil bo'ladi. Amaliyotda keng ko'lamda qo'llaniluvchi T-simon birikmalarning boshqa guruhini detallaridan biri bilan boshqa detalining keng yuzasida payvandlanadigan buyumlar tashkil etadi. Agar detallardan biri sterjenden iborat bo'lsa, u holda uning uchi to'liq, payvandlanadi. Zarur rellef sterjenning oxirida (uchida) yoki payvandlanadigan tekislikda hosil kilinishi mumkin. Quvur va tekislikni yoki ikkita quvurni payvandlashda, shuningdek releflar list uchida joylashgan yoxud detal tekisligida

payvandlab hosil qilingan listlarni payvandlashda ham ana shunday birikmadan foydalaniishi mumkin. Relefli birikmalarga simlar, sterjenlar yoki quvurlarning xochsimon birikmalarini kiradi. Bunday birikmada relefni detalning tabiiy shakli hosil qiladi. Mustahkamligini oshirish uchuy payvandlash joyida quvur deformasiyalanadi. Ustma-ust va T-simon birikmalardagi payvandlanadigan detallar orasida joylashuvchi kistirma-konsentratorlar o'ziga xos releflar sanaladi. Ular qalinligi katta detallarni payvandlashda, shuningdek shtamplab yoki visadkalab releflar hosil qilish qiyin bo'lgan hollarda qo'llaniladi. Qistirma payvandlash joyini legirlashi mumkin.

Relefli payvandlashda birikmalar erigan o'zakli va qattiq holatda bo'lishi mumkin. Shtamplangan relefлari bo'lagan list metallar ojatda o'yma o'zakli qilib biriktiriladi, vahonlanki qattiq holatda payvandlashda bu turdagи birikmalarining mustahkamlik ko'rsatkichlari ancha yuqori bo'ladi. Bunga payvandlash joyining radial yo'naliшhda jadal plastik deformasiyalishi sabab bo'ladi.



2.2-rasm. Releflar shakli.

Shtamplangan dumaloq relefлarning diametri d_r va balandligi h_r ni quyidagi o'zaro nisbatlardan foydalaniib, detalning qalinligi δ ga bog'lik holda taxminan hisoblab topish mumkin:

$$d_r = 2\delta + 0,75; \quad h_r = 0,4\delta + 0,25.$$

Bu holda birikmaning quyma o'zagi diametri $d = (1,2 - 1,5)d_r$ bo'ladi.

2.2. Uchma-uchli kontaktli rejimlarini hisoblash

1. **Karshilik bilan payvandlashda** sifatli birikma hosil bo'lishi uchun asosiy e'tibor uchlar va detallarning bir tekis qizishiga hamda oksid paodalarining emirilishi va yo'qotilishini eng ko'p darajada ta'minlovchi metalning bir tekis defoomasiyalishiga

qaratiladi. Rejimning aoosiy parametrlari payvandlash toki I_{pay} yoki tokning zichligi j , tokning oqish vaqtini t_{pay} , boshlang'ich siqish kuchi F_b hamda tir kuchi $F_{\text{cho'k}}$ (mos ravishda boshlang'ich bosim R_b va cho'kish bosimi $R_{\text{cho'k}}$), payvandlash paytida detallarning qisqarishi Δ_{pay} , o'rnatish uzunligi l dir.

j va t ni aniqlash uchun empirik formuladan foydalaniladi⁶


$$j \sqrt{t_{\text{na}}^{\text{a}}} = k \cdot 10^3$$

bu erda k – po'latlar uchun 8 – 10, alyuminiy uchun 20, miss uchun 27 teng koefisient.

j haddan tashqari kata bo'lganda chayqalib to'kilish yuz berish mumkin. t_{pay} ning kamayishi detallning kesimi bo'yicha qizishi notekis bo'lishiga olib keladi, ortish esa oksidlash jarayonlari kuchayishiga olib keladi. R_b kichik bo'lsa, detallarning qizish osonlashadi, ammo chayqalib to'kilishlar yuz berishi va detallar uchlarining oksidlanishi kuchayishi mumkin. $R_{\text{cho'k}}$ ning ortishi detallarning plastik deformasiyasini oshiradi, oksidlarning emirilish va yuzaning yangilanish jarayonlarini faolashtirishadi.

Kam legirlangan po'latlarni payvandlashda esa 100 – 150 MPa bo'ladi.

Ixcham kesimlarni payvandlashda eng kichik o'rnatish uzunligi l odatda payvandlanadigan detallraning diametriga yoki uch-to'rt baravar qalinligiga teng bo'ladi. l ning oshishi detallarning qiyshayishiga, turg'unligi yo'qolishiga olib kelish mumkin. l ning qiymati kichik bo'lganda payvandlash joyiga issiqlikning elektrodlarga o'tib ketishi kuchli ta'sir qiladi.



2.3-rasm. Uchma-uch payvandlashdagi o'rnatish uzunligi:³¹

a –eritib payvandlashda; b –karshilik bilan payvandlashda.

³¹ H. Zhang, J. Senkara. Resistance welding. Fundamentals and application – CRC Press – 2016 – p.357

2. Eritib payvandlashda rejimining elektr parametrlari metallning issiqlik o'tkazuvchanligi va erish haroratiga bog'lik bo'lib, asosan erish tezligi Bilan aniklanadi, bu tezlik ham metallning gazlar bilan o'zaro ta'sirlashish aktivligini, shuningdek payvandlanadigan detallarning kesimini inobatga olingan holda beriladi.

Eritib payvandlashda:

1) uchlari erishi uchun detallarning qizishini va oksidlarni yo'qotish hamda payvandlash joyi yaqinida noqulay tuzimalar vujudga kelishining oldini olish maqsadida detallarning deforasiyalanishini ta`minlashga;

2) bir tekis erigan metall qatlamini shaklantirish, oksidlanishning oldini olish va detallar uchlari yuzalaridagi relef qulay bo'lishi uchun cho'ktirish oldidan erish jadalligi mahalliy bo'lishini ta`minlashga;

3) detallar uchlarining metali barvaqt sovishining va uchma-uch birikmada oksidlar tiqilib qolishining oldini olish uchun detallarning etarlicha ktta tezlikda deformasiyalanishini ta`minlashga harakat qilinadi.

Rejimning asosiy parametrlari: erish tezligi v_{erish} , erish paytida tokning zichligi Δ_{erish} , erishga qo'yim Δ_{erish} , erish vaqtি t_{erish} , cho'kish kattaligi $\Delta_{cho'k}$, cho'kish tezligi $v_{cho'k}$, tok ostida cho'kish davomligi $t_{t.cho'k}$, tok ostida cho'kish kattaligi $\Delta_{t.cho'k}$, cho'kish kuchi $R_{cho'k}$ yoki cho'kish bosim $R_{cho'k}$, detalning o'rnatish uzunligi l . Mashinaning salt yurish kuchlanishi U_{20} va uni o'zgartirish dasturi ham beriladi.


Impulsli chastotasi f_{teb} va amplitudasi A_{teb} ham ko'rsatiladi. Qizdirish holda eritib payvandlashda qizdirish harorati $T_{qizd.}$, qizdirish davomliligi $t_{qizd.}$, qizdirish impulsleri soni n va ularning davomliligi $t_{imp.}$, qizdirishga qo'yim Δ_{qizd} beriladi.

Erish tezligi v_{ERISH} detallarga haroratning muayan tarzda taqsimlanishi shartidan kelibchiqib tanlanadi. Cho'qtirish oldidan detallarning uchlari bir tekis qizishi uchun erishining oxirgi tezligi $v_{o.erish}$ ancha oshiriladi. Kesim bo'yicha qizish bir tekis bo'lishi, haroratning detallar bo'ylab eng maqbul tarzda taksimlanishi va ularning uchlarida erigan metall katlamtyuziga kelishi erishga qoldiriladigan qo'yim Δ_{erish} ga bog'lik. Odatda Δ_{erish} payvandlashga qoldiriluvchi umumiy payvandlashda Δ_{erish} 2-3 barobar kamaytiriladi.

Tokning zichligi Jerish barqaror erish jarayonini ta`minlamog'i lozim. U metallning λ va v_{erish} ortishi bilan oshadi, qizdirib payvandlashda, shuningdek kata kesimli detallarni payvandlashda kamayadi.

Cho'kishga qo'yimi $\Delta_{cho'k}$ uchma-uch birikmadan qizigan metall va oksidlarning yo'qotish shartidan kelib chiqib tanlanadi:

$$\Delta_{m,qyK} = (0,5 - 0,8)$$



2.4-rasm. Payvandlash jarayoning siklogrammasi:

a – eritib uchma-uch payvandlash. b – qizdirgan holda uchma-uch.

Cho'kish bosimi $R_{cho'k}$ payvandlanadigan metallning xususiyatlari va detallarning qizish darajasiga qarab tanlanadi. Uzluksiz eritib payvandlashda:

$R_{cho'k} = 60-80 \text{ MPa}$ - kam uglerodli po'lat uchun;

$R_{cho'k} = 100-120 \text{ MPa}$ - ko'p uglerodli pulatlar uchun;

$R_{cho'k} = 150-220 \text{ MPa}$ - austenitli po'latlar uchun;

$R_{cho'k} = 120-150 \text{ MPa}$ - alyuminiy qotishmalari uchun.

Cho'kish tezligi $v_{cho'k}$ uning vaqtida metallning oksidlanishga va uchma-uch birikmadan oksidlar hamda qizigan yo'qotilishiga ta'sirini inobatga olingan holda tanlanadi:

- $V_{cho'k} = 20-30 \text{ m/sek}$ - cho'yan uchun;
 $V_{cho'k} = 60-80 \text{ m/sek}$ - kam uglerodli po'latlar uchun;
 $V_{cho'k} = 80-100 \text{ m/sek}$ - ko'p legirlangan po'latlar uchun;
 $V_{cho'k} = 150-200 \text{ m/sek}$ - alyuminiy qotishmalari va boshqa oson oksidlanuvchi uchun.

Salt yurishi kuchlanishi U_{20} ning barqaror erishini ta`minlovchi eng kichik qiymati tanlanadi.

Detallarning o'rnatish tezligi:

$$2l = \Delta_{spuuu} + \Delta_{qyk} + \Delta_o$$

bu erda Δ_0 – qismalar o'rtasidagi oxirgi (yakuniy) oraliq. Odatda dumalok sterjenlar va qalin devorli quvurlarni payvandlashda $l=(0,7 \div 1)d$ bo'ladi, bu erda d – payvandlanadigan detallarning diametri.

Qizdirgan holda eritib payvandlashdagi **qizdirish harorati** $T_{qizd.}$ Payvandlanadigan detallarning kesimi va metaliga qarab tanlanadi:

$T_{qizd.} = 800-1000^0S$ - konstruksion metallardan yasalgan 10000 mm^2 gacha kesimli detallarni payvandlashda;

$T_{qizd.} = 1000-1200^0S$ - konstruksion metallargan ishlangan, kesimi $10000-20000 \text{ mm}^2$ gacha bo'lgan detallarni payvandlashda;

$T_{qizd.} = 1100-1350^0S$ - qiyin qoliplanadigan (shakl oladigan) austenitli po'latlardan tayyorangan detallarni payvanlashda.

Qizdirish vaqtி $t_{qizd.}$ detallar kesimining yuzi kattalashish bilan, $500-1000 \text{ mm}^2$ kesimli detallarni payvandlashda bir necha sekunddan $15000-20000 \text{ mm}^2$ kesimli detallarni payvandlashda bir necha minutgacha ortadi.

Qizdirish impulslarining davomliligi $t_{imp.}$ odatda 1-8 sek. ni tashqil etadi, qizdirishga qo'yim $\Delta_{qizd.}$ esa detallarning kesimi hamda payvandlanadigan metallning xossalariiga qarab 1-12 mm atrofida o'zgaradi.

Detallarni siqish kuchi F_{siq} cho'ktirish paytida detallar jag'larda sirpanishining oldini olish shartdankelib chiqib, detallar bilan jag'lar o'rtasidagi ishqalanish koeffisientlari f_1 va f_2 yoki siqish koeffisientiga k_{siq} tanlanadi:


$$F_{cuk} = \frac{F_{qyk}}{f_1 + f_2} = k_{cuk} F_{qyk}$$

bunda uglerodli po'latdan qilingan quvurlar va chiviqlar uchun $k_{\text{si}}k = 1,5 - 2$, xrom-nikel` po'latdan quvur hamda chiviqlar uchun $2,2 - 3,2$, kimyoviy ishlov berilmagan (xurushlanmagan) po'lat listlar uchun $2,3 - 3,2$, kimyoviy ishlov berilgan po'lat listlar uchun $2,7 - 3,5$.

Jag'lardagi tishlar $k_{\text{si}}k$ ni 0,8-1 gacha kamaytiradi.


Legir po'latlarni tejash uchun uchma-uch payvandlashdan sanoatda prokatdan uzun buyumlar, tutash shakldagi oddiy tanavorlar va detallardan murakkab detallar (qirquvchi asboblar, dvigatellar klapanlari va b.) tayyorlashda keng ko'lamma foydalaniladi.

Detallarning shaqli ularni mashina jag'larida (elektrodlarda) puxta mahkamlab qo'yishni ta`minlamog'i lozim. Ikala tanavor bir tekis qizishi va bir xil plastik deformasiyalanishi uchun zarur sharoit yaratilishi, tanavorlarning shakli hamda o'lchamlari taxminan bir xil qilib tanlanishi kerak. Ularning diametrlaridagi farq 15% dan, qalinligidagi tafovut esa 10% dan oshmasligi darkor.




2.5-rasm. Kontaktli uchma-uchli qarshilik bilan payvandlash uchun detallar uchlarining shakli:

a – tekis yuza (aniq moslashni talab qiladi); b – halqsimon chiqiq (mahalliy issiqlik ajralib chiqishini ta`minlaydi va uchma-uch birikish joyiga havo kelishini cheklaydi); v – d – konus yoki sfera (qizishni mahalliylashtiradi).



2.6-rasm. Kontaktli uchma-uchli eritib payvandlash uchun detallar uchlarining shakli.³²

Uchma-uch payvandlash mashinalarining jag'lar (elektrodlari) detallarga tok, siqish kuchlarini keltiribgina qolmasdan, balki cho'ktirishda detallarni sirpanishdan saqlab turadi ham. Jag'larning shakli payvandlanadigan detallarning shakliga bog'lik.



2.7-rasm. Uchma-uch payvandlash mashinalarining jag'lari.³³

Jag'larning uzunligi shunday tanlanadiki, payvandlanadigan detallarning o'qdoshligi ta`minlanadigan va cho'ktirishda ular sirpanishining oldi olindigan bulsin. d diametrli quvurlar va sterjenlarni payvandlashda u (3-4)d ni, tilimlarni payvandlashda esa kamida 10s ni (s – tilimlarning qalinligi) tashkil etadi.

Nazorat savollari:

1. Relefli payvandlab olinadigan birikmalarining asosiy konstruktiv qismlarini aytib bering.
2. Qarshilik bilan uchma-uch payvandlash rejimiga qaysi parametrlar kiradi?
3. Eritib uchma-uch payvandlash rejimiga qaysi parametrlar kiradi?

Foydalilanilgan adabiyotlar:

1. N. Zhang, J. Senkara. Resistance welding. Fundamentals and application – CRC Press – 2016 – 446 p.
2. K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- 196 p
3. J. Norrish. Advanced welding processes – N.Y.: IOP published limited, 2002

³² H. Zhang, J. Senkara. Resistance welding. Fundamentals and application – CRC Press – 2016 – p.372


³³ H. Zhang, J. Senkara. Resistance welding. Fundamentals and application – CRC Press – 2016 – p.374

3- amaliy mashg'ulot: Sovuq holatda, diffuzion, ultra tovush yordamida va ishqalab payvandlashning dolzarb muammolari va zamonaviy yutuqlari

Ishdan maqsad: Sovuq holatda, diffuzion, ultra tovushli va ishqalab payvandlash zamonaviy texnologiyasi va jihozlari o'rganish

1. Sovuq holatda payvandlash texnologiyasi va jihozlari. Amaliyatda quyidagi payvandlash usullari ishlatiladi: payvandlanayotgan detalni oldindan qismasdan, payvandlanayotgan detallarni oldindan qisib, payvandlanayotgan detallarni bir tomonini deformatsiyalab.


1) Detallarni oldindan qismasdan nuqtali payvandlash (3.1-rasm).



3.1-rasm. Payvandlanayotgan detallarni oldindan qismasdan sovuq holatda nuqtali payvandlash sxemasi: 1 – payvandlanayotgan detallar; 2 – puanson.

Payvandlashga taylorlangan detallar (1), o'qdoshli joylashgan puansonlar orasida o'rnatiladi (2). Kuchlanish ta'sir etganda puansonlarning ishchi do'ngliklari payvandlash uchun ma'lum deformasiyaga ega bo'lguncha metallni ezadi. Puansonlarning ishchi do'ngliklarining eng ratsional shakli – bu to'g'ri burchakli va dumaloq. Puansonning ishchi do'ngligining eni va diametrini payvandlanayotgan detal qalinligi 1–3 ga teng qilib olinadi.

2) Detalni oldindan qisib bajariladigan nuqtali payvandlash. (3.2-rasm).




3.2-rasm. Payvandlanayotgan detallarni oldindan qisib bajariladigan sovuq holatda nuqtali payvandlash chizmasi.

Qisqichlar (2) orasidagi detalni puansonning ishchi do‘ngliklarigacha (3) eziladi. Shuni hisobiga payvandlanayotgan detallar qiyshayishi bartaraf etiladi va payvand birikmaning mustahkamligi oshiriladi. Bu usulda payvandlashda qisqichda bosimni 29,4–49MPa qilib olish tavsiya etiladi. Qisqich yuzasi puansonning ishchi do‘nglik yuzasidan 15–20 martaga ortiq bo‘lishi kerak.

3) Bir tomonli deformatsiyalash bilan nuqtali payvandlash.

Bunday payvandlash usuli bilan, payvand birikmaning yuzasi o‘ta tekis bo‘lgan detallar payvandlanadi.




3.3-rasm. Payvandlanayotgan detalni bir tomonli deformatsiyalash bilan sovuq holatda nuqtali payvandlash chizmasi.

Bu holatda ustma-ust payvandlanayotgan detallar (1) tekis asosda (4) joylashadi, ishchi puanson (3) esa talab etilgan shakl va o‘lcham bo‘yicha shu detalga bosiladi.

Bir tomonli deformatsiyalashda payvand birikmaning mustah-kamligi payvandlanayotgan detalning qalinligiga nisbatan puanson bilan bosish chuqurligi chamasи 60% bo‘lganda maksimal darajaga yetadi.

2. Diffuzion payvandlash texnologiyasi va jihozlari. Diffuzion payvandlash amaliyotida ikkita texnologik jarayon qo'llanilishi ma'lum:


1) Erkin deformatsiyalash sxemasi bo'yicha diffuzion payvandlash – bunda oquvchanlik chegarasidan past bo'lgan doimiy kuchlanish ishlatiladi.



3.4-rasm. Erkin deformatsiyalash sxemasi bo'yicha diffuzion payvandlash:

1 – yuklash tizimi; 2 – qizdirgich; 3 – detallar.

2) Majburiy deformatsiyalash sxemasi bo'yicha diffuzion payvandlash – bunda kuchlanish va plastik deformatsiyalanish payvandlash jarayonida rostlanuvchi tezlik bilan harakatlanuvchi maxsus qurilma bilan ta'minlanadi.



3.5-rasm. Majburiy deformatsiyalash sxemasi bo'yicha diffuzion payvandlash:

1 – yuklash tizimi; 2 – qizdirgich; 3 – detallar.

Nazorat savollari

1. Sovuq holatda va diffuzion payvandlashning mohiyati nimadan iborat?
2. Sovuq holatda payvandlash qaysi sohalarda qo'llaniladi?

3. Diffuzion payvandlashning qanday avzalliklari bor?
4. Sovuq holatda payvandlash bilan qanday metallar payvandlanadi?

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N. Zhang, J. Senkara. Resistance welding. Fundamentals and application – CRC Press – 2016 – 446 p.
2. K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- 196 p
3. J. Norrish. Advanced welding processes – N.Y.: IOP published limited, 2002


4- amaliy mashg'ulot: Termokompression, prokatkalab, portlatib, yuqori chastotali va magnit-impulslı payvandlashning dolzarb muammolari va zamonaviy yutuqlari

Ishdan maqsad: Termokompression, prokatkalab, portlatib, yuqori chastotali va magnit-impulslı payvandlash zamonaviy texnologiyasi va jihozlari o'rGANISH

1. Termokompression payvandlash texnologiyasi va jihozlari o'rGANISH. Termo-kompression payvandlash – biriktirilayotgan detallarni qizdirib bosim ostida mikro payvandlashdir. Termo-kompression payvandlash yarim o'tkazgichli mikro uskunalarni va simli o'tkazgichli turli korpusli integral sxemalarni yig'ishda juda keng qo'llaniladi.


Termo-kompression payvandlashning usullari asosiy uchta jihatlari bilan tavsiflanadi:

2) birikmani bajarish usuli bo'yicha (4.1 - rasm);



4.1-rasm. Birikma bajarish usuli bo'yicha termokompression payvandlash usullari:
a – ustma-ust; b – uchma-uch.

3) hosil bo‘lgan birikma turi bo‘yicha, ishlatilayotgan asbob shakliga bog‘liq bo‘lgan (4.2-rasm).



4.2-rasm. Ishlatilayotgan asbob shakli bo‘yicha termokompression birikmalarining asosiy turlari:


a – tekis payvand nuqta qo‘rinishida (pona simon termokompressiya); b - mix qalpoq qo‘rinishida; d – mustaxkam qirra bilan; e – "baliq ko‘zi" turli.

2. Prokatkalab payvandlash texnologiyasi va jihozlari o’rganish. Prokatlab payvandlash yo‘li bilan turli vazifalarni bajaruvchi ikki va undan ortiq qatlamlar (tarkibiy qismlar)dan tashkil topadigan metall konstruksiyalar hosil qilinadi. Kuch elementi vazifasini bajaruvchi qatlam asosiy qatlam deyiladi. Konstruksiyalarga qo‘yiladigan talablar bilan belgilanuvchi maxsus xossalarga ega bo‘lgan qatlam qoplama qatlam deb ataladi. Qoidaga ko‘ra, asosiy qatlam qoplama qatlamga nisbatan qalinroq bo‘ladi va arzonroq materialdan tayyorlanadi.

Payvandlash jarayoni plastik metallardan ko‘p qatlamli materiallar olishda biriktiriladigan materiallarni qizdirgan holda (issiq usulda prokatlab payvandlash) va sovuq holatda (sovutlayin prokatlab payvandlash) amalga oshirilishi mumkin.

Prokatlab payvanllash bosim bilan payvandlashning bir turi bo‘lib, bunda payvand birikma o‘zaro ta’sirlashuv vaqtida kam bo‘lgani holda majburiy deformatsiyalash sharoitida hosil qilinadi.

Prokatlab payvandlash bilan korroziya bardosh, antifriksion, olov bardosh va dekorativ ko‘p qatlamli konstruksiyalarni payvandlash mumkin, ularning ko‘ndalang kesim yuzalari 4.3 – rasmda ko‘rsatilgan.



4.3-rasm. Payvand birikmalarining ko'ndalang kesim profilari:

1 – qalin tunukali korroziya bardosh po'lat; 2 – qalin tunukali uch qatlamlili shqalanishga chidamli; 3 – mahalliy qoplash bilan kesuvchi asbob uchun tunukali; 4 – 10 – fasonli korroziya bardosh; 11 – Fe-Ni ikki qatlmali tasma; 12 – Al-Fe-Ni uch qatlamlili tasma.

3. Yuqori chastotali payvandlash rejimlarni hisoblash hamda jihozlarni tanlash.

Quvurlarni yuqori chastotali payvandlash rejimini hisoblash

Dastlabki ma'lumotlar:

1. Quvur diametri $D=219$ mm
2. Devor qalinligi $s=6$ mm
3. O'rнacha payvandlash tezligi 80m/daq

1. O'rtacha quvvatni aniqlash p_0

Diametri $D=219$ mm bo'lgan quvur uchun bir o'ramli ajraluvchi indutkorni qo'llash tavsiya etiladi.

O'rtacha quvvat qiymatini tanlaymiz $p_0=1,4kVt/(mm\cdot m/\text{daq})$, nisbiy chegaralar $D/2s = 219/6 = 36$ bo'lganda.

4.1-jadval

To'g'ri chocli po'lat qo'vurlarni payvandlash uchun kritik tezligi v_{kr} va o'rtacha quvvatning p_0 qiymatlari


Quvurning tashki diametri, mm	Qirralarning burchak og'ishi va egilishi, °		$p_0, \text{kVt}/(\text{mm} \cdot \text{m}/\text{daq})$	$v_{kr},$ m/daq
	α	β	D/2s	O'zak bilan
219	3,5	≤ 10	>20	o'zaksiz

2. Ta'minlash manbaining quvvati P, kVt

$$P = p_0 \cdot 2s \cdot v_{kr}$$

$$P = p_0 \cdot 2s \cdot v_{kr} = 2,3 \cdot 2 \cdot 6 \cdot 8 = 220 \text{ kVt}$$

Kuvur tunukasini payvandlash, payvandlash mashinasining stanida bajariladi.



4.3-rasm. Payvandlash mashinasining stanining sxemasi.³⁴

1 – Dv diametrli chok shaklini keltiruvchi valok, 2 – Ichki diametri D_i va balandilgi h bo'lgan va chokni kisuvchi valoklardan b masofada joylashgan induktor 3 – valok o'qidan s masofada joylashgan uzunligi l_s , diametri D_m , bo'lgan ferritli o'zak 4 – chokni kisuvchi valoklardan a masofada joylashgan, chokga yo'naltiruvchi kletining valogi.

Quvur diametri $D=219$ mm bo'lgan bir o'ramli ajraluvchi induktordan foydalanish tavsiya etadi.

4.2-jadval

**Diametri 219mm bo'lgan to'g'ri chokli quvurlarni ishlab chiqarish uchun
payvandlash mashinalarining asosiy parametrlari**

³⁴ H. Zhang, J. Senkara. Resistance welding. Fundamentals and application – CRC Press – 2016 – p.421

Quvurning tashki diametri trubi, mm	Payvandlash mashinasi		Induktor			Ferritli o'zak				
	D _v , mm	a, mm	Konstruksiya	O'lchamlari , mm		Konstruksiya	o'lchamlari, mm			
				D _i	b		D _M	l _c		
219	500	1600	Bir o'ramli ajraluvchi induktor	250	150	220	Cegmentli kesimli	150	750	30

Nazorat savollari

1. Termo-kompression va prokatlab payvandlashning mohiyati nimadan iborat?
2. Termo-kompression payvandlash qaysi sohalarda qo'llaniladi?
3. Prokatlab payvandlashda asosiy va qoplama qatlamlar qanday vazifalarni bajaradi?
4. Termo-kompression payvandlash qanday bajariladi?
5. Prokatlab payvandlash qanday bajariladi?
6. Termo-kompression payvandlashning avzalliklari va kamchiliklari nimalardan iborat?
7. Payvandlash rejimi deb nimaga aytildi?
8. Yuqori chastotali payvandlashning rejim parametrlariga nimalar kiradi?
9. O'rtacha quvvat kanday hisoblanadi?

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N. Zhang, J. Senkara. Resistance welding. Fundamentals and application – CRC Press – 2016 – 446 p.
2. K. Weman. Welding processes handbook – Cambridge: Woodhead publishing limited – 2003- 196 p
3. J. Norrish. Advanced welding processes – N.Y.: IOP published limited, 2002

V. KEYSLAR BANKI

Keys-1.

09Г2С markali po'latdan tayyorlangan, devor kalingi 2 mm, avtomobil bakni yigish va chokli kontaktli payvandlash texnologik jarayonni ishlab chiqish.

Vazifalar:

1. Chokli kontaktli payvandlash rejimi hisoblash
2. Payvandlash jihozlarini tanlash
3. Payvand uzellar ishlab chiqarish texnologik jarayoni

Keysni bajarish bosqchilari va topshiriqlar:

- Keysdagi muammoni keltirib chiqargan asosiy sabablar va hal etish yo'llarini jadval asosida izohlang (individual va kichik guruhda).

Muammo turi	Kelib chiqish sabablari	Hal etish yo'llari

Keys-2

Ct3 markali po'latdan tayyorlangan, diametri 10 mm, armaturani yigish va no'ktali kontaktli payvandlash texnologik jarayonni ishlab chiqish.

Vazifalar:

1. Nuqtali kontaktli payvandlash rejimi hisoblash
2. Payvandlash jihozlarini tanlash
3. Payvand uzellar ishlab chiqarish texnologik jarayoni

Keysni bajarish bosqchilari va topshiriqlar:

- Keysdagi muammoni keltirib chiqargan asosiy sabablar va hal etish yo'llarini jadval asosida izohlang (individual va kichik guruhda).

Muammo turi	Kelib chiqish sabablari	Hal etish yo'llari

Keys-3.

Po'lat 10 markali po'latdan tayyorlangan, diametri 20 mm, avtomobil amortizatorni yigish va relefli kontaktli payvandlash texnologik jarayonni ishlab chiqish.

Vazifalar:

1. Relefli kontaktli payvandlash rejimi hisoblash
2. Payvandlash jihozlarini tanlash
3. Payvand uzellar ishlab chiqarish texnologik jarayoni

Keysni bajarish bosqchilari va topshiriqlar:

- Keysdagi muammoni keltirib chiqargan asosiy sabablar va hal etish yo'llarini jadval asosida izohlang (individual va kichik guruhda).

Muammo turi	Kelib chiqish sabablari	Hal etish yo'llari

Keys-4

40X markali po'latdan tayyorlangan, relslarni yigish va relefli kontaktli payvandlash texnologik jarayonni ishlab chiqish.

Vazifalar:

1. Uchma-uchli kontaktli payvandlash rejimi hisoblash
2. Payvandlash jihozlarini tanlash
3. Payvand uzellar ishlab chiqarish texnologik jarayoni

Keysni bajarish bosqchilari va topshiriqlar:

- Keysdagi muammoni keltirib chiqargan asosiy sabablar va hal etish yo'llarini jadval asosida izohlang (individual va kichik guruhda).

Muammo turi	Kelib chiqish sabablari	Hal etish yo'llari

VI. Glossariy

Termin	O'zbek tilidagi sharhi	Ingliz tilidagi sharhi
Payvandlash	payvandlanadigan qismlarni mahalliy yoki umumiy qizdirib, plastik deformatsiyalab yoi ularning birgaliqdagi ta'sirida atomlararo boglanishni hosil qilish yuli bilan mashina detallari, konstruktsiyalar va inshootlarni ajralmas qilib biriktirish jarayoni	a fabrication or sculptural process that joins materials, usually metals or thermoplastics, by causing fusion, which is distinct from lower temperature metal-joining techniques such as brazing and soldering, which do not melt the base metal. In addition to melting the base metal, a filler material is often added to the joint to form a pool of molten material (the weld pool) that cools to form a joint that can be as strong, or even stronger, than the base material. Pressure may also be used in conjunction with heat, or by itself, to produce a weld.
Kontaktli payvandlash	detallarni ular orqali o'tuvchi elektr toki bilan qisqa muddat qizdirish va siqish kuchi yordamida plastik deformasiyalash natijasida detallarning ajralmas metall birikmalarini hosil qilish texnologik jarayonidir	The resistance welding processes are commonly classified as pressure welding process although they involve fusion at the interface of material being joined.
Nuqtali kontaktli payvandlash	kontakli payvandlashning bir usuli bo'lib, bunda detallar chegaralangan alohida tegish joylari bo'yicha (nuqtalar qatori bo'yicha) payvandlanadi	Two electrodes clamp the two sheets of metal together with a considerable force, while passing a high current through the metal. Thermal energy is produced as the current passes the electrical contact resistance between the two sheets
Chokli kontaktli payvandlash	bir-birni berkitib turuvchi nuqtalar qatorini hosil qilish yuli bilan zinch birikma (chok) olish usulidir. Bunda aylanuvchi disksimon elektrodlar - roliklar yordamida tok keltiriladi va detallar siljtiladi	Seam welding is used in the same way as spot welding, and operates on essentially the same principle. The difference is that two wheel-shaped electrode are used, rolling along the workpiece.
Relefli kontaktli payvandlash	kontakli payvandlashning bir turi sifatida ta'riflash mumkin. Bunda bo'lg'usi payvand birikmajoyidagi tokning zarur zichligi elektrodning ish yuzasi bilan emas, balki payvandalanadigan buyumlarning tegishli shakli bilan hosil qilinadi. Buyumning bu shakli sun'iy ravishda, turli shakldagi mahalliy chiqiqlar (releflar) olish yo'li bilan hosil qillinadi.	Projection welding is used to join two overlappin sheets of relatively thin metal. The process involves pressing a number of dimples in one of the plates, welding the two plates together at the same time.
Sovuq holatda payvandlash	payvandlanadigan qismlarni anchagina plastik deformasiyalagan holda, tashqi issiqlik manbalari bilan qizdirmasdan	If sufficient pressure is applied to the cleaned matin surfaces to cause substantial plastic deformation the

	bosim bilan payvandlash.	surface layers of the material are disrupted, metallic bonds form across the interface and a cold pressure weld is formed
Ishqalab payvandlash	bir-biriga siqilib turgan va nisbiy harakatda ishtirok etadigan ikkita tanavorning tegish yuzasida hosil bo'luvchi issiqlikdan foydalanish hisobiga amalga oshiriladigan ajralma birikma hosil qilish texnologik jarayonini.	In friction welding a high temperature is developed at the joint by the relative motion of the contact surfaces
Diffuzion payvandlash	bosim bilan payvandlash usullari guruhiga kiradi, bunda payvandlanayotgan qismlarning plastik deformasiyalanish evaziga birikishi erish haroratidan past haroratda, ya`ni qattiq fazada amalga oshadi.	In diffusion bonding the mating surfaces are cleaned and heated in an inert atmosphere. Pressure is applied to the joint and local plastic deformation is followed by diffusion during which the surface voids are gradually removed.
Portlatib payvandlash	bosim bilan payvandlashning portlovchan molda zaryadi portlaganda ajralib chiqadigan energiya ta'sirida amalga oshiriluvchi bir turidir.	In explosive welding the force required to deform the interface is generated by an explosive charge

VII. ADABIYOTLAR RO'YXATI

Maxsus adabiyotlar:

1. Дуняшин Н.С., Эрматов З.Д., Гальперин Л.В., Никитин В.Н., Заиркулов Э.Ё. Сварка давлением. Учебник. T:Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi, 2021 – 263 с.
2. Дуняшин Н.С., Эрматов З.Д., Гальперин Л.В., Никитин В.Н., Худоёров С.С. Технология и оборудование контактной сварки. Учебник. T:Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi, 2022. -216 с.
3. Дуняшин Н.С., Эрматов З.Д., Гальперин Л.В., Худоёров С.С., Заиркулов Э.Ё. Основные методы сварки. Учебник. T:Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi, 2021 – 224с.
4. Dunyashin N.S., Ermakov Z.D., Galperin L.V., Xudoyorov S.S., Begatov J.M. Kontaktli payvandlash texnologiyasi va jihozlari. Darslik. T:Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi, 2022. -224 b.
5. Abralov M.A., Dunyashin N.S. Bosim ostida payvandlash. Darslik – T.: Noshirlik Yogdusi, 2015– 260b.
6. Ermakov Z.D. Payvandlashning asosiy uslublari. Darslik. T:Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi, 2021 - 224b.
7. Dunyashin N.S. Payvandlash texnologiyalari. Darslik. – T.: Fan va texnologiyalar, 2018 – 160 b
8. Edward R. Bohard. Welding: Principles and Practices - American Welding Society - Connect Learn Success, 2012. – 1147 p.

Internet resurslari:

1. <http://www.welding.su>
2. <http://www.aws.org>
3. welding.com