

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ ПЕДАГОГ ВА РАҲБАР КАДРЛАРИНИ ҚАЙТА
ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШНИ ТАШКИЛ
ЭТИШ БОШ ИЛМИЙ - МЕТОДИК МАРКАЗИ**

**ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ТЕХНИКА УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ ПЕДАГОГ
КАДРЛАРНИ ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ
ОШИРИШ ТАРМОҚ МАРКАЗИ**

**“КУЙМАКОРЛИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ”
йўналиши**

**“КУЙМАКОРЛИКДА ЯНГИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР”
модули бўйича
ЎҚУВ-УСЛУБИЙ МАЖМУА**

Тошкент 2019

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ ПЕДАГОГ ВА РАҲБАР КАДРЛАРИНИ ҚАЙТА
ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШНИ ТАШКИЛ
ЭТИШ БОШ ИЛМИЙ - МЕТОДИК МАРКАЗИ**

**ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ТЕХНИКА УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ ПЕДАГОГ
КАДРЛАРНИ ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ
ОШИРИШ ТАРМОҚ МАРКАЗИ**

**“КУЙМАКОРЛИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ”
йўналиши**

**“КУЙМАКОРЛИКДА ЯНГИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР”
модули бўйича
ЎҚУВ-УСЛУБИЙ МАЖМУА**

Тошкент 2019

Мазкур ўқув-услубий мажмуа Олий ва ўрта маҳсус таълим вазирлигининг 2019 йил 2 ноябрдаги 1023-сонли буйруғи билан тасдиқланган ўқув режа ва дастур асосида тайёрланди.

Тузувчилар: проф. Расулов С.А., катта.ўқит. Сайдходжаева Ш.Н

Тақризчи: ТДТУ, “Куймакорлик технологиялари” кафедра т.ф.н.
доценти Халимжонов Т.С.

Ўқув -услубий мажмуа Тошкент давлат техника университети Кенгашининг 2019 йил 2 ноябрдаги 1-сонли қарори билан нашрга тавсия қилинган.

МУНДАРИЖА

<u>I. Ишчи дастур</u>	5
<u>II. Модулни ўқитишда фойдаланиладиган интрефаол таълим методлари</u>	9
<u>III. Назарий машғулот материаллари</u>	14
<u>IV. Амалий машғулот материаллари</u>	28
<u>V. Кейслар банки</u>	40
<u>VI.Глоссарий</u>	43
<u>VII. Адабиётлар рўйхати</u>	49

I. ИШЧИ ДАСТУР

Кириш

Дастур Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 12 июндаги “Олий таълим муассасаларининг раҳбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-4732-сонли, 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли, 2019 йил 27 августдаги “Олий таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрларининг узлуксиз малакасини ошириш тизимини жорий этиш тўғрисида”ги ПФ-5789-сонли Фармонлари, шунингдек 2017 йил 20 апрелдаги “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2909-сонли Қарорида белгиланган устувор вазифалар мазмунидан келиб чиқсан ҳолда тузилган бўлиб, у замонавий талаблар асосида қайта тайёрлаш ва малака ошириш жараёнларининг мазмунини такомиллаштириш ҳамда олий таълим муассасалари педагог кадрларининг касбий компетентлигини мунтазам ошириб боришни мақсад қиласди. Дастур мазмуни олий таълимнинг норматив-хукуқий асослари ва қонунчилик нормалари, илгор таълим технологиялари ва педагогик маҳорат, таълим жараёнларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш, амалий хорижий тил, тизимли таҳлил ва қарор қабул қилиш асослари, маҳсус фанлар негизида илмий ва амалий тадқиқотлар, технологик тараққиёт ва ўқув жараёнини ташкил этишининг замонавий услублари бўйича сўнгги ютуқлар, педагогнинг касбий компетентлиги ва креативлиги, глобал Интернет тармоғи, мультимедиа тизимлари ва масофадан ўқитиши усусларини ўзлаштириш бўйича янги билим, кўникма ва малакаларини шакллантиришни назарда тутади.

Ушбу дастурда рангли металургиянинг технологик жараёнлари, рангли металларни қайта ишлаш жараёнлари, уларнинг усуслари ва технологиялари дастгоҳлари ҳозирги кундаги муаммолари ҳамда истиқболли жараёнлари баён этилган.

Модулнинг мақсади ва вазифалари

Модулнинг мақсади: Куймакорикда янги технологик жараёнларини ҳамда самарали технологияларини, қайта ишлашнинг истиқболли ечимлари каби манбаларни ўргатишдан иборат.

Модулнинг вазифалари:

Бугунги кун талабларига мос ҳолда, қўймакорлик технологияларини қўллаган ҳолда сифатли қўйма маҳсулот олиш сифатини таъминлаш мақсадида олдинги ва ҳозирги технологияларни таққослаш; қўймакорлик ишлаб чиқаришни лойиҳалаш ва ҳисоблашнинг услубий принципларига қаратилган технологик жараёнларни танлаш; қўймакорликда сўнги жараёнларни ва термик

ишлоў беришни қўймани аниқлигига таъсири жараёнларининг самарадорлигини аниқлаш.

Модул бўйича тингловчиларнинг билими, кўникмаси, малакаси ва компетенцияларига қўйиладиган талаблар

“Кўймакорликда янги технологиялар” курсини ўзлаштириш жараёнида амалга ошириладиган масалалар доирасида:

Тингловчи:

- ривожланган хорижий давлатларда ва республикада қўймакорлик технологияларини замонавий аҳволи ва истиқболлари;
- қўймакорликда янги технологиялар ишлаб чиқариш жараёнларига қўйиладиган талаблари;
- қўймакорликда корхоналарида ҳосил бўладиган чиқиндиларни атроф-муҳитга таъсири **билимларга эга бўлиши**;

Тингловчи:

- юпқа деворли, мураккаб шаклдаги ёки катта ўлчамли қўймаларни нуқсонсиз тайёрлаш технологик схемаларини тузиш;
- қўйма детал деворларининг кристалланиш шароити турлича бўлганлиги синфларага ва турларга ажратиш;
- ишлаб чиқаришни арzonлаштириш ва аниқлигини ошириш учун имкон борича қўйманинг шаклини соддалаштириш жараёнларни танлаш **кўникма ва малакаларини эгаллаши**;

Тингловчи:

- қумли қолипларда тайёрланган қўйманинг геометрик ўлчами аниқлиги,
- сирт ғадир-будирлиги кўп холатларда замонавий техник талабларни қўйишнинг маҳсус усуслари; қобиқ қолипларга қўйиш,
- эрийдиган моделлар бўйича, босим остида қўйиш,
- марказдан қочма ва бошқа қўйиш усусларини автоматлаштирувчи технологияларни ишлаб чиқиш **компетенцияларни эгаллаши лозим**.

Модулни ташкил этиш ва ўтказиш бўйича тавсиялар

“Кўймакорликда янги технологиялар” курси маъруза ва амалий машғулотлар шаклида олиб борилади.

Курсни ўқитиши жараёнида таълимнинг замонавий методлари, педагогик технологиялар ва ахборот-коммуникация технологиялари қўлланилиши назарда тутилган:

- маъруза дарсларида замонавий компьютер технологиялари ёрдамида презентацион ва электрон-дидактик технологиялардан;
- ўтказиладиган амалий машғулотларда техник воситалардан, тест сўровлари, ақлий ҳужум, кичик гуруҳлар билан ишлаш, коллоквиум ўтказиш, ва бошқа интерактив таълим усусларини қўллаш назарда тутилади.

Модулнинг ўқув режадаги бошқа модуллар билан боғлиқлиги ва узвийлиги

“Кўймакорликда янги технологиялар” модули мазмуни ўқув режадаги “Машинасозликда қўйма маҳсулотларни олиш технологяси” ва “Машинасозликда сифатли котишмаларни суюклантириш технологиялари” ўқув модуллари билан узвий боғланган ҳолда педагогларнинг рангли металлургия бўйича касбий педагогик тайёргарлик даражасини оширишга хизмат қилади.

Модулнинг олий таълимдаги ўрни

Модулни ўзлаштириш орқали тингловчилар рангли металлургияда истиқболли йўналиш ва технологияларга доир касбий компетентликка эга бўладилар.

Модул бўйича соатлар тақсимоти

№	Модул мавзулари	Тингловчининг ўқув юкламаси, соат						Мустақил таълим	
		Ҳаммаси	Аудитория ўқув юкламаси			жумладан			
			Жами	Назарий	Амалий машғулот	кўчма машғулот	маннфулот		
1.	Кўймакорлик ишлаб чиқаришнинг назарий асослари	6	6	2	2	2			
2.	Кўйма деталларни лойиҳалаш	6	6	2	2	2			
3.	Кўймаларни маҳсус қўйиш усулида тайёрлаш	2	2			2			
	Жами:	14	14	4	6	4			

НАЗАРИЙ МАШҒУЛОТЛАР МАЗМУНИ

1-мавзу. Қўймакорлик ишлаб чиқаришнинг назарий асослари

Кўйма қотишмаларнинг оқувчанлиги. Кўйма қотишмаларнинг киришиши. Кўймалардаги дарзлар. Кўймалардаги газли раковиналар ва ғоваклар.

2-мавзу. Қўйма деталларни лойиҳалаш

Кўйма заготовкаларнинг девор қалинлиги ва қўйма мустаҳкамлиги. Кўйма заготовкаларни шакллантириш. Ўсимталарни йўқотиш. Кўйма

заготовкаларнинг ажралишини соддалаштириш. Очиқ қуймалар. Стержен қўллаб тайёрланадиган қуймалар.

АМАЛИЙ МАШҒУЛОТ МАЗМУНИ

1-амалий машғулот: қолип кумлари ва гилларини маркаларини аниқлаш.

Қолип кумларини ва гилларини янги ГОСТ бўйича маркаларини аниқлаш.

2-амалий машғулот: қолип гилларини ва боғловчиларини аниқлаш.

Қўймакорликда қолиплаш учун қолип гиллари билан танишиб чиқиш хамда уларни боғловчи моддаларининг турларини аниқлаш.

3-амалий машғулот: суюқ металлни тайёрлаб олиш ва қолипга қўйиш

Индуксион печида материалларни суюқлантиришда шихтани кимевий таркибини аниқроқ; хисоблаш.

КЎЧМА МАШҒУЛОТ МАЗМУНИ

1-мавзу: Кўймакорлик ишлаб чиқаришнинг назарий асослари

2-мавзу: Кўйма деталларни лойиҳалаш

Кўчма машғулот А.Ж.Агрегат заводининг “Кўйиш” цехида ўтказилиши режалаштирилган. Тингловчилар цехда янги техника ва технологиялар билан танишади ва мавзу бўйича кўникма ва малакаларга эга бўлади.

ЎҚИТИШ ШАКЛЛАРИ

Мазкур модул бўйича қуидаги ўқитиш шаклларидан фойдаланилади:

- маърузалар, амалий машғулотлар (маълумотлар ва технологияларни англаб олиш, ақлий қизиқиши ривожлантириш, назарий билимларни мустаҳкамлаш);
- давра сухбатлари (кўрилаётган лойиҳа ечимлари бўйича таклиф бериш қобилиятини ошириш, эшитиш, идрок қилиш ва мантиқий хulosалар чиқариш);
- баҳс ва мунозаралар (войиҳалар ечими бўйича далиллар ва асосли аргументларни тақдим қилиш, эшитиш ва муаммолар ечимини топиш қобилиятини ривожлантириш).

II. МОДУЛНИ ЎҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ИНТРЕФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ.

Хулосалаш» (Резюме, Веер) методи

Методнинг мақсади: Бу метод мураккаб, кўптармоқли, мумкин қадар, муаммоли характеридаги мавзуларни ўрганишга қаратилган. Методнинг моҳияти шундан иборатки, бунда мавзунинг турли тармоқлари бўйича бир хил ахборот берилади ва айни пайтда, уларнинг ҳар бири алоҳида аспектларда муҳокама этилади. Масалан, муаммо ижобий ва салбий томонлари, афзаллик, фазилат ва камчиликлари, фойда ва зараплари бўйича ўрганилади. Бу интерфаол метод танқидий, таҳлилий, аниқ мантиқий фикрлашни муваффақиятли ривожлантиришга ҳамда ўқувчиларнинг мустақил ғоялари, фикрларини ёзма ва оғзаки шаклда тизимли баён этиш, ҳимоя қилишга имконият яратади. “Хулосалаш” методидан маъруза машғулотларида индивидуал ва жуфтликлардаги иш шаклида, амалий ва семинар машғулотларида кичик гуруҳлардаги иш шаклида мавзу юзасидан билимларни мустаҳкамлаш, таҳлили қилиш ва таққослаш мақсадида фойдаланиш мумкин.

Методни амалга ошириш тартиби:



тренер-ўқитувчи иштирокчиларни 5-6 кишидан иборат кичик гуруҳларга ажратади;



тренинг мақсади, шартлари ва тартиби билан иштирокчиларни таништиргач, ҳар бир гурухга умумий муаммони таҳлил қилиниши зарур бўлган қисмлари туширилган тарқатма материалларни



ҳар бир гурух ўзига берилган муаммони атрофлича таҳлил қилиб, ўз мулоҳазаларини тавсия этилаётган схема бўйича тарқатмага ёзма баён қиласди;



навбатдаги босқичда барча гуруҳлар ўз тақдимотларини ўтказадилар. Шундан сўнг, тренер томонидан таҳлиллар умумлаштирилади, зарурий ахборотлр билан тўлдирилади ва мавзу

Мавзуга қўлланилиши:

Куймакорлик печлар

Вангранка печи		Ёй печи		Индукцион печи	
афзаллиги	камчилиги	афзаллиги	камчилиги	афзаллиги	камчилиги

Хулоса:

«ФСМУ» методи

Технологиянинг мақсади: Мазкур технология иштирокчилардаги умумий фикрлардан хусусий хуносалар чиқариш, таққослаш, қиёслаш орқали ахборотни ўзлаштириш, хуносалаш, шунингдек, мустақил ижодий фикрлаш кўникмаларини шакллантиришга хизмат қиласди. Мазкур технологиядан маъруза машғулотларида, мустаҳкамлашда, ўтилган мавзуни сўрашда, уйга вазифа беришда ҳамда амалий машғулот натижаларини таҳлил этишда фойдаланиш тавсия этилади.

Технологияни амалга ошириш тартиби:

- қатнашчиларга мавзуга оид бўлган якуний хуноса ёки ғоя таклиф этилади;
- ҳар бир иштирокчига ФСМУ технологиясининг босқичлари ёзилган қоғозларни тарқатилади:



- иштирокчиларнинг муносабатлари индивидуал ёки гурӯхий тартибда тақдимот қилинади.

ФСМУ таҳлили қатнашчиларда касбий-назарий билимларни амалий машқлар ва мавжуд тажрибалар асосида тезроқ ва муваффақиятли ўзлаштирилишига асос бўлади.

Мавзуга қўлланилиш:

Фикр: “Кўймакорлик технологиясида энг самарали усул бу Индукцион печида суюқлантириш жараёнидир”.

Топшириқ: Мазкур фикрга нисбатан муносабатингизни ФСМУ орқали таҳлил қилинг.


«Венн диаграмма» методи

«Венн диаграмма» методи- ўрганилаётган объектларнинг 2 ёки 3 жиҳатларни ҳамда умумий томонларини солиштириш ёки таққослаш ёки қарама-қарши қўйиш учун қўлланилади. Тизимли фикрлаш, солиштириш, таққослаш, таҳлил қилиш кўникмаларини ривожлантиради.

Венн диаграммани тузиш қоидаси билан танишадилар. Алоҳида/кичик гурӯхларда Венн диаграммани тузадилар ва кесишмайдиган жойларни тўлдирадилар.

“Венн диаграмма” методи тингловчиларда ўрганилаётган объектларнинг ўзига хос ва ўхша什 жиҳатларини таҳлил қилиш малакаларини ривожлантиришга ёрдам беради.

“Венн диаграмма” методидан назарий машғулотларда, амалий, семинар ҳамда лаборатория машғулотларида кенг фойдаланиш имконияти мажуд. Ушбу методдан машғулотда фойдаланилганда мавзуни тушунтириш асон бўлади ҳамда таълим олувчиларнинг мавзуга бўлган қизиқиши юқори даражада бўлади ва мавзу тушунтирилаётганда фаол иштирокчига айланади.



- 1) Ўрганилаётган “A” объектнинг ўзига хос жиҳатлари;
- 2) Ўрганилаётган “B” объектнинг ўзига хос жиҳатлари;
- 3) Ўрганилаётган “C” объектнинг ўзига хос жиҳатлари;
- 4) Ўрганилаётган “A” ва “B” объектларнинг ўхша什 жиҳатлари;
- 5) Ўрганилаётган “A” ва “C” объектларнинг ўхша什 жиҳатлари;
- 6) Ўрганилаётган “C” ва “B” объектларнинг ўхша什 жиҳатлари;
- 7) Ўрганилаётган “A”, “B” ва “C” объектларнинг ўхша什 жиҳатлари.

«Венн» диаграммаси - 2 ёки 3 объектни, тушунчани, ғояни, ходисани таққослаш фаолиятини ташкил этиш жараёнида ишлатилади. У талабаларда таққослаш, таҳлил қилиш, гурухлаш малакаларини шакллантиради.

1-босқич

Тингловчилар ушбу диаграммани тузиш қоидалари билан таништирилади

2-босқич

Якка, жуфтликда ёки кичик гурухларда диаграмма асосида таққослаш фаолияти ташкил этилади

3-босқич

Үхшаш ва фарқли хусусиятлар диаграммага ёки жадвалга туширилали.

4-босқич

Фаолият натижалари таҳлил қилинади ва баҳоланади


«Венн» диаграмма» методининг таркибий тузилмаси

Мавзуга қўлланилиши:

Тингловчиларни гурухларга ажратиш ва вазифалар бериш.

Гурухларга бериладиган вазифа: муаллақ эритиш ва ваннада эритиш жараёнларнинг ўзига хос томонлари ва умумий томонларини топиш.

Вазифаларни бажариш учун ватман, маркерлар берилади. Вазифалар бажарилиб бўлганидан кейин тақдимот амалга оширилади.



«Ақлий ҳужум»

Ақлий ҳужум (брейнсторминг – миялар бўрони) – амалий ёки илмий муаммоларни ҳал этиш фикрларни жамоали генерация қилиш усули.

Ақлий ҳужум вақтида иштирокчилар мураккаб муаммони биргаликда ҳал этишга интилишади: уларни ҳал этиш бўйича ўз фикрларини билдиради (генерация қиласи) ва бу фикрлар танқид қилинмасдан улар орасидан энг мувофиқи, самаралиси, мақбули ва шу каби фикрлар танлаб олиниб, муҳокама қилинади, ривожлантирилади ва ушбу фикрларни асослаш ва рад этиш имкониятлари баҳоланади.

Ақлий ҳужумнинг асосий вазифаси – ўқиб-ўрганиш фаолиятини фаоллаштириш, муаммони мустақил тушуниш ва ҳал этишга мотивлаштиришни ривожлантириш, муроқот маданияти, коммуникатив кўнимкамларни шакллантириш, фикрлаш инерциясидан қутилиш ва ижодий масалани ҳал этишда фикрлашнинг оддий боришини енгиш.

- **Тўғридан-тўғри жамоали ақлий ҳужум** – иложи борича кўпроқ фикрлар йигилишини таъминлайди. Бутун ўқув групахи (20 кишидан ортиқ бўлмаган) битта муаммони ҳал этади.
- **Оммавий ақлий ҳужум** – микро групхарга бўлинган ва катта аудиторияда фикрлар генерацияси самарадорлигини кескин ошириш имконини беради.
- Ҳар бир групхада умумий муаммонинг бир жихати ҳал этилади.

Ақлий ҳужум учун тингловчиларга бериладиган саволлар:

1. Металл ишлаб чиқариш соҳавий тенденциялар
2. Чўянни суюқлантириш усулларини айтинг.
3. Электро пеъ жараёнинг кечиши.
4. Пўлатларни тозалаш.
5. Қўймакорлик усулларни қўллаб чўян эритиш усулларини айтинг.

III. Назарий материаллар мазмуни

1- мавзу. Қуймакорлик ишлаб чиқаришнинг назарий асослари

Режа:

- 1.Куйма қотишмаларнинг оқувчанлиги.
- 2.Куйма қотишмаларнинг киришиши.
- 3.Куймалардаги дарзлар.
- 4.Куймалардаги газли раковиналар ва ғоваклар.

Таянч сўз ва иборалар

Куймалар, қуюловчанлик, суюқ ҳолатдаги оқувчанлиги, газли раковиналар, ғовак, эвтектик қотишмалар, чизиқли ва ҳажмий киришиши

1. 1. Қуймакорлик қотишмаларининг суюқ ҳолатдаги оқувчанлиги.


Оқувчанлик – метал ва қотишмаларнинг эритилган ҳолатдаги қолипнинг каналлари бўйича оқиш, уни тўлдириш ва қуйма контурини аниқ эгаллай олиш хоссасидир.

Қуймакорлик қотишмаларининг оқувчанлик криссталаниш температураси интервали, эритманинг қовушқоқлик ва сирт таранглиги, қуйиш ва шакл температураси, қолип хоссаси ва бошқаларга боғлик.

Ўзгармас температурада қотадиган (эвтектик қотишмалар) тоза металл ва қотишмалар интервалли температурада қаттиқ қотишма ҳосил қиласидиган қотишмаларга нисбатан юқори оқувчанлик хоссасига эга бўлади. Қотишманинг қовушқоқлиги юқори бўлса, унинг оқувчанлиги паст бўлади. Сирт таранглиги ортиши билан оқувчанлик камайиб боради.

Эритилган металлнинг қуйиш температурасини ортиши билан оқувчанлик ҳам яхшиланади. Қолип материалининг иссиқлик ўтказувчанлигини ортиши оқувчанликни камайтиради. Масалан, қумдан тайёрланган қолип иссиқлик секин ўтказади ва эритилган метал қолипни яхши тўлдиради. Металдан тайёрланган қолип эритмани тез совитганлиги

учун қолипни яхши тўлдирмайди. Қуймакорлик қотишмаларнинг оқувчанлигини маҳсус технологик намунага (2.1-расм) қуйиш орқали аниқланади. Эритилган металл тешиги графитли тиқин ёрдамида беркитилган чашкага қуйилади. Тиқинни кўтариб аввал метал зумифга қуйилади, кейин эса бир текисда спирални тўлдиради. Оқувчанликнинг ўлчов бирлиги сифатида спиралнинг тўлган қисмини узунлиги, миллиметр ҳисобида, қабул қилинади. Энг катта қийматга эса магний қотишмалари эга бўлади.



1.1-расм. Оқувчанлик аниқлаш учун спиралли намуна (а) ва қўйма шакл (б): 1,2- пастки ва юқориги ярим шакллар; 3-қўйиш чашкаси, 4-графитли тиқин

1.2. Қўймакорлик қотишмаларининг киришиши

Қўймакорлик қотишмаларининг қотиши ва совиши натижасида ҳажмининг кичрайиш хоссасини **киришиши** дейилади. Қўймаларда киришиш жараёни эритилган метални қолипга қўйиш жараёнидан бошлаб қўймани тўлиқ совишигача давом этади.

Нисбий бирликларда ифодаланадиган чизиқли ва ҳажмий киришиш мавжуддир.

Чизиқли киришиши эриган металнинг босимига бардош бера оладиган мустаҳкам пўстлоқ ҳосил бўладиган температурадан атроф-муҳит температурасигача совиши натижасида қўйманинг чизиқли кичрайиши. Чизиқли киришишни қўйидаги нисбат орқали аниқланади:

$$\mathcal{E}_{\text{чиз}} = (l_{\text{шакл}} - l_{\text{куй}}) \cdot 100 / l, \%$$

бу ерда $l_{\text{шакл}}$ ва $l_{\text{куй}}$ -қолип бўшлиғи ва қўйманинг 200С даги ўлчамлари.

Чизиқли киришишга қотишманинг кимёвий таркиби, унинг қўйишдаги температураси, қолипдаги совиши тезлиги, қўйманинг ва қолипнинг конструкцияси таъсир қилади. Масалан, кул ранг чўян таркибидаги углерод ва кремнийнинг ортиши киришишни камайтиради. Алюминий қотишмаларининг таркибидаги кремнийнинг ортиши киришиш даражасини камайтиради, қўйманинг чўкиши эса қўйиш температурасининг пасайиши ҳисобига камаяди. Қолипга қўйилган қотишмадан иссиқликнинг чиқиши тезлигини ошириш қўйманинг киришишини ортишига олиб келади.

Қўймани совитишда киришишнинг механик ва термик тормозланиши рўй беради.

Механик тормозланиш қўйма ва қолип ўртасида ишқаланиш натижасида ҳосил бўлади.

Термик тормозланиш қўйманинг алоҳида қисмларининг турли тезликда совиши натижасида рўй беради. Мураккаб шаклдаги қотишмаларда механик ва термик тормозланиш биргаликда ҳосил бўлади.

Кул ранг чўяннинг чизиқли киришиши 0,9-1,3 % ни, углеродли пўлат-2-2,4 % ни, алюминий қотишмалари-0,9-1,5 % ни, мисс қотишмалари-1,4-2,3 % ни ташкил қиласди.

Ҳажмий киришиши - қўйма шаклланиши жараёнида қотишманинг совиши натижасида қолипда қўйманинг ҳажимининг кичрайишидир. Ҳажмий киришиши қўйидаги нисбат орқали аниқланади:

$$\mathcal{E}_{\text{хажм}} = (V_{\text{шакл}} - V_{\text{куй}}) \cdot 100 / V_{\text{куй}}, \%$$

бу ерда $V_{\text{шакл}}$ ва $V_{\text{куй}}$ -қолип бўшлиғининг ва қўйманинг 20С0 даги ҳажмлари.

Ҳажмий киришиши чизиқли киришишнинг учланганлигига тенг:


$$\mathcal{E}_{\text{хажм}} = 3 \mathcal{E}_{\text{чиз}}$$

Киришишлар қўймаларда киришиш раковиналари, ғоваклик, дарзлик ва қийшайиш (коробление) кўринишларида учрайди.

Киришиш раковиналари қўйманинг энг сўнгги қотадиган жойларидағи нисбатан катта бўшлиқдир (2.2-расм, а). Аввал қолип девори олдида қаттиқ металнинг қатлами 1 ҳосил бўлади. Бунинг натижасида, яъни эритманинг киришиши суюқ холатдан қаттиқ холатга ўтишда қатлам киришишидан ортади, қўйманинг қотмаган қисмидаги металл сатҳи а-а сатҳга пасаяди. Вақтнинг кейинги моментларида қатлам 1 да янги қаттиқ қатлам 2 ўсиб чиқади ва суюқлик сатҳи б-б сатҳга янада пасаяди. Қотиш жараёни тугамагунча ушбу холат давом этади. Эритманинг қотишмадаги сатхининг пасайиши жамланган киришиши раковинаси 3 нинг ҳосил бўлишига олиб келади. Жамланган киришиш раковиналари тоза металлар, эвтетик таркибли қотишмалар (АЛ2 қотишмалар) ва кристалланишнинг тор интервалига эга бўлган қотишмаларнинг қўймаларини олишда ҳосил бўлади (кам углеродли пўлат, қалайсиз бронза ва бошқалар).

Киришиши ғоваклиги -эритилган металнинг қотиши жараёнида металнинг киришишида қўшимча эритилган металнинг етиб бормаслигидан ҳосил бўладиган бўшлиқ (2.2-расм, б). Солидус температураси яқинида кристаллар бир-биридан қўпаяди. Бу эса ўз навбатида суюқ фаза 3 нинг қолдиги сифатида уячалар 2 нинг ёйилишига олиб келади.

Бундай уячаларда унча катта ҳажмга эга бўлмаган металнинг қўшни уячаларидан озиқланадиган эритманинг етиб бормаслигидан қотишига олиб келади. Ҳар бир ячейкадаги металнинг киришиши натижасида унча каттта бўлмаган киришиш раковиналари 1 ҳосил бўлади. Кўплаб шундай доналараро микро киришишли раковинлар металл доналарнинг чегараси бўйича жойлашган ғовакликни ҳосил қиласди.




1.2-расм. Киришиш раковиналари (а) ва ғоваклиги (б) хосил бўлишининг схемаси

Киришиш раковинасиз ва ғоваксиз қўйма олишнинг имкони суюлтирилган метални кристалланиш жараёнидан бошлаб қуймани то тўлик қотишига қадар узлуксиз равишда қолипга юбориш ҳисобига эришиш мумкин. Шу мақсадда қуймада суюлтирилган металл учун *прибил-резервуарлар* ўрнатилади. Улар қуйманинг энг охири қотадиган жойларини эритилган металл билан таъминлашга имкон беради. 2.3-расм, а да кўрсталигандан прибил 1 қуйманинг йўғонлашган жойи 3 га эритилган металнинг етиб боришини таъминлай олмайди.

Ушбу жойда киришиш раковинаси 2 ва ғоваклик ҳосил бўлади. Қуйманинг йўғонлашган жойига прибиллар 4 ни (2.3-расм, б) ўрнатилиш киришиш раковинаси ва ғовакликни ҳосил бўлишининг олдини олади.

Қўймаларда киришиш раковинаси ва ғовакликларни ҳосил бўлишининг олдини оилишга қолипларга ташқи совитгичлар 5 (2.3-расм, в) ёки ички совитгичлар 6 ни (2.3-расм, г) ўрнатиш имконини яратади. Ушбу совитгичлар қуйманинг қотишмасидан тайёрланади.

Қолипни тўлдиришда ички совитгичлар қисман эритилади ва асосий металл билан аралаштирилади.



1.3-расм. Құймалардаги киришиш раковиналарини ғовакликларини ҳосил бўлишининг олдини олиш усуллари

1.3. Құймаларда учрайдиган дарзлар

Құймаларда юпқа ва қолип деворларининг нотекис қотиши хамда құйманинг совиши жараёнида шакл киришишининг тормозланиши натижасида ички кучланиш пайдо бўлади.

Ушбу кучланиш қанча катта бўлса қолип ва стерженларнинг мойиллиги шунча кичик бўлади. Агар құйманинг бирор бир жойидаги мустаҳкамлик чегарасидан қуйма қотишмасининг ички кучланиш ортиб кетса құйманинг танасида совуқ ва иссиқ дарзлар ҳосил бўлади.

Иссиқ дарзлар құймаларда солидус температурасига яқин температурада суюқ ҳолатдан қаттиқ ҳолатга ўтишда металнинг кристалланиши ва киришиши жараёнида ҳосил бўлади. Иссиқ дарзлар кристалл чегаралар бўйлаб ўтади ва оксидланган сиртдан иборат бўлади.

Қотишмаларнинг иссиқ дарзлар ҳосил қилишига мойиллигини унинг таркибидаги қўшимчалар, газлар (водород, кислород), олтингугурт ва бошқа қўшимчалар ортиради. Бундан ташқари иссиқ дарзларнинг ҳосил бўлишига құйманинг юпқа қисмидан бирданига қалин қисмга ўтиши, ўткир бурчаклар, бўртган қисми ва бошқалар ҳам сабаб бўлади.

Иссиқ дарзлар ҳосил бўлишининг олдини олиш учун қўймада майда донали структура ҳосил бўлишига шароит яратиш зарур, құйманинг юпқа ва қалин деворларининг бир вақтда совишини таъминлаш керак; қуйма шаклнинг берилувчанлиги ортириш; имкон борича қотишманинг қўйиш температурасини камайтириш ва бошқа чора-тадбирлар қўриш зарур.

Совуқ дарзлар эритма тўлиқ қотганда деформацияланиш соҳасида ҳосил бўлади. Құйманинг юпқа қисми қалин қисмiga нисбатан тез совийди ва тез қисқаради. Натижада қўймада кучланиш ҳосил бўлади ва у дарзларнинг пайдо бўлишига таъсир қиласи. Совуқ дарзлар кўпинча мураккаб шаклли юпқа деворли қўймаларда ҳосил бўлади. Қотишмада заарли қўшимчаларнинг (масалан, пўлатда фосфор) бўлиши қўймада совуқ дарзларнинг ҳосил бўлиш ҳавфини кучайтиради. Совуқ дарзлар ҳосил бўлишининг олдини олиш учун қўймани барча кесимлари бўйича текис совишини таъминлаш мақсадида совиткичлардан фойдаланиш зарур; қуйма олиш учун юқори пластик

қотишмаларни қўллаш керак; қотишмаларни қиздириш (отжиг) зарур ва шу каби бошқа усулларни қўллаш мумкин.

Қўйманинг совиши натижасида ҳосил бўладиган ички кучланиш таъсирида шакл ва ўлчамнинг ўзгариши **қийшайиши** деб аталади. Қийшайиши қўйманинг шаклини мураккаблаштириш ва совиш тезлигини оширишдан катталашади. Қўймада қийшайиши ҳосил бўлишини олдини олишга қолипнинг мойиллигини ошириш, қўйманинг рационал конструкциясини яратиш ва бошқалар орқали эришиш мумкин.

1.4. Қўймалардаги газли раковиналар ва ғоваклар

Металл ва қотишмалар эриган ҳолатда шихта материалининг намлигидаги, ёнилғининг ёнишидан, атроф-муҳитдан, қолипга метални қўйишда кўп микдорда водород, кислород, азот ва оксидлардан бошқа газларни актив равища ютиш қобилиятига эга.

Суюқ металл ва қотишмаларда газларнинг эриши температурасини кўтарилиши билан ортади. Қотишмада газларнинг меъёридан ортиб кетиши натижасида улар эритмадан газли пуфакчалар кўринишида ажралиб чиқади. Газли пуфакчалар қўйма сиртга сузиб чиқиши ёки қўймада қолиб газли раковиналар, ғоваклик ҳосил қиласи. Эритилган метални қўйишда оқаётган металл қўйиш тизимида ҳавони қўйиш тизими каналнинг газ ўтказувчи деворлар орқали сўриб олиши мумкин. Бундан ташқари қолип аралашмаси таркибидаги намликнинг буғланиши металл сиртида кимёвий реакциялар натижасида газ металл таркибида кириб бориши мумкин. Қўйида газли раковиналар ва ғовакликни камайтириш учун эритишини яхши қуритилган шихта материалларидан фойдаланиб, газдан сақлаш муҳитида, флюс қатлами остида олиб бориш зарур. Бундан ташқари эритилган метални қўйишдан аввал вакуумли дегазациялаш, инертли газлар ёрдамида пудаш ва бошқа усуллар ҳамда қолип ва стержен қолипларининг газ ўтказувчанилиги ошириш, қолип аралашмасининг намлигини камайтириш, қолипни қуритиш ва бошқалар қўллаш мумкин.

Ўз - ўзини назорат қилиш учун саволлар ва топшириқлар

1. Оқувчанлик нимани билдиради?
2. Киришиш деганда нимани тушунасиз ва унинг қандай турлари мавжуд?
3. Чизиқли киришишни қандай аниқланади?
4. Ташқи совуткич деганда нимани тушунасиз?
5. Ички совуткичлар қандай ўрнатилади?

Адабиётлар руйхати

1. Расулов С.А. Грачев В.А. Қўймакорлик металлургияси, Тошкент, “Ўқитувчи”, 2004. 250 с.
2. Rasulov S.A., Turaxodjaev N.D. Metallurgiyada quyish texnologiyasi - Toshkent, “Cholpon”, 2007. 230 с

3. Непрерывное литье алюминиевых сплавов: справ. / В. И. Напалков, Г. В. Черепок, С. В. Махов, Ю. М. Черновол. - М. : Интермет Инжиринг, 2005. - 512 с.

4. Трухов, А. П. Литейные сплавы и плавка : учеб.для студентов высш. учеб. заведений / А. П. Трухов, А. И. Маляров. - М. : Академия, 2005. - 336 с.

2-мавзу: Қўйма деталларни лойиҳалаш

Режа:

1. Қўйма заготовкаларнинг девор қалинлиги ва қўйма мустаҳкамлиги.
2. Қўйма заготовкаларни шакллантириш.
3. Ўсимталарни йўқотиши.
4. Қўйма заготовкаларнинг ажралишини соддалаштириш.
5. Очиқ қўймалар.
6. Стержен қўллаб тайёрланадиган қўймалар.

Tаянч сўз ва иборалар


Қобиқ қолилларни (бўлинувчан, юпқа деворли), эрувчан моделларга қўйши усулида керамик суспензия, босим остида, марказдан қочма ва бошқа қўйши, вертикал холатда қўйши, қолип опока-контейнер

2.1. Девор қалинлиги ва қўйманинг пухталиги

Қўйма детал деворларининг кристалланиш шароити турлича бўлганлиги сабабли кўндаланг кесими бўйича нотекис пухталика эга бўлади. Қўйманинг сирт қатлами пухталиги юқори бўлади, чунки бу жойларда метал юқори тезликда совишидан майда кристалл структурага эга бўлади. Чўян қўймаларнинг сирт қатлами кўпроқ перлит ва цементитли структурага эга бўлади. Қўйманинг секин қотадиган ўртаси (ўзаги) кўпроқ феррит ва графитли структурали йирик кристалл тузилишга эга бўлади. Унда кўпинча дентрид кристаллар хосил бўлади ва бунинг натижасида киришиш раковиналари ҳамда говакликлар пайдо бўлади.

Девор қанча катта бўлса қўйманинг ўртаси (ўзаги) ва пўстлоғининг пухталиги орасидаги фарқ шунча катта бўлади, шунинг учун девор қалинлигини катталаштириш қўйма пухталигининг мустаҳкамлигини пропорционал равишда оширишга олиб келмайди (7.1-расм).

Шу сабабли ҳамда қўйманинг оғирлигини камайтириш учун қуйиш шароитидан келиб чиқсан холда қўйманинг деворларини энг кам бўлган қалинликда тайёрлаш мақсадга мувофиқ бўлади. Қўйманинг зарур бўлган мустаҳкамлиги ва пухталигига қовурғалаш, рационал профилларни қўллаш, деталга бочкасимон, сферик, конуссимон ва шунга ўхшаш шаклларни бериш орқали эришиш мумкин. Шундай усул енгил конструкциядаги деталларни тайёрлашга олиб келади.




2.1-расм. Қўйма қотишмаларининг пухталиги

Қўйманинг шаклининг сифатига унинг сиртини ҳажмига нисбати ёки белгиланаган узунлиқда-периметри S ни кесим юзаси F га нисбати орқали тахминий баҳо бериш мумкин:

$$\mathfrak{U} = S / F$$

2.2-расмда а-в ларида қўйманинг қалинлигидаги бир неча катталикдаги кесимлари учун \mathfrak{U} нинг қийматлари келтирилган. Қалин шакллар (а, б кўринишлар) пухталиги ва оғирлиги бўйича мақсадга мувофиқ эмас. Ингичка деворли, шаклнинг перферицияси бўйича ривожлантирилган қўйма шакллар тўғридир (в кўриниш).

2.2-расмнинг г, д ларида оғир қўйма кўринишдаги рационал бўлмаган қўйма детал (г) ва юпқа девор кўринишидаги (д) рационал қўйма деталларга мисоллар кўрсатилган.



2.2-расм. Құйма деталларнинг шакллари

2.2. Шакллаш

Құйманинг конструкцияси қолип тайёрлашни соддалаштириш ва осонлаштириш керак. Ушбу шарт қуидагиларга бўлинади.


1. Модел қолипдан тўсиқсиз чиқиши зарур.
2. Стерженлар стержен яшигига эркин тайёрланиши зарур.
3. Стерженларнинг конфигурацияси ва уларни ўрнатиш қолипни йиғишга халақит бермаслиги зарур.

Ўсимталарни йўқотиши. Моделни қолипдан эркин чиқариб олиш учун шакл хосил қилинган участкаалрни кесиб олмаслиги мақсадида холатдаги модел сиртида моделнинг чиқиши йўналишига перпендикуляр ёки қия холатдаги ўсимталар-чизиқ ёки чуқурчалар бўлмаслиги керак.

2.3-расм а да чиқиқ схемаси кўрсатилган. Детал қия қовурғага эга, моделни қолипдан олишда (олишининг йўналиши қолипнинг бўлиниш-А сиртига перпендикуляр холатдаги штрих чизиқларда кўрсатилган) қовурғалар қолипнинг расмда кўрсатилган участкаларни қирқиб олади. Қириқимнинг олдини олиш мақсадида чиқариб олишга халақит қиласидиган моделнинг қисмини йиғиладиган ёки суриладиган қилиб тайёрлаш мумкин. Моделни қолипдан олишда ушбу қисмлари йиғилади ёки моделнинг ичига кириб туради, шундан кейин модел қолипдан чиқади. Бошқа яна бир усул бўйича қирқиб олинадиган участкаларни тўлдирадиган қилиб модел тайёрланади, бундай модел 2.3-расм б сида кўрсатилган шакл хосил қиласиди. Талаб қилинган конфигурацияга эса моделни олингандан кейин қолипга стерженларни ўрнатиб эришиш мумкин (2.3-расм, в).

Ушбу усулларнинг барчаси қолипни мураккаблаштиради ва қимматлаштиради. Деталга қирқиб олишни йўқотадиган конфигурацияни бериш мақсадга мувофиқдир. Бунга қўймада қовурғаларни моделни қолипдан


чиқарыб олиш йўналишига параллел холатда (2.3-расм, г) жойлаштириш орқали эришиш мумкин.



2.3-расм. Ўсимталар ва уларни йўқотиши

Қуймани лойиҳалашдаги деталнинг ажралиш сиртининг жойлашиши ва қолипга металл қуиши пайтида деталнинг холати тўғрисида аниқ тассавурга эга бўлиш зарур. Одатда деталнинг масъул сиртлари пастга қараган холда қуийлади, чунки қуйманинг пастки қисмларига нисбатан юқориги қисмларида метал, нисбатан, зичроқ ва сифатли бўлади. Деталнинг ажралиш сиртини белгилаб олиб, конструкциянинг барча элементларини кетма-кет кўриб чиқиш ва ўсимталарни йўқотиши зарур.


Бунга *соялар қоидаси* ёрдам беради. Деталнинг ажраладиган сиртига перпендикуляр холатда детал нур билан ёритилган деб фараз қилинади (7.3-расм, а). Соя тушган участкалар деталда ўсимта борлигидан далолат беради.



2.4-расм. Бобишканарни шакллашдаги ўсимталар

2.4-расм а-в да бобишканни шакллашдаги ўсимталарга мисол келтирилган (қолипдан модельни ечиб олиш йўналиши стрелка билан кўрсатилган), ўсимталарни йўқотиши усуллари 7.4-расм б да кўрсатилган.

Ўсимталар ҳар доим ҳам чизмада аниқ кўринмаслиги ва конструкторнинг дикқат марказидан қочиши мумкин. Аниқ бўлмаган ўсимтага мисол 7.5-расм а да келтирилган (узел қолип холатида кўрсатилган; ажратилган сирти A ҳарфи билан белгиланган).




2.5-расм. Ўсимталарни йўқотиши

Галтепнинг кутиси қолипнинг пастки қисмида ўлик хажмини хосил қиласди (расмда чизманинг давомида чизилган). Ушбу бурчакнинг шаклини кутининг вертикал деворини ажралиш сиртига давом эттириб ўзгартириш

мумкин. (2.5-расм, б) ёки ажралиш сирти деворининг галтел тугаган участкасигача суриш орқали эришиш мумкин; бундай холда оёқни ажралиш сиртигача давом эттириш зарур (2.5-расм, в).

Косали деталлар конструкциясида (2.5-расм, г) ўйик *m* нинг сирти қора деворга яқин жойлашган. Кўриб чиқилаётган моделда механик ишлов бериш учун *n* (2.5-расм, д) ўсимтани хосил қиласиди (расмда чизманинг давомида чизилган) ўсимтани қора сиртга нисбатан ўйиқни қўйим *h* қалинликда ўйиб ўқотиш мумкин бўлади (2.5-расм, е).


2.1-жадвалда машинасозликда кўплаб учрайдиган деталларнинг ўсимталари ва уларни йўқотишга мисоллар келтирилган.



2.3. Қолипни ажратиш

Қолипни тайёрлашни мураккаблаштирадиган қолипни қия ва поғонасимон сиртлар бўйича ажралишидан қочиш зарур.


Ричаг қолипини тайёрлаш учун (2.6-расм, а) поғонали ажратишни талаб қиласиди. Елкаларни бир текислакда жойлаштириш қолип тайёрлашни соддалаштиради (7.6-расм, б).



2.6-расм. Қолипнинг погонали ажралишини йўқотиш

Эгри чизиқли патрубкани (2.7-расм, а) бирлаштирадиган нуқталарнинг жойлаширишини бир оз узайтирадиган холда патрубканинг ўқини тўғрилаш (2.7-расм, б) орқали соддалаштириш мумкин, агар зарур бўлса, патрубканинг бирлашадиган нуқталарининг жойлашишини ўзгартирмасдан хам унга эришиш мумкин (2.7-расм, в).

2.7-расм г-е ларда марказдан қочирма насоси кириш патрубкасининг конструкциясини ўзгартириш мисол келтирилган. 7.7-расм е да келтирилган конструкция мақсадга мувофиқдир, у қуйманинг шаклини соддалаштириши билан биргаликда насосдаги гидравлик йўқотишларни камайтиради, суюқлик оқимидағи иккита бурилиш (7.7-расм г, д) ўрнига бита бурилиш хосил бўлади.



2.7-расм. Эгри чизиқли патрубкаларнинг шаклини соддалаштириш


2.4. Очиқ қуймалар. Стержен қўллаб шаклланадиган қуймалар

Очиқ қуймаларни модел бўйича стержендан фойланмасдан шакллаш мақсадга мувофиқ ўблади. Бундай холларда маҳсулот шаклига аниқ тўғри келадиган конфигурацияни моделлар хосил қиласди. Моделни қолипдан олишда бўшлиқда салбий из қолдиради (қуйма болван). Ушбу усулни қўллашнинг қатъий шарти шундан иборатки, яъни деталнинг ички бўшлиғида ўсимталар бўлмаслиги керак.

7.8-расм а да мисол тариқасида ички ўсимтанинг схемаси кўрсатилган. Детал бўшлиғида фланецга эга, моделни қолипдан олишда болван шикастланади.


Қуймада ички ўсимталар бўлса бўшлиқни хосил қилишнинг ягона йўли стержен қўллашдир. Бундай холда модел 2.8-расм б да кўрсатилагни каби из қолдиради. Қуйманинг ички бўшлигини стержен ёрдамида (2.8-расм, в) хосил қилинади.

Деталнинг ташқи қисмига фланецни жойлашириш орқали (2.8-расм, г) стерженсиз қуйма тайёрлаш мумкин бўлади.



2.8- расм. Ишчи сиртларни шакллаш

2.9-расмда кўп учрайдиган деталларни стерженсиз шакллашга мисоллар келтирилган.



2.9- расм. Стерженли ва стерженсиз шакллаш.

Деталларни ишлаб чиқаришни соддалаштириш ва арzonлаштиришга бўлган талаб ҳар доим ҳам деталнинг пухталиги ва мустаҳкамлиги ҳамда ишлатишнинг яхши шароитларига бўлган талабга мос келмайди.


Қопқоқнинг очиқ конструкциясини тайёрлаш (2.9 расм, б) стержен қўллаб шаклланадиган конструкцияга нисбатан (2.9 расм, а) осон бўлади. Бироқ кейинги конструкциянинг ташқи кўриниши чиройли, ташқи профилининг силлиқлиги машинага хизмат кўрсатишни осонлаштиради.

Каруселнинг очиқ конструкцияси (2.9- расм, м) содда, уни тайёрлаш анча арzon, бироқ стержен қўллаб тайёрланадиган қутисимон конструкция (2.9 расм, л) сезиларли даражада пухта ва мустаҳкамдир.


Бошқа ҳолларда унинг тескариси, яъни арzon конструкция пухта ва мустаҳкам бўлиши мумкин. Масалан, старженсиз шакл ҳосил қилинган подшипникнинг корпуси (2.9 расм, о).

Старженли конструкцияга (2.9 расм, п) пухта ва чиройлидир.

Қуйманинг ички бўшлиғини болванлар ёрдамида шакллаш болаваннинг чекли баландлиги билан чегараланади. Қолип аралашмаларининг одий таркибида пастки болаваннинг баландлиги $H < 0,8 S$, юқоригиси эса $h < 0,3$ с бўлишини тавсия қилинади, бу ерда S ва s – тегишли равища болван кўндаланг кесимининг узунлиги (2.10-расм). Мустаҳкамлиги оширилган қолипларда (бентонитли, маҳкамловчи таркибдаги қолип аралашмалари, сиртли - қуритилган кимёвий қотадиган қолиплар ва бошқ.) ҳамда машинали қолип тайёрлашда болаваннинг баландлигини янада 30-50 % га ошириш мумкин бўлади.



2.10-расм. Болван баландлигини аниқлаш



2.11-расм. Шаклнинг ички элементларини мустаҳкамлаш

Қўйма детал конструкциясида тор бўшлиқлар, кичик кесимли чуқур чўнтақлар (2.11-расм, а, в) бўлмаслиги керак. Бундай бўшлиқларга қолип аралашмасининг кириб бориши қийин бўлади, қолипда улар мустаҳкам бўлмаган устун ва тасмасимон t шаклни ҳосил қиласди, улар қолидан моделни олишда ва суюқ метални қолипга қўйишда осонлик билан бузилиб кетади.

Уларни йўқотиш 2.11 расм б, г ларда кўрсатилган.

Ўз - ўзини назорат қилиш учун саволлар ва топшириқлар

1. Девор қалинлиги қуйманинг пухталигига қандай таъсир қиласди?
2. Қўйма детални лойиҳалашда қолип тайёрлашни соддалаштириш ва осонлаштириш учун қандай шартларни бажариш зарур?
3. Қўйма деталнинг ажралиш сирти қандай лойиҳаланиши керак?
4. Соялар қоидасини тушунтириб беринг.

Адабиётлар руйҳати

1. Расулов С.А. Грачев В.А. Қўймакорлик металлургияси, Тошкент, “Ўқитувчи”, 2004. 250 с.

2. Rasulov S.A., Turaxodjaev N.D. Metallurgiyada quyish texnologiyasi - Toshkent, “Choýlpon”, 2007. 230 с
3. Непрерывное литье алюминиевых сплавов: справ. / В. И. Напалков, Г. В. Черепок, С. В. Махов, Ю. М. Черновол. - М. : Интермет Инжиринг, 2005. - 512 с.
4. Трухов, А. П. Литейные сплавы и плавка : учеб.для студентов высш. учеб. заведений / А. П. Трухов, А. И. Маляров. - М. : Академия, 2005. - 336 с.

IV. АМАЛИЙ МАШҒУЛОТ МАТЕРИАЛЛАРИ

1-АМАЛИЙ МАШҒУЛОТ: ҚОЛИП ҚУМЛАРИ ВА ГИЛЛАРИНИ МАРКАЛАРИНИ АНИҚЛАШ.

Ишдан мақсад: Қолип қумларини ва гилларини янги ГОСТ бўйича маркаларини аниқлаш.

Қолип қумларини асоси бу кремнийни диоксиди SiO_2 –кремнезём.

Кремнезём миқдори қумда канча кўп бўлса шунча қумни сифати яхши. Ўзак ва қолип аралашмаларини механик хусусиятларига, айникса совук холда котадиганларга, водородни кўрсатгичи pH таъсир қиласди ; бу қуўрсатгич водород ионларини манфий логарифми $\text{pH} = (\log \text{H}^+)$. Нейтрал коришмада H^+ ва OH – бир хил $\text{pH}=7$, щёлоч шароитига $\text{pH}>7$, кислотавий шароитга $\text{pH} <7$. Тоза қумларни pH кўрсатгича 7 яқинроқ.

Кварцни суюқланиш даражаси 1713°C , утга чидамлиги қумни тозалигича мувофиқ $1500\ldots1770^{\circ}\text{C}$, мосс шкаласи бўйича каттиқлиги 7. Кварцни киздирисида модификацион ўзгаришлар хосил бўлади: В-кварц, оддий даражада (20°C) узгармайдиган, 573°C даражада α -каврцга ўтади. Бу узгаришлар кварцни хажми узгариши билан боғлиқ ва, таркиби боғлиқ $0,86\ldots1,3\%$. Кварцни хажмий узгаришлари “ужимина” деган нухсонларга олиб келади. Кварц қумлари асосан утга чидамлик таркиби сифатида қолип аралашмаларида ишлатилинади, кумин тўлдирувчи компоненти деб аталади. ГОСТ 2138-91 бўйича кварц қумлари ундаги гилини миқдорига мувофиқ кварцли (гилни миқдори 2% гача), озгин (гилни миқдори 2-12% гача) ва ёғлик (гилни миқдори 12-50%) бўлинади. Гилни миқдорига доначаларини диаметри 22 мкм якин бўлганлари киради. Агарда бунақа доначаларни миқдори 50% купроқ бўлса, улар гиллар синфиға киради.

Кварц ва озгин қумлари, гилни миқдорига мувофиқ, группаларга бўлинади (1 жадвал).

1-жадвал

Күмдаги гилни миқдорига мувофиқ кварцли ва озгин құмларни синфларга бўлиншии

Группаси	Гилни миқдори, мас.%, қумда купроқ эмас	
	Кварцли	Озғин
1	0,2	4,0
2	0,5	8,0
3	1,0	12,0
4	1,5	-
5	2,0	-

2-жадвал

Кремнезём миқдорига мувофиқ кварцли ва озгин құмларни синфларга бўлиншии

Кварц құмни		Озғни қуми	
группаси	SiO ₂ , мос.% кам эмас	группаси	SiO ₂ , мос.% кам эмас
K ₁	99	T ₁	96
K ₂	98	T ₂	93
K ₃	97	T ₃	90
K ₄	95		
K ₅	93		

3-жадвал

Доначаларини бир хиллиги бўйича қолип құмларини коэффициенти

Группаси	Бирхиллик коэффициенти, %
O ₁	80 ошикроқ
O ₂	70-80гача
O ₃	60-70 гача
O ₄	50-60 гача
O ₅	50 гача

4-жадвал

Доначаларини ўртacha улчови бўйича озгин ва ёёлик құмларни синфларга бўлиншии

Группаси	Доначаларини уртача, умчами, мм
O1	0,14 гача
O16	0,14-0,18 гача

O2	0,19-0,23 гача
O25	0,24-0,28 гача
O3	0,28 ошиқ

5-жадвал

*Сиқилишдаги пухталигича мувофиқ ёғлиқ құмларини
синфларга бүлинниши*

группаси	нам холатидаги сиқилишдаги пухталигини, н/мм ²
Ж ₁	0,08 ошиқроқ
Ж ₂	0,05-0,08
Ж ₃	0,05 гача

Кремнезёмни міқдорига мувофиқ құмлари группаларга (1-жадвал). Доначаларини бирхиллиги бүйіча группаларга (3 жадвал), кварц, озғни ва ёғлиқ құмларни доначаларини ортача улчовига қараб (4 жадвал) ва сиқилишдаги пухталигича мувофиқ ёғлиқ құмлар бүлиниши көлтирилган (5 жадвал).

Қолип құмларини ГОСТ 2138-91 мувофиқ қуидаги. Құмни маркаси 3K₃O₂O₂. Бу ерда жадвалга мувофиқ кварц қуми, гилни міқдори 3 группасида 1%; жадвалга мувофиқ кремнезёмни SiO₂ міқдори K₃ – 97% кам әмас. Құм доначаларини бирхиллиги O₂ группасида жадвалга мувофиқ 70-80% ва охиргиси O₂ – бу құмда әнг қўп O₂ элакда қолган құм, уни доначаларини үловчалари 0,19 – 0,23 мм.

Кейнги құмни маркаси Ж₂01, бу ёғлиқ қум (жадвал), уни нам холатидаги сиқилишдаги пухталиги 0,05-0,08 н/мм² гача ва 01 элақда коладиган құм доначаларини улчови 0,14 мм гача. Озғин құмни маркаси 3T₃02, бу құмда гилни міқдори 12% гача, кремнезём SiO₂ – 90% ва құмни доначаларини O₂ элақда қолмокда, уни доначаларини улчови 0,19-0,23 мм бўлади.

Хисоботни мазмуні.

1. Ўзак ва қолип аралашмаларини механик хусусиятлари
2. Гилларни синфларга бўлиниши
3. Гилларни маркаланиши
4. Қолип аралашмаларига гилни қўшиш усуллари

Назорат саволлари.

1. Ўзак аралашмасини механик хусусиятларни қанай аниқланади?
2. Гилларни синфларга бўлиниши қанадй аниқланади?
3. Қолип аралашмаларига гилни қўшиш усулларини айтиб беринг.
4. гилларни маркаланишини айтиб беринг.

2-АМАЛИЙ МАШГУЛОТ: ҚОЛИП ГИЛЛАРИНИ ВА БОҒЛОВЧИЛАРИНИ АНИҚЛАШ

Ишдан мақсад: Қуймакорликда қолиплаш учун қолип гиллари билан танишиб чиқиши хамда уларни боғловчи моддаларининг турларини аниқлаш.

Қуймакорлик қолиплаш гиллари деганда юпқадисперс доначалардан иборат (улчами 22 мкм кам) сувли алюмосиликатлари деб тушуналада ва улар боғловчи, термохимик хусусиятга эга ва уни боғловчи сифатида ишлатиб пухта, қуймага епишмайдиган қолип аралашмаси таёрлаш мумкин.

Қолип құмлари каолинит, монтмориллонит ва мусковитдан иборат.

Каолинит($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) қаолин гилларини асосий минерали. Каолинит оқ рангли сувли алюмосиликат, уни каттиқлиги 2...2,5 маос шкаласига мувофиқ, зичлиги 2,58...2,60 г/см³, суюкланиш даражаси 1750...1790⁰C. Каолинит 100-140⁰C киздирилса гигроскопик ва 350-580⁰C конституцион намлиги кетади ва метакаолинитта үтади ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$), бунда гил боғловчи хусусиятини йукотади. Бу жараён “гилни лиамотизацияси” деб номланган 900-1050⁰ даражада метакаолинит аморф компонентларга ажralади Al_2O_3 ва SiO_2 ; 1200-1280⁰C орасида $3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$ (муллит) хосил бўлади. Бу компонент боғловчи хусусиятига эга эмас ва купроқ утча чидамли материал.

Монтмориллонит ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 4\text{SiO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O} \cdot m\text{H}_2\text{O}$) бентонит гилларини асосий минерали хисобланади (суюкланиш даражаси 1250...1300⁰C).

Монтмориллонит минералини кимёвий таркиби узгариб туради. Монтмориллонит юмшок материал ва кук, яшил, пушти рангларга эгадир.

Монтмориллонит 100⁰C киздирилса ундан 18% сув ажralади, 500-700⁰C даражада орасида конституцион намлигини ва сувда бўртиш (набухание) хусусиятини йукотади. 73...850⁰C даражада уни кристаллик решёткаси бузилади ва монтмориллонит аморф материалга айланади.

Мусковит ($\text{K}_2\text{O} \cdot 3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) – гидрослюдадар категорига киради. Гидрослюда гиллари аслида слюдани каолинитга парчаланиш материалидир. Мусковитни кристаллик решёткаси монтмориллонит решёткасига ухшайди,

фаркланиши, бу сувни молекулалари урнига пакетлари орасида калий ионлари жойлашган.

Гилларни синфларга бўлиниши

Қолип гиллари утга чидамли каолинит (ГОСТ 3226-93) ва бентонитга (ГОСТ 28177-89) бўлинади (1-жадвал) утга чидамли қолиплаш гиллари. Бу гилларни утга чидамлиги 1580°C даражадан паст эмас ва ГОСТ 3226-93 мувофиқ уларни бази бир кўрсатичларига қараб синфларга бўлиниш жадвалда келтирилган.

Физика-механик хусусиятларига мувофиқ гиллар ГОСТ 3226-93 мувофиқ гиллар маркаларга бўлинади (11-жадвал) келтирилган маркаларда П-пухта; С-ўрта пухталика эга; М-паст пухталика эга; 1-ракам юқори боғлави хусусиятли; 2-ўртacha боғлаш хусусиятли; 3-паст боғловчи хусусиятли.

1-жадвал

Каолинит гилларини синфларга бўлиниши

Кўрсатгичи	ГОСТ 3226-93 мувофиқ нормал кўрсатгичи		
	Баланд	Ўртacha	Паст
Al ₂ O ₃ микдори. масс ,%	33,0 ошиқ	28,0-33,0	23,0-28,0
Темирни Fe ₂ O ₃ ўтказгандаги микдори, масс, %	3,0-4,5	1,5-3,0	1,5 куп эмас
*п.п. т, мас, %	14,0-18,0	10,0-14,0	10,0 купмас
Коллоидлиги, мас, %	20,0 ошиқ	14,0-20,0	8,0-14,0
Алмашув катионларини концентрацияси. мг-экв/100 г, курук нилники	25,0 ошиқ	15,0-25,0	7,0-15,0

*- куйдиришдаги йукотишлари.

2-жадвал

Утга чидамли гилларни физика-механик хусусиятлари ва маркалари

Маркаси	Сиклинда пухталик чегараси, н/мм ² , ГОСТ 3226-93	
	Гилни нам холатида	Курук холатдаги гил
П1	0,050	0,32
П2	0,050	0,25
П3	0,050	0,15
C1	0,035	0,35
C2	0,035	0,25
C3	0,035	0,15
M1	0,02	0,35
M2	0,02	0,25
M3	0,02	0,15

Бентонит гиллари. Бентонит гилларига күйладиган талаблар ГОСТ 28177-89 мувофиқ белгиланган. Гилларни кимёвий – минералогик күрсатгичлари 1 жадвалда еритилган.

Физика-механик күрсатгичларига қараб бентонит гиллари нам холатдаги пухталиги бүйича 3 синфга бўлинади (12 жадвал):

Пухта – П – сиқилишдаги пухталиги $0,09 \text{ н/мм}^2$ кам эмас ўртача;

Пухталик эга С – $0,07 \text{ н/мм}^2$ ва М – кам пухталик, пухталиги $0,05 \text{ н/мм}^2$.

3-жадвалда кимёвий-минералогик күрсатгичларига мувофиқ бентонитларини синфларга бўлиниши.

3-жадвал

Бентонит гилларини кимёвий-минералогик күрсатгичлари

Күрсатгичи	ГОСТ 28177-89 даги нормаси
Гилни миқдори, мас, %:	
монтмориллонит, кам эмас	30,0
CaCO ₃ хисобланган карбонатлар, куп эмас,	10,0
сульфидли олтингутурт	0,3
темирни Fe ₂ O ₃ га хисоблаганда	12,0
Алмашув катионларини, мг-экв/100 г курук гилда, кам эмас	30,0
Коллоидлик, мас %, кам эмас	10,0
Намтортишлиги, ед (курсатувчи рақами) куп эмас	1,0

Бентонит гилларини конденсация зонасидаги пухталигига мувофиқ 4 группага бўлинади:

- 1 группа юқори боғловчи хусусиятли гилларни уз ичига олади ($0,0028 \text{ н/мм}^2$ кам эмас);
- 2 – боғловчилиги ($0,002 \text{ н/мм}^2$ кам эмас);
- 3 – ўртача боғловчи ($0,015 \text{ н/мм}^2$ кам эмас);
- 4 – паст боғловчи (пухталик курсатгичи курсатилмайди).

4-жадвал

Кимёвий – минералогик күрсатгичларига мувофиқ қолиплаши бентонит гилларини синфланиши белгилари

Күрсатгичи	ГОСТ 28177-85 мувофиқ нормаси
Гилдаги миқдори, мас % Монтмориллонитни: юқори	70 ошиқрок

ўртача	50-70
паст	30-50
CaCO ₃ хисобланган карбонат:	
паст	2 гача
ўртача	2-5
юқори	5-10
Сулфидли олтингүргүртни	
юқори	0,2-0,3
паст	0,2 гача
Темирни Fe ₂ O ₃ хисоблаганда	
паст	0,4 гача
шртача	4-8
юқори	8-12
Алмашув катионларни концентрацияси, мг·экв/100 г	
Курук гилни	
юқори	80 ошиқ
ўртача	50-80
паст	30-50
Коллоидаллиги, мас %	
юқори	80 ошиқ
ўртача	40-80
паст	10-40
Намтортишлик, ракам	
юқори	6,5 ортикроқ
ўртача	5,1-6,5
паст	1-5

Термокимик чидамлигича мувофиқ гиллар бўлинади:

T₁ – юқори чидали, кўрсатигичи 0,6;

T₂ – ўртача чидамли, кўрсатигичи 0,3;

T₃ – паст чидамли, кўрсатигичи ёзилмайди.

Гилларни маркаланиши

Масалан C1T₂ – нам холатида ўртача пухталикка эга ва термохимик чидамлиги бўйича ўртачидамлигиган, пухталик кўрсатгичи 0,3 кам эмас.

Қолип аралашмаларига гилни кушиши усуллари. Гилни аралашмаги поршок сифатида ва сувли суспензия сифатида кушилади, купроқ биринчи варианти ишлатилинади.

Кум-гилли аралашмаларга кушиладиган маҳсус кушиимчалар.

Булар ичига киради:

- қолип аралашмани куйишига карши;

- намлигини қум-бентонит аралашмаларида стабилизация килиш учун күшималар;
- ужимина номли нухсонларни камайтириш учун;
- аралашмаларни окувчалигини оширишга;
- курук аралашмаларини ишловга мослигини ошириш учун.

Колип аралашмаларини турлари 5-жадвалда көлтирилген.

Күймакорликда купрок ишлатилинадиган боғловчи моддаларни синфларга бўлиниши 6-жадвалда көлтирилган.

5-жадвал

Боғловчи моддаларни синфларга бўлиниши

Материални группаси	Солишик тирма зичлиги 10^5 Па %	А – синифи		Б - синифи		В – синифи	
		Котиш таснифи	Боғловчи модда	Котиш таснифи	Боғловчи модда	Котиш таснифи	Боғловчи модда
I	> 5	Асл холига келолмайдиган	A-1 ўсимлик ёфи, олиф, таббий олиф, П. ПТ, ПТА: синтетик чакичилар, фенолофтуранили карбамид офоранли, РСФ-30 10 ОФ 1)ПК 104, СФ-011, ФФ, 1Ф ФФ-1ФМ, ФФ-1 СМ, ФФ 65С	Асл холига келолмайдиган	Б-1 синтетик карбамидофурланли карбамидо-фурланли чакичилар М-19. 62 УКС-Л М.3 КФ Ж, ВК-1, ВР-1. БС 40 фуритол 107.125, КФ-65	Асл холига келломайдиган	B-1 Суюқ шиша
II	3 - 5	Оралиқда	A-2 ЧГУ, КО, УСК	Оралиқда	Б-2 СП, СБКВС дектрин		B-2
III	< 3	Холига	A-3	Холига	Б-3	Холига	B-3

		қайтадиган	ДП, БТК	қайтадиган	Лигносульф атқ (ЛСТ) патока, гидрол мелясса	қайтадиг ан	Цеме нт қоли п гилл и
--	--	------------	---------	------------	---	----------------	--------------------------------------

1. Ўзак аралашмасини тайёрлаш технологияси ва аниқланган физик- механик хусусиятларни кўрсатгичи.
2. Ажраладиган ва ажралмайдиган ўзак қутиларида ўзак тайёрлаш технологиясини ёзиш.
3. Ўзак яшикларини сифатини ва ўзакни ишловларини ўзгаришини аниқлаб ёзиш.

Назорат саволлари.

1. Ўзак аралашмасини тайёрлаш технологияси ва физик- механик хусусиятларни қанай аниқланади?
2. Ўзакарни газ ўтказувчанлигини ошириш мақсадида орасига нималар қўйилади.
3. Ўзак қутиларида ўзак тайёрлаш технологиясини айтиб беринг.
4. Куритиш пайтида ўзакларнинг шакли ва ўлчамлари ўзгариши мумкинми?

3-АМАЛИЙ МАШГУЛОТ: СУЮҚ МЕТАЛЛНИ ТАЙЁРЛАБ ОЛИШ ВА ҚОЛИПГА ҚУЙИШ

Ишдан мақсад. Индуксион печида материалларни суюқлантиришда шихтани кимевий таркибини аникроқ; ҳисоблаш керак ва шихта материалларида Р ва С миқдори камроқ, бўлиши керак, чунки тез кечётган суюқлантириш жараёнида уни ўзгартириш қийинроқ бўлади.

Умумий маълумотлар. Эритиш жараёни бошланишида печ кам кувватда ишлайди ва шихта қизигандан кейин тўлиқ қувватга қўшилади.

Куйиши камайтириш мақсадида эритиш тез олиб борилади. Суюқлантириш жараёнида қолган тошқоллардан печ ичида осилиб қолган шихта материалларидан «куприк» бўлишини олдини олиш керак.

Ферроқотишмаларни қўшишдан олдин яхшилаб қиздирилади, чунки намлик портлашга олиб келиши мумкин.

«Кўприк» ҳосил бўлганда плавик шпатли флюс юкланиб қиздирилгандан сўнг уриб туширилади. Агарда бу яхши натижа бермаса печни пастги қисмида печ қизиб куйиши мумкин.

Шихта суюқлангандан сўнг кислородни чиқариш жараёни амалга оширилади (раскисление). Кислородсизлантириш асосан тошқол орасида оксидлантирувчи киритиш билан оширилади.

Оксидлантирувчи сифатида: ферромарганец, ферроцилиций, ферротитан, алюминий, силикокалций ишлатилади.

Кислородсизлантириш жараёни амалга оширилгандан кейин суюқ, металлни температураси ўлчанади, бунинг учун асосан волфрамолибденли ёки платинородийли термопаралар ишлатилади

Ишни бажариш учун услубий ва асосий маълумотлар.

Куйидаги тартибда шихта ашёлари хисобланади. Штамплар учун ишлатиладиган 7Х3 маркали пўлатнн кислотавий печда эритиб олиш учун шихта ашёларини хисоблашни кўриб чиқамиз. Пўлатнинг кимёвий ва элеметлар бўйича миқдори 5-жадвалда келтирилган:

5 - жадвал.

ГОСТ 5950-73 бўйича кимёвий миқдори

Материаллар	Кимёвий миқдори					
	C	Mn	Si	P	C	P
ГОСТ 5950-73 бўйича 7Х3 пўлатни кимевий таркиби	0,6- 0,75	0,2-0,4	0,15-0,335	0,035	0,03	3,3-3,8
Хисоблаш учун киритилган аниқликлар	0,7	0,3	0,3	0,015	0,125	3,5

Хисоблашда ҳар бир элементнинг ўртача қиймати олинади.

Шихта материалларини барчаси 200 кг деб 100% хисоблаймиз.
Керакли материаллар:

- Мартен пўлати чиқиндилари М Ст3 (кимёвий таркиби: 0,18%C, 0,5%Mп, 0,20%Si, 0>030%P, 0,030%3);
- 75 маргадаги фееромарганец (кимёвий таркиби; 0,7%C, 75%,Mn; 2,0%; Si 0,45%P; 0,03%C).
- ФС 75 маркали ферросилиций.
- ФХ 001 маркали феррохром (кимёвий таркиби; 0,01%C; 0,72%Si; 0,02%C; 0,03P; 63,6%Cr).
- Электрод қолдиғи.
- 7Х3 пўлатда суюқлантирилгандан кейин лозим бўлган элеметлар массасини аниқлаймиз;

$$C = \frac{200 \times 0,7}{100} = 1,4 \text{ кг}; Mn = \frac{200 \times 0,3}{100} = 0,6 \text{ кг}$$

$$Si = \frac{200 \times 0,3}{100} = 0,6 \text{ кг} Cr = \frac{200 \times 3,5}{100} = 7 \text{ кг}$$

$$P = \frac{200 \times 0,015}{100} = 0,03 \text{ кг} \quad S = \frac{200 \times 0,025}{100} = 0,05 \text{ кг}$$

Колгани темир.

Демак 7Х3 маркали пўлат таркибида (қуидагилар бўлади (кг));
С-14; Mn-0,16; 81-0,66; Cr-7; P-0,03; 3-0,05; Fe-190,32. (Хаммаси 200кг)
М Ст3 мартен пулатида темирнинг микдори 99,510% тенг,

$$\frac{190,3 \times 100}{99,51} = 191 \text{ кг}$$

демак шихтага 99,51 қўшиш керак.

М Ст3 мартен пўлатни чиқиндиларини таркибий микдорини аниқлаймиз (кг):

$$C = \frac{191 \times 0,18}{100} = 3,35; \quad Mn = \frac{191 \times 0,3}{100} = 0,96$$

$$P = \frac{191 \times 0,030}{100} = 0,006 \quad Si = \frac{191 \times 0,030}{100} = 0,006$$

Феррохромнинг микдорини аниқлаймиз.

$$\frac{7,0 \times 100}{68,6} = 10,2 \text{ кг}$$

5% куйиши хисоби билан $\frac{10,2 \times 100}{50} = 0,32 \text{ кг}$

Мартен пўлати билан киритилаётган Mn микдори 0,96 кг, бу рақам ҳисобдагидан 0,36 кг га кўпроқ, лекин кислотавий жараёнида марганецнинг куйиши 50% га тенг, демак яна 0,12 кг марганец қўшишимиз керак, Ферромарганецнинг керакли микдорини аниқлаймиз;

$$\frac{0,12 \times 100}{75} = 0,16 \text{ кг}$$

куйиши хисобга олиб $\frac{0,16 \times 100}{50} = 0,32 \text{ кг}$

Шунингдек керакли ферросилицийнинг микдорини ҳам аниқлаймиз; ҳисоб бўйича 0,6 кг кремний бўлиши керак, мартен пўлати чиқиндилари билан 0,38 кг қириндилари, етмайдиган микдори 0,6-0,38+0,22 кг ташкил қиласади,

Кўшиладиган ферросилицийни микдори $\frac{0,22 \times 100}{75} = 0,29 \text{ кг}$, 20% кўшишни ҳисобга олганда $\frac{0,29 \times 100}{80} = 0,36 \text{ кг}$ киритилиш лозим.

Ферросилиций ва ферромарганец билан киритиладиган С микдори кам бўлгани учун уни ҳисобга олмаймиз шихтага, кириталадиган электрод чиқиндилари микдорини аниқлаймиз,

Куйиши ҳисобга олиб:

$$\frac{1,05 \times 100}{100} = 1,05 \text{ кг}$$

5% куйиши ҳисобга олиб; $\frac{1,05 \times 100}{95} = 1,1 \text{ кг}$

Шундай қилиб 200 кг 7Х3 пўлат олиш учун шихта таркибига қуидаги материалларни киритиш керак (кг):

Мартен	пўлатни	191,00
чиқиндилари: МШ		
ФХ001 маркали феррохром:		10,70

ФМн75	маркали	0,32
феррохмарганец:		
75% ли ферросилиций		0,36
ЭлЭлектрод чиқиндиси:		1,10
Жами:		103,46

Эритиш пайтида мЭталлнинг умумий қуиши 2%яъни 4 кг га тЭенг. Суюқ, мЭталдаги С ва Р миқдори шихта матЭриаллардаги миқдорига боғлик чунки кислотавий жараёнда уларни камайтириш мумкин Ээмас.

Суюқ, металлни қуиб олиш (печдан чиқариши).


Суюқ, металлни печдан 700-800°C даражагача қиздирилган, 50-60 кг ли ковшларга қуиб олинади. Суюқ, металлни олишдан олдин унинг устки қатламидаги тошқол олиб ташланади. Агарда тошқол қуюқ бўлса унинг устига майдаланган шихта қўшилади. Пўлат қум-гилли тупроқда қолипларга ёки изложнициларга қўйилади.

Ҳисобот мазмуни:


1. Индуксион печ конструксияси ва пўлат суюқлантириб олиш учун керакли материаллар билан танишиш.
2. Кўрсатилган кимёвий таркибдаги пўлат олиш учун шихта материалларини ҳисоблаш.
3. Шихта материалларини ўлчаш ва печга юклаш.
4. Металлни суюқлантириш, температурасини ўлчаш ва текшириш учун намуналар олиш.
5. Қолипларни намуна олиш учун тайёрлаш.
6. Суюқ металлни ковшга чиқариш ва намуналар олиш учун, қолипга қуиши.

Назорат саволлари:


1. Пўлатни суюқлантириш технологияси қандай босқичлардан иборат?
2. Металлни суюқлантириш, температурасини ўлчаш учун нималардан фойдаланилади?
3. Пўлатни суюқлантиришда берилган шихта материалларини кимёвий таркибини ҳисобланг.



Жараёнларни ўзарао фарқи нимада?



Бу жраёндаги металл таркибини хисобланг



Ушбу жараёнларда қайси усулларни қўллаш самаралироқ?



Бу қайси усулда қуииш ва бошқаларидан фарқи нимада?

«Кейс-стади» усулида дарс ўтиш

“ҚУЙМАКОРЛИКНИНГ ЗАМОНАВИЙ АҲВОЛИ ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ”

Тингловчиларга қуймакорликнинг замонавий аҳволи ва истиқболли лойиҳалар бўйича маълумот бериш

Қуймакорликда мавжуд технологиялар, эритиш печлари, ишлаш принциплари ҳақида маълумот бериш. Замонавий мис эритиш печларини таҳлил қилиш.

Қатнашувчилар қора ва рангли металл ломларини таркибини ўрганишади. Зарра моддаларнинг хусусиятларини тўлиқ танишгандан сунг керакли металларни ажратиб олиш технологиясини танлашади.

Мис қотишмалари бўйича олдинги технологиялар билан ҳозирги технологиялар солишириб кўрилади.

Авзалигига амин бўлади.

Мис эритиш печларини бир биридан фарқлай олади.

Бирламчи ва иккиламчи металлургия авзаликлари тушинишади.

Қора ва рангли қотишмаларни асосий эритиш печларини танлаб, истиқболда қўллаш мумкин бўлган технологияларни республика қуймакорлик саноатига қўллашни тавсия этиш.

Куймакорлик печлар расмлари, маркер, стикер, проектор и презентацион материаллар.

Этап I. Муоммога кириш:

- Саломлашиш. Визуализация.
- Муоммони актуаллаштириш.
- мухокама қилиш учун саволлар.
- иш системасини презентация қилиш.
- Холоса.

Этап II. Мазмунни тушуниш:

- Яңги маълумотни презентация қилиш.

Этап III. Кейс ишлаб чиқиш:

- оралиқ маълумотларни презентация қилиш.
- Оралиқ холоса.
- якуний маълумотларни тақдим қилиш .

VI. ГЛОССАРИЙ

Термин	Ўзбек тилида маъноси	Инглиз тилида маъноса
АБСОРБЦИЯ	Газлар аралашмасидаги моддаларнинг, суюқликларнинг бутун ҳажмга ютилиши.	Absorption (extraction) of substances from gas mixture all volume of liquid (by an absorbent). Absorption - one of processes of dissolution of certain gas in a liquid solvent.
АГЛОМЕРАТ	Агломерация жараёмида олинган маҳсулот, ҳар хил шакли, ғовакли доналар.	sinter, agglomerate piece material, product of agglomeration, raw material for ferrous and coloured metallurgy. 2. compound in more large formations of particle of sprinkles-of snow of, got adhesion interparticle grasping or agglomeration, use for the improvement of

		technological properties on powders
АГЛОМЕРАЦИЯ	Кукусимон маъдантош ва бойитмаларнинг хоссаларини яхшилаш ва йириклаштиришнинг ҳароратли усули, одатда ашёга кўшимча моддалар ва майдада кўмир кўшиб аралаштирилади ва аралашма қатламидан ҳаво ўтказилиб ёқилғи ёндирилади, сульфидлар оксид ҳолига ўтади, натижада зарралар бир-бирига ёпишиб йирик дона ҳосил қиласи.	sintering, agglomeration thermal process sintering fine materials (ores, ore concentrates, solder-zhaschih waste metals and other) - the components of metallurgical charge by their speka-niya in order to give shape and properties required for melting.
АДСОРБЦИЯ	Эритмадаги молекула ва ионларнинг қаттиқ жисм сиртига ютилиши.	Adsorption heterogeneous process at the interface (gas, vapor - solid, liquid) and consisting in a concentration (absorption) of the substance (adsorbate) of the volume on the surface or in the bulk micro-pore solid (adsorbent) or on the liquid surface)
БРИКЕТЫ	Кукусимон заррачаларни зичлаб маълум шакл ва йирик дона ҳолига	briquet Pressed as bricks, tiles or small pieces of materials (coal, ore, etc.), with or

	келтирилган махсулот.	without additives. Briquettes should be water- and weather-resistant, high strength, not soder-zhat harmful substances have high metallurgicheskih svoystva.
БУНКЕР	Сочилувчи ва донадор ашларни сақлайдиган қурилма. Ашёларнинг осон туиши учун ҳампанинг пастки қисми кесик конус ёки пирамида шаклида бўлади.	Bunker storage capacity bulk materials (ores, concentrates, metallized pellets and the like) discharged through the bottom of the poppet valve or the feeder. To unload the bottom of the hopper samote-kom performed naklonny-mi walls of an inverted pyramid or truncated cone.
ВАГРАНКА	Куйиш цехларида чуюнни эритиш учун цул- ланиладиган минора печ, цуввати 1, О дан 60 т соатгacha булади.	Cupola shaft furnace for melting iron foundries, working on the principle of counterflow.
ВАКУУМ	Сийрак газли муқит. Идиш ичидаги газ боен-ми, ташкаридаги. қаво босимидан кичик булади.	Vacuum the state entered into a vessel (airtight container) gas having a pressure of <10 ~ 3 atm (102 Pa); gas at a pressure of 10 "3 to 10 atmospheres (102-104 Pa). Partial call.
ВАКУУМАТОР	Пўлатни эритиш агрегатларидан кейинвакуумловчи технологик қурилма.	vacuum degasser Technological systems for the evacuation began after the release of the melting unit.

ВАКУУМИРОВАНИЕ	Атмосфера босимидан пас босим олиш учун газларни, бўғларни идишдан чиқариш.	vacuum degassing Removal of gas, steam or vapor medium from the vessels and devices with tse=lyu getting them below atmos=fenogo pressure.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ	Атом ёкн ионларнинг узига электрон бириктириб олиш билаи борадиган кимёвий реакция.	reduction; recovery Joining elements atom, molecule or ion that leads to a decrease in the degree of oxidation. 2. Weaning and binding oxygen, chlorine, etc. of oxides, chlorides and other metal compounds, and also of reducing ores using
ВСКРЫТИЕ	Фойдали қазилмалар юзасини очиш.	opening; stripping Opening of mineral deposits - conducting capital mining, access from the surface to the deposit or part of it, and making it possible to prepare, gor=nyh workings for mining services face
ВЫКРУЧИВАНИЕ	Туйинган эритмага пушт кушиб чукмага тушириш.	twisting; unscrewing hydrolysis of sodium aluminate with the introduction of freshly precipitated crystals za=travki A12 (OH) and stirring at proizvodstve A12O3.
ВЫПАРИВАНИЕ	Модданинг кайнаш хароратидан юқори даражада қиздириб, газ холатига утказиш.	Evapoliquid separation of the volatile solvent in the form of a pair of p-rennogo it nonvolatile veschestvaputem pod=voda heat in order to obtain a con-centered. rastvorovlibo vesch-in,

		Practical. not with-holding district-solvent. When atm. pressure. ve=dut, usually at the rate of re-boiling p-pa, with a swarm evaporation occurs very intensive
ГОРЕЛКА	Газсимон, суюқ ва қаттиқ ёқилғиларни ҳаво билан аралаштириб ёқадиган құрирлма.	Burner Apparatus for forming mixtures of gaseous, liquid or pulverized fuel and air or kislo—rodom of incineration.
ГОРН	Оддий металургик пећь.	Hearth The simplest metallurgical furnace hearth at an early stage of development of metallurgy.
ДЕСОРБЦИЯ	Сорбент ичига шимилган моддаларни турли эритувчилар ёрдамида ажратиб эритмага чикариш.	Desorption removing substance absorption (gas, vapor, liquid, ions) with the surface of solid or liquid body. Desorption carry the stripper heat, decreasing
ДЕФОСФОРАЦИЯ	Эриган пүлат, шлак, чуян таркибидан фосфорни йўқотиш.	Dephosphorization dephosphorization of molten pig iron, steel and slag.
ДИНАС	Ўтга чидамли материал, таркиби 93 % SiO ₂ ;	Silica The refractory material containing 93% SiO ₂ ; widely used. in metallurgy for the lining of melting and heating furnaces, ladles, etc. n.
КЛИНКЕР	Рух кекларини вельцевлаш натижасида қолган	Clinker Solid sintered, Waelz residue waste metallurgical

	қаттиқ қолдик.	production (muffins, raymovki, slag), as well as other products containing Zn.
КОКС	Суний қаттиқ ёқилғи тури	Coke Solid combustible residue resulting from the heating of the limited materials without air ..
КОКСИК	Йириклиги 0.10 мм га тенг бўлган кокс кукуни. Темир рудаларини агломерациялаш даврида ёқилғи ва тикловчи вазифасини бажаради. .	coke fines coke breeze - coal coke with grain size of 0-10 mm. Coke fines is—polzuyut as fuel and reducing agent during sintering of iron ore.
ЛЕЩАДЬ	Шахтали печ футеровкасининг пастки қисми	Hearth lower (bottom) part of the lining of the shaft furnace
ЛОМ	Темир терсак чиқиндилари	Scrap unusable or lost value in use of the products of ferrous and nonferrous metals and alloys, as well as produced in the process of steel production and metal processing wastes, used for remelting in metallurgical aggregates.
МНЛЗ	Заготовкаларни қуиши машинаси	CCM (continuous casting machine) continuous casting machine continuous casting machine in which the process of crystallization of the molten metal and the formation of a cast billet

МЕЛЬНИЦА	Қаттиқ минералли хомашёни янчиш учун мұлжалланган агрегат	Mill machine for grinding solid mineral raw materials, powders, etc.
МЕТАЛЛУРГИЯ	Руда ва бошқа материаллардан металларни ажратып олишни ўз ичига олувчи саноат сонаси	metallurgy field of science and technology and industry, covering the production of metals from ores and other materials, as well as the processes related to the change in the chemical of composition, structure and properties of metallic alloys.

VII. ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РҮЙХАТИ

I. Ўзбекистон Республикаси Президентининг асарлари

- Каримов И.А. Ўзбекистон мустақилликка эришиш остонасида. - Т.: “Ўзбекистон”, 2011.
- Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб ҳалқимиз билан бирга қурамиз. – Т.: “Ўзбекистон”. 2017. – 488 б.
- Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга қўтарамиз – Т.: “Ўзбекистон”. 2017. – 592 б.

II. Норматив-хуқуқий хужжатлар

- Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2019.
- Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни.
- Ўзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши қурашиш тўғрисида”ги Қонуни.
- Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 12 июндаги “Олий таълим муасасаларининг раҳбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-4732-сонли Фармони.

8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги 4947-сонли Фармони.

9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 3 февралдаги “Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш ва оила институтини мустаҳкамлаш

соҳасидаги фаолиятни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5325-сонли Фармони.

10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 июнданги “2019-2023 йилларда Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университетида талаб юқори бўлган малакали кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан такомиллаштириш ва илмий салоҳиятини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4358-сонли Қарори.

11. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 11 июлдаги «Олий ва ўрта маҳсус таълим тизимига бошқарувнинг янги тамойилларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида »ги ПҚ-4391- сонли Қарори.

12. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 11 июлдаги «Олий ва ўрта маҳсус таълим соҳасида бошқарувни ислоҳ қилиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5763-сон фармони.

13. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 27 августдаги “Олий таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрларининг узлуксиз малакасини ошириш тизимини жорий этиш тўғрисида”ги ПФ-5789-сонли [фармони](#).

14. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги 2018 йил 21 сентябрдаги ПФ-5544-сонли Фармони.

15. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 27 майдаги “Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5729-сон Фармони.

16. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 февралдаги “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Конунининг қоидаларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2752-сонли қарори.

17. Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2017 йил 20 апрелдаги ПҚ-2909-сонли қарори.

18. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Олий маълумотли мутахассислар тайёрлаш сифатини оширишда иқтисодиёт соҳалари ва тармоқларининг иштирокини янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2017 йил 27 июлдаги ПҚ-3151-сонли қарори.

19. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Нодавлат таълим хизматлари кўрсатиш фаолиятини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2017 йил 15 сентябрдаги ПҚ-3276-сонли қарори.

20. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Олий таълим муассасаларида таълим сифатини ошириш ва уларнинг мамлакатда амалга оширилаётган кенг қамровли ислоҳотларда фаол иштирокини таъминлаш

бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 2018 йил 5 июнданги ПҚ-3775-сонли қарори.

21. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 26 сентябрдаги “Олий таълим муассасалари педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 278-сонли Қарори.

Махсус адабиётлар

22. Расулов С.А. Грачев В.А. Қўймакорлик металлургияси, Тошкент, “Ўқитувчи”, 2004. 250 с.

23. Rasulov S.A., Turaxodjaev N.D. Metallurgiyada quyish texnologiyasi - Toshkent, “Cho’lpon”, 2007. 230 с

24. Непрерывное литье алюминиевых сплавов: справ. / В. И. Напалков, Г. В. Черепок, С. В. Махов, Ю. М. Черновол. - М. : Интермет Инжиринг, 2005. - 512 с.

25. Горшков, И. Е. Литье слитков цветных металлов и сплавов / И. Е. Горшков. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Гос. науч.-тех. изд-во лит. по черн. и цв. металлургии, 1952. - 416 с.

26. Титов, Н. Д. Технология литьевого производства / Н. Д. Титов. - М. : Машиностроение, 1968. - 388 с.

27. Степанов, Ю. А. Технология литьевого производства: Специальные виды литья : учеб.для вузов по специальности «Машины и технология литьевого производства» / Ю. А. Степанов, Г. Ф. Баландин, В. А. Рыбкин; под ред. Ю. А. Степанова. - М. : Машиностроение, 1983. - 287 с.

28. Могилев, В. К. Справочник литьевщика : справ.для профессионального обучения рабочих на производстве / В. К. Могилев, О. И. Лев. - М. : Машиностроение, 1988. - 272 с.

29. Трухов, А. П. Литейные сплавы и плавка : учеб.для студентов высш. учеб. заведений / А. П. Трухов, А. И. Маляров. - М. : Академия, 2005. - 336 с.

30. Леви, Л. И. Литейные сплавы / Л. И. Леви, С. К. Кантеник. - М. : Высш. шк., 1967. - 436 с.

31. Справочник по чугунному литью / под ред. Н. Г. Гиршовича. - М.-Л. : Машиностроение, 1978. - 758 с.

32. Леви, Л. И. Основы теории металлургических процессов и технология плавки литьевых сплавов / Л. И. Леви, Л. М. Мариенбаум. - М. : Машиностроение, 1970, - 495 с.

Хорижий адабиётлар

1. M.Sahoo and S.Sahu. PRINCIPLES OF METAL CASTING 3rd edition MeGraw-Hill UK 2014. 763 p.

2. John Campbell. THE METALLURGY OF CAST METALS CASTINGS. 2003. 334 p.

3. Peter Beeley. FOUNDRY TECHNOLOGY. -Adivision of Reed Educational and Professional Publishing Ltd. 2001.754 p.