

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ ПЕДАГОГ ВА РАҲБАР КАДРЛАРИНИ ҚАЙТА
ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШНИ ТАШКИЛ ЭТИШ
БОШ ИЛМИЙ - МЕТОДИК МАРКАЗИ

ТОШКЕНТ ТҮҚИМАЧИЛИК ВА ЕНГИЛ САНОАТ ИНСТИТУТИ
ҲУЗУРИДАГИ ПЕДАГОГ КАДРЛАРНИ ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ
МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ ТАРМОҚ МАРКАЗИ

**“ПАХТА, ТҮҚИМАЧИЛИК, ЕНГИЛ САНОАТ
МАШИНАЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА
ЯНГИ ТЕХНИКА ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАР”
модули бўйича**

ЎҚУВ-УСЛУБИЙ МАЖМУА

Мазкур ўқув-услубий мажмуа Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2016 йил 6 апрелидаги 137-сонли буйруғи билан тасдиқланган ўқув режа ва дастур асосида тайёрланди.

Тузувчилар: ТТЕСИ т.ф.н., доц. Ш.Ҳакимов
ТТЕСИ т.ф.н., доц. К. Авазов
ТТЕСИ т.ф.д., проф. М.Хожиев
ТТЕСИ т.ф.н., проф. А. Салимов
ТТЕСИ кат.ўқит. Х. Абдугаффров
ТТЕСИ кат.ўқит. П. Бутовский

Тақризчилар: хорижий эксперт Hwan Ki Lee Жанубий Корея
KOICA мутахассиси профессор
ТТЕСИ ўқув бўлими бошлиғи Б.Хасанов

*Ўқув -услубий мажсмуа ТТЕСИ Кенгашининг 2016 йил 29 августдаги
1-сонли қарори билан нашрға тавсия қилинган.*

МУНДАРИЖА

I. ИШЧИ ДАСТУР	4
II. МОДУЛНИ ЎҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ИНТЕРФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ.	11
III. НАЗАРИЙ МАШҒУЛОТЛАР	17
IV. АМАЛИЙ МАШҒУЛОТ МАТЕРИАЛЛАРИ	50
V. МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ	88
VI. КЕЙСЛАР БАНКИ	89
VII. ГЛОССАРИЙ	92
VIII. АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ	95

I. ИШЧИ ДАСТУР

Кириш

Дастур Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 12 июндаги “Олий таълим муассасаларининг раҳбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-4732-сон Фармонидаги устувор йўналишлар мазмунидан келиб чиқсан ҳолда тузилган бўлиб, у замонавий талаблар асосида қайта тайёрлаш ва малака ошириш жараёнларининг мазмунини такомиллаштириш ҳамда олий таълим муассасалари педагог кадрларининг касбий компетентлигини мунтазам ошириб боришни мақсад қиласди. Дастур мазмуни олий таълимнинг норматив-хуқуқий асослари ва қонунчилик нормалари, илфор таълим технологиялари ва педагогик маҳорат, таълим жараёнларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш, амалий хорижий тил, маҳсулот сифати менежменти ва тизимли таҳлил, қарор қабул қилиш асослари, пахта, тўқимачилик ва енгил саноат машиналарини ишлаб чиқаришда янги техника ва технологиялар модули негизида илмий ва амалий тадқиқотлар, технологик тараққиёт ва ўқув жараёнини ташкил этишининг замонавий услублари бўйича сўнгги ютуқлар, педагогнинг касбий компетентлиги, глобал Интернет тармоғи, мультимедиа тизимларини ўзлаштириш бўйича янги билим, кўникма ва малакаларини шакллантиришни назарда тутади.

Ушбу дастурда пахта, тўқимачилик, енгил саноатида янги техника ва технологиялар, пахта, тўқимачилик, енгил саноати машиналари ва жиҳозлари (пахтани дастлабки ишлаш, йигириш, тўқиши, тикув ва тикув-трикотаж ва ипак ишлаб чиқарувчи машина ва жиҳозлар) уларнинг ишлаш усуллари, замонавий пахта, тўқимачилик, енгил саноат ишлаб чиқаришда қўлланиладиган машиналар, уларнинг афзаллик ва камчиликлари, замонавий тўқимачилик, енгил ва пахта саноати корхоналаридаги техника ва технологиялар ёрдамида ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар сифатини таҳлил қилиш, корхоналарда хизмат кўрсатиш техника ва технологиялари, тўқимачилик, енгил ва пахта саноат машиналари ва жиҳозларига хизмат кўрсатиш жараёнларини қамраб олади.

Модулнинг мақсади ва вазифалари

Пахта, тўқимачилик, енгил саноат машиналарини ишлаб чиқаришда янги техника ва технологиялар **модулнинг мақсади ва вазифалари:**

Модулнинг мақсади: пахта, тўқимачилик ва енгил саноати корхоналаридаги замонавий техника ва технологияларни ўрганиш.

Модулнинг вазифаси: пахтани дастлабки ишлаш, йигириш, тўқиши, тикув ва тикув-трикотаж ва ипак ишлаб чиқарувчи машина ва жиҳозлар уларнинг ишлаш усуллари, замонавий пахта, тўқимачилик, енгил саноат ишлаб чиқаришда қўлланиладиган машиналар, уларнинг афзаллик ва камчиликлари. замонавий тўқимачилик, енгил ва пахта саноати

корхоналаридаги техника ва технологиялар ёрдамида ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар сифатини таҳлил қилиш.

Модул бўйича тингловчиларнинг билими, қўникмаси, малакаси ва компетенцияларига қўйиладиган талаблар

“Пахта, тўқимачилик, енгил саноат машиналарини ишлаб чиқаришда янги техника ва технологиялар” курсини ўзлаштириш жараёнида амалга ошириладиган масалалар доирасида:

Тингловчи:

- тўқимачилик, енгил ва пахта тозалаш корхоналаридаги янги техника ва технологияларни;
- тўқимачилик, енгил ва пахта саноати машина ва жиҳозлари ишлаб чиқаришнинг ҳозирги ҳолатини;
- замонавий ишлаб чиқариш технологияларидан фойдаланишнинг самарали усулларини **билиши** керак.

Тингловчи:

- тўқимачилик, енгил ва пахта саноатида инновацион техника ва технологиялардан фойдаланиш;
- маҳсулот ишлаб чиқариш жараёнидаги технологик машина ва жиҳозларининг долзарб муаммоларини таҳлил қилиш;
- замонавий технологик машина ва жиҳозларнинг фарқлари, афзаллик ва камчиликларини таҳлил қилиш **қўникмаларига** эга бўлиши лозим.

Тингловчи:

- замонавий технологик машина ва жиҳозларни ишлаб чиқаришга жорий қилиш;
- ишлаб чиқариш жараёнидаги кетма-кетлик учун машина ва жиҳозлар танлаш **малакаларига** эга бўлиши зарур.

Тингловчи:

- тўқимачилик, енгил ва пахта саноати машина ва жиҳозлардан фойдаланишда инновацион технологияларни амалиётда қўллаш;
- хорижий технологик машина ва жиҳозларни ишлаб чиқариш жараёнига жорий қилиш **компетенцияларига** эга бўлиши лозим.

Модулни ташкил этиш ва ўтказиш бўйича тавсиялар

“Пахта, тўқимачилик, енгил саноат машиналарини ишлаб чиқаришда янги техника ва технологиялар” курси маъруза ва амалий машғулотлар шаклида олиб борилади.

Курсни ўқитиш жараёнида таълимнинг замонавий методлари, педагогик технологиялар ва ахборот-коммуникация технологиялари қўлланилиши назарда тутилган:

- маъруза дарсларида замонавий компьютер технологиялари ёрдамида тақдимотлар, видеоматериаллар ва электрон-дидактик технологиялардан;

үтказиладиган амалий машғулотларда техник воситалардан, экспресс-сўровлар, тест сўровлари, “SWOT-таҳлил”, Хуласалаш» (Резюме, Веер), “Тушунчалар таҳлили”, “Брифинг” методи ва бошқа интерактив таълим усулларини қўллаш назарда тутилади.

Модулининг ўқув режадаги бошқа фанлар билан боғлиқлиги ва узвийлиги

Модуль мазмуни ўқув режадаги “Пахта, тўқимачилик, енгил саноатда инновацион техника ва технологиялар”, “Пахта, тўқимачилик, енгил саноат машиналарини лойиҳалашнинг янги усуллари” ўқув модуллари билан узвий боғланган ҳолда педагогларнинг шахсий ахборот майдонини шакллантириш, кенгайтириш ва касбий педагогик тайёргарлик даражасини орттиришга хизмат қиласди.

Модулининг олий таълимдаги ўрни

Модуль Пахта, тўқимачилик, енгил саноат машиналарини ишлаб чиқаришда янги техника ва технологиялар ва улардан таълим тизимида фойдаланиш орқали таълимни самарали ташкил этишга ва сифатини тизимли орттиришга ёрдам беради.

Модул бўйича соатлар тақсимоти

№	Модул мавзулари	Тингловчининг ўқув юкламаси, соат					Мустақил таълим	
		Ҳаммаси	Аудитория ўқув юкламаси					
			Жами	Назарий	Амалий машғулот	Кўчма машғулот		
1.	Пахта тозалаш машинасозлиги технологиясининг умумий масалалари	2	2	2				
2.	Пахта тозаш машиналарини арасимон ишчи органларини тайёrlаш технологиялари	2	2	2				
3.	Жин ва линтер колосникларини тайёrlаш технологияси.	2	2	2				
4.	Тўқимачилик машинасозлиги ишлаб чиқаришини ташкил этишни айrim хусусиятлари	2	2	2				
5.	Пахта, Тўқимачилик машиналари деталлари учун тайёрламалар	2	2	2				

6.	Компьютерли бошқариладиган YAWEI- NISSNBO русумидаги тешик очувчи прессни ишлашини ўрганиш	2	2		2		
7.	Жин ва линтер арраларини таёrlаш технологияси	2	2		2		
8.	Жин колосникини тайёрлаш технологик жараёни	2	2		2		
9.	Линтер колосникини тайёрлаш технологик жараёни	2	2		2		
10.	Аррали жин ва линтер тиқинларини тайёрлаш технологик жараёни.	2	2		2		
11.	Машиналарнинг қисм ва деталларини тайёрлашда қўлланиладиган замонавий технологик воситалар	4	4				4
12.	Ишлаб чиқариш шароитида тармок машиналарини тайёрлаш замонавий технологиясини ўрганиш	6	6			6	
	Жами:	30	30	10	10	6	4

НАЗАРИЙ МАШГУЛОТЛАР МАЗМУНИ

1- мавзу: Пахта тозалаш машинасозлиги технологиясининг умумий масалалари.

Машина ва ускуналар ҳақида умумий маълумот. Ишчи қисмлар ва уларнинг деталларини тайёрлаш технологияси. Пахта тозалаш машина деталларини ишчи юзаларининг сифати. Пахтани қуритиш, тозалаш, пахта толасини чигитдан ажратиш ва тойлаш технологик жараёнлари ва уларда ишлатиладиган замонавий технологик машина ва ускуналар. Минорали қуритгич. MYJ-118 русумли аррали жин. Аррали ва валикли жинлар. Толани қўшимча ифлосликлардан тозалаш. MQP 400-2000 русумли аррали тола тазалагич. MLZM-1400 русумли конденсер. MZF-15 пахта сепаратори. Деталларга шакл бериш технологияси. Пахта тозалаш машиналарини ишчи қатламларини юзаларини ғадир-будурлигини оптимал қийматларини аниқлаш.

2- мавзу: Пахта тозалаш машиналарини арасимон ишчи органларини тайёрлаш технологиялари.

Жин ва линтер арраларини тузилиши. Аппа тайёрланмаси. Арраларни терморихтовка қилиш. Жин ва линтер арраларини тоблаш. Аррани тишлар сони, ўлчамларини аниқлаш. Тишларни шакллантириш жараёнидаги арра қирқувчи дастгоҳлар. ОПВ ёки ПНТС дастгоҳлари. Тишлар орасидаги

чуқурчани аниқлаш. Жилвирлаш технологияси. Пакетларда арраларни терморихтовка қилиш. СЗП арра тишларини тоблаш дастгоҳи. Аппа дискининг тўғри чизиқлилигини текшириш. Матрица пичоқларини бурчагини текшириш. ПТА-М2 автоматик кўп шарошкали арра чархлагичи.

3- мавзу: Жин ва линтер колосникларини тайёрлаш технологияси.

Жин ва линтер колосникларини ишлатилиши ва тузилиши. Жин ва линтер колосникларини тайёрлаш технологиялари. Жин ишчи камераси. Линтер машиналари колосниклари. Колосникларни тайёрлашнинг замонавий технологиялари. Линтер колосники панжараси. Жилвирлаш усули. Горизонтал фрезлаш дастгоҳи. Пармаловчи ярим автоматда маҳкамланадиган тешикни пармалаш. Колосниклар тайёрланмаларини тайёрлаш технологияси. Эксплуатация қилиш жараёни. Колосники панжарани конструкцияси.

4- мавзу: Тўқимачилик машинасозлиги ишлаб чиқаришини ташкил этишни айрим хусусиятлари.

Тўқимачилик машинасозлигини технологик хоссалари. Тўқимачилик ва енгил саноати машиналари ва деталларига қўйиладиган умумий талаблар. Йигириш ва ўраш жараёнлари. Мурата (Япония) қайта ўраш автомати. Пиликлаш, йигириш, ўраш машиналари. Шляпкали тараш машиналари. Sensofeed- таъминлаш қурилмаси. Webfeed- дастлабки тараш қурилмаси. Таровчи элементлар. TRUTZSCHLER фирмасининг тараш машиналари. Деталларни мосламаларда ўрнатиш ва маҳкамлаш. Тўқимачилик машиналарни конструктив хусусиятлари. Тўқимачилик машинасозлигини ташкилий-иқтисодий хусусиятлари. Турли технологик ўтишларда маҳсулотни текислигига (неровнота) қўйиладиган технологик талаблар. Тўқимачилик машиналар, конструктив тузилиши ва тайёрлаш технологик жараёнлари. Секцияли машиналар. Барабан типдаги машиналар. Машиналарнинг конструкцияларига қўйиладиган талаблар.

5- мавзу: Пахта, Тўқимачилик машиналари деталлари учун тайёрламалар.

Тўқимачилик машиналари деталлари учун тайёрлама олиш усуллари. Тайёрламаларни олишини замонавий усуллари. Даврий чўзиш (прокатка). Тайёрламани редусирования усули билан олиш. Кукинли материаллардан тайёрлама тайёрлаш. Совуқ холдаги жамлаш. Иситиш йўли билан ҳосил қилинадиган жамлаш. Тўқимачилик машинасозлигига янги материалларини ишлатилиши. Picanol OMNplus 800 дастгоҳи. Полимер материалларни афзалликлари.

АМАЛИЙ МАШҒУЛОТ МАЗМУНИ

1- амалий машғулот:

Компьютерли бошқариладиган YAWEI- NISSNBO русумидаги тешик очувчи прессни ишлашини ўрганиш.

“YAWEI” русумидаги тешикни пресслаб очувчи дастгох. Дастьгоҳнинг асосий таснифлари. Siemens 802 D SDB бошқарув тизими. Автоматик мойлаш тизими. Энергия сарфи. Талаб қилинадиган босим қувватини ҳисоблаш. Мустаҳкамлик чегараси тушунчаси. Талаб қилинадиган босим. Асбобларни калибрлаш усули. Пресслаш қувватини ҳисоблаш. Қисиши “ўлик” доираси тушунчаси. Қисиш кучи датчиги. Созланувчи планка датчигини қўллаш. Ўз-ўзини диагностикалаш. SDB ли дастьгоҳни бошқарув дастури.

2- амалий машғулот:

Жин ва линтер арраларини тайёрлаш технологияси.

Жин ва линтер арраларини тузилиши ва вазифаси. Жин ва линтер арраларини тайёрлаш технологияси. Арраларни тайёрлашда ишлатиладиган технологик ускуналар. Жин ва линтер арраларини геометрик параметрлари. Аррали тиш очадиган ускуналар. Жин ва линтер арраларида фаска очиш. Аппа тишларини чархлайдиган замонавий ускуналар. Аппа тишларини жиловлаш технологияси. Арраларни текисликдан оғишини текшириш. Жин ва линтер арраларини тоблаш. Арраларни ювиш, мойлаш ва жойлаш.

3- амалий машғулот:

Жин колоснигини тайёрлаш технологик жараёни.

Жин колоснигини тузилишини тахлил этиш. Жин колоснигини тайёрлаш технологияси. Турли колосникларни конструкциялари билан танишиш. Колосникларга тегишли технологик талаблар. Оддий ДП.АН.005 ҳамда 5ДП.03.003 маркали консоль колосниклар. Колосник панжарасини йиғиши. Колосникни иш қисмини ейилиши. Колосник панжарасини йиғиши жараёнида колосникларни танлаш. Йиғилган колосники панжараада юқори даражали аниқликни таъминлаш.

4- амалий машғулот:

Линтер колосникини тайёрлаш технологик жараёни.

Линтер колоснигини тузилишини тахлили. Линтер колоснигига қўйиладиган асосий техник талаблар. Линтер колоснигини тайёрлаш технологияси. Линтерни колосникларини конструкциялари билан танишиш. Колосник тайёрланмаларини олиш усуллари. Колосникни тайёрлаш технологик жараёни. Ўлчамларни аниқлигига қўйилган талаблар.

Колосникларни тайёрлашни прогрессив усуллари билан танишиш. 5ЛП ва ЛПЗ-180 линтерлар. Колосник панжарасида бир текис жойлашишини таъминлаш.

5- амалий машғулот: Аррали жин- линтер тиқинларини ва валларини тайёрлаш технологик жараёни.

Аррали жин ва линтер тиқинларини тузилиши ва вазифаси. Аррали жин ва линтер тиқинларини тайёрлаш технологияси. Аррали жин ва линтер тиқинларини тайёрлашда ишлатиладиган технологик воситалар. Жин ва линтер машиналарини аррали валларини тузилиши ва вазифаси. Жин ва линтер машиналарини аррали валларини тайёрлаш технологияси. Жин ва линтер машиналарини аррали валларини тайёрлаш. Аппа орасидаги қистирма. Арралар оралиғи қистиргичи қалинлигини текшириш. Аррали цилиндрларни йиғиши. Тиқинларга қўйиладиган техник талаблар. Аррали валларни конструкциялари билан танишиш. Валларни тайёрлаш технологик жараёни.

Кўчма машғулот мазмуни

“Пахта, тўқимачилик, енгил саноат машиналарини ишлаб чиқаришда янги техника ва технологиялар” модулида кўчма машғулотлар замонавий жиҳозлар билан жиҳозланган соҳанинг етакчи корхоналари ва лабораторияларида олиб борилади.

ЎҚИТИШ ШАКЛЛАРИ

Мазкур модул бўйича қуйидаги ўқитиш шаклларидан фойдаланилади:

- маърузалар, амалий машғулотлар (маълумотлар ва технологияларни англаб олиш, ақлий қизиқиши ривожлантириш, назарий билимларни мустаҳкамлаш);
- давра суҳбатлари (кўрилаётган лойиҳа ечимлари бўйича таклиф бериш қобилиятини ошириш, эшитиш, идрок қилиш ва мантиқий хulosалар чиқариш);
- баҳс ва мунозаралар (loyihalar echimi bўyicha daliillar va aсосли аргументларни тақдим қилиш, эшитиш ва муаммолар ечимини топиш қобилиятини ривожлантириш).

БАҲОЛАШ МЕЗОНИ

№	Баҳолаш турлари	Максимал балл	Изоҳ
1	Кейс топшириқлари	2.5	1.5 балл
2	Мустақил иш		1 балл

II. МОДУЛНИ ЎҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ИНТЕРФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ.

“SWOT-таҳлил” методи.

Методнинг мақсади: мавжуд назарий билимлар ва амалий тажрибаларни таҳлил қилиш, таққослаш орқали муаммони ҳал этиш йўлларни топишга, билимларни мустаҳкамлаш, такрорлаш, баҳолашга, мустақил, танқидий фикрлашни, ностандарт тафаккурни шакллантиришга хизмат қиласи.



Намуна: Аппа тишларини чархлашдан кейин ишлашидаги SWOT таҳлилини ушбу жадвалга туширинг.

S	Аппа тишларини чархлашда самарали ишлашининг афзаллиги	Чигитдан толани ажратиш жараёни тезлашиши
W	Аппа тишларини чархлашда ишлашининг камчиллиги	Аппа тишларини чархлагандан толаларни шикастланиши.
O	Аппа тишларини чархлашда имкониятлари (ички)	Корхонада бу технологик жараённинг самаралиги
T	Тўсиқлар (ташқи)	Чархлашда бир хил сифатни сақлаш.

Хулосалаш» (Резюме, Веер) методи.

Методнинг мақсади: Бу метод мураккаб, кўптармоқли, мумкин қадар, муаммоли характеристидаги мавзуларни ўрганишга қаратилган. Методнинг моҳияти шундан иборатки, бунда мавзунинг турли тармоқлари бўйича бир хил ахборот берилади ва айни пайтда, уларнинг ҳар бири алоҳида аспектларда муҳокама этилади. Масалан, муаммо ижобий ва салбий томонлари, афзаллик, фазилат ва камчиликлари, фойда ва зарарлари бўйича ўрганилади. Бу интерфаол метод танқидий, таҳлилий, аниқ мантикий фикрлашни муваффақиятли ривожлантиришга ҳамда ўқувчиларнинг мустақил ғоялари, фикрларини ёзма ва оғзаки шаклда тизимли баён этиш, химоя қилишга имконият яратади. “Хулосалаш” методидан маъруза

машғулотларида индивидуал ва жуфтликлардаги иш шаклида, амалий ва семинар машғулотларида кичик гурұхлардаги иш шаклида мавзу юзасидан билимларни мустаҳкамлаш, таҳлили қилиш ва таққослаш мақсадида фойдаланиш мүмкін.

Методни амалга ошириш тартиби:



тренер-ўқитувчи иштирокчиларни 5-6 кишидан иборат кичик гурұхларга ажратади;



тренинг мақсади, шартлари ва тартиби билан иштирокчиларни таништиргач, ҳар бир гурұхга умумий муаммони таҳлил қилиниши зарур бўлган қисмлари туширилган тарқатма материалларни тарқатади;



ҳар бир гурӯх ўзига берилган муаммони атрофлича таҳлил қилиб, ўз мuloҳазаларини тавсия этилаётган схема бўйича тарқатмага ёзма баён қиласди;



навбатдаги босқичда барча гурӯхлар ўз тақдимотларини ўтказадилар. Шундан сўнг, тренер томонидан таҳлиллар умумлаштирилади, зарурий ахборотлр билан тўлдирилади ва мавзу якунланади.

Намуна:

Жинлаш машиналари.

5ДП-130		4ДП-130		ЗХДД	
афзаллиги	камчилиги	афзаллиги	камчилиги	афзаллиги	камчилиги

Хулоса:

“Тушунчалар таҳлили” методи

Методнинг мақсади: мазкур метод таълим олувчи ёки қатнашчиларни мавзу бўйича таянч тушунчаларни ўзлаштириш даражасини аниқлаш, ўз билимларини мустақил равишда текшириш, баҳолаш, шунингдек, янги мавзу буйича дастлабки билимлар даражасини ташҳис қилиш мақсадида қўлланилади.

Методни амалга ошириш тартиби:

- иштирокчилар машғулот қоидалари билан таништирилади;
- тингловчиларга мавзуга ёки бобга тегишли бўлган сўзлар, тушунчалар номи туширилган тарқатмалар берилади (индивидуал ёки гурӯхли тартибда);
- тингловчилар мазкур тушунчалар қандай маъно англатиши, қачон, қандай ҳолатларда қўлланилиши ҳақида ёзма маълумот берадилар;


- белгиланган вақт якунига етгач тингловчи берилган тушунчаларнинг тўғри ва тўлиқ изоҳини ўқиб эшилтиради ёки слайд орқали намойиш этади;


- ҳар бир иштирокчи берилган тўғри жавоблар билан ўзининг шахсий муносабатини таққослайди, фарқларини аниқлайди ва ўз билим даражасини текшириб, баҳолайди.

Намуна: “Модулдаги таянч тушунчалар таҳлили”


Тушунчалар	Сизнингча бу тушунча қандай маънони англатади?	Қўшимча маълумот
Жинлаш	Толани чигитдан ажратиб олади.	
Колосникни пухталаш	Жинлаш ва линтерлаш жараёнида колосник ишчи зонасининг ишқаланишини камайтириш учун термик ва механик ишлов бериш.	
Тойлаш	250кг микдордаги толани ихчам қилиб параллелепипед шаклга келтириш	
Преслаш	Преслаш дасгоҳида амалга ошириладиган жараён.(Арра ўртасига валга ўтказиш учин тешик очиш)	
Тўгрилаш (Рихтовка)	Жин арасига қўйилган талабга биноан аррани юзасини текислашда қўланиладиган ишлав тури.	

«КИЧИК ГУРУХЛАРДА ИШЛАШ» МЕТОДИ





Гурӯҳлар учун топшириклар



3-гурух

Резина лентали транспортёрнинг ишлаш технологиясининг мөхиятини тушунтириб беринг

4-гурух

пневмотранспорт
қурилмасининг ишлаш
технологиясининг моҳиятини
тушунтириб беринг.

“Балиқ скелети”



“Балиқ скелети” методини самарали амалга ошириш қоидалари:

- 1) фикрлашга тўлиқ эркинлик берилади;
- 2) берилаётган ғоялар миқдори қанча кўп бўлса, шунча яхши;
- 3)мавзу асосида берилган ғояларни ёзиб, кўринадиган жойга осиб қўйиш зарур;
- 4) берилган янги ғояларни яна тўлдириб, қатнашчилар рағбатлантирилиши лозим;
- 5) янги-янги ғоялар туғилаётган экан, демак ишни давом эттириш керак.

«Балиқ скелети» методи

**Толали
маҳсулотлар
ни пневмо-
транспортда
ташиш**

"ЗАКОВАТ КЛУБИ" дидактик үйини



Үйин қоидаси:

1. Гурух 4та жамоа бўлинади.
2. Думалоқ столга 2та жамоа жойлашади.
3. Бошловчи саволни ўқиб эшиттиради.
4. Ўйлаш учун 1 дақиқа вақт ажратилади.
- 5-тўғри жавоб берган жамоа ўз ўрнида қолади
6. 2-столга бошқа команда жойлашади.
7. Экспертлар жавобларнинг тўғрилигини назорат қилиб борадилар.
8. Шу тариқа үйин 1 неча марта такрорланади.
9. Голиб команда рафбатлантирилади

III. НАЗАРИЙ МАШГУЛОТЛАР

1- мавзу: Пахта тозалаш машинасозлиги технологиясининг умумий масалалари.

Режа:

- 1.1.Машина ва ускуналар.
- 1.2.Ишчи қисмлар ва уларнинг деталлари.
- 1.2.Пахта тозалаш машина деталларни ишчи юзаларини сифати.

Таянч иборалар: Пахта, момик, чигит, тола, қуритиш агенти, куракча, технология, барабан, жин, линтер, колосник, арра, диск, машина, аррали жин, валикли жин, ифлослик, конвейр, сеператор, конденсор.

1.1.Машина ва ускуналар

Пахта тозалаш ускуналари пахтани қуритиш, уларни қўшимча хаслардан тозалаш, пахта толасини чигитдан ажратиш, толани қўшимча ифлосликлардан тозалаш, момиқни чигитдан ажратиш ва толани хамда момиқни кипга пресслаш каби комплекс ишларни бажаришга қаратилигандир¹.


Минорали қуритгичнинг техник қўрсаткичлари

1. Иш унумдорлиги пахта бўйича, кг/соат.....	45000	
2. Намлик олиш миқдори, %.....	1÷3	
3. Қуритиш агенти ҳарорати, °C.....	160	
4. Ўрнатилган куракчалар сони, дона.....	11÷23	
5. Куракчалар орасидаги масофа, мм.....	406	
6. Куракчалар эни ва узунлиги (вариант-1), мм.....	1829 x 1829	
	(вариант-2), мм	1829 x 3353

Пахтани дастлабки ишлаш технологияси кўп жиҳатдан пахта тозалаш машиналарини конструкцияларини айrim ҳусусиятларини белгилайди. Шуларга барабан хилидаги катта ўлчамли конструкцияси сваркали қуритгичлар, кўндаланг токчалари секциясига эга бўлган пахта аралаштиргичлар, пахтани илиш ва уни стерженни юзали ҳамда тешик юзали колосникларга ўришда қўлланиладиган кўп секцияли аррали ва колосникили барабанли тозалагичларни кўрсатиш мумкин².

¹ Cotton Ginnery Handbook Agricultural Handbook Numer 503 2014г

² Samuel Jackson Gin Efficiency Handbook Third Edition 2015




1.1-расм. Минорали қуритгични ташқи кўрининши ва технологик схемаси
1.Нам пахтани узатиш пневмоқувури; 2.Куритгич қобиги; 3. Қуритишида пахта ўтадиган куракчалар; 4. Куриган пахтани олиб чиқувчи қувури;



1.2-расм. Чигитли пахтани қуритиши ва тозалаши ускуналари

МУJ-118 русумли аррали жиннинг техник кўрсатгичлари




1.3-расм. MYJ-118 русумли арралы жиннинг ташқи кўриниши ва қўндаланг киркими

За құндағы қарғаны
1.Титкилаш (щелушиль)камераси; 2.Йұналтирувчи валик; 3.Иичи камераси;
4.Арралар үйгіндиси (цилиндр); 6.Тушірувчи-чоткалы барабан; 7.Улик
ақратувчи мослама; 8.Тола кетувчи құвур; 9.Жинланған чигит кетувчи
нов (лоток); 10.Acос.

Толани чигитдан ажратиш маҳсус машиналар – аррали ва валикли жинларда ўтказилади. Бунда тола арралар ёки чармли ишчи валиклар ёрдамида ушланиб, колосниклар оралиғидан ёки қўзғалмас металдан қилинган пичоқни қирраларини орқаси томонга тортилиб, амалга оширилади.


Толани қүшімча ифлосликлардан тозалаш ҳам айланувчи арралы цилиндрли ва қоқувчи стерженли колосники күп секциялы машиналарда үтказилади¹.

¹ Samuel Jackson Gin Efciciency Handbook *Tird Edition* 2015



1.4-расм. MYJ-118 русумли жин таминлагичнинг ташқи кўриниши ва кўндаланг қирқими


1. Таъминловчи валиклар; 2. Қозиқчали титувчи барабан; 3. Тўрли юза; 4. Нов; 5. Аттракали барабан; 6. Думалоқ колосниклар; 7. Тушурувчи-куракчали барабан; 8. Аттракали регенеграцион барабан; 9. Ифлосликларни чиқарувчи бурамали конвейер; 10. Тозаланган пахтани узатувчи нов




1.5-расм. MQP 400-2000 русумли аррали тола тазалагич кўндаланг қирқими

1. Тола берувчи қувур; 2. Йўналтирувчи тўсқич; 3. Катта тўрли барабан; 4. Тушурувчи валиклар; 5. Зичловчи валиклар; 6. Таъминловчи валик; 7. Таъминловчи столча; 8, 9. Колосниклар; 10. Аттракалар йигинидиси (цилиндр); 11-ажратувчи-чўткали барабан; 12. Чиқинди бункери; 13. Ифлослик чиқувчи бурамали конвейер; 14. Машинанинг асоси; 15. Умумий тола кетувчи қувур.

Момиқни чигитдан ажратиш жараёни линтер машиналарида бажарилади. Бунда аррали ишчи цилиндр ажralувчи калта толани колосникили панжара орқаси томон тортади. Тола ва момиқни кипга пресслаш учун суюқлик билан ишловчи қувватли пресслаш машинаси қўлланилади. Махсус зичловчи яшикда тола олдин тахланиб, секин-секин зичланиб, кейин кип кўринишида боғлаб олинади.



1.6-расм. MLZM-1400 русумли конденсернинг кўндаланг қирқими
1.Киравчи қувур; 2.Тўрли барабан; 3.Машинанинг асоси; 4.Туширувчи
зичловчи валиклар.



MZF-15 пахта сепараторининг ташқи ва кўндаланг қирқими кўриниши
1.Киравчи қувур; 2.Тўсқич; 3.Тўрли юзали барабан; 4.Ажратувчи чўтка;
5.Вакуум-клапан; 6.Бўлувчи камера; 7.Asoc;

MZF-15 пахта сепараторининг техник кўрсаткичлари

Ишлаш технологияси жараёнини кетма-кетлиги бўйича пахта маҳсулотини, толани ва чигитни узатиш ҳаво орқали ташувчи система ёрдамида ёки винтли конвейрлар (шнеклар) орқали амалга оширилади. Агар ҳаво орқали транспортировка қилинса, системада катта қувватли марказдан қочма вентиляторлар ишлатилади. Пахта маҳсулотини ва толани ҳаводан ажратиш учун сеператорлар ва конденсорлар қўлланилади. Бу машиналарни асосий ишчи қисми бўлиб, тўғри радиал жойлаширилган белкуракли қанотчалар, тешик юзали ва уни тозаловчи қиргичлар, олинувчи, зичловчи ва чиқарувчи валикли тешик барабандир¹.

1.2.Ишчи қисмлар ва уларнинг деталлари

Пахта тозалаш машина ишчи қисми функциясини бажарувчи деталлари бир-бирига ўхшамаслиги учун уларга алохида талаб қўйишни тақозо этади, чунки тайёрлаш технологик жараёнини тузилишига сезиларли таъсир кўрсатади.

Йилига миллионлаб чиқарилувчи жин ва линтер арраларини қўриниши айлана шаклида бўлиб, диаметри 320 мм ни ва қалинлиги 1 мм дан иборатдир. Уларнинг бикрлиги кам бўлиб, механик ишлов бериш кучи, қолган кучланиш таъсирида қийшиқлик билан ҳосил бўлади. Текисликдан оғиш қиймати $0,5 \div 1,0$ мм дир.

Арра билан ҳамкорликда ишловчи жин ва линтер машиналарини колосникларини кўндаланг кесими кичик бўлгани учун (15×16 мм кичик, катта узунликда 480 мм гача) ва мураккаб шаклли қўйишда тайёрланмани совишини бир хил эмаслиги хисобига сезиларли фазовий хатоликлар ҳосил бўлади. Талаб қилинган ўлчам хатоликлари катта бўлмаса ҳам (12-13 квалитет) стержень типидаги деталга ўхшаш бўлиб, ишлаш жараёнида қўпгина қатлам олишга тўғри келади. Бу ўз навбатида тайёрлаш меҳнат талаблигини оширади. Колосникни ишчи қисмини эгилиш жойи юқори бўлиши керак, чунки жинлаш ва линтерлаш жараёнида тола ва хаслар ҳамда колосниклар орасида катта юкланиш ва юқори тезликда жадал ишқаланиш ҳосил бўлади.

Пахта тозалаш машиналарида штамповка ва сварка ёрдамида тайёрланадиган деталларни ҳажми сезиларли даражададир: жин, линтер, тола чиқаргич, ҳаво орқали траспортировка қилиш системалари, тола тозалагич машиналарини ишчи камераларини деворлари. Бу деталларни юзаларини фаоллиги каттадир, баъзи холларда 1 m^2 га етади ва улар бўйлаб толали материаллар қуруқ ишқаланади. Бундан ташқари ишчи юзалар ҳар доим занглашга қарши қаратилган қатлам билан керак, чунки пахта ҳар доим намликка эгалиги учун уни ёпишиши натижасида юзани хўлланишига сабаб бўлади. Худди шундай холни ён деворли деталларда ҳам учратиш мумкин.

¹ Samuel Jackson Gin Efficiency Handbook Third Edition 2015

Махсус ҳусусиятлар билан тайёрлаш жараёнида пахта тозалаш машина деталларини бошқа органларини: тешик юзаларни, халқали барабан халқаларини, аррали сегментларни, барабанларни ва чармли валикли жиннинг пичогини, урчуғини ва бошқаларни мумкин¹.

1.3.Пахта тозалаш машина деталларини ишчи юзаларии сифати

Пахта тозалаш машиналарининг ишчи қисмларини деталларига қўйиладиган умумий ва керакли талаблардан бири – пахта толасини ишчи қисмлар билан ўзаро таъсирида толани табиий ҳусусиятларини сақлаб қолишидир. Шунинг учун технологик жараёnlарни шундай танлаш ва лойиҳалаш лозимки, улар ишчи қисмлар деталларини юзаларини ғадир-будурлигини оптимал қийматларини таъминлашдир.

Тола билан ўзаро таъсирида бўладиган ишчи қисмларни юзаларини ғадир-будурлигини аҳамияти ўта юқоридир.

Масалан, жинларда арра тишларини ишчи юзаларини қўпол ишланиши натижасида 40% гача тола заарланади. Бундан ташқари юза ғадир-будурлиги ишқаланиш кучига таъсир этиб, машинанин электр қувватини сарфини оширади. Агар юза ғадир-будурлигини 3 синфдан 6 синфгacha оширилса, толали материалларининг ишқаланиш кучи $20\div40\%$ гача камайтириш мумкин. Бундан ташқари тола билан ўзаро таъсирида бўлувчи очик юзаларни ғадир-будурлиги қийматини камайиши уларга нисбатан момиқни ёпишишини камайтиради. Бу хол толали маҳсулотларни қайта ишлашда ҳар доим пайдо бўлади ва машиналарни бир меъёрда ишлатишга халақит беради.

Деталларга шакл бериш натижасида хосил бўлган юза ғадир-будурлигини чиқарилган дейилади.

Юзани анализ қилишда нотекслик катта майдонни ташкил қиласди. Буларни ўлчовчи жиҳоз ва асбоблар оралиқ масофада нотексликни ўлчаб кичик чегара қийматида берилади. Бу чегаралар турли юзаларни назорат қилишда қўл келади².

Кўп холларда машиналарни ишлатишда чиқарилган юза нотекислиги билан эмас, балки ўрнатилган ишқаланиш натижасида хосил қилинган нотекслик билан ишлашга тўғри келади.

Бошланғич иш даврида янги ишчи органларини йиғилиши жадал ўтади, кейин чиқарилган юза ғадир-будурлиги йўқолади ва янгиси пайдо бўлади ва машинани ўрнатилган шароитда ишлашини енгиллаштиради. Юза ғадир-будурлигини едирилиши натижасида нотексликлар қайтадан чиқарилади ва стабиллашади.

¹ Mario Lucertini. Technological Concepts and Mathematical Models in the Evolution of Modern Engineering Systems. Germany, 2012

² Grous, Ammar, Applied Metrology for Manufacturing Engineering, John Wiley & Sons, UK 2011.

Қайтадан чиқарылған юза ғадир-бұдурлиги тенг оғирлик дейилади. Иш бошлашдан то тенг оғирлики юза ғадир-бұдурлиги хосил бўлгунча кетган вақтни ўзини ишлаш даври дейилади.

Машиналарни экспулатация қилиш характеристикасини яхшилашни асосий вазифаларидан бири – ўзини ишлаш даврини қисқартиришdir. Бунга эришиши учун чиқарылған юза ғадир-бұдурлиги параметрларини түғри танлашга ва уни таъминлаш усулига ҳамда юзаларга ишлов бериш режимиға боғлиkdir.

Қаттиқ жисмларни ишқаланишида ўзини ишлаш даври катта бўлади, чунки ишқаланаётган жисмларни физика-механик хусусиятлари бир хил иссиқлиқда ўзгаради.

Бундан фарқли ўларок пахта тозалаш машиналарини технологик юзалари узоқ вақт ичида ўзини ўзи ишлайди, чунки толали массани физика-механик хусусияти қаттиқ жисмни хусусиятига нисбатан солиштириб бўладиган даражада кичик (ўндан бир дақиқадан то бир неча минг соатгача).

Нисбатан кичик юкланишларда пахта тозалаш машиналарини ишчи қатламларини юзаларини ғадир-бұдурлигини оптимал қийматларни 5 ва 6 синф оралиғида бўлиб ($P_a=2.5\div3.0$ мкм), бунда албатта юзаларни қировлари туширилади, ўткир чўққилар ва шунга ўхшашлар электрожилолаш, қумли струй, тебранма образив ҳамда пўлатли чўткалар билан ишлов бериб йўқотилади¹.

Назорат саволлари:

1. Чигитли пахтани қуритиш ускуналари ҳакида маълумот беринг.
2. Барабанли ва минорали қуригичлар. Уларнинг афзаллик ва камчиликлари.
3. Чигитли пахтани тозалашда ишлатиладиган замонавий ускуналар ва уларнинг ишлаш жараёнини тушунтиринг.
4. Замонавий тола ажратиш машиналари ва уларнинг ишлаши.
5. Чигитли пахтани қуритиш, тозалаш ва жинлаш жараёнидаги ускуналарнинг ишчи қисмлари ва деталларини тайёрлаш технологиялари.

1. Фойдаланилған адабиётлар:

1. Cotton Ginnery Handbook Agricultural Handbook Numer 503 2014.
2. Samuel Jackson Gin Efficiency Handbook Tird Edition 2015
3. Mario Lucertini. Technological Concepts and Mathematical Models in the Evolution of Modern Engineering Systems. Germany, 2012
4. Hans-Joachim Bungartz. Einführung in die Computergraphik. Germany, 2013
5. M. Acar. Mechatronic Design in Textile Engineering. Germany, 2012.
6. Grous, Ammar, Applied Metrology for Manufacturing Engineering, John Wiley & Sons, UK 2011

¹ Mario Lucertini. Technological Concepts and Mathematical Models in the Evolution of Modern Engineering Systems. Germany, 2012

2-мавзу: Пахта тозаш машиналарини арасимон ишчи органларини тайёрлаш технологиялари.

Режа:

- 1.1. Жин ва линтер арраларини тузилиши.
- 1.2. Аппа тайёрланмаси.
- 1.3. Арраларни терморихтовка қилиш.
- 1.4. Жин-линтер арраларини тоблаш.

Таянч иборалар: Жин, линтер, пўлат, чўян, тиш, қирра, аппа, диск, колосник, тола, момик, лента, валик, тайёрлама, пресс, дастгоҳ, узатма, кривошип, шатун, механизм, шпендил, гидирак, Пуасон, матрица, едирилиши, жилвирлаш, қотишима, электрод, агрегат, цилиндр, шарошка.

2.1. Жин ва линтер арраларини тузилиши

Жин ва линтер арралари қалинлиги $0,95 \div 0,05$ мм листли пўлатдан тайёрланади. Тузилиши жиҳатдан улар аррани тишлар сони, ўлчамлари, геометриялари ва юзага қўйиладиган ғадир-будурлик талаби билан ажралади¹.


Юза ғадир-будурилги талаби

Жин арралари	Линтер арралари
Ишлиш муддати 48 соат	Ишлиш муддати 24 соат
$R_a=0.8\text{Мкм}$	$R_a=1,6\text{ Мкм}$
киррани $p=0.1 \div 0.15\text{мм}$	тишни ён юзалари 6 синф тозалигига киррани айланиши $p=0.01 \div 0.07\text{мм}$
Кировлар керак	Иложи борича кичик бўлиши керак, ўткир кирраларини тирнаш қобилиятини оширади


2.2. Аппа тайёрламаси.

Аппа тайёрланадиган пўлат металлургия комбинатида термик ишлов берилган ҳолда, қаттиқлиги $XPC=30 \div 35$ олинади. Бу ўз навбатида технологик тайёрлаш жараёнида бир қатор қийинчиликлар туғдиради: қолган ички кучланиш ўта юқорлиги туфайли рихтовка қилишни қийинлаштиради, аппа тишларини штамповка қиласиган асбоб (пуансон-матрица) жадал едирилади, бу эса ўз навбатида қирраларда қировлар ва шунга ўхшашларни пайдо бўлишига сабаб бўлади.


¹ Samuel Jackson Gin Efficiency Handbook Third Edition 2015



джинная пила



линейная пила



2.1-расм. Арраларга бўлган талаб бир йилда 6 миллион донани ташкил қиласди. Текисликдан оғиш 0,5мм дан ошмаслиги керак.

Листли пўлат бухталарда эни 330 ± 5 мм холда тушади. Аппа тайёрламасини олиш учун пўлатли лента ўрамдан ажратилиб, махсус дастгоҳда тўғриланади.

Бухта белгилайдиган мосламага ўрнатилади, ҳаво орқали тебранма қайчи ёрдамида лентани дефектли охирги учлари шакллантирилади ва қабул қилувчи валикларга узатилади. Кейин лента тўғриловчи валиклардан ўтказилиб, ҳаво ёрдамида ишловчи прессга узатилади ва тайёрлама ёриб олинади¹.

Пресс-автоматда иккита шакл берувчи штамп кетма-кет ўрнатилади. Биттаси шпонкали дўнгли тешикни очиш, иккинчиси очилган шпонкали тешикка асосланиб, аппа дискини ташқи диаметр бўйича ёради.

Тайёрламани ички тешигига нисбатан ташқи диаметрини деворини ҳар хиллиги 0,5 мм дан ошмаслиги керак. Ички тешик ўлчами калибр-пробка ёрдамида назорат қилинади. Ташқи диаметрни қирқилгандан кейинги ўлчами бўйича қировларни ҳосил бўлган-бўлмаганлиги кўриб чиқилади.

¹ Samuel Jackson Gin Efficiency Handbook Third Edition 2015

Механик ишлов бериш: Аппа тишларини шакллантириш ва тишларни баландлиги бўйича икки ён томонларини жилвирлашдан иборатdir.

Тишларни шакллантириш ҳар-хил аппа қирқувчи дастгоҳларда ўтказилади.(ОПВ, ПНТС, Ротацион типли).ОПВ ёки ПНТС дастгоҳларида тишга ишлов беришда аппа диски дастгоҳ шпинделига ўрнатилади ва оправка ёрдамида қисилади. Дастгоҳни узатмаси орқали кривошипли – шатун механизми ёрдамида пуасонга илгарилама-қайтма харакат берилади. Шпендилини айланма бўлувчи харакати филдирак ёрдамида шу узатма орқали амалга оширилади.

Тишлар орасидаги чуқурчани шакли ($20^{\circ}\pm30^{\circ}$) икки матрицани шаблон ёрдамида ўрнатиши натижасида хосил қилинади. Пуасонга ҳам кесиладиган чуқурчани шаклига ўхшаш шакли берилади.

Пуасон минутига 320 юриш қиласи ва 280 та тишни кесишда, дастгоҳни самарадорлиги 65-70 аппа/соат оралиғида бўлади.

Тишларни шакллантиришда пуасон ва матрица орасидаги тирқиши (зазорни) аҳамияти каттадир. Шунинг учун улар едирилишга чидамли материаллардан тайёрланиши керак. Одатда матрица ВК20, пуасон Р6М3дан қилинади. Пуасоннинг чидамлилиги 4-4,5 соат бўлиб, шу орада 300 дона тишга ишлов бериши мумкин.

Бу дастгоҳларни асосий етишмовчилиги – бўлувчи механизмни ноаниқлиги бўлиб, тишларни кесилиб кетиши холлари, яъни йифма қадам хатоликлари йифилиши натижасида биринчи ва охирги тишлар тўғри тушади.

Хозирги кунда бу дастгоҳларни ўрнига ротацион типидаги аниқ бўлувчи, асоси қилиб, червякли узатмани аппа кесувчи дастгоҳ ишлаб чиқилган. Бу дастгоҳ ишлов бериш циклини охирида тишларни кесилиб кетишини тўлиқ олдини олади. Дастгоҳни самардорииги 240 дона/соатdir.

Кейинги операция: тишни қалинлиги ва талаб қилинган юза ғадир-будурлигини таъминлаш учун тишни икки ён томонидан жилвирлаш ёйи билан фаска олинади.


Жилвирлаш маҳсус карусел столли тешик жилвирлаш дастгоҳида ўтказилади. Жин арраларини қировини тушириш ва ишчи қирраларини силкитиш тебранма абразивини қурилмада ўтказилади. Ҳамма ишлов берилган арралар назорат мосламасидан ўтказилади улар 1,5 мм тирқищ, энли икки тиргакдан иборат бўлиб, арралар ўз оғирлигига улар орасидан ўтиши керак. Лекин 60% гача арраларни текисликдан оғиши рухсат этилган назорат қийматидан ортиқ бўлади. Шунинг учун қўшимча жараён: аррани рихтовка қилиш киргизилади, қайсики одатда қўлда бажарилади¹.

Бу йўналишда анча прогрессив усул ишланган.

¹ Mario Lucertini. Technological Concepts and Mathematical Models in the Evolution of Modern Engineering Systems. Germany, 2012

2.3. Пакетларда арраларни термоРихтовка қилиш.

Оправка 1 га пакет арралар йиғилади, кейин суюқлик билан ишловчи пресс ёрдамида сиқилади ва шу холатда пона 4 билан фиксация қилинади. Арралы пакет металл сиғим 3 га жойлаштирилади ва арра тишлари қуйиб кетмасииги учун чүян хоклари билан түлдириб термик печкага солинади. 500°C гача иситилади ва 9 соат ушланиб, арралар түғриланади. Олдинги босқичдаги қийшиқлик қиймати 1,5 мм дан то 0,41 мм камаяди. Пакетта йиғиладиган арралар сони пресни қувватига ва печкани ишчи сиғимига боғликтады. 50 дона аррани пресслашга 50 тонна куч сарфланади. Аррани доналаб ишлашда доимий иситиладиган плита ёрдамида рихтовка қилинадиган мосламадан фойдаланиш мумкин. Электр ёрдамида иситиладиган иккита плита оралиғига 2 та арра қўйилади ва ҳар бир аррага 500 кг ҳисобидан юкланиш қўйилиб ушланади ва ҳавода совутилади.



2.2-расм.СЗП арра тишларини тоблаш дастгохи (юқоридан кўриниши)

2.4. Жин-линтер арраларини тоблаш.

Эксплуатация жараёнида арра едирилади, бу эса ўз навбатида дастгоҳни унумдорлигини камайтиради. Шунинг учун аррани узлуксиз ишлаш регламент вақти ўрнатилган:

Жин арралари учун 72 соат

Линтер арралари учун 48 соат

Арра толали материаллар ва пахтадаги қаттиқ қўшимчалар билан ишқаланганда, тишларни ўткир қирралари едирилиб, толани ўхшаш қобилияти пасайиб кетади. Айниқса, линтер арраларини тирнаш қобилияти тишларни қирраларини ўткирлигига боғлиқдир. Шунинг учун аррани ишлаш вақтини регламенти камдир.


Юқорида келтирилгандек аррани тайёrlамасини етказиб берувчи металлургия заводи термик ишлов ўтказади. Листли пўлат рулон кўринишида бўлиб, қаттиқлиги XPC30÷35 бирлик атрофидадир. Аппа тишларини едирилишни камайтириш учун уни қаттиқлиги (XPC60÷62) юқори бўлиши керак. Лекин буни имкони йўқ, чунки аррани тайёrlаш технологияси мураккаблашиб, қимматлашиб боради.

Металлургия заводида олдиндан ўтказилган термик ишлов бериш арра пўлатини ишловини сезиларли даражада камайтиради: штампловчи асбобни сарфини оширади, рулонли пўлатни белгилаш арра қийматини келтириб чиқариш билан бирга сезиларли даражада қолувчи ички кучланишини ҳосил бўлишига сабаб бўлади. Шунинг учун пўлатли лентага термик ишлов бермасдан, тўла механик ишлов берилгандан кейин тишни фақат энг кўп ишқаланувчи кучга учрайдиган қисмини тоблаш мақсадга мувофиқдир.

Линтерлашда чигитдан калта толани тирнаб ажратишда асосан тишни уч қисмини, тахминан учдар бир қисми яъни уч томони иштирок этади. Тишни шу қисмини тоблаш ёки қаттиқлаш орқали арра дискини узоқ ишлаш муддатини сезиларли даражада узайтириш мумкин.

Шу жараён учун линтер арраларини тишларни учларини қаттиқлаш учун электроконтактли тоблаш усули ишлаб чиқилган.


Бу жараён учун маҳсус агрегатда линтер арраларини тифларни учларини электроконтакт усули билан тоблаш яратилган. У икки холатдан иборатдир¹.



2.3-расм. Арра дискининг тўғри чизиқлилигини текшириш асбоби
1- тирқишли калибр; 2- диск диаметрини текшириш

¹ Hans-Joachim Bungartz. Einführung in die Computergraphik. Germany, 2013

Биринчи ҳолатда махсус текис эгов билан тишиңи ўткир учлари эговланади. Эговни арра тишига сиқувчи күч $P=2,0\div2,5$ кг($20\div25$ Н) атрофидадир. Натижада тишиңи уч қисмида узуннеги $K=0,0\div0,5$ мм га тенг бўлган кичкина майдонча ҳосил бўлади.




2.4-расм. Матрица пичоқларини бурчагини текшириш учун шаблон СПХ.00.019

Иккинчи ҳолатда ВК8 қаттиқ қотишмадан тайёрланган электрод ёрдамида тишиңи уч қисми электроконтакт усули билан қиздириш ва ҳавода совутиш орқали тишиңи уч томони тобланади. Натижада тишиңи олдинги юзаси бўйлаб қаттиқлиги ХРС60÷62 бирликкача ўсади.

Агрегатни тоблаш унумдорлиги 240 арра/соатдир. Шпинделни айланиш частотаси: эговлашда 48 айл/минут, тоблашда 6 айл/минутдир. Транформаторни агрегатни бўш юритишдаги кучланиши 46, тоблашда ишчи кучланиш 26, тоблашда ишчи ток қиймати 200 А гача бўлади.


Бу усул аррани ишлаш ресурсини $260\div300$ соатгача ошириши (яъни 5-6 марта) мумкин¹.

¹ Hans-Joachim Bungartz. Einführung in die Computergraphik. Germany, 2013



2.5-расм. ПТА-М2 автоматик кўп шарошкали арра чархлагиши

1- арра чархлагичнинг ишчи органларини бош харакатлантиргичи; 2- шарошкаларни харакатга келтириш механизми; 3- шарошкаларни аррали цилиндрга олиб келиб, олиб кетиш механизми; 4- шпиндель ушлагичлар; 5- аррали цилиндрни шарошкаларга олиб келиш ричаги; 6- тароқни аррали цилиндр арралари орасига олиб кириш учун даста; 7- аррали цилиндрни кўтариш механизми; 8- дастгоҳ корпуси; 9- шарошкаларни цилиндр узунлиги бўйича суриш механизми.



2.6-расм. Тишни қўриниши

Тишни учини бир вақтда эговлаш ва тоблаш тишни мустаҳкамлигини оширади. Натижада дефект тишларни қайтарилиш сони тахминан 2 марта камаяди.

Назорат саволлари:

1. Чигитли паҳтани жинлаш жараёнидаги ишлатиладиган тола ажратгичлар ва уларнинг турларини айтинг.
2. Аррали жинларнинг асосий ишчи органларини тушунтиринг.
3. Замонавий линтерлаш ускуналари ва уларнинг асосий ишчи

- органларини айтинг.
4. Жин ва линтерларнинг асосий ишчи органи бўлган аррали диск ва унинг вазифаси.
 5. Жин ва линтер машиналарининг арралари ва уларни тайёрлаш усулларини айтинг.
 6. Арраларга ишлов беришнинг замонавий усулларини тушунтиринг

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1.Cotton Giners Handbook Agricultural Handbook Numer 503 2014г.
1. Samuel Jackson Gin Efciency Handbook *Tird Edition* 2015
2. Mario Lucertini. Technological Concepts and Mathematical Models in the Evolution of Modern Engineering Systems. Germany, 2012
3. Hans-Joachim Bungartz. Einführung in die Computergraphik. Germany, 2013
4. M. Acar. Mechatronic Design in Textile Engineering. Germany, 2012.
5. Grous, Ammar, Applied Metrology for Manufacturing Engineering, John Wiley & Sons, UK 2011.

3-мавзу. Жин ва линтер колосникларини тайёрлаш технологияси.

Режа:


- 3.1.Жин ва линтер колосникларини ишлатилиши ва тузилиши.
- 3.2.Жин ва линтер колосникларини тайёрлаш технологиялари.

Таянч иборалар: Жин, линтер, тола, колосник, арра тишлари, панжара, чигит, камера, секция, рейка, стержен, чуян, қаттиқлик, лапка, жилвирлаш, шпиндел, фрезлаш, пармалаш, конструкция, қотишима, эксплуатация.

3.1. Жин ва линтер колосникларини ишлатилиши ва тузилиши

Колосники панжара аррали вал билан биргаликда жин ва линтер машиналарини асосий ишчи қисмлари ҳисобланади. Арра тишлари толани чигитдан ажратишда ва кейинги толани колосники панжарани ташқарисига олиб чиқишида чигит унда ушлаб қолинади. Бу функциядан ташқари колосники панжара зич пахта ёки чигитли валикларни ҳосил қилишда ишчи камерани бир қисмини шакллантиради ҳамда тозаланган чигитни ўзи бўйлаб

сирпаниб, машинадан чиқишига ёрдам беради. Бунинг учун керакли эгрилик радиуси бўйича колосникли панжарага маълум бўйлама шакл берилади¹.



3.1-расм. Жин машинасининг ишчи қисми.


Жин машиналарини колосникли панжараси алоҳида колосниклардан ташкил топган. Линтер машиналарини колосниклари секцияли ҳамда брусадаги тишли рейкага ўрнатилиб, умумий планка ёрдамида сиқилади.

3.2. Жин ва линтер колосникларини тайёрлаш технологиялари

Колосник узун, қийшиқ чизикли стержен кўринишида бўлиб, кичкина кўндаланг кесимга эга. СЧ маркали кўк чугунни эритиб, қумли шаклга қуйиб олиш йўли билан тайёрланади.

Колосникни ишчи қисмida, яъни толани чигитдан ажаратадиган жойида 2 мм чукурликда чўянни оқартириш учун қўйма технологияда сув билан совутиладиган махсус совутгич ўрнатилади. Буни натижасида колосникни ишчи қисмини едирилиш қобилияти ҳамда қаттиқлиги (HRC40) ошади. Бу жой колосникни уч қисмидан $25 \div 30$ мм пастроқда бўлиб, умумий узунлиги 55 мм га тенгdir.


¹ Cotton Ginners Handbook Agricultural Handbook Numer 503 2014г.



3.2-расм. Колосниклар

а-жинники оддий ДП.АН.005

б-жинники консолли 5ДП.03.003



3.3-расм. Колосниклар

в – линтерларники ЕН 109-67Б г – линтерларники ЕН 109 – 67Д


Юза ғадир-бұдурлиги 6 класс орасыда бўлиб, Р_a критерияси бўйича юза нотекисликларини киймати $1.25 \div 2.5$ мкм га тенгdir.

Үта мұхим талаблардан бири-бу колосникли панжарани йиғишда колосниклар орасидаги масофани бир хил ушлаш ҳамда бу оралиқ марказига арраларни бир хил жойлашишини таъминлашдир.

Хар қандай бошқа жойлашиш аррани колосникни ён юзасига тегишига олиб келади ва колосникни икки ён томонидан бирини едирилиб кетишига ҳамда толани механик заарланишига сабаб бўлади.

Бу талабни қондириш учун колосникни тепа қисмини (лапка) энига берилган юзани 0,11 мм гача камайтириш оқибатида эришиш мумкин. Линтер колосникларини йиғишида маҳкамлаш юқори брусадаги тишли рейкага ўрнатиш орқали амалга оширилади. Шунинг учун юқоридаги талабни қондириш тишли рейкани қадамини тайёрлаш аниқлигига боғлиқдир.

Шуни қайд қилиш керакки, колосникларга бўлган талаб каттадир. Пахта тозалаш саноатини бир меъёрда ишлашини таъминлаш учун ҳар йил 700-800 минг жин ва 1,5 мин линтер колосниклари эҳтиёт қисмлар кўринишида талаб қилинади. Шунинг учун тайёрлаш технологик жараёни кўплаб ишлаб чиқариш типидаги технологик жараён кўринишида тузилади¹:



3.4- Линтер колосники панжааси.

a) Жин колосникларини тайёрлаш технологик жараёни

I-операция

ЗД725 модели текис жилвирлаш дастгоҳида колосникларни икки ён томонини жилвирлаш.

1-ўтишда

16,4 мм ўлчамни ушлаб, хомаки жилвирлаш.

2-ўтишда

Тоза жилвирлаш операцияси бўлиб, колосник лапкасини энини $15,2(-0,18^{0,05})$ мм ҳосил қилгунча.

II-операция

Тўрт шпинделини агрегат дастгоҳда колосникни икки ён томонларини ва юқори, пастки лапкани асосини жилвирлаш. Бунда колосникни узунлиги ва юқори пастки лапкаларни баландликларини айирмасини ўлчами ушланади.

III-операция

Махсус кўчирма-жилвирлаш дастгоҳида колосникни юқори(ишчи) эгри чизиқли юзи жилвирланади.

¹ Samuel Jackson Gin Efficiency Handbook Third Edition 2015

Бу ишлаш жараёниари хомаки ишлов бериш характеридадир, чунки колосникни юза күндаланг йўналишда тўғри чизиқли кўринишга эга бўлади, ишчи юзани тозалиги 4-5 класс оралиғида бўлади.

IV операция Колосникни олдинги ишчи юзасини жилвирлаш усули билан охирги пардозлаш жараёнини бериш.

V операция Горизонтал фрезлаш дастгоҳида лапкада 30° бурчак остида эни 10 мм пазни фрезеровка қилиш.

VI операция Пармаловчи ярим автоматда маҳкамланадиган тешикни пармалаш ва зентовка қилиш.

**VII-VIII
операция** Колосникни ён томонларида юқори ва пастки қатламларини оғишини жилвирлаш

Оғирликни ҳосил қилишдан мақсад колосникни юқори қисмida оралиқни бироз кенгайтириш билан жинлашда толани ишчи қисмда тиқилиб қолишини олдини олишдир. Пастки қисмда эса колосникларни оралиқларини кенгайиши аррани колосникка тегишини олдини олади.

Хозирги кунда колосникили панжараларни конструкцияларини ва технологиясини камчилиги:

- Колосниклари тайёрланмаларни тайёрлаш технологияси колосникили панжараларни конструкцияларига қўйилган талабни қониқтирмайди.
- қўйиш жараёнида сезиларли қийшайиш ҳосил бўлиб, қайсики механик ишлов бериш йўли билан ҳам тўғрилаб бўлмайди.
- Ишчи қисмни оқартириш чукурлиги бир хил ҳосил бўлади.

Шунинг учун колосниклар қувишдан кейин яроқсиз бўлиб, қайтадан қувишга юборилади. Бундан қутилиш учун қуийдаги имкониятлар қидирилган: колосникларни кокил усули билан қувиш, бунда катта ички кучланишиар ҳосил бўлиши оқибатида колосниклар механик ишлов беришда ёки йифишка синган. Алъюминий қотишимасидан юқори босим қўйма колосник тайёрланган. Лекин улар толани кўриниш сифатига ёмон таъсир этиб, пахтани колосникни ишчи қисми билан ўзаро таъсирида алъюминини узлуксиз оксидланиши оқибатида толани бўғиқ рангга бўялишига сабаб бўлган.

2. Механик ишлов беришда эгри чизиқли радиусни аниқ ҳосил қилиш жуда қийин бўлиб, руҳсат этилган $\pm 0,5\text{мм}$ норма $\pm 0,7\text{ мм}$ дан то $\pm 1,5\text{мм}$ оралиқда ҳосил бўлади. Ишчи қисмни энини руҳсат этилган ижозат оралиғи 40-45%, колосникларда ҳосил бўлади. Колосниклар орасидаги тирқиши фақатгина 35-40% холларда ижозат оралиғида бўлади. Бунга сабаб% колосниклар конструкцияларини мукаммал эмаслиги, тайёрлаш ва йифиши ишларини аниқлиги пастлигидир.

3. Эксплуатация қилиш жараёнида ишчи қисмда ён томонларни тирқишиларини едирилиши катталашади. 3-4 ойлик эксплуатация қилишдан

кейин колосникли панжараларда 70-80% тирқишлар рухсат этилган ижозатлардан чиқиб кетади¹.

Юқорида қайд қилинган камчиликлар колосникли панжарани конструкциясини технологиясини ўта паст даражадалигини кўрсатади.

Хозирги кунда бир қатор янги конструкциялар тавсия этилган.

Ишчи қисми алмаштириладиган колосниклар, бунда металлокерамикали пластинка ўрнатиш мумкин, секцияли, пўлатли колосниклар. Шуни қайд қилиш лозимки, хозиргача тавсия этилган конструкциялардан бирон-бири корхонада жорий қилинмаган. Булар ичida кейинчайик қўлланилиши мумкин штамповка ёки шакллантириш йўли билан олинадиган пўлатли колосниклардир

Назорат саволлари:

1. Замонавий жинлаш ва линтерлаш ускуналари ва уларнинг асосий ишчи органларини айтинг.
2. Жин ва линтерларнинг асосий ишчи органи бўлган колосникли панжара ва унинг вазифаси.
3. Жин ва линтер машиналаридаги колосниклар, уларнинг турлари ва тайёрлаш усувларини айтинг.
4. Колосникларни тайёрлаш технологияларини тушунтиринг.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Cotton Ginners Handbook Agricultural Handbook Numer 503 2014г.
2. Samuel Jackson Gin Efciciency Handbook *Tird Edition* 2015
3. Mario Lucertini. Technological Concepts and Mathematical Models in the Evolution of Modern Engineering Systems. Germany, 2012
4. Hans-Joachim Bungartz. Einführung in die Computergraphik. Germany, 2013
5. M. Acar. Mechatronic Design in Textile Engineering. Germany, 2012.

¹ Hans-Joachim Bungartz. Einführung in die Computergraphik. Germany, 2013

4 – мавзу: Тұқимачилик машинасозлиги ишлаб чиқаришини ташкил этишни айрим хусусиятлари.

Режа:

- 4.1.Тұқимачилик машинасозлигини технологик хоссалари.
- 4.2.Тұқимачилик ва енгил саноати машиналари ва деталларига күйиладиган умумий талаблар.

Таянч иборалар: жун, ипак, каноп, тола, агрегат, пиликлаш, үигириши, ўраш, шляпкалы тараши машиналари, бункерли таъминлагич, чиқиндилар анализатори, ҳалқа, дастгоҳ, деталл, ўлчам, технологик жараён, шакл, ингичга тола, ўраш, чўзиши, бураш, цилиндр, механизм, секцияли машина.

4.1. Тұқимачилик машинасозлигини технологик хоссалари

Тұқимачилик машинасозлигининг характерли томонларидан бири, катта ҳажмдаги ҳар-ҳил турдаги машиналарни тайёрлашдан иборатdir.


Пахтани дастлабки ишлашдан, жунни, ипакни, канопдан бошлаб то пардозлаш жараёнларигача ҳаммаси тегишли ускуналар билан жиҳозланган, қайсики улар ишлаш принциплари бўйича бир-биридан тубдан фарқланади.

Йигириш ва ўраш жараёнларида кўпгина қўлланиладиган тұқимачилик машиналари бир агрегатда катта сонда қайтараладиган қурилма қисмлари қўшилмаси кўринишида бўлиб, уларнинг ҳар бири бир ҳил операция бажаради¹.



4.1-расм.Мурата (Япония) қайта ўраш автомати

¹ M. Acar. Mechatronic Design in Textile Engineering. Germany, 2012.



4.2 -расм. Қайта ўраш жараёнларининг умумий технологик чизмаси



4.3 -расм. Қайта ўраш машинаси.


Пиликлаш, йигириш, ўраш машиналари умумий рамага юздан ортиқ (600 донагача), бир хил функцияни бажарувчи приборларни қўшади.

Улар бир-бирларидан катталиклек ўлчамлари, айниқса катта узунлиги (14-15 метрга етувчи) билан фарқланади.


Рама кўринишидаги деталлар, барабанлар кичик сериялар билан тайёрланади, ҳалқа ҳилдаги деталлар, урчуқ катта сонларда (йилига то 60000 дона) тайёрланади (эҳтиёт қисмладан ташқари).

Йилига чиқариладиган риф цилиндрларни сони 120.000 донага етади. Тўқимачилик машиналарини ана шундай ҳусусиятлари уларни чиқаришда катта эътибор берилишини талаб қиласди.


Шляпкали тараш машиналарида катта ўлчамдаги тазлашдан фойдаланиб, пилталаш үтимида технологик тұхташларни камайиши хисобига фойдали вақт коэффициенти ва машина унумдорлиги оширилген.[3]



4.5-расм. Sensofeed- таъминлаш қурилмаси



4.6-расм. Webfeed- дастлабки тараш қурилмаси



4.7-расм. Таровчи элементлар

TRUTZSCHLER фирмасининг тараш машиналарида маҳсус мосламалар - бункерли таъминлагич Directfeed, шунингдек, Sensofeed, Webfeed, PMS прецизион (аниқ) бошқарув тармоғи, Wastecontrol чиқиндилар анализатори, Nepcontrol (түгунак назоратчысы) каби қурилмалар қўлланилган.

Тұқимачилик машиналарини сериялаб ишлаб чиқаришда уларнинг баъзи цехлари ўзларини тузилиш шакллари ва технологик жараёнларини кўриниши ҳамда нормалари бўйича катта потокли корхоноларга яқин келади.

Бошқа ҳил машиналарга қараганда тўқимачилик машина деталларини юза-ғадир будирлигига юқори талаб қўйилади.

Юзага қўйиладиган талаб тўқимачилик машина деталлари юзаларида тола қисмларини тиқилиб қолмаслиги кераклигидан келиб чиқади. Шунинг учун айниқса қайсики юза тола материалларини билан тегишадиган бўлса у пардозланиши керак.

Юза ғадир-будурлигини аниқлашда хозирги замон талабига жавоб берадиган асбоб ва ускуналардан фойдаланилади. Булардан бири бу Mitutyo Surtlest 211 ускунасиdir¹. Юза ғадир-будурлигини синфини аниқлаб беради.

8 ва 10 синфдаги ($P_a=0,08-0,63$) юза ғадир-будурлиги тўқимачилик машина деталлари учун кенг тарқалгандир. Баъзи холларда деталларига қўйилган талабда юза ғадир-будурлиги асосий ўринни эгаллаши мумкин.

Мисол бўлиб йигирув машиналарни ҳалқалари хизмат қилиши мумкин. Ҳалқани яхшилаб жилвирласа ва жилоласа соатига 1000 урчуқقا тўғри келадиган ипнинг узилиш 147 дан то 92 гача камаяди. Юза ғадир-будирлигига қўйиладиган юқори талаб тўқимачилик машинасозлигига катта ҳажмда жилолаш ишларини бажарилишини талаб қиласи.

Тўқимачилик машинасозлигини корхоналари механик цехлари икки гурухга бўлинади. Биринчисида тўқимачилик машина деталларни ҳар ҳил турларига механик ишлов берилади.

Иккинчисида катта ҳажмдаги кўплаб ишланадиган деталларига (халқа, рифцилиндр, урчуқларга) ишлов берилади.

Бу цехларда ишни ташкил қилиш кўплаб ишлаб чиқаришга қўйиладиган талабга бўйсинади. Ускуналар умумий ишларга мўлжаланган дастгоҳлар, мосламалар фақатгина баъзи жараёнларни бажаришга мўлжаллангандир, шу қатори маҳсус дастгоҳлар билан жиҳозлангандир.

Ҳар қандай машинани ишлаб чиқаришга тайёрланиши оддий ва тежамкор бўлиши керак. Тўқимачилик машиналарини конструкцияси жиҳатидан технологик бўлиши учун асосий шартлардан бири бу деталларни унификациялаш ва шу билан биргаликда қуидаги талабларни бажариш:

1. Деталларни мосламаларда ўрнатиш ва маҳкамлаш учун қулай асос ларни яратиш.
2. Ишлов берилаётган юзаларни ўлчамларини камайтириш.
3. Бир-бири билан ўқдошлиқ, перпендикулярлик ва бошқа шартлар билан боғланган юзаларни битта ўрнатишда ишлов берилишини таъминлаш.
4. Энг юқори иш унумдорлигига эга бўлган технологик жараённи тузиш учун ишлов берилаётган юзаларга, маҳсулотни ишлаб чиқарилишини

¹ Grous, Ammar, Applied Metrology for Manufacturing Engineering, John Wiley & Sons, UK 2011.

ўрнатилган ҳажмда таъминлаш мақсадида, шакл ва ўлчамларни тайинлаш.

4.2. Тўқимачилик ва енгил саноати машиналари ва деталларига қўйиладиган умумий талаблар

Тўқимачилик асбоб-ускуналарни тайёрлашда деталь ва машиналарнинг тайёрлаш технологик жараёнига таъсир этувчи омиллардан унинг қуидаги хусусиятини белгиловчиларини ажратиш зарур:

1. Тўқимачилик машиналарни конструктив хусусиятлари, яъни ингичга толали материалларни ишлаш билан боғланган турли хил мураккаб технологик жараёнларни бажариш;

2. Тўқимачилик машинасозлигини ташкилий-иктисодий хусусиятлари. Улар тўқимачилик машиналарини ишлаб чиқарилишини кўламини (масштабини) ва танланган технологик жараёнларни иктисодий характеристикаларини белгилайди.

Толали материалларни тарашда, ўрашда, чўзишда, бурашда маҳсус механизмлар кўлланилади (тараш ва чўзувчи ускуналар, урчуқлар, шохчалар, йигирив ва буровчи халқалар ва бошқалар). Бу механизмларнинг деталларига геометрик аниқлик, ўлчамларни аниқлиги, юзалар ғадир-будурлиги бўйича юқори даражали талаблар қўйилади.

Турли технологик ўтишларда маҳсулотни текислигига (неровнота) қўйиладиган технологик талаблар механизмларни шуларга мос конструкцияларини ҳамда уларни тайёрлаш усулларини ишлаб чиқаришни талаб этади.

Рифелланган цилиндрлар, таъминловчи цилиндрлар ва тараш машиналарни барабанлари кўндаланг ва бўйлама йўналишларда шаклни минимал оғишлари билан тайёрланиши зарур. Уларнинг юзаларини тепсинишига, эгилишига ва бошқаларга юқори даражали талаблар қўйилади, яъни кичик жоизлик миқдори белгиланади. Бу нафақат технологик жараёнларни мураккаблаштиради, балки шунга мос тайёрлаш усулларни излашни талаб этади¹.

Кичик мустаҳкамликка эга бўлган ярим тайёр маҳсулотни узилишини камайтириш учун, деталларни тайёрлаш технологик жараёни, уларни ўлчамларини юқори даражали аниқлигини ҳамда юзаларни юқори даражали сифати таъминланиши зарур (юзалар ғадир-будурлиги $P_a=0.63-0.32$ мкм.).

Толали материалларни хилма-хиллиги ҳамда уларга ишлов бериш жараёнини турлилиги, тўқимачилик машиналарни хилма-хил конструкцияларини яратишни талаб этади. Бу машиналар билан бир вақтда бир неча операцияларни бажарилиши уларни конструкциясини мураккаблаштиради. Машинада бир қатор бажарувчи механизмлар ва юритмалар рационал жойлаштирилиши зарур.

¹ Hans-Joachim Bungartz. Einführung in die Computergraphik. Germany, 2013

Тұқимачилик машиналар, конструктив тузилиши ва тайёрлаш технологик жараёнларини бир хиллигини ҳисобга олған ҳолда, уч гурухга бўлиниши мумкин:

1. Секцияли машиналар, такрорланувчи ишчи органлари билан (йиги्रув, бураш, пилта, пилик машиналар.)

2. Барабан типдаги машиналар. Уларда аррали, игнали ёки қозиқли гарнитуралар (ишчи органлар) барабанларни юзасида жойлашган.

3. Асосий ишчи қисмлар илгариланма-қайтарма ҳаракатланувчи машиналар (тўқиши машиналари). Бундай машина механизмларига юқори динамик юкланмашлар таъсир этади.

Юқоридаги машиналарга деталларни тайёрлаш технологик жараёнларини таҳлили асосида ишлаб чиқаришни технологик тайёрлаш хоссаларини ифодалаш мумкин:

а) кичик бикирликга эга бўлган деталларга тайёрлаш технологик жараёнини тузиш;

б) специфик (ўзига хос) деталларга ишлов беришни рационал схемаларини излаш (урчуқлар, ҳалқалар, риф. Цилиндрлар, шохчалар ва бошқалар);

в) бикирлиги кичик, мураккаб шаклга эга бўлган юпқа деворли кўп сонли қуйма деталларга ишлов бериш технологик жараёнларни прогрессив усулларини излаш;

г) конструктив хоссалари ҳамда тайёрлашга талаблар маҳсус функционал вазифа билан белгиланган деталларга рационал технологик жараёнларни тузиш (барабанлар, шляпкалар, чўзиш приборларининг устунлари ва бошқалар);

д) юзаларга момиқни ўтирмаслигини ва машинани тозалашни осонлаштириш мақсадида тола материали билан туташувда бўлган юзаларни пардозлаш жараёнини яратиш.

Кўпчилик тўқимачилик машинасозлиги заводларида турли конструкцияга эга бўлган ўнлаб турли машиналар тайёрланади. Бир деталдан иккинчи деталга ёки бир гурух деталлардан иккинчи гурух деталларни тайёрлашга ўтишда вақтни минимал йўқотишни ва иш унумдорлигини сақлаб қолиш учун бир қатор техник ва ташкилий тадбирларни ўтказиши зарур:

а) турлаштириш (турларга ажратиш), гурух технологик жараёнларни ишлаб чиқиб тадбиқ этиш;

б) технологик ускуналарни бир хиллаштириш (унификасия) ва нормаллаштириш;

в) созланувчан мосламаларни қўллаш;

г) тайёрланмаларни тайёрлашни янги усулларини қўллаш.

Машиналарнинг конструкцияларига қўйидаги талаблар қўйилади:

а) машиналарнинг конструкцияларини яратиш конструктив ва ўлчов қаторларга ҳамда асос машиналарга таянган ҳолда амалга оширилиши керак;

б) ўлчамлар ва деталларни нормаллаштириш ва бир хиллаштириш (унификасия) зарур. Бу, ўз навбатда, ишлов берилаётган деталлар партиясини оширишга имкон беради;

в) деталларни технологик конструкциясини яратиш. Машинани ишлаб чиқаришга тайёрлаш ва ишлаб чиқарилиши оддий ва тежамкор бўлиши керак.

Назорат саволлари:

1. Замонавий тўқимачилик машинасозлиги ва унинг асосий вазифаларини тушунтиринг.
2. Тўқимачилик ва енгил саноат машинасозлиги олдига қўйилган асосий талабларни айтинг.
3. Тўқимачилик машиналарининг асосий ишчи қисмлари деталлари, уларнинг тайёрланиш усуллари.
4. Енгил саноат машиналарининг асосий ишчи қисмлари деталлари, уларнинг тайёрланиш усуллари.
5. Тўқимачилик ва енгил саноат машиналарининг асосий ишчи деталлари ва уларнинг вазифасини тушунтиринг.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Mario Lucertini. Technological Concepts and Mathematical Models in the Evolution of Modern Engineering Systems. Germany, 2012
2. Hans-Joachim Bungartz. Einführung in die Computergraphik. Germany, 2013
3. M. Acar. Mechatronic Design in Textile Engineering. Germany, 2012.
4. Grous, Ammar, Applied Metrology for Manufacturing Engineering, John Wiley & Sons, UK 2011

5 – мавзу: Тұқимачилик машиналари деталлари учун тайёрламалар.

Режа:

- 5.1.Тұқимачилик машиналари деталлари учун тайёрлама олиш усуллари.
- 5.2.Тайёрламаларни олишини замонавий усуллари: даврий чўзиш, редусерлаш ва кукунли металургия.

Таянч иборалар: машина, тайёрлама, усул, чўзиш, металургия, пўлат, чўян, қўйма, штамплаш, редусерлаш, гидроцилиндр, ролик, сепаратор, вал, тұқима, полимер, қириндиги, прокатка, деталл, редусерлаш, кесиши, алюминий.

5.1. Тұқимачилик машиналари деталлари учун тайёрлама олиш усуллари

Тұқимачилик машина деталлари учун кенг кўламда қўлланиладиган тайёрламани олиш усуллари: пўлатли ва чугунли қўйма, алюминийдан босим остида олинувчи қўйма; прокатлар, болғалаш; листли штамповка ва бошқалар қўлланилади.

Шуни таъкидлаш керакки, бир-қатор деталларни тайёрламаларини анъянавий усуллар билан олинишида $60 \div 70\%$ фоиз металлар қириндига чиқиб кетади. Шунинг учун тайёрламани шаклини деталь шаклига яқинлаштириш масаласи бугунги кунни актуал муаммоси ҳисобланади¹.

Тайёрламаларни олишини замонавий усуллари

Хозирги даврда шаклий тайёрлама даврий чўзиш, редуцерлаш ёки кукунли металургия йўллари билан олинади.


а) Даврий чўзиш (прокатка).

Иссиқ чўзилувчи пўлатли донали тайёрлама 1100°C гача иситилиб учта конусли айланувчи валиклар билан сиқилади. Айланувчи валикларга кўндаланг харакат 2- линейка гидроцилиндр қўйидаги бошқариш тизими орқали амалга оширади.

Тайёрлама валиклардан чиққандан сўнг, қисувчи корпусни ўзи марказлаштрувчи патрон З тушади. У ўз навбатида гидросистема цилинтри билан боғланган бўлади.

Даврий чўзиш схемаси:

¹ Mario Lucertini. Technological Concepts and Mathematical Models in the Evolution of Modern Engineering Systems. Germany, 2012



5.1-расм. Тайёрлама олишнинг замонавий олиш.

Сиқувчи валикларни қисқа бочкасимон қисми кичкина майдончада метални жадал равишда сайқалатади ва қўндаланг чўзилишни ҳамда марказда қўйимлар ҳосил бўлишни олдини олади. Шу билан бир вақтда тайёрламани қийшайишдан ва баъзи юзаларни ўқлардан қочишни камайтириш учун чўзиш жараёни амалга оширилади.

Метални сифатига қараб валикларни айланниш частотаси $340\text{-}480 \text{ c}^{-1}$.

Бу усулни камчилиги ҳосил бўлишидир.

б) Тайёрламани редусирования усули билан олиш.

Бу жараённи мазмуни шуки, пруток кўринишидаги тайёрламага тезлиги $V=600\text{-}1500 \text{ м/мин}$. Катталикда қўндаланг ҳамда секин айланма харакат берилади. Роликлар орқали сепараторни айланма харакати натижасида штампли ургич импульсли зарбали досим қабул қилиб тайёрламани ишланаётган юзасини сайқаллаш орқали шакл беради.

Битта қисишидаги сурилиш (подача) $\Delta S_a = \frac{S_L}{f_a}$ тайёрламани қисиши:

$$\Delta d = 2 \frac{S_L}{f_d} \cdot \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2},$$

Бу ерда: α - заборли конуснинг бурчаги,

S_L - тайёрламани кўндаланг сурилиши,

f_d - бир минутдаги қисиши импульсларни сони.

Ҳар бир алоҳида қисиши импульси орқали тайёрламага кичкина сайқалиш берилишига қарамасдан умумий сайқалиш импульсларни катта частотасини (минутига 6000марта) ҳисобига сезиларли даражада ҳосил бўлади. Бу усулда совук ҳолдаги кам чўзилувчан металларда ҳам катта сайқаланиш ҳосил қилиш мумкин. Шунинг учун шпиндель тайёрламаларини совук ҳолда редусирования орқали олинади. Чунки бунда шпинделда дарзлар ва қатламларга ажралиш ҳосил бўлади¹.

¹ Hans-Joachim Bungartz. Einführung in die Computergraphik. Germany, 2013

Тайёрламаларни олишини замонавий усуллари: даврий чўзиш, редусиялаш ва кукунли металургия

Редусирования усулини алоҳида хусусиятларга прутокдан тайёрламаларни узлуксиз олиниши ҳамда узун ва қийин шаклларни қисқа штамплар билан даражада қаттиқлаши (наклеп), металлни механикавий хусусиятини яхшиланиши киради.

Даврий чўзиш ва редусирования усулларини қўлланишига веретено шпинделини тайёрламасини тайёрлашни мисол қилиш мумкин.

в) Кукинли материаллардан тайёрлама тайёрлаш.

Кукунли металургия деганда ҳар-хил ярим хом-ашёларни тайёрлаш технологияси ва кукунли металлар деталлардан ва уларни қотишмаларини компактлаш усули билан ҳосил қилиш тушинилади.

Металларни кукуни химиявий металургия ва механикавий усуллар билан тайёрланади. Компактлаш (консолидасия) методининг мазмуни дейилганда металл кукунини ёки бу ярим хомошёга (лист, труба, пруток, тайёрлама в ш.у.) ёки деталга айлантириш жараёни тушинилади. Бу жараённи икки йўл билан амалга оширилади.

1. Совуқ холдаги компактлаш.

2. Иситиш йўли билан ҳосил қилинадиган компактлаш.

Совуқ холдаги компактлашда, металл кукуни 60-70%дан ошмайдиган маълум зичликкача (плотности) (бир ўқли ёки хажимли) сикувчи юкланиш таъсирида ҳосил қилинадиган. Иситиш йўли билан ҳосил қилинадиган компактлашда, метал кукуни бир вақтни ўзида ҳам босим ҳам металлни эритувчи иссиқликни $50 \div 70\%$ тўғри келувчи иссиқлик таъсирида ҳосил қилинади¹.

Тўқимачилик машинасозлигига янги материалларини ишлатилиши


Тўқима (газлама), тўкув дастгоҳида икки система ипларнинг ўзаро ўрилиши натижасида ҳосил бўлади. Тўқима узунлиги бўйлаб жойлашган ипларни танда ёки танда иплари, уларга тик яъни тўқима эни бўйлаб жойлашган ипларни арқоқ ёки арқоқ иплари дейилади.

Тўқимачилик ва пахта тозалаш машиналарига қўйиладиган талабларни тобора ошиб бориши, уларни деталлари ишчи юзалари ғадир-будурлигига ҳам талабларни тобора ошиб бориши бундай машиналарни лойиҳалаш ва тайёрлашда нисбатан самарадорлиги юқорироқ, иқтисодий жиҳатдан арzonроқ металл ва қотишмаларни ҳамда синтетик материалларни қўллашни талаб этмоқда. Бу йўналишда айниқса, полимер материалларни кенгроқ қўллашга аҳамият бериш керак бўлади, чунки ўзларининг физик-механик ва кимёвий хоссаларига кўра улар ҳам конструкцион материаллар сифатида, ҳам рангдор қотишмалар ва металлар ўрнига ишлатилиши мумкин.

¹ M. Acar. Mechatronic Design in Textile Engineering. Germany, 2012.



5.2-расм. Picanol OMNplus 800 дастгоҳи



5.3- расм. Тўкув дастгоҳининг технологик чизмаси.

Полимер материалларни афзалликларига қўйдагилар киради: солиштирма оғирлигини пастлиги (ўртача пўлатга қараганда 5-8 марта, алюминийга нисбатан 2 марта кам); антифрикцион хоссалари яхши (бу

туради); улар намлиқ ва кислоталар таъсиридан қўрқмайдилар; иссиқлик ўтказувчанлиги жуда паст ва ҳаказо¹.

Албатта янги материалларни қўлланиши иқтисодий асосланишни талаб этади.

Назорат саволлари:

1. Тўқимачилик машиналари деталларини тайёрлаш усулларини айтинг.
2. Машина деталлари учун тайёрлама олиш ва уни тайёрлаш усулларини тушунтиринг.
3. Тўқимачилик машиналари учун тайёрламалар олишнинг замонавий усулларини тушунтиринг.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Mario Lucertini. Technological Concepts and Mathematical Models in the Evolution of Modern Engineering Systems. Germany, 2012
2. Hans-Joachim Bungartz. Einführung in die Computergraphik. Germany, 2013
3. M. Acar. Mechatronic Design in Textile Engineering. Germany, 2012.

¹ M. Acar. Mechatronic Design in Textile Engineering. Germany, 2012.

IV. АМАЛИЙ МАШГУЛОТ МАТЕРИАЛЛАРИ

1- амалий машғулот: Компьютерли бошқариладиган YAWEI- NISSNBO русумидаги тешик очувчи прессни ишлашини ўрганиш.

Ишдан мақсад: Компьютерли бошқариладиган YAWEI- NISSNBO русумидаги тешик очувчи прессни ишлашини ўрганиш.

Масаланинг қўйилиши:

1. Прессни асосий техник таснифларини ўрганиш.
2. Пресс ишини бошқарув дастур тузиш асосларини ўрганиш.

Ишни бажариш учун намуна Прессни асосий техник таснифларини ўрганиш

Республикамизда жаҳон бозорида тенг рақобатлаша оладиган ва кейинги босқичда иқтисодий ўсишнинг, иқтисодиётни янада мадернизация ва диверсификация қилишнинг локомотивига айланиши мумкин бўлган тармоқ ва корхоналарни жадал ривожлантириш ҳамда аниқ йўналтирилган ҳолда қўллаб-куватлашни таъминлаш зарур.

Тўқимачилик ва енгил саноатнинг бошқа тармоқларида пахта хом ашёсини янада чуқур қайта ишлашни таъминлаш, бўялган ип-калава, трикотаж полотноси ва матолар каби тайёр маҳсулотларни хорижий мамлакатларга экспорт қилиш, замонавий технологияни ўзлаштириш асосида тайёр тўқимачилик мақсулотлари ишлаб чиқаришда улкан самараларга эришиш керак бўлади¹.

Албатта, бундай вазифаларни бажаришда пахта тозалаш саноати муҳим ўрин тутади, сабаби – ишлаб чиқариладиган тайёр тўқимачилик маҳсулотлари сифати, қўлланиладиган тўқимачилик саноати технологик машиналари ва жиҳозларини унумли ишлаши асосан қайта ишланадиган пахта толасини сифатига бевосита боғлиқдир.

2010 йилларга келиб пахта тозалаш корхоналарида хорижий, асосан Хитойда ишлаб чиқилган технологик машиналар ва жиҳозлар ўрнатилди. Бундай технологик машиналар ва жиҳозларни эксплуатация қилиш жараёнида уларни қатор афзалликларга эга бўлиши билан бирга маълум камчиликларга эга эканлиги ҳам бўлди.

Шу билан бирга пахта тозалаш корхоналарининг асосий қисми, ўзимизда ишлаб чиқарилган ва маънан эскирган технологик машиналар ва

¹ Hans Joachim Bungartz “Einführung in die Computergraphic” Springer-Verlag Luksemburg 2013


жихозларни алмаштиришга ёки уларни бутловчи қисмларига катта эҳтиёж сезмоқдалар, масалан Тошкент вилоятидаги Ўзбекистон пахта тозалаш корхонасида нисбатан замонавий ҳисобланган УХК русумидаги чигитли пахтани тозалаш машинаси йўқлиги сабабли, 80-йилларда ишлаб чиқарилган ва маънан эскирган ЧХ русумидаги чигитли пахтани тозалаш машинасидан фойдаланишга мажбур бўлмоқда¹.

Бундай аҳвол пахта тозалаш корхоналарини самарали ишлашига ва сифатли мақсулот чиқаришига салбий таъсир кўрсатмоқда.

Истисно тариқасида “Пахтажин КБ” МЧЖ фаолиятини ижобий баҳолаш мумкин. Ҳозирда бу корхона республика пахта тозалаш машинасозлигига янги техника ва технологиялар жорий этишда етакчи ўринни эгаллаган.

Ривожланиш йўлида тинмай изланиш олиб бораётган бу корхонада, охирги вақтларда, масалан, машинасозликнинг энг охирги ютуқларидан ҳисобланган “Yawei” русумидаги тешикни пресслаб очувчи дастгоҳ ва металлни плазма оқими ёрдамида қирқувчи дастгоҳлар ўрнатилди ва улардан самарали фойдаланиш йўлга қўйилди.

Улардан бири “Yawei” русумидаги тешикни пресслаб очувчи (листопробивной) дастгоҳ 1-расмда келтирилмоқда.




1.1-расм. Yawei- Nissnbo русумидаги тешикни пресслаб очувчи (листопробивной) дастгоҳ.

Дастгоҳнинг асосий таснифлари қуйидагилар:

- максимал куч, т-30;
- варақ(лист)ни максимал ўлчами, мм-1250*2500;
- варақ(лист)ни максимал қалинлиги, мм-6.35;
- ЛУСТСП штамплашни қузатиш тизими (Германия):
- 3 та харакатланувчан пневматик қисқичлар;
- магазиндаги тешувчи асбоблар сони, донм-40 тагача

¹ Bhupesh C. Lad. Machine Tool Reliability USA 2016



1.2-расм



1.3-расм

- Siemens 802 D SDB бошқарув тизими:
- автоматик мойлаш тизими:
- Бошқариладиган координаталар сон, дона-5:
- ўрнатилган қувват, квт-5.1:
- дастгоҳ ўлчамлари, мм-5600*2300*2200:

1. Прессни асосий техник таснифлари.

Модель машина русуми	HPE-3048	HPE-3058
Пресс қўлланилиши	Серва юритмали штамплаш	
Пресс қуввати	294 кН (30 т)	
Бир вароқ ўлчами	1250x2500 мм	1250x5000 мм
Вароқни максимал қалинлиги	6.35 мм	
Максимал тешиш диаметри	114.3/88.9 мм	
Варақни максимал оғирлиги	200 кг	
Максимал тезликка максимал оғирлик	60 кг	
Штамплаш аниқлиги	±10мм: ±15мм стол: ±15мм	
СДБ тизими	Siemens 802Д	
Бошқариладиган координаталар сони	Бир вақтда 5=X, Й, Т, С, З	
Столни суриш тезлиги	X=100 м/мин, Y=70 м/мин	
Каллак тезлиги	30 мин ⁻¹	
Штамплаш тезлиги	X=400/680 зарба /мин, Y=330/600 зарба/мин	
Энергия сарфи	100 кв	
Ҳавонинг ишлатилиши	0.25 м ³ /мин АНР (250Нл/мин)	
Машина оғирлиги	18000 кг (18 тонн)	

Автоқайта жойлашиш фунқсияси X йўналишида штамплаш кўламини икки ёки уч марта кенгайтириш имконини беради.

114.3 мм фақат 38LA учун, 088.9 мм 26LA2, 36LA2, 40LA2 учун.

Максимал тешиш деаметри 6,35 мм қалинликдаги варақани пресслашдаги асбобни максимал диаметри, силжиш бурчаксиз, қуидагича.

Материал	НРЕ	НРЕ
Юмшоқ пўлат (чўзилишга мустаҳкамлиги) -0.392 кН/мм ²	Ø 37	Ø 37
Зангламайдиган пўлат (чўзилишга мустаҳкамлиги) - 0.522 кН/мм ²	Ø 25	Ø 25
Алюминий (чўзилишга мустаҳкамлиги) -0.196 кН/мм ²	Ø 75	Ø 75

3. Варақани максимал қалинлиги:

Диаметри 100 мм асбоб билан пресслаши мумкин бўлган материал максимал қалинлиги NBK,AMADA, WILSON, KETES асбоблари учун ёки STRIPIT-88.9 мм учун

Материал	НРН	НРЕ
Юмшоқ пўлат (чўзилишга мустаҳкамлиги) -0.392 кН/мм ²	$t = 2.3 \frac{mm}{f} 100 mm$ $t = 2.7 \frac{mm}{f} 88.9 mm$	$t = 2.3 \frac{mm}{f} 100 mm$ $t = 2.7 \frac{mm}{f} 88.9 mm$
Зангламайдиган пўлат (чўзилишга мустаҳкамлиги) - 0.522 кН/мм ²	$t = 1.5 \frac{mm}{f} 100 mm$ $m = 1.8 mm/\phi$ 88.9 мм	$t = 1.5 \frac{mm}{f} 100 mm$ $m = 1.8 mm/\phi$ 88.9 мм
Алюминий (чўзилишга мустаҳкамлиги) -0.196 кН/мм ²	$t = 4.0 \frac{mm}{f} 100 mm$ $T = 5.3 mm/\phi$ 88.9 мм	$t = 4.0 \frac{mm}{f} 100 mm$ $T = 5.3 mm/\phi$ 88.9 мм

Юқоридаги иккита жадвалда келтирилган кўрсаткичлар кутиладиганлардир. Катта асбоб ёки қалинроқ материални пресслашда машинаги гидравлик босимни чиқариб юбориш ҳисобига тўхтайди. Асбобларни ҳимоялаш мақсадида ортиқча юклатиш ман этилади.

4. Максимал тезликдаги максимал оғирлик.

Максимал тезликдаги ($X=100$ м/мин, $Y=70$ м/мин перфорациялаш учун жойлаштирилган материал максимал оғирлиги).

Агар материал 60 кг дан оғир бўлса, SDBYU автоматик тарзда ўқни тезлашишини ўзгартиради ва натижада мос равища самарадорлик коэффициенти ўзгаради.

5. Столни суриш тезлиги.

$X=100$ м/мин, $Y=70$ м/мин, бу қийматлар оғирлиги 60 кг дан кам бўлган варақлар учун. Агарда материал оғирлиги 60 кг дан ортиқ бўлса, SDB автоматик тарзда ўқни тезлашишини ўзгартиради ва натижада максимал тезликка чиқиш учун кўпроқ вақт кетади.

6. Энергия сарфи.
-дастгоҳга ўрнатилган қувватни кўрсатади.

Прессни ҳамма қисмлари бир вақтда ишламайди, яъни амалдаги энергия сарфи бир вақтда сарфи 100 квт дан кам бўлиши мумкин. Талаб қилинадиган босим қувватини ҳисоблаш. Умуман талаб қилинадиган босим қувватини ҳисоблаш, қўйидаги уч хол учун бажарилади. (Расм-1.4).



1.4-расм. YAWEI- NISSNBO русумидаги тешик очувчи пресс.

Талаб қилинадиган босим:
Қайд этилган асбоб учун ҳисоблаш усули
Пресслаш қувватини ҳисоблаш материал қалинлигига, материал сифати (мустаҳкамлик чегараси) ва асбоб ўлчамига асосланади.

Босим қувати (КН) ташқи диаметри (мм) (x) материалининг қалинлиги (мм)

Мустаҳкамлик чегараси ($\text{кн}/\text{мм}^2$)
(тк)=ташқи диаметри (мм) материал қалинлиги мм мустаҳкамлик чегараси $\text{кгс}/\text{мм}^2/1000$

Мустаҳкамлик чегараси материал дисперсиясини стандарт сонига нисбатан 30% кўп ҳисобланади¹.

Мустаҳкамлик чегараси қўйидагича:

Материал	НРН	НРЕ
Юмшоқ алюминий	0.196 $\text{кн}/\text{мм}^2$ ($20\text{кгс}/\text{мм}^2$)	Стандарт: 0.147 $\text{кн}/\text{мм}^2$ ($15\text{кгс}/\text{мм}^2$)
Қаттиқ алюминий	0.490 $\text{кн}/\text{мм}^2$ ($50\text{кгс}/\text{мм}^2$)	Стандарт: 0.343 $\text{кн}/\text{мм}^2$ ($35\text{кгс}/\text{мм}^2$)
Юмшоқ пўлат	0.490 $\text{кн}/\text{мм}^2$ ($50\text{кгс}/\text{мм}^2$)	Стандарт: 0.343 $\text{кн}/\text{мм}^2$ ($35\text{ кгс}/\text{мм}^2$)

¹ Hans Joachim Bungartz "Einführung in die Computergraphic" Springer-Verlag Luksemburg 2013

Зангламайдиган пўлат	0.735 кн/мм ² (75кгс/мм ²)	Стандарт: 0.539 кн/мм ² (55 кгс/мм ²)
----------------------	---	---

2. Талаб қилинадиган босим: асбобларни калибрлаш усули.

Агарда асбоб диаметрини диаметри аниқланмаган бўлса пресс қуввати ҳисоби материал қалинлиги, материал сифати (материалнинг мустаҳкамлик чегараси) ва асбобни ташқи максимал диаметрига асосланди.

Пресслаш қувватини ҳисоблаш юқорида келтирилган усулдек бажарилади. Асбобни максимал ўлчами ва максимал узунлиги орасидаги нисбат қўйидагича.

ХВК узун

Асбоб ўлчами	Макс. Диаметр (мм)	Макс. Ташқи қисм (мм)
AL	Φ10	35
BL	Φ30	95
CL	Φ50	160
DL	Φ100	315

ХВК СТАНДАРТ

Асбоб ўлчами	Макс. Диаметр (мм)	Макс. Ташқи қисм (мм)
A	Φ15	50
Б	Φ40	130
C	Φ100	315

AMAD узун, WILSON, KETES

Асбоб ўлчами	Макс. Диаметр (мм)	Макс. Ташқи қисм (мм)
½	Φ12.7	40
1-1/4	Φ31.7	100
2	Φ50.8	160
3-1/2	Φ88.9	280
4-1/2	Φ114.3	360

AMAD қисқа

Асбоб ўлчами	Макс. Диаметр (мм)	Макс. Ташқи қисм (мм)
1-1/4	Φ31.7	100
2	Φ50.8	160
3-1/2	Φ88.9	280

STRIPPIT

Асбоб ўлчами	Макс. Диаметр (мм)	Макс. Ташқи қисм (мм)
1-1/4	Φ31.7	100
3-1/2	Φ88.9	280

3. Талаб қилинадиган босим: Ўзгарувчан мустаҳкамлик чегараси усули.

Мустаҳкамлик чегараси, агарда мустаҳкамлик чегараси стандартдан катта бўлса, ўзгартирилиши мумкин.

Хисобланган күрсаткичлар күйидагилар:

Материал	Стандарт қиймати кн/мм ² (кгс/мм ²)	Хисобланган қийматлар кн/мм ² (кгс/мм ²)
Юмшоқ алюминий	0.196 кн/мм ² (20кгс/мм ²)	Стандарт: 0.196 кн/мм ² (20 кгс/мм ²)≤0.392 (40)
Қаттиқ алюминий	0.490 кн/мм ² (50кгс/мм ²)	Стандарт: 0.490 кн/мм ² (50кгс/мм ²)≤ 0.981 (100)
Юмшоқ пўлат	0.490 кн/мм ² (50кгс/мм ²)	Стандарт: 0.490 кн/мм ² (50 кгс/мм ²)≤ 0.981 (100)
Зангламайдиган пўлат	0.735 кн/мм ² (75кгс/мм ²)	Стандарт: 0.735 кн/мм ² (75 кгс/мм ²)≤ 0.471 (150)

3. Қисиши “ўлик” доираси.

Қисиши “ўлик” доираси вазифаси.

Машина қисқичлари штамп устида харакатланадилар.

Бу дастурлашни осонлаштиради, чунки қисқичлар штамп билан урилиб кетмайди.

Ўлик доира қисқичларини тешиб юбормаслик учун мўлжалланган.


Ўлик доира ўлчамлари асбобларни ўлчамига боғлиқ ҳолда, қўйидаги жадвалда, ўзгартирилади.

Асбоб тури	Асбоб ўлчами	X1/X2 қиймати			Уқиймати
		А қисгич	В қисгич	С қисгич	
WILSON KETES	A (1/2)	63/81	81/63	81/63	35
	B (1-1/4)	74/92	92/74	92/74	55
	C (2)	105.5/123.5	123.5/105.5	123.5/105.5	65
	D (3-1/2)	105.5/123.5	123.5/105.5	123.5/105.5	85

Эслатма: х қиймати 5 ммга teng хатоликка эга.

Эслатмалар.


1. Қисгич датчикларини қўлланиши ҳар бир қисгични ўлик доирадаги ч ўлчамини 18 ммга катталаштиради. (Бу ўлчамига тегишли эмас)



1.6-расм.

2. Қисгич датчиклари ҳар бир қисгич атрофида мавжуд.

Қисгичлар А ва В деб белигиланган чап томондан, агарда аравачага олдиндан қаралсın.



1.7-расм

Қисгич датчиклари ўнгдан А қисгичда ва чапдан В ва С қисгичларда мавжуд.


4. Қайт этувчи:

4.1. Қайт этувчи вазифаси:

Машинани юриш узунлиги 1250 мм (3044 тури), 2000 мм (3074 тури), 25000 мм (3048 тури) бўлса ҳам, қайт этувчини қўллаш нисбатан узунроқ ва рақаларда перфорация қилиш имконини беради.

4.2. Қайт этувчи ҳолатини нисбатлари.

Күйидаги чизма қайт этувчи ва перфорация маркази ҳолатини күрсатади.




1.8-расм

Қисиш кучи датчиги.

1.Қисиш кучи датчиги:

Қисиш кучи датчиги- бу қурилма G операцияни бажариш жараёнида варақаны қисгичдан чиқиб кетиши ҳолатларида машинани дархол тұхтатишига мүлжалланған.

Қисиш кучи датчиги ҳар бир қисгич атрофига бўлади A ва B.



1.9-расм

Қисиш кучи датчиги ўнгда А қисгичда ва чапда В ва С қисгичларда мавжуд.

Эслатма: Бу датчик белгиси



1.10-расм

2. Қисиши кучи датчигини қўллаш. Қисиши кучи датчигини ишга тушириш учун бошқарув шкафида ВКЛ/ВИКЛ ёқилгичи бор. Қурилмани ишга тушириш учун ёқилгични (ВКЛ) холатига қўйиш керак.

Перфорация жараёнида барча датчиклар ўчса, у ҳолда бошқарув тизими ҳавф эълон қиласди.

Ўз-ўзини диагностикалаш.

Қисиши кучи датчиги ўчирилган.

Қисиши кучи датчиги ўчирилган маъноси: варақ қисгичдан 1 мм, ёки каттароқга силжиб кетган.


Қайта тиклаш: Клавиатурадаги (СБРОС) тугмаси босилади. Вароқ ҳолати тузатилади ва жараён бошқатдан ишга туширилади.

10. Созланувчи планка датчиги.

1. Созланувчи планка датчиги вазифаси.

Созланувчи планка датчиги иш жараёнида созланувчи планкани носозлиги келиб чиққанда машинани тўхтатади. Детектор, ўчиригич (ВКЛ) тартибида ўрнатилганда ишлашдир¹.

Созланувчи планка датчиги детектори



1.11-расм

2. Созланувчи планка датчигини қўллаш.

2.1. Созланувчи планка силжишини ползун каллаги ва перфорацияловчи асбоб ёрдамида аниқлаш мумкин.

Ҳавф йўқ: асбоб каллаги ползун каллагига, у юқорига кўтарила ётганда тегади.

¹ P.N. Pao Manufacturing Technology USA 2013

“Планка силжиши” сигнали: асбоб каллаги ползун каллагига, у юқорига күтарилаётганда тегади.

2.2. Бошқарув пультида созловчи планка датчигини ёқиши ёки үчириш учун (ВКЛ/ВЫКЛ) үчиригичи бор.

Эслатма:

Созланувчи планка датчиги ишлаётганда, перфораторни зарбалари тахминан минутига 10 та зарбагача камайиши мумкин, бунда ползунни ҳар бир күтарилишида юқоридаги асбоб ҳолати қайд этилади.

Агарда перфорация кескисиз ўтса, ҳавф эълон қилинади, агарда созланувчи планка датчиги ишаётган бўлса.

3. Ўз-ўзини диагностикалаш.

Созланувчи планка силжиши рўй берди.

Маъноси. Перфорация жараёнида созловчи планка силжиши рўй берди.

Ползун ва ҳар бир ўқ жорий ҳолатларида дарҳол тўхтайди. Қайта танлаш. Суюқ кристалл экрандаги (СБРОС) тугмачаси босилади. Материал қайта тўғри ўрнатилади ва перфорациялаш яна бошланади.

Варақни кийшайиши датчиги.

1. Варақни кийшайиши датчиги вазифаси

Варақни кийшайиши датчиги, перфорациялаш жараёнида материални кийшайиши натижасида учгичга текканда, машинани тўхтатади.

Икки сцилиндр тагларида мос равишда иккита үчиригич ўрнатилади.

Бу функция материаларни кийшайиши натижасида машинани шикастланишини олдини олади¹.

2. Варақни кийшайиши датчиги қуллаш:

Агар варакни кийшайиши датчиги туташса, экранда 7000063 деган ҳавф чиқади. ДОМОЙ тугмачасини босинг, материални чиқариб кийшайишини тузатинг, материални яна керакли ҳолатда юкланди.

Суюқ кристалл экранидаги ПОИСК СБОЯ тугмачасини босинг.

Иш тўхтаган жойдан бошлаб яна перфорациялаш давом эттирилади.

3. Операциялар.

3.1. Ишга тушириш.

Машинани ишга тушириш тартиби қўйидагича.

Старт	Текшириш
Озуқланиши үчиригични ВКЛ тартибига ўрнатгич. Учиригични 90 градусга соат мили бўйича вертикал ҳолатга буранг.	Учиригич ёқилганига ишонч ҳосил қилинг
СДБ ишлаётганига ишонч ҳосил қилинг.	СДБ экранни операция олдидан бу экран чиқмагунча кутинг
Иккита авария учиргичини бўшатинг.	Иккита авария учиргичини

¹ Bhupesh C. Lad. Manchine Tool Reliability USA 2016

	текширинг
СБРОС тугмачаси босинг	ПУтизимини кераксиз ҳавфлардан тозалаш учун СБРОС тугмачасини босинг
ЗАПУСК НАСОСА тугмасини босинг.	Машинани ишлаш холати
+X тугмачасини босинг	X ўқи кўрсатилган нуқтага силжийди.
+Y тугмачасини босинг	Y ўқига кўрсатилган нуқтага силжийди.
+A тугмачасини босинг	A,C ўқлари кўрсатилган нуқталарга силжийди
Тамом	

Ўчириш

Машинани ўчириши қўйидаги тартибда.

Мой насосини ўчиринг тугмачасини босинг. Бошқарув шкафида яшил чироқча [ЗАПУСК НАСОСА] ёнади ва насосишини тўхтадади.
Авария учиргичини босинг
[ПИТАНИЕ] ни [ВЫКЛ] холатига қуйинг. Электр таъминотини тўхтатиш учун учиргични соат милига қарши 90° да буринг ва ВКЛ ҳолатга қўйинг.
Тамом


3.3. Авария машина ҳавф сигналини берганда, пайдо бўлади.

Агар машина аварияли тўхталиши керак бўлса, қўйидагича шартлар қўлланилади.

1. Ҳаракатдаги ҳар бир ўқ дарҳол тўхтайди.
2. Барча механик маҳсулот ўчирилган, қисгичлар ёпилган.
3. Суюқ кристалл экранни чап юқори қисмида [АВАРИЯ] деган хабари пайдо бўлади.
4. Варақани ўрнатиш

Варақани ўрнатиш қўйдаги тартибда бажарилади.

1. [ПЕРЕЙТИ КОНТРОЛЬНОЙ ТОЧКЕ] тугмасини босинг.
2. Қисгичларни очиш учун педалли қурилмани босинг.
3. Қисгичлардан перфорацияланган листни олинг.
4. Қайд этувчи шифтини кўтариинг
5. Қайд этувчи шрифт ва қисгични юқори қисмига тираган холда янги варакни ўрнатинг ва қисгичларни ёпиш учун педалли қурилмани босинг. Қисгичлар ёпилаётганда қўлларингизни эҳтиёт қилинг.
6. Қайд этувчи штифтни туширинг.



1.12-расм

5. Дастанлар мисоллари.

4.1. SDB ли дастангохи бошқарув дастани

Бошқарув дастани – маълум операцияни талаб этилгандай бажариши учун машина тамонидан бажарилган йўриқномаларни тизимли қаторидир. Дастанрга мисол.

Дастан

N1 F50000

N2 RAM(0.1)

N3 STOPRE

N4 G90 G01 H500 Y500 ST302

N5 H1000 Y1000 CPP=28

N6 SPP=0

N7 M20

N8 M30

N9

Йўриқномалар чизиғ I номи “қадам” G ҳарфи ва у билан келадиган сонни “G-код” деб аталади. У бу чизиқда бажариладиган машина операциясини аниқлади бу қисм жуда аҳамиятлидир.

4.2. Дастанни танлаш.

Дастан қўйидаги уч бўлимлардан тузилади.

1) Бошқарув дастани: G-код дастани.

2) Технологик маълумотлар: шакл, асбоб ўлчамлари ва ҳоказоларни ўз ичига оловчи маълумотлар.

3) Дастаний маълумотлар: дастан номи, варак ўлчами ва ҳаказаларни ўз ичига олади.

4.3. Тайёрловчини қўшимча дастанлари.

F80000 - Ўқларни таъминлаш тезлиги 80 м/мин.

RAM (0 1.5) - Поршинни белгиланган машинали цикли ва кўрсаткичлари ПЕРФОРАЦИЯ варак қалинлиги 1.5 мм.

STOPRE – Ҳисоблашни тұхтатилиши.

G90 G01 X500 Y500 ST302 - X500 Y500 нүктасида абсолют координаталар NO.103. асбоб тешинг. Охирги (X200 Y200) нүктадан яна 9 та тешик тенг масофода X үқи бўйлаб чизиқли мусбат йўналишида 300 мм оралиғида тешинг.

SPOP перфорациялаш йўриқномасини бекор қилинг

STOPRE X350 Y300 нүктасида координаталар асбоб билан тешинг.

G91Y80 SPP=5 Охирги (X350 Y300), нүктадан яна тешикларни 5мм қадамда Y үқи бўйлаб чизиқли мусбат йўналишида 80 мм оралиғида тешинг.

SPP=0 қадамли маконни бекор қилинг SPP самарали ушлаб турари агар бекор қилинмаган бўлса

G90 X500Y600 X500 Y600 нүктадан координаталар

G02G91X0Y0150JOSPP=2 100 мм диаметрли доирани 2 ммли доиравий қадам билан перфорацияланг

SPP=0 SPP йўриқномасини бекор қилинг.

SPOF Перфорация бўйича йўриқномани бекор қилинг

G01G02 ёйини интерполясини бекор қилинг

STOPRE

G90 X750 Y750 ST301 S45PON X750 Y750 нүктасида абсолют координаталар 301-сонли автомат асбоб билан 45⁰ бурчакка буралиш билан тешинг.

G91 X100 Y100 SPN=3

G90So

G91 X-100 SPN=2

SPOF

G90X1000 Y1000 SPOF

L10(800) 800 мм га функцияси билан суринг. X ни максимал кўрсаткичи X үқини максимал юришига плюс масофасига тенг репозици X ни минимал кўрсаткичи X үқини минимал юришга плюс репозици масофасига тенг.

G90X1750 Y1050 PON

SPOFдастур охири. X ва Y үқларини абсолют координаталарини бошланғич ҳолатига қайтаринг (бошида варақ қисилган нүкта)

M30

М кўрсаткичи операциялари

М кўрсаткичи функциялари

M00 Дастурни тұхтатиш

M01 Алоҳида шартлар билан дастурни тұхтатиш

M02 Асосий дастурни охири

M08 Мойли туман ёқилган


M09 Мойли туман ўчирилган

M10 Қисгичларни очилиши

M11 Қисгичларни ёпилиши

M12 Қайд этувчи пастга

M13 Қайт этувчи юқорига
 M17 (RET) Ост дастур охири
 M20 (SPOF) Перфорация ёки қирқишиңи бекор қилиш
 M22 (SON) Қирқиш
 M122 (SONS) Қирқиш
 M25 (PON) Перфорация
 M125 (PONS) Перфорация
 M27 (HOVER_ON) Филдиракли асбобларни айланиши камандаси
 M27 (HOVER_OFF) M26 ни бекор қилиши
 M28 (MARK_ON) Маркировкалаш
 M29 (MARK_OFF) M28 ни бекор қилиш
 M30 Асосий дастурни охири ва X, Y ни бошланғич ҳолатга қайтиши
 M80 Поршин ҳолати
 M91 А қисгичли бўшатиш ва қайд этувчи штифтни ўрнатиш
 M92 В қисгичли бўшатиш ва қайд этувчи штифтни ўрнатиш
 M93 S қисгичли бўшатиш ва қайд этувчи штифтни ўрнатиш
 M95 M91 M92 M93 ларни бекор этиш
 Даствулар мисоллари:
 1. Даствур мисоли



1.13-расм

Ўлчов бирлиги:

2 мм диаметрли думалоқ асбоб, асбобни созлаш станциясида 106- сонли
Варақ қалинлиги: 1.5 мм

Дастур: F50000

R103=1.5

LP

G90 X200 Y100 T00L106 M44 M25


M45

M20

L99

M02

2. Даастур мисоли



1.14-расм

Үлчов бирлиги:

30 мм диаметрли думалоқ асбоб, асбобни созлаш станциясида 305- сонли
Варақ қалинлиги: 2 мм

Даастур: Ф50000

R103=2

LP

G90 X80 Y120 T00L305 M44 M25

G91 X180 SPP=45

SPP=0

G91 X0 Y90

G91 X-180 SPP=45

SPP=0

G91 X0 Y90

G91 X180 SPP=45

SPP=0

M45

M20

L99

L02

Даастурлашни ккинчи усули:

F50000

R103=2

LP

G90 X80 Y120 T00L305 M44 M25

G91 X180 SPN=4

XO Y90

X-180 СПН=4

ХО Й90


X180 SPN=4

M45

M20

L99

M02



1.15-расм

3. Дастан мисоли:

Үлчов бирлиги:

20 мм диаметрли думалоқ асбоб, асбобни созлаш станциясида 118- сонли

Варақ қалинлиги: 2 мм

F50000

P103=2

ЛП

G90 X190 Y300 T00L118 M44 M25

G02 G91 X0 Y0 1110 JO SPP=2

G01

SPP=0


M45

M20

L99

M02

4. Дастан мисоли.



1.16-расм

Үлчов бирлиги:

Узунлиги 20 мм, эни 10мм түртбұрчак асбоб, асбобларни созлаш станциясида 301- сонли

Варақ қалинлиги: 1 мм

Дастан:F50000

R103=1

LP

LT301

G90 X110 Y105 T00L305 M44 M25

G91 X80 SPP=18

SPP=0

G90 X107, 07 Y212, 07 C45

G91 X56,58Y56, 58SPP=18

SPP=0

M45

M20

G90SO

L99

M02

5. Дастан мисоли

Үлчов бирлиги:

15 мм диаметрли думалоқ асбоб, асбобни созлаш станциясида 121- сонли

Варақ қалинлиги: 2 мм

Дастан:F50000

R103=2

LP

G90 X100 Y300 T00L121 M44 M25

G91 X150 SPN=3

M45

M20

G90 X1000 Y350

R100=300

L100

G90 X1400 Y200 M44 M25

G91 X0 Y120 SPN=3

M45

M20

L99

M02

6. Даастур мисоли

Үлчов бирлиги:

Асбобларни созлаш станциясида 301- сонли айланувчан асбоб

Варақ қалинлиги: 1 мм

Шакллантириш баландлиги: 4мм

Даастур: F50000

R103=1 Варақ қалинлиги

R104=4 Шакллантириш баландлиги

LF Айланиш ост даастури

TANG(S, X, Y, B): X, Y, C Ўқларини бошқаришни функцияси

G01 X300 Y150 T00L301

LT301

G91 Y200 Y150 S90

TANGON (S, O) Авто индекцияни бошланғич бурчаги

M46

G4 FO 1

G91 Y200 F5000

G02 G91 X200 Y0 I100 JO

G01 Y-200

G02 X-200 YOI-100 JO

G01 Y1150

G4 F1

M47:M46 ни бекор этиш

TANGOF (S) Тангinson назоратни бекор этиш

L99 Индексацияланган ҳолатга келиш

M02 Даастур охири

Назорат саволлари:

1. Замонавий пресслар ҳақида умумий маълумот беринг.
2. “Yawei” русумидаги тешикни пресслаб очувчи даастгоҳни ишлаш жараёнини тушунтииринг.
3. “Yawei” русумидаги тешикни пресслаб очувчи даастгоҳни бошқариш тизимини айтинг.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Hans Joachim Bungartz "Einführung in die Computergraphic" Springer-Verlag Luksemburg 2013
2. Bhupesh C. Lad. Manchine Tool Reliability USA 2016
3. P.N. Pao Manufacturing Technology USA 2013
4. Ryszard M.Kozlowski Hanbook of natural fibres.. USA Philodelfia 2012
5. 2.Wankhade, Dabade «Quality Uncertainty and Preceptionm» Germany, 2010
6. 3.Uster. AFIS PRO Application report Cotton card maintenance with a single fiber testing system. Editorial team, UTIS 2006.
7. 4. M.Acar, Mechatronic Design in Textile Engineering, Germany, 2012

2- амалий машғулот:

Жин ва линтер арраларини тайёрлаш технологияси.

Ишдан мақсад: Жин ва линтер арраларини тайёрлаш технологиясини ўрганиш, арраларга янги тош очиш, уларни чархлаш ва рихтовка қилишни ўрганиш.

Масаланинг қўйилиши:

1. Жин ва линтер арраларини тузилиши ва вазифаси
2. Жин ва линтер арраларини тайёрлаш технологиясини ўрганиш
3. Жин ва линтер арраларини тайёрлаш ишлатиладиган технологик воситалар

Ишни бажариш учун намуна


Жин ва линтер арраларини тузилиши ва вазифаси

Арраларнинг асосий вазифасига тола ажратгич машиналарида толани чигитдан ажратиш ва момиқ ажратгич машиналарда момиқни ажратиш.

Вазифага биноан талаблар белгиланади¹:


- 1.Арранинг қалинлиги ўлчамига, яъни жоизлиги юқори даражали талаблар қўйилади, чунки аррали валга 90-130 арра ўрнатилади ва арра қалинлиги кичик миқдорга ўзгариши занжирдаги ўчамларни катта миқдорга ўзгаришига олиб келади (2.1- расм).
- 2.Аррани текисликдаги оғишига жоизлиги 0.5мм га teng.
- 3.Ишлов берилган иш қисмига 7-класс ғадур-будурлиги белгиланган.
- 4.Қаттиқлиги ХРС 30-35, яъни арра тишини қирқилишини таъминлаш учун юқори қаттиқлик белгиланмаган (расм-2.2).

¹ Hans Joachim Bungartz "Einführung in die Computergraphic" Springer-Verlag Luksemburg 2013



2.1-расм.СПХ – аррага тиш чиқариш дастгоҳи.

1- станина; 2- эксцентрик; 3- ҳаракатлантириш вали; 4- шатун; 5- тебранувчи.



2.2-расм.Арра тишларининг кўриниши.


$Z=280$ тишлар сони, $D=320-390$ мм, $D_i=61.8$ мм,

Ишчи камерага кириб турувчи арранинг узунлиги 52-47 мм.


I. Арра таёrlамаси ва унинг материали

Жин ва линтер арралари Ст85 маркали пўлатдан таёrlанади. Бу рессора-пружинали пўлат. Кимёвий таркиби бўйича бу пўлат У9Г маркали углеродли пўлатга яқин. Металлургия саноати арралар учун 327×0.9 мм ли метал тилимини (полоса) етказади. У пўлат лента рулони тарзида етказилади.(лента қалинлиги $0.9+/-0.05$)¹.


¹ Bhupesh C. Lad. Machine Tool Reliability USA 2016



Jin arrasi



Linter arrasi




2.3-расм. Жин ва линтер арраларини геометрик параметрлари.

Арра тайёrlаш технологияси қуйидаги операциялардан иборат:

- 1.Лента рулонини очиб текислаш.
- 2.Тешикни кесиш. Бу операция махсус тешик кесувчи штамп ёрдамида бажарилади.
- 3.Бошқа прессда олинган тешикка асосланған холда, арра дискининг 322мм ташқи диаметри кесилади. Метал тилими материалдаги чизиққа ўтқазилади. Арра тешиги шаблон-пробка ёрдамида назорат қилинади. Штампланған арра дисклари ёрилиш ва қировлар мавжудлигига текширилади.
- 4.Арра тишлигини қирқувчи ОПВ, ПНС маркалы дастгоҳларда тишлиарни қирқиши(280 та тиш)¹.

¹ Bhupesh C. Lad. Manchine Tool Reliability USA 2016



2.4-расм. ОВП маркали арралы тиши очадиган станок схемаси.

Арра тишиларини қирқувчи пуансон П6М3 маркали тез кесар пўлатдан, матрица эса БК20 маркали қаттиқ қотишмадан таёрганади. Иш унумдорлиги 50 сек 1 арра. Пуансон 30та арра тишилари кесилгандан сўнг алмаштирилади. Хозирги кунда бу дастгоҳларни ўрнига ратацион типдаги аниқ бўлувчи,арра кесувчи дастгоҳ ишлаб чиқилган. Дастгоҳни самарадорлиги 240дона/соат дир.


5. Жин ва линтер арраларида фаска очиш.
Джин арра тишиларига талаб этилган ўткирликни таъминлаш учун улар икки ён томонларидан чархланади(жилвирланади). Тиши чўққисини қалинлиги 0.7-0.2 мм.

Линтер арраларида фаска пуансонни чиқиши томонидан олинади ва тишининг чўққисини қалинлиги 0.7 ± 0.1 мм ни ташкил этади. Фаска олинган юза ғадур-будурлиги $Pa 1.25 \dots 0.63$ мкм оралиғида бўлиши керак, фаска очиш учун Цнихпром томонидан яратилган ШСС маркали дастгоҳдан фойдаланилади¹.

6. Арраларни чархлаш.


Иш жараёнида жин ва линтер арраларини тишилари ўтмаслашади. Уларни ўткирлаш ПТАМ, ПТАМ1, ПТА-2М дастгоҳларида оширилади. (Расм-2.5.)

¹ P.N. Pao Manufacturing Technology USA 2013



2.5-расм. ПТА маркали универсал кўп шарошкини арра чархлайдиган станок схемаси.

Чархлаш ҳамма параметрларни тиклашга имкон беради, чархлаш учун аррали вал дастгоҳга ўрнатилади ва “шарашига” деб аталувчи дисксимон эговлар билан амалга оширилади. Шарашка диаметри 30 ва 42 мм ни ташкил этади ва у П9, П18 маркали тезкор пўлатдан тайёрланади. Термик ишловдан сўнг қаттиқлиги. HRS 62..64 ни ташкил этади.(Расм-4).



2.6-расм. Арра тишларини чархлайдиган шарошка схемаси.

7. Арра тишларини жиловлаш.

Иш жараёнида тола ва чигит шикастланмаслиги учун арра тишларини юзаларини сифати юқори талабларга жавоб бериши керак. Шунунг учун арра тишларига турли ишловлар берилиши мумкин. Арра тишларини сифатли ён томондаги юзалари тишни олдинги ва орқа юзаларини ғадир-будурлиги, олдинги ва орқа қирраларидаги қировларнинг қолдиғи ва чўққисини бир текислиги билан белгиланади.


Арра тишиларга пардозлаш операцияларининг ишлов бериш турларини икки гурухга ажратиш мумкун, қуруқ ҳолда ва суюқлик мухитида.

Биринчи гурухга ҳамма механик усулларини киритиш мумкин: жилвирлаш, жиловлаш, айланадиган пўлат шўтка билан ишлов бериш, хавони қум ва дробъ аралашмаси билан ишлов бериш.

Иккинчи гурухга суюқлик абразив аралашмаси билан химик, химико-механик, ападно-механик, ультрататовуш ва бошқалар киради¹.

Бу усуллардан қуруқ ҳолда ишлов бериш усуллари кўпроқ қўлланилади. Пахта тозалаш заводларида энг кўп қўлланиладиган усул бу арра тишиларини қум ваннасида жилвирлаш.

Бунинг учун заррача ўлчамлари 630 дан 2500 мкм оралиғда бўлган дарё қумидан фойдаланилади. Қум ваннаси ВП да йифилган аррали вал махсус таянчларга ўрнатилади, ваннага қум солинади ва аррали вал 15 минут орқа томонга айлантирилади.(Расм-5).



2.7-расм. Қумли ванна схемаси.

Ваннанинг техник кўрсаткичлари қуйидагича:

- арра валнинг айланиши - 635айл/мин
- ўрнатилган қувват – 3,0 квт
- арраларга ишлов бериш вақти:
 - иш йўналиши бўйича айланиш – 15 мин
 - иш йўналишига тескари айланиш – 15 мин.

8. Арраларни текисликдан оғишини текшириш.

Бунинг учун арралар ўз оғирлиги таъсирида $1,2+/-0,02$ мм ўлчамили тирқишидан ўтказилади. Лекин 70-80% арралар текисликдан оғиш талабига жавоб бермаганлиги туфайли қўл ёрдамида текисланади.

Ҳозирги замонда арраларни термик йўли билан текислаш усули қўлланилмоқда. Бунинг учун дастлаб махсус (1) оправкада 50 аррадан йифилган пакет (2) тайёрланиб 50 тонна күш билан гидравлик прессда

¹ Ryszard M.Kozlowski Hanbook of natural fibres.. USA Philodelfia 2012

сиқилади ва бу холат пона (4) билан маҳкамланади. Шундан сўнг арралар металл идиш(3)га солинади ва чўяк қирриндилар арра тишларини ортиқча қизишдан сақлайди. Шундан сўнг арралар яшик билан биргаликда $t=500$ С температурагача қиздирилиб шу температурада 8 соат ушланади. Бундай усулда арра қайишқоқлиги 1-2,5 мм дан 0,4 мм гача камаяди. Қизиш натижасида арра қаттиқлигини камайиши Роквер бўйича 2-3 бирликни ташкил этади¹.

Аррани доналаб доимий иситилган плиталар ёрдамида рихтовка қилиш мумкун. Бунда электр ёрдамида иситилган иккита юкланиш қўйилиб 400 С гача қиздирилиб ишланади ва ҳавода совутилади.

9. Жин ва линтер арраларини тоблаш.

Эксплуатасия жараёнида жин ва линтер арраларини тишлари едирилади ва натижада иш унумдорлиги камаяди. Шунинг учун аррани узлуксиз ишлаш регламент вақти ўрнатилган, шу бўйича ташкил қиласи:

Жин арралари учун – 72 соат

Линтер арралари – 48 соат.

Арра толали материаллар ва пахтадаги қаттиқ қўшилмалар билан шаклланганда, тишларни ўткир қирралари едирилиб, толани ушлаш қобилияти пасайиб кетади. Айниқса линтер арраларини тирнаш қобилияти тишларни қирраларни ўткирлигига боғлиқдир. Шунинг учун аррани ишлаш вақтини регламенти камдир.

Юқорида келтирилганидек аррани тайёрламасини етказиб берувчи металлургия заводи термик ишлов ўтказади. Листли пўлат рулон кўринишида бўлиб, қаттиқлиги HRS $30\div35$ бирлик атрофидадир. Арра тишларини едирилишини камайтириш учун уни қаттиқлиги юқори бўлиши керак(HRS $60\div62$). Лекин буни имкони йўқ, чунки аррани тайёрлаш технологияси мураккаблашиб, қимматлашиб боради.

Металлургик заводида олдиндан ўтказилган термик ишлов бериш арра пўлатини ишловини сезиларли даражада қуиқлантирилади.

Штампловчи асбобни сарфини оширади, рулонли пўлатдан аррани штамплаш йўли билан олишда аррада ёрилишлар пайдо бўлишига ҳамда ички кучланишлар ҳосил бўлишига сабаб бўлади.

Шунинг учун пўлатли лектага термик ишлов бермасдан, тўла механик ишлов берилгандан кейин тишни фақат энг кўп ишқаланувчи кучга учрайдиган қисмини тоблаш мақсадга мувофиқдир².

Линтерлашда, яъни чигитдан калта толани тирнаб ажратища асосан тишни уч томонидан, тахминан учдан бир қисми иштирок этади.

Тишни шу қисмини тоблаш ёки қаттиқлаш орқали арра дискини ишлаш муддатини сезиларли даражада узайтириш мумкин. Шуни амалга ошириш учун электро контактли тоблаш усули ишлаб чиқарилган.

¹ Wankhade, Dabade «Quality Uncertainty and Preceptionm» Germany, 2010

² Uster. AFIS PRO Application report Cotton card maintenance with a single fiber testing system. Editorial team, UTIS 2006.

У икки холатдан иборатдир:

Биринчи холатда махсус эгов билан тишни ўткир эгов (шарошка) учлари эговланади. Эговни appa тишига сиқувчи куч $R=20-25$ Н (2-2,5кг) атрофидадир. Натижада тишни уч қисмида узунлиги $K=0-0,5$ мм га тенг бўлган кичкина майдонча ҳосил бўлади.

Иккинчи ҳолатда BK8 қаттиқ қотишмадан тайёрланган электрод ёрдамида тишни уч қисми электроконтакт билан киздириш ва совутиш орқали тобланади. Натижада тишни олдинги юзаси бўйлаб қаттиқланиш биргаликда ўсади.

Агрегатни тоблаш унумдорлиги 240 appa/соатдир. Шунингдек айланиш частотаси: эговлашда 48айл/мин, тоблашда 6 айл/минутдир.

Трансформаторни бўйи юритишдаги кучланиши 4.6 вольт, тоблашда ишчи тўқ қиймати 200А гача бўлади. Бу усул аррани ишлаш ресурсини $260\div300$ соатгacha (яъни 5-6 марта) ошириши мумкин.

Тишни учини бир вақтда эговлаш ва тоблаш, тишни мустаҳкамлигини оширади, натижада тишларни қайирилиши сони 2 марта камаяди.

10. Арраларни ювиш, мойлаш ва жойлаш.

Бир хил ўлчамга эга бўлган арралар 100 доналаб паркаларга жойланади (25 ва 50 донали почкалар ҳам мавжуд) ва парафинланган қоғоз билан ўралади. Йиғилган appa почкалари ёғоч яшикга жойланади. Яшикни ўртасида ўқ жойлашган бўлиб арралар шу ўқга қўйилади. Яшикка appa тайёрлаш заводнинг номи, арралар сони ва упаковка қилинган вақт кўрсатилган упаковка вараги солинади.

Назорат саволлари:

1. Паҳта тозалаш корхоналаридағи жин ва линтер арралари, уларнинг тузилиши ва асосий вазифасини тушунтиринг.
2. Жин ва линтер арраларини тайёрлаш жараёнини тушунтиринг.
3. Арраларни тайёрлашда ишлатиладиган замонавий технологияларни айтинг.
4. Жин ва линтер арраларини тайёрлаш учун ишлатиладиган технологик воситаларни танлашни тушунтиринг.
5. Арраларнинг мустаҳкамлигини ошириш усусларини айтинг.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Hans Joachim Bungartz “Einführung in die Computergraphic” Springer-Verlag Luksemburg 2013
2. Bhupesh C. Lad. Machine Tool Reliability USA 2016
3. P.N. Pao Manufacturing Technology USA 2013
4. Ryszard M.Kozlowski Hanbook of natural fibres.. USA Philodelfia 2012
5. 2.Wankhade, Dabade «Quality Uncertainty and Preceptionm» Germany, 2010
6. 3.Uster. AFIS PRO Application report Cotton card maintenance with a single fiber testing system. Editional team, UTIS 2006.
7. 4. M.Acar, Mechatronic Design in Textile Engineering, Germany, 2012

3- амалий машғулот: Жин колоснигини тайёрлаш технологик жараёни.

Ишдан мақсад: Жин колоснигини тайёрлаш технологик жараёни ўрганиш, колосникларга термик ва механик ишлов бериш билан танишиш

Масаланинг қўйилиши

1. Жин колоснигини тузилишини тахлил этиш
2. Жин колоснигига қўйиладиган асосий техник талаблар
3. Жин колоснигини тайёрлаш технологияси
4. Жин колоснигини тайёрлашда ишлатиладиган технологик воситалар

Ишни бажариш учун намуна.


Жин колоснигини тузилишини тахлил этиш

Машғулотни бажаришда жинларни турли хил колосникларини чизмалари, колосникларни тайёрлаш технологик жараёни, асбоб ва ускуналар чизмаларидан фойдаланилади. Машғулотни бажариш даврида куйидаги масалалар кўриб чиқилади¹:

1. Жинларни турли колосникларини конструкциялари билан танишиш; Колосникларга тегишли технологик талаблар ёзилсин:
 - материаллар;
 - термик ишлов берилиши;
 - юзаларининг ғадир-будурлиги;
 - колосникларни ўлчамларини жоизлиги;
 - колосникларни юзаларини нисбий жойлашиш жоизлиги.
2. Колосник тайёрланмаларини олиш усулларига қисқа изоҳ бериб эскизлари чизилсин.
3. Колосникни тайёрлаш технологик жараёни ўрганилиб таҳлил қилинсин ва операция эскизлари келтирилиб ҳар бир эскизда қўйидагилар кўрсатилсин:
 - операция номи;
 - ўтишлар мазмуни;
 - қўлланиладиган асбоб ва ускуналар;
 - ўлчамлари, юзаларининг ғадир-будурлиги ҳамда асослаш схемаси кўрсатилган ишлов берилаётган деталнинг эскизи.
4. Ўлчамларни аниқлигига қўйилган талабларни тахлилини келтириб қайси технологик усуллари билан уларни таъминланишини кўрсатинг.
5. Колосникларни тайёрлашни прогрессив усуллари билан танишиш. Жин колосникларини таёrlаш учун техник талаблар.

¹ Hans Joachim Bungartz “Einführung in die Computergraphic” Springer-Verlag Luksemburg 2013

Колосник узун, қийшиқ чизиқли стержень күринишида бўлиб кичик кўндаланг кесимга эга ва СЧ-15 маркали кулранг чўяндан қуиши йўли билан тайёрланади. (Расм-6).



3.1-расм. Жиннинг колосник панжара схемаси.

Колосникни ишчи қисмида, яъни толани чигитдан ажратадиган жойида маҳсус совутгичлар ёрдамида 2 мм. чуқурлиқда чўян оқартирилади. Бунинг натижасида колосникни иш қисмини қаттиқлиги ошади (HRS 41 мин).

Жин колосникига қўйиладиган техник талаблар.

1. Жин колосниклари СЧ-15 (ГОСТ 1412-85) маркали кулранг чўяндан таёrlанади.
2. Колосникни иш қисмларини юқори панжаларини ён юзаларига нисбатан симметрияликдан оғиш жоизлиги 120 мкм дан ошмаслиги керак.
3. Панжарани ён томонларини асос юзаларга нисбатан перпендикулярликдан оғиш жоизлиги 100 мкм ни ташкил этади.
4. Колосникни ён юзаларини текислиликдан оғиши 120 мкм дан ошмаслиги керак.
5. Колосникни панжарага маҳкамлаш тешикларни ўқини колосник панжарасини ён юзасига нисбатан симметрияликдан оғиш жоизлиги 160 мкм ни ташкил этади.
6. Колосник ишчи юзаларининг ғадир-будурлиги $R_a=2,5$ мкм, қолган ишлов берилган юзалар ғадир-будурлиги $R_z=40$ мкм. (ГОСТ 2789-73)
7. Колосник ишчи юзаларининг қаттиқлиги HRS -41 бирликдан кам бўлмаслиги керак.
8. Колосникни қийшиқ юзасини шаклини шаблон шаклидан оғиши: иш қисмида 1 мм дан, бошқа қисмларида эса 1,8 мм дан ошмаслиги керак.
9. Ўлчамларни механик ишлов бериш учун кўрсатилмаган оғишлиари $+\text{-}t/2$

Жин колосникларни конструкцияларини таҳлили.

Жинлар учун 2 турдаги колосниклар ишлаб чиқарилади: оддий ДП.АН.005 хамда 5ДП.03.003 маркали консол колосниклар. ДП.АН.005 бир хил колосниклар УМПД, ДП130 ва 4ДП130 иш камерали ЗХДДМ жинда қўлланилади.

Жинни нормал ишлашини таъминлаш учун колосник панжараси бир хил ўлчамли ва шаклга эга бўлган колосниклардан йиғилиши шарт. Колосник панжараси махсус мосламага ўрнатилган стандарт арра цилинтри бўйича йиғилади¹.

Колосник панжарасини йиғиш четлардаги колосниклардан бошланиб улар камерани ёнбошларига зич ўрнатилади. Колосникларни холати ишчи камера шаблони ёрдамида назорат қилинади. Йиғиш жараёнида колосникларни иккала панжаси брусларга зич жойлашиши шарт. Колосникларни маҳкамловчи винтлар охиригача буралиб колосник юзасидан чиқиб турмаслиги керак. Арраларни колосниклар орасидаги тирқиши ўртасига жойлашиши таъминланади.

Жинларда колосниклар орасидаги тирқишининг минимал миқдори 2,6 мм ни, максимал миқдори эса 3,2 мм ни ва колосникни пастки томонидаги тирқиши 4,5 – 5,0 мм ни ташкил этади. Деталларни йиғишгача ўлчамлари орасидаги фарқ ижобий бўлади. Тирқишларнинг рухсат этилган қийматлари (TIA) бутун валларни рухсат этилган жоизлик оғишлари (TIA) устидадир. Тирқишлар хар доим ижодий бўлади².

Колосникларни четига қадар тирқиши кенгайиши бир текис ошиб бориши керак. Иш қисмидаги тирқиши эни 30 мм узунлиқда бир хил бўлишига талаб қўйилади, шундан 15 миллиметри арра тишларидан юқорида ва 15 миллиметри арратишларидан паста жойлашиши зарур. Ишчи тирқишлар махсус чекли калибрлар ёрдамида назорат қилинади.

Колосник панжараси йиғилгандан сўнг тўғри чизиқликдан оғиши иш қисмида 0,6 – 0,8 мм дан, бошқа қисмларда эса 2,0 мм дан ошмаслиги керак. Колосникни иш қисмини ейилиши натижасида у алмаштирилади. Шундай қилиб колосник панжарасини йиғиш колосникларни танлаш йўли билан амалга оширилади ва оғир, сермеҳнат жараён бўлиб юқори даражали аниқликни таъминлашни талаб этади.

Назорат саволлари:

1. Жин колоснигининг тузилишини кўрсатинг.
2. Жин колосниги ва унга қўйиладиган асосий талаблар.
3. Колосник учун материал танлаш ва уни тайёрлаш усувларини айтинг.
4. Жин колоснигини тайёрлашнинг замонавий технологиясини тушунтиринг.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Hans Joachim Bungartz “Einführung in die Computergraphic” Springer-Verlag Luksemburg 2013
2. Bhupesh C. Lad. Manchine Tool Reliability USA 2016
3. P.N. Pao Manufacturing Technology USA 2013
4. M.Acar, Mechatronic Design in Textile Engineering, Germany, 2012

¹ Bhupesh C. Lad. Manchine Tool Reliability USA 2016

² Grous, Ammar, Applied Metrology for Manufacturing Engineering, John Wiley & Sons, UK 2011.

4- амалий машғулот: Линтер колосникини тайёрлаш технологик жараёни.

Ишдан мақсад: Линтер колосникини тайёрлаш технологик жараёнини ўрганиш, уларга термик ишлов бериш ва тайёрлама аниқлигини ҳисоблаш

Масаланинг қўйилиши:

1. Линтер колоснигини тузилишини таҳлил этиш.
2. Линтер колоснигига қўйиладиган асосий техник талаблар.
3. Линтер колоснигини тайёрлаш технологияси.


Ишни бажариш учун намуна.

Линтер колоснигини тузилишини таҳлил этиш

Пахта тозалаш заводларида момиқни чигитдан ечиб олувчи ва 5ЛП моделли линтерлар кенг қўлланимокда. Линтерни колосник панжараси 161 колосникдан йифилган бўлиб улардан иккитаси чеккали, қолганлари эса оралиқ колосникларни ташкил этади¹.

Колосниклар СЧ-15 маркали кулранг чўяндан тайёрланади. Колосниклар, юқори ва пастки брусларга, пўлатдан тайёрланган тароқлар ва қисувчи планкалар ёрдамида маҳкамланади.

Йифилган колосник панжарасини иш юзаси текислиликдан оғишига текширилади ва колосникларни иш қисмидаги панжарани текислиликдан оғиши иш камерани узунлигига 0,3 – 0,5 миллиметрни ташкил этиши керак. (расм-4.1) .



4.1-расм.Линтер колосник панжара схемаси.

¹ Hans Joachim Bungartz “Einführung in die Computergraphic” Springer-Verlag Luksemburg 2013

Машғулотни бажаришда линтер колосникларини чизмалари, колосникларни тайёрлаш технологик жараёни, асбоб ва ускуналар чизмаларидан фойдаланилади. Машғулотни бажариш даврида қуидаги масалалар күриб чиқилади:

1. Линтерни колосникларини конструкциялари билан танишиш;
Колосникларга тегишли технологик талаблар ёзилсін:
 - материаллар;
 - термик ишлов берилиши;
 - юзаларининг ғадир-будурлиги;
 - колосникларни ўлчамларини жоизлиги;
 - колосникларни юзаларини нисбий жойлашиш жоизлиги.
2. Колосник тайёрланмаларини олиш усулларига қисқа изоҳ беріб эскиzlари чизилсін.
3. Колосникни тайёрлаш технологик жараёни ўрганилиб таҳлил қилинсін ва операция эскиzlари келтирилиб ҳар бир эскизда қуидагилар күрсатылсін:
 - операция номи;
 - ўтишлар мазмуні;
 - қўлланиладиган асбоб ва ускуналар;
 - ўлчамлари, юзаларининг ғадир-будурлиги ҳамда асослаш схемаси кўрсатилган ишлов берилаётган деталнинг эскизи.
4. Ўлчамларни аниқлигига қўйилган талабларни таҳлилини келтириб қайси технологик усуллари билан уларни таъминланишини кўрсатинг.
5. Колосникларни тайёрлашни прогрессив усуллари билан танишиш.
Линтер колосникини таёрлаш учун техник талаблар.

Линтер колосник панжараси алохida колосниклардан йиғилиб аррали линтерни ишчи камерасини катаптитта ахамиятга эга бўлган қисмини ташкил этади. 5ЛП ва ЛПЗ-180 линтерларда колосник панжарасига 161 колосник ўрнатилади, шулардан иккитаси ён колосниклар бўлиб камера ёнбошларига зич ва аниқ ўрнатилади.

Умуман олганда конструкция бўйича линтернинг колосник панжараси жинникига яқин.

Колосниклар рамада тароқ ҳамда сиқиб турувчи планкалар ёрдамида маҳкамланади. Юқори ва қуий тароқлар пўлатдан алохida секцияли қилиб таёрланади ва колосникларни юқори ва қуий брусларга маҳкамлаш учун ишлатилади. Колосникларни иш қисмидаги эни юқори аниқлик билан бажарилади чунки бу қисмда колосниклар орасидаги тирқиш 2,5-3,1 мм ни ташкил этади¹.

Арра дискининг қалинлиги 0,95+-0,05 мм га teng. Шуни ҳисобга олган ҳолда арра диски билан колосникни иш қисмидаги ён юза орасидаги тирқиш 0,75-0,85 мм ни ташкил этади. Колосник бармоқлари эни бўйича юқори аниқлик билан тайёрланади (7,1+0,05 -0,09)мм. Бу ўлчам 7,1 мм дан кичик

¹ Bhupesh C. Lad. Manchine Tool Reliability USA 2016

бўлса, гребёнкага ўрнатилган колосник у ёки бу томонга оғади ва аппа дискига тегиб колосник билан арра дискининг ейилиши жадаллашади.

Колосники ён юзаларини иш қисмидан оғиши 0,25 мм. дан ошмаслиги керак ва шу билан биргаликда шу юзаларни бармоқни тагидаги асос юзасига нисбатан перпендикулярликдан оғиши 0,1 мм. дан ошмаслиги керак¹.

Хамма юқоридаги талаблар колосникларни колосник панжарасида бир текис жойлашишини таъминлайди.

Назорат саволлари:

1. Линтер колоснигининг тузилишини кўрсатинг.
2. Линтер колосниги ва унгга қўйиладиган асосий талаблар.
3. Колосник учун материал танлаш ва уни тайёрлаш усулларини айтинг.
4. Линтер колоснигини тайёрлашнинг замонавий технологиясини тушуниринг.
5. Жин ва линтер колосникларининг бир-биридан фарқини тушуниринг.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Hans Joachim Bungartz “Einführung in die Computergraphic” Springer-Verlag Luksemburg 2013
2. Bhupesh C. Lad. Manchine Tool Reliability USA 2016
3. P.N. Pao Manufacturing Technology USA 2013
4. Ryzszard M.Kozlowski Hanbook of natural fibres.. USA Philodelfia 2012
5. 2.Wankhade, Dabade «Quality Uncertainty and Preceptionm» Germany, 2010
6. 3.Uster. AFIS PRO Application report Cotton card maintenance with a single fiber testing system. Editorial team, UTIS 2006.
7. 4. M.Acar, Mechatronic Design in Textile Engineering, Germany, 2012
8. Grous, Ammar, Applied Metrology for Manufacturing Engineering, John Wiley & Sons, UK 2011.

¹ Uster. AFIS PRO Application report Cotton card maintenance with a single fiber testing system. Editorial team, UTIS 2006.

5- амалий машғулот: Аррали жин-линтер тиқинларини ва валларини тайёрлаш технологик жараёни.

Ишдан мақсад: Оралиқ қистирмаларни тайёрлаш технологияси, уларни тайёрлашда аниқликни таъминлаш, валларни тайёрлаш технологияси билан танишиш

Масаланинг қўйилиши:


1. Аррали жин ва линтер тиқинларини тузилиши ва вазифаси.
2. Аррали жин ва линтер тиқинларини тайёрлаш технологиясини ўрганиш.
3. Аррали жин ва линтер тиқинларини тайёрлашда ишлатиладиган технологик воситалар.
4. Жин ва линтер машиналарини аррали валларини тузилиши ва вазифаси
5. Жин ва линтер машиналарини аррали валларини тайёрлаш технологиясини ўрганиш.
6. Жин ва линтер машиналарини аррали валларини тайёрлаш.

Ишни бажариш учун намуна.

Аррали жин ва линтер тиқинларини тузилиши ва вазифаси

Аррали жин ва линтер тиқинлари АЛ98 маркали алюминий қотишмасидан қўйиш йўли билан олинади. Жин ва линтер тиқинлари қўйидаги ўлчамлар билан тайёрланади: жинлар учун – диаметри 162 мм, қалинлиги 18,45 мм; линтерлар учун – диаметри 162 мм, қалинлиги 8,75 мм.


Тиқинларни қалинлиги махсус калибр билан назорат қилинади (расм-5.1)



5.1-расм. Аппа орасидаги қистирма схемаси


Ўлчамларнинг номинал микдордан оғиши 0,05 миллиметрдан ортса тиқинлар яроқсиз деб ҳисобланади ва аррали цилиндрга ўрнатилмайди.

Машғулотни бажаришда тиқинларни чизмалари, тайёрлаш технологик жараёни, асбоб ва ускуналар чизмаларидан фойдаланилади. Машғулотни бажариш даврида қуидаги масалалар кўриб чиқилади¹:



5.2а-расм. Арралар оралиғи қистиргичи қалинлигини текшириш чекли калибри

($f17 \pm 0,15$) чегаравий қийматда улчовчи чекли калибрлар хам ишлатилади.




5.2б-расм. Арралар оралиғи қистиргичи қалинлигини текшириш чекли калибри²

Аррали цилиндрларни йигиш учун стандарт рейтканинг ўлчамлари

- a) 86 ва 130 аррали жинлар учун
- б) 160 аррали линтерлар учун

¹ Ryszard M.Kozlowski Hanbook of natural fibres.. USA Philodelfia 2012

² Grous, Ammar, Applied Metrology for Manufacturing Engineering, John Wiley & Sons, UK 2011.




5.3 –расм.Аррали цилиндрларни йиғиш учун стандарт рейканинг
ўлчамлари

- a) 86 ва 130 аррали жинлар учун
- б) 160 аррали линтерлар учун


1. Жин ва линтер тиқинлари конструкциялари билан танишиш.
Тиқинларни чизмаларини тахлили.
Тиқинларга қўйиладиган техник талаблар.
2. Жин ва линтер тиқинларини тайёрлаш технологик жараёнини тахлили:
-операцияларни кетма-кетлигини тахлили;
- деталларни асослаш схемаларини тахлили.
3. Ўлчамларни аниқлигига қўйилган талабларни тахлилини келтириб
қайси технологик усуллари билан уларни таъминланишини кўрсатинг.
3. Аррали жин ва линтер тиқинларини аниқлигини таъминлашни ҳамда
мустаҳкамлигини оширишни прогрессив усуллари билан танишиш ва
уларни таҳлили¹.
1. Ишлатиладиган технологик воситалар.

Машғулотни бажаришда жин ва линтерларни аррали валларини
чизмалари, тайёрлаш технологик жараёни, асбоб ва ускуналар чизмаларидан
фойдаланилади. Машғулотни бажариш даврида қуйидаги масалалар қўриб
чиқилади (Расм-9).

¹ Wankhade, Dabade «Quality Uncertainty and Preception» Germany, 2010



5.4-расм. Жин аррали цилинди.



5.5-расм. Жин аррали вал схемаси.

2. Аррали валларни конструкциялари билан танишиш; аррали валларга тегишли технологик талаблар ёзилсин:

- материаллар;
- термик ишлов берилиши;
- юзаларининг ғадир-будурлиги;
- валларни ўлчамларини жоизлиги;
- валларни юзаларини нисбий жойлашиш жоизлиги.

Валлар тайёрланмаларини олиш усуулларига қисқа изоҳ берib эскизлари чизилсин.

3. Валларни тайёрлаш технологик жараёни ўрганилиб таҳлил қилинсин ва операция эскизлари келтирилиб ҳар бир эскизда қуидагилар кўрсатилсин:

- операция номи;
- ўтишлар мазмуни;
- қўлланиладиган асбоб ва ускуналар;
- ўлчамлари, юзаларининг ғадир-будурлиги ҳамда асослаш схемаси кўрсатилган ишлов берилаётган деталнинг эскизи.

4. Ўлчамларни аниқлигига қўйилган талабларни таҳлилини келтириб қайси технологик усууллари билан уларни таъминланишини кўрсатинг.

5. Валларни тайёрлашни прогрессив усууллари билан танишиш (трубали вални ва уни тайёрлаш технологик жараёнини таҳлили)¹.

¹ Uster. AFIS PRO Application report Cotton card maintenance with a single fiber testing system. Editorial team, UTIS 2006

Назорат саволлари:

1. Аррали жин ва линтер тиқинлари ҳақида умумий маълумот беринг.
2. Жин ва линтер тиқинларини тайёрлашда қўлланиладиган замонавий технологияларни тушунтиринг.
3. Жин ва линтер тиқинларини тайёрлашда ишлатиладиган технологик ускуналарни айтинг.
4. Жин ва линтер машиналарини аррали цилиндр валини тайёрлашда қўлланиладиган замонавий технологияларни тушунтиринг.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Hans Joachim Bungartz “Einführung in die Computergraphic” Springer-Verlag Luksemburg 2013
2. Bhupesh C. Lad. Manchine Tool Reliability USA 2016
3. P.N. Pao Manufacturing Technology USA 2013
4. Ryzszard M.Kozlowskiy Hanbook of natural fibres.. USA Philodelfia 2012
5. 2.Wankhade, Dabade «Quality Uncertainty and Preceptionm» Germany, 2010
6. 3.Uster. AFIS PRO Application report Cotton card maintenance with a single fiber testing system. Editional team, UTIS 2006.
7. 4. M.Acar, Mechatronic Design in Textile Engineering, Germany, 2012
8. Grous, Ammar, Applied Metrology for Manufacturing Engineering, John Wiley & Sons, UK 2011.

V. МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ

Мустақил ишни ташкил этишнинг шакли ва мазмуни

Тингловчи мустақил ишни муайян модулни ҳусусиятларини ҳисобга олган холда қуидаги шакллардан фойдаланиб тайёрлаши тавсия этилади:

- меъёрий хужжатлардан, ўқув ва илмий адабиётлардан фойдаланиш асосида модул мавзуларини ўрганиш;
 - тарқатма материаллар бўйича маърузалар қисмини ўзлаштириш;
 - автоматлаштирилган ўргатувчи ва назорат қилувчи дастурлар билан ишлаш;
 - маҳсус адабиётлар бўйича модул бўлимлари ёки мавзулари устида ишлаш;
 - тингловчининг касбий фаолияти билан боғлиқ бўлган модул бўлимлари ва мавзуларни чукур ўрганиш.
- мазкур мустақил таълим ишларини натижалари 1 бал билан баҳоланади.

Мустақил таълим мавзулари

1. Пахта тозалаш корхоналарининг технологик жараён схемаси.
2. Пахта тозалаш корхоналарида қўлланиладиган пахта ичидаги қўшилмаларни ажратиб оловчи ускуналар.
3. Пахтани қуритишда ишлатиладиган мосламалар.
4. Жинлаш жараёни. Унинг турлари ва моҳияти.
5. Линтерлаш жараёни.
6. Таъмирлаш бўлимининг зарурлиги.
7. Таъмирлаш бўлимида қўлланиладиган асбоб-ускуналар.
8. Механик ишлов беришда асослаш схемаларини тузиш
9. Механик ишлов беришдаги умумий хатоликни ҳисоблаш асослари
10. Юза ғадир-будурлигини аниқлашнинг замонавий усуллари
11. Кўйимни ҳисоблашнинг замонавий усуллари
12. Тайёрламаларни олишни замонавий усуллари
13. Механик ишлов беришдаги аниқликни таъминлашни замонавий усуллари
14. Технологик жараён учун замонавий технологик воситалар

VI. КЕЙСЛАР БАНКИ

1-кейс

Жин, линтер машиналарининг иш унумдорлиги ва улар ишлаб чиқарадиган маҳсулотларнинг сифати қўп жиҳатдан бу машиналардаги арраколосник тизимининг ҳолатига боғлиқдир.

Фойдаланиш оқибатида бу машиналар аррали цилиндрларининг баъзи элементлари эскиради, жароҳатланади ва оқибатда уларнинг иш кўрсаткичлари ёмонлашади ва иш ҳолатларини тиклаш ишларини амалга ошириш талаб этилади.

Арра таъмирлаш бўлимида арраларни диаметрлари ва сифати бўйича саралаш, чалаш, қайта тиш чиқариш, тоблаш ва арра тишларини силлиқлаш, тола ҳамда момик ажратиш бўлимлари учун аррали цилиндр ва колосникили панжараларни таъмирлаш ва йиғиш ишлари бажарилади.

Муаммоли вазият: Пахта тозалаш корхонасидаги жин ва линтер машинасида ишлаётган арраларнинг ишчи қисмининг ёйилиши баробарида машинанинг фойдали иш кўрсатгичини пасайтиromoқда.

Кейсни бажариш босқчилари ва топшириқлар:

1. Машинанинг бир хил меъёрда яхши ишлаши учун нима қилиш керак?
2. Арра тишлари гиометрик ўлчамларини ўзгартириб унинг ишланини текширинг.
3. Арраларнинг тишлари ейилишини камайтириш учун унга термик ва химиявий ишлов беринг.
4. Арраларни валга ўрнатганда улар орасидаги масофани муқбил қийматда ушлаш учун нима қилиш керак.

2- кейс

Ўрта толали пахтанинг барча навлари аррали жинларда қайта ишланади. Аррали жинлар тўртта 3ХДДМ русумли ёки иккита 4ДП-130 жиннинг камераси қўйилган 5ДП-130 русумли жинлар, тола тозалагичлар ва ташиш ускуналари билан жамланган қаторларга гуруҳланади.

Аррали жин 3ХДДМ пахтани майдага ифлосликлардан тозалайдиган ва уни керакли миқдорда бир текис камерага бериб турадиган, алоҳида ҳолдаги ПД пахта таъминлагичи билан бирга ишлайди.

5ДП-130 жинларида ПД таъминлагичи жинлар мажмуасига киради.

Жинларнинг иши юқори сифатли толани энг оз миқдорда чиқиндилар ҳосил қилиб машина паспортида кўрсатилган иш унумдорлигини таъминлаган ҳолда бир хил тукдорликдаги чигит чиқиши ва энг юқори сифатли тола чиқишини таъминлаши керак.

Мұаммоли вазият: Пахта тозалаш заводининг бош биносида ўрнатылған аррали жинларнинг колосниклари орасига пахта тиқилиши содир бўлмоқда. Натижада ишлаб чиқарилған тола сифати кескин тушиб толали нуқсонли аралашмалар миқдори ошиб кетмоқда.

Кейсни бажариш босқчилари ва топшириқлар:

1. Қайта ишлашга берилаётган чигитли пахтанинг сифат кўрсаткичларини аниқланг.
2. Жинлаш жарёнига беришдан олдин чигитли пахтани намлиги ва ифлослигини меъёр даражасига қадар тушганлигини текширинг.
3. Аррали жин колосниклар орасидаги масофани текширинг.
4. Аррали жин хаво камерасида арра тишлари билан сопло орасидаги тирқишини текширинг.
5. Хаво камераси орқали берилаётган хавонинг тезлиги ва босимини текширинг.

3- кейс

Жин ва линтерлар учун колосниклар алоҳида-алоҳида чиқарилади.

Жин колосниклари икки турда УМПД, ДП-130 ва 4ДП-130 ишчи камерасида ишлатиладиган ДП.АН.005 русумли оддий ва 5ДП-130 русумли жинларда ишлатиладиган консолли 5ДП703.003 шаклда тайёрланади.

Колосники панжарани йиғищдан аввал ҳар қайси ДП.АН.005 колоснигига қўшимча ишлов берилади – бурилишдаги ўткир қирралари R=10 mm бўйича юмалоқланади. Ишлов бериш чалаш дастгоҳида силлиқлаш тоши билан қўлда амалга оширилади. Бу жойларда колосниклар оралиғи 6-7 mm ни ташкил этиши керак. Бу колосниклар оралиғига тортиб кетилған, аммо арра тишлари билан ҳали узуб олинмаган толаларнинг чиқишини осонлаштиради, бу эса колосниклар оралиғи тиқилишининг олдини олади.

Чигитлар колосниклардан ўтиб кетмаслиги керак ва тирқишини бундай кенгайиши чигитни ўтиб кетишини олдини олади.

Мұаммоли вазият: Жин ва линтер машиналарида колосниклар орасидан чигит ўтиб толага қўшилиб кетмоқда. Бу ўз навбатида толанинг сифат кўрсаткичларини пасайишига олиб келмоқда.

Кейсни бажариш босқчилари ва топшириқлар:

1. Колосниклар нима учун алмаштирилади ва таъмирланади.
2. Колосникларнинг ишчи қисми ейилиш тезлигини аниқланг.
3. Колосникнинг ейилиш зонасида қандай қалинликдаги қатламгача ейилишга тоблаш керак.
4. Колосникни ейилмаслиги учун улар қандай тузилишда бўлиши керак.

4- кейс

Тўқимачилик корхонасида пилталаш машиналари узунлиги 31 мм толага ишлов бериш учун ростланган, янги партиядаги толалар узунлиги 40 мм ни ташкил этади. Тола узунлиги ўзгаргани учун пилталаш машинасида қандай ўзгартиришлар киритиш лозим.

Муаммоли вазият: Металлургия заводларида металл қўйиш цехларида ишловчилар учун, ўт ўчириш хизматида ишловчилар учун ва шунга ўхшаш бир қанча қасбдаги ишчилар учун оловга чидамли маҳсус кийим талаб қилинади. Бунинг учун керакли ассортиментдаги матоларга оловбардошлиқ хоссасини бериш керак. Корхонага маҳсус кийим учун ишлатиладиган матога оловбардошлиқ хоссаси бериш топшириқ қўйилиди. Буни тўғри бажариш учун қуйидаги саволлорга жавоб топиш зарур.

Кейсни бажариш босқчилари ва топшириқлар:

1. Оловбардошлиқ хоссаси беришнинг қандай турлари мавжуд?
2. Пахта толали матоларга оловбардошлиқ хоссасини бериш учун ҳар бир усул буйича керак бўладиган кимёвий моддолар кўрсатилсин.
3. Матонинг оловбардошлиқ хусусияти қандай кўрсаткич билан ўлчанади?
4. Арадаш толали матоларга оловбардошлиқ хоссаси бериш учун қайси усул ва қандай кимёвий моддалардан фойдаланилади.

5-кейс

Муаммоли вазият: Хорижий «Lummus» машинасозлик фирмаси томонидан пахта тозалаш корхоналари учун яратилган замонавий ускуналар мажмуаси технологик жараёнини таҳлил қилинг:

Кейсни бажариш босқчилари ва топшириқлар:

1. модулни (зичланган чигитли пахта) автоматлаштирилган услубда бузиш;
2. икки ва уч марта чигитли пахтани йирик ифлосликлардан тозалаш ва чигитли пахтага аралашган оғир жисмларни ажратиш;
3. кўп марта чигитли пахтани майда ифлосликлардан тозалаш;
4. чигитли пахтани ишлаб чиқаришга автоматлаштирилган шаклда узатиш;
5. технологик ускуналарнинг ишлашини ва бутун корхонани созлаш ва бошқариш;
6. катта иш унумдорлигига, чигитли пахтадан толасини ажратиш;
7. ажратилган толани нуқсонлар ва ифлосликлардан самарадорли тозалаш;
8. соатига 50 та тойгача бўлган иш унумдорлигига толани автоматлаштирилган зичлаш ускуналарида (прессларда) тойлаш, ўраш, боғлаш, улаш ва тамғалаш (маркировка қилиш).

VII. ГЛОССАРИЙ

Термин	Ўзбек тилидаги шархи	Инглиз тилидаги шархи
Пахта тозалаш саноати	пахтани қайта ишлайдиган тармоқ	cotton processing network
Пахта тозалаш корхонаси	пахтани қайта ишлаш бўйича саноат корхонаси	cotton processing industry enterprises
Пахта тайёрлаш пункти	пахта етиштирувчи хўжаликлардан қабул қилиб, уни жамлаб, қарам ва омборларга жойлаб, қуритиб, тозалаб пахта тозалаш заводига жўнатишни амалга оширувчи пахта тозалаш заводининг кичик бўлинмаси	dependent on the cotton farms receive it all together and warehousing, dry, clean cotton ginning plant carrying cotton to send a small plant
Завод ҳудудидаги пахта тайёрлаш пункти	пахта тозалаш заводи ҳудудида ёки унга ёндашиб жойлашган пахта тайёрлаш пункти	cotton plant or a point of approach cotton
Завод ҳудудидан ташқаридаги пахта тайёрлаш пункти	пахта тозалаш заводи ҳудудидан бошка жойда жойлашган пахта тайёрлаш пункти	point located elsewhere in the territory of the cotton plant cotton
Пахтани қайта ишлаш	пахтадан пахта маҳсулотлари ишлаб чиқариш жараёнлар ва операциялари мажмуаси.	cotton, cotton production processes and complex operations.
Мувофиқлаштирилган технологик жараён	меъёрий ҳужжатлар билан белгиланган технологик жараён.	regulatory documents with the established process.
Лаборатория асбоб-ускуналари	пахта тозалаш заводи ва пахта тайёрлаш пункти лабораторияларида пахта маҳсулоти сифатини аниқлаш ва пахта тозалаш асбоб-ускуналари ишини назорат қилиш учун ишлатиладиган курилма, асбоб ва механизмлар.	castration treatment plant and training centers laboratories to determine the quality of the production of cotton and cotton ginning equipment is used to control the equipment, tools and machinery.
Лабораторияни аттестатлаш	лабораторияларни аккредитлаш учун белгиланган мезонларга мувофиқлигини аниқлаш мақсадида синов лабораториясини текшириш (O'z DSt 5.5).	In order to determine compliance with the criteria for accreditation of laboratories, test laboratories and inspection (see 5.5).
Синаш	муайян маҳсулот ёки жараён бир ёки бир неча тафсилотларини белгиланган процедурага мувофик аниқлашдан иборат бўлган	a specific product or process in accordance with the procedure established by one or more of the details of the identification of the technical operations (O'zDSt 5.5)

	техник операциялар (O'zDSt 5.5)	
Техникавий назорат	объектнинг белгиланган техникавий талабларга мувофиқлигини назорат қилиш (Ўз ДСТ 621)	in compliance with the technical requirements specified in the object control (O'zDSt 621)
Назорат воситаси	назорат ўтказиш учун қўлланиладиган техникавий курилма, ашё ёки материал	technical qu-filtration used for controlling, materials or materials
Ўлчаш воситасини қиёслаш	давлат метрологик хизмати (бошқа маъсул орган, ташкилот) томонидан ўлчов воситаларини асосий техник талабларга мос келишини текшириш ва тасдиқлаш бўйича бажариладиган операциялар мажмуаси	state (the body responsible for the organization) by means of measurements to verify compliance with the technical requirements and approval of operations
Стандарт маҳсулот	хусусиятлари стандарт талабларига тўлиқ мос келадиган маҳсулот	in full compliance with the requirements of the standard features of the product
Пахта тозалаш асбоб-ускуналари	пахтани қайта ишлиш учун мўлжал ланган асбоб-ускуналар	cotton processing equipment to enjoy
Унумдорлик	муайян вақт бирлигига асбоб-ускуналардан ўтказиладиган ёки уларга қайта ишлиш учун келиб тушадиган, пахта, шунингдек, ишилаб чиқариладиган маҳсулот микдори (микдори физик ёки кондицион массада, ёки тойларда аниқланиши мумкин)	some of the equipment per unit of time or the processing for the recipient, and cotton, as well as the amount of product produced (quantity can be determined by the mass of physical or konditsion or mattresses)
Унумдорлик (техникавий)	буюмнинг меъёрий-техник хужжатларда белгиланган ва унинг Конструкциясига боғлиқ бўлган хисобланган унум	regulatory and technical documents of the unit and is related to the construction of its benefit
Унумдорлик (фойдаланиш бўйича)	ҳақиқий ишилаб чиқариш маълумот лари асосида режалаштириладиган иш унуми	the actual production on the basis of information are planned to the extent
Машиналар қатори	умумий ҳом ашё билан таъминлаш тизимиға эга бўлиб, параллел ишлайдиган бир турдаги бир нечта машиналар мажмуаси	The total raw material supply system, a complex of several types of machines running in parallel
Пахтали материал	пахта, пахта толаси, момиқ, чигит ва тарқибида ўлик аралашган чиқиндилар ва пахтанинг калта момифи	cotton, cotton yarn, cotton and wool constituents of the dead mixed waste, mixed waste and short cotton linter

	аралашган чиқиндишлар	
Синик чигит	мағзи яримтадан кичик чигитлар, бутун мағизлар ва уларнинг қобиқсиз бўлаги	The core part of shells and kernels of seeds by half
Жин-литер арраси	чигитдан толани ажратиш вазифасини бажаради. Тайёрлаш материали У8Г маркали пўлатдан тайёрланади	Cotton fiber function. Training material U8G grade steel
Жин-литер колосники	чигитдан толани ажратишида асосий ишчи кисми хисобланиб, материали СЧ-15 маркали чўяндан тайёрланади	Cotton fiber differentiation considered part of the labor, material prepared SCH-15 brand than iron
Шикастланган чигит	синик ва дарз қобиқли, эзилган ҳамда чигитнинг 2/3 дан қатта қисмини ташкил этувчи чигит	broken and cracked shell, constitutes 2/3 of the crushed seeds and hard seeds
Минерал ва органик аралашмаларнинг массавий улуши	минерал ва органик аралашмалар массасининг чигит намунаси массасига (фоизларда) нисбати	a mass of mineral and organic compounds seeds sample mass (%) rate
Чигитларда органик аралашмалар	баргларнинг, бандларнинг ва чаноқларнинг заррачалари, мағизсиз пуч чигитлар қобиғи	leaves, seeds kernel objects and particles in the basin empty shell
Чигитнинг назорат бирлиги	сифатини аниқлаш учун намуна олиш мумкин бўлган миқдордаги массаси бўйича чекланган чигит миқдори	sampling to determine the quality of a number of the mass of the limited amount of seeds
Чигитнинг механик шикастланганлиги	пахтани механизмлар ёрдамида терганда ва ташиганда чигитнинг шикастланиши (чигит қобиғидаги дарзлар, тешиклар, қобиғи бир қисмининг йўқлиги)	dial and external mechanisms of cotton seeds (seeds shell cracks, holes, and the absence of a part of the shell)
Чигит механик шикастланганлигининг ошиши	чигит шикастланганлигининг уни асбоб-ускунадан ўтказгандан кейин ва ўтказганга қадар бўлган қийматлари фарқи (фоизларда)	After spending her trauma equipment and seeds of a value difference (in percentage)
Чигитнинг куйганлиги	сақлаш жараёнида ўз-ўзидан қизиши оқибатида чигитнинг уруғлик сифатлари йўқолиши	the process of self-heating caused loss of quality seeds, seeds
Туксизлантирилган чигитнинг колдиқли туқдорлиги	туксизлангандан кейин чигитларда қолган туклар массасининг чигитнинг дастлабки массасига нисбати (фоизларда)	tuksizlangandan mass of hair on the rest of the seeds seeds after the first mass ratio (%)
Кам туқли уруғлик	қолган майда толалари чигит умумий массасининг 2,5 % дан кўп бўлмаган чигит	the rest of the small fibers of not more than 2.5% of the total mass of cotton seeds

VIII. АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

Махсус адабиётлар:

1. Ryszard M.Kozlowski Hanbook of natural fibres.. USA Philodelfia 2012
2. Wankhade, Dabade «Quality Uncertainty and Preceptionm» Germany, 2010
3. Uster. AFIS PRO Application report Cotton card maintenance with a single fiber testing system. Editorial team, UTIS 2006.
4. M.Acar, Mechatronic Design in Textile Engineering, Germany, 2012
5. Mario Lucertini. Technological Concepts and Mathematical Models in the Evolution of Modern Engineering Systems. Germany, 2012
6. Hans-Joachim Bungartz. Einführung in die Computergraphik. Germany, 2013
7. Cotton Giners Handbook Agricultural Handbook Numer 503 2014.
8. Samuel Jackson Gin Efciency Handbook Tird Edition 2015
9. А.А. Сафоев «Машинасозлик технологияси ва лойиҳалаш асослари» фанидан маъruzalar курси, Т.- ТТЕСИ. 2010.
10. Омиров, А. Қаюмов. “Машинасозлик технологияси” Т.,- «Ўзбекистон». 2003
11. Grous, Ammar, Applied Metrology for Manufacturing Engineering, John Wiley & Sons, UK 2011.

Интернет ресурслари:

1. www.ziyonet.uz
2. www.samjackson.com
3. www.trutzshler.com
4. www.sifat.uz
5. www.paxta.uz
6. www.titli.uz