

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ ПЕДАГОГ ВА РАҲБАР КАДРЛАРИНИ
ҶАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШНИ
ТАШКИЛ ЭТИШ БОШ ИЛМИЙ - МЕТОДИК МАРКАЗИ**

**ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ТЕХНИКА УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ
ПЕДАГОГ КАДРЛАРНИ ҶАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ
МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ ТАРМОҚ МАРКАЗИ**

**“КОНЧИЛИК ЭЛЕКТРОМЕХАНИКАСИ”
йўналиши**

**“КОНЧИЛИК ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ЖАРАЁНЛАРИНИ
АВТОМАТЛАШТИРИШ”
модули бўйича**

ЎҚУВ – УСЛУБИЙ МАЖМУА

Тошкент – 2021

Мазкур ўқув-услубий мажмуа Олий ва ўрта маҳсус таълим вазирлигининг 2020 йил 7 декабрдаги 648 сонли буйруғи билан тасдиқланган ўқув дастур асосида тайёрланди

Тузувчи: К.М. Темиров - ТошДТУ “Кончилик электромеханикаси” кафедраси катта ўқитувчиси

Тақризчи: Б.Н.Ашурев - “O'zGEORANGMETLITI” ДУК бош мутахассиси

Ўқув-услубий мажмуа Тошкент давлат техника университети Кенгашининг 2020 йил 18 декабрдаги 4 сонли йиғилишида кўриб чиқилиб, фойдаланишга тавсия этилди.

МУНДАРИЖА

I. ИШЧИ ДАСТУР	4
II. МОДУЛНИ ЎҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ИНТЕРФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ	10
III. НАЗАРИЙ МАТЕРИАЛЛАР	15
IV. АМАЛИЙ МАШғУЛОТ МАТЕРИАЛЛАРИ.....	87
V.. ГЛОССАРИЙ.....	119
VI. ФОЙДАЛАНГАН АДАБИЁТЛАР	121

I. ИШЧИ ДАСТУР

Кириш

Дастур Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 23 сентябрда тасдиқланган “Таълим тўғрисида”ги Конуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февраль “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон, 2019 йил 27 август “Олий таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрларининг узлуксиз малакасини ошириш тизимини жорий этиш тўғрисида”ги ПФ-5789-сон, 2019 йил 8 октябрь “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5847-сонли Фармонлари ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 23 сентябрь “Олий таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрларининг малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 797-сонли Қарорида белгиланган устувор вазифалар мазмунидан келиб чиқсан ҳолда тузилган бўлиб, у олий таълим муассасалари педагог кадрларининг қасб маҳорати ҳамда инновацион компетентлигини ривожлантириш, соҳага оид илғор хорижий тажрибалар, энергия ишлаб чиқарувчи корхоналар ва технологияларнинг замонавий ҳолати, ривожланиш тенденсиялари, энергия ишлаб чиқариш технологияларидан фойдаланишда бирламчи энергия манбаалари турларини диверсификация қилишнинг асослари, энергия ишлаб чиқариш технологиялари бўйича ривожланган хориж давлатларининг тажрибалари, кон корхоналари автоматлаштиришнинг тизими ташкил этувчиларини, кон ишларини электрлаштиришда қўлланиладиган электр ускуналарни танлашни, кон машина ва механизmlарининг автомат бошқариш воситаларини автомат бошқариш тизимлари элементлари тузилиши, технологик жараёнларни ҳамда кончилик корхоналарида қўлланиладиган машина ва механизmlарни автомат равишда бошқариш бўйича билим ва қўникмаларни ўзлаштириш, шунингдек амалиётга жорий этиш малакаларини такомиллаштиришни мақсад қиласди.

Модулнинг мақсади ва вазифалари

Модулнинг мақсади: Тингловичларда кон ишларини автоматлаштиришнинг соҳалари кончилик корхоналарида қўлланиладиган машина ва механизmlарни автоматлаштиришнинг турли машина ва механизmlарни автомат равишда бошқариш воситалари турлари, тузилиши, ишлатиш кўлами ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштиришнинг роли, автомат бошқариш тизимлари элементлари тузилиши, технологик жараёнларни хамда кончилик корхоналарида қўлланиладиган машина ва механизmlарни автомат равишда бошқариш турлари, тузилиши, ишлатилиш кўлами, бўйича билимларни шакллантиришдир.

Модулнинг вазифаси: Тингловичларда кон корхоналари автоматлаштиришнинг тизими ташкил этувчиларини, кон ишларини электрлаштиришда қўлланиладиган электр ускуналарни танлашни, кон машина ва механизmlарининг автомат бошқариш воситаларини автомат бошқариш тизимлари элементлари тузилиши, технологик жараёнларни хамда кончилик корхоналарида қўлланиладиган машина ва механизmlарни автомат равишда бошқаришга мос билим, кўникма ва малакани шакллантиришдир.

Модулни ўзлаштиришда қўйиладиган талаблар

Кутилаётган натижалар: Тингловчилар “Кончилик ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш” модулини ўзлаштириш орқали қуйидаги билим, кўникма ва малакага эга бўладилар:

Тингловчи:

- кончилик корхоналаридаги автоматлаштириш воситалари ва комплексларнинг ўрни ва аҳамиятини;
- янги замонавий автоматлаштириш воситалари ишлатиш, танлаш ва таъмирлаш тизимларини;
- темир йўл транспортини автомат бошқариш тизимларига қўйиладиган асосий талабларни;
- электровоз транспортини автомат бошқариш воситалари ва тизимларини;
- автоматлаштириш воситаларини кон шароитига қараб ажратиш кўрсаткиларини;

- автоматик ростлаш тизими турлари, автоматик ростлаш тизими элементларини;

- замонавий автоматлаштириш воситаларининг турлари, уларнинг ишлаш назариясини;

- автомат бошқариш тизимларининг турлари, тузилиши ва ишлаш принципларини **билиши керак**.

Тингловчи:

- муайян кон-геологик шароитлар учун автоматлаштириш воситаларини ҳисоблаш;

- ишлаб чиқариш жараёнларини бошқариш усулларидан фойдаланиш;

- автоматлаштиришнинг ташкил этувчилари, автоматик бошқариш тизимини тузилиш схемасини тузиш;

- автоматлаштириш воситаларини ишлатиш учун танлаш;

- кон жараёнлари, кон машина ва механизмлари учун автоматлаштириш ускуналарини танлаш;

- муайян кон шароити учун автоматлаштириш воситалари турини танлаш ва техник-иктисодий асослаш **қўникмаларига эга бўлишикерак**.

Тингловчи:

- муайян кон-геологик шароитлар учун автоматлаштириш воситаларини лойихалаш;

- автоматлаштириш воситаларининг ҳар хил турларини қўллашда уларни техник-иктисодий баҳолаш;

- кон жараёнлари, кон машина ва механизмлари учун автоматлаштириш ускуналарини ҳисоблаш;

- юклаш ва бўшатиш жараёнларини автоматлаштириш;

- кон шароитига қараб автоматлаштириш воситалари иш ҳаражатларини солишириш;

- замонавий автоматлаштириш воситалари кўрсатгичларини ҳисоблаш ва таҳлил қилиш **малакасига эга бўлиши керак**.

Тингловчи:

- автоматик ростлаш ва бошқариш, автоматик назорат ва сигналлаш, автоматик ўлчаш ва ҳимоялаш;

- вагонларни алмаштириш жараёнларини автоматлаштириш;

Модулнинг ўқув режадаги бошқа фанлар билан боғлиқлиги ва узвийлиги

“Кончилик ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш” модули ўқув режадаги куйидаги фанлар билан боғлиқ: “Кон машиналари ва комплекслари”, “Кон ишларини электрлаштириш” ва “Траспорт машиналари ва комплекслари”

Модулни ташкил этиш ва ўтказиш бўйича тавсиялар

“Кончилик ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш” модули маъруза ва амалий машғулотлар шаклида олиб борилади.

Модулни ўқитиши жараёнида таълимнинг замонавий методлари, педагогик технологиялар ва ахборот-коммуникация технологиялари қўлланилиши назарда тутилган:

- маъруза дарсларида замонавий компьютер технологиялари ёрдамида презентацион ва электрон-дидактик технологиялардан;
- ўтказиладиган амалий машғулотларда техник воситалардан, экспресс-сўровлар, тест сўровлари, ақлий ҳужум, гурӯхли фикрлаш, кичик гурӯхлар билан ишлаш, коллоквиум ўтказиш, ва бошқа интерактив таълим усулларини қўллаш назарда тутилади.

Модулнинг олий таълимдаги ўрни

Фан олий таълим муассасалари педагог ходимларининг педагогик маҳоратини ошириш ва таълим жараёнини сифатли ташкил этиш, олий таълим тизимининг назарий ва амалий асосларини такомиллаштиришга қаратилганлиги билан аҳамиятлидир.

Модул бўйича соатлар тақсимоти

№	Модул мавзулари	Тингловчининг ўқув юкламаси, соат

		Жами	Назарий машғұлот	Амалий машғұлот	Күчма машғұлот
1.	Конларда ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш	4	2	2	
2.	Тоғ жинсларини ташиш жараёнларини автоматлаштириш	4	2	2	
3.	Турғун машиналарни автоматлаштириш	4	2	2	
4.	Тайёрлаш ва қазиб олиш ишларини автоматлаштириш	4	2	2	
5.	Бойитиш фабрикаларини автоматлаштириш	4		4	
Жами:		20	8	12	

МОДУЛ БИРЛИГИНИНГ МАЗМУНИ **НАЗАРИЙ ТАЪЛИМ МАЗМУНИ**

1-мавзу: Конларда ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш.

Бошқаришнинг автоматик системаси. Бошқаришнинг автоматик системаси синфланиши. Бошқаришнинг автоматик системасини тайёрлашда стандартлаштириш. Ер ости лаҳм ўтиш ва қазиб олиш комплекслари машиналарини юкламасини автоматик ростлаш. Комбайн электр двигателининг юкламасини автомат ростлаш.

2-мавзу: Тоғ жинсларини ташиш жараёнларини автоматлаштириш

Юкلاш ишларини автоматлаштириш. Юклаш ишларини автоматлаштириш комплекслари. Вагонеткаларни бўшатишни автоматлаштириш. Конвеер транспортини автоматлаштириш. Шахта конвейер транспортини ҳисоблаш. Конвейерларни текшириш ҳисоблари. Конвейерга таъсир қилувчи қаршиликларни аниқлаш. Юритма қувватини аниқлаш. Ер ости электровоз транспортини автоматлаштириш.

3-мавзу: Турғун машиналарни автоматлаштириш

Вентиллятор қурилмаларини автоматлаштириш. Сув ҳайдаш насосларини автомат бошқариш. Компрессор қурилмаларини автомат бошқариш. Компрессорларнинг электр ускуналари. Вакуум узгичнинг афзалликлари ва камчиликлари.

4-мавзу: Тайёрлаш ва қазиб олиш ишларини автоматлаштириш

Ер ости лаҳм ўтиш ва қазиб олиш комплекслари машиналарини юкламасини автоматик ростлаш. Комбайн электр двигателининг юкламасини автомат ростлаш. Комбайннинг пласт шакли оралиғида ҳаракатланишини автомат бошқариш. Қазиб олиш органини ростловчи схема билан танишиш. Скважинларни бурғулашни автоматлаштириш. Айланиш частотасини бошқариш.

АМАЛИЙ МАШГУЛОТЛАР МАЗМУНИ

1-мавзу: АРТ(САР) схемаси билан танишиш.

Автоматик ростлаш тизимларини функционал ва структуравий схемаларини тузиш усулларини ўрганиш. Кончилик корхоналари автоматлаштиришда қўлланиладиган АРТларнинг хусусиятларини ўрганиш.

2-мавзу: Автоматик бошқариш схемаларини тузиш.

Кончилик корхоналарини автоматлаштиришда қўлланиладиган автоматик бошқариш схемаларини тузиш принципларини ўрганиш. Автоматик бошқариш схемаларининг ташкил этувчилари, ахборот олиш воситалари, ахборотни узатиш ва ўзгартириш воситалари, технологик бошқариш объекига таъсир этиш воситаларини асосий турлари, ҳамда ишлаш принциплари билан танишиш.

3-мавзу: Ижро механизмларини ўрганиш.

Ижро механизмларини кончилик корхоналарини автоматлаштиришда қўллашнинг асосий принциплари. Кончилик корхоналарини автоматлаштиришда қўлланиладиган ижро механизмларининг асосий турлари. Кончилик корхоналарини автоматлаштиришда қўлланиладиган ижро механизмларининг хусусиятларини ўрганиш.

4-мавзу: Датчикларнинг турлари ва ишлаши билан танишиш.

Датчикларни кончилик корхоналарини автоматлаштиришда қўллашнинг асосий принциплари. Кончилик корхоналарини автоматлаштиришда қўлланиладиган датчикларнинг асосий турлари. Кончилик корхоналарини автоматлаштиришда қўлланиладиган датчикларнинг хусусиятларини ўрганиш.

5-мавзу: Сув ҳайдаш қурилмаларининг автоматлаштириш аппаратлари билан таништириш.

Сув ҳайдаш қурилмаларининг автоматлаштириш аппаратларини қўллашнинг асосий принциплари. Кончилик корхоналарининг сув ҳайдаш қурилмаларини автоматлаштириш аппаратларинг асосий турлари. Сув ҳайдаш қурилмаларининг автоматлаштириш аппаратларининг хусусиятларини ўрганиш.

ТАЪЛИМНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ШАКЛЛАРИ

Таълимни ташкил этиш шакллари аниқ ўқув материали мазмуни устида ишлаётганда ўқитувчини тингловчилар билан ўзаро ҳаракатини тартиблаштириши, йўлга қўйишни, тизимга келтириши назарда тутади.

Модулни ўқитиш жараёнида қуйидаги таълимнинг ташкил этиш шаклларидан фойдаланилади: 1) маъруза; 2) амалий машғулот.

Ўқув ишини ташкил этиш усулига кўра: 1) жамоавий; 2) гурухли (кичик гурухларда, жуфтликда); 3) якка тартибда.

Жамоавий ишлаш – бунда ўқитувчи гурухларнинг билиш фаолиятига раҳбарлик қилиб, ўқув мақсадига эришиш учун ўзи белгилайдиган дидактик ва тарбиявий вазифаларга эришиш учун хилма-хил методлардан фойдаланади.

Гурухларда ишлаш – бу ўқув топширигини ҳамкорликда бажариш учун ташкил этилган, ўқув жараёнида кичик гурухларда ишлашда (3 тадан – 7 тагача иштирокчи) фаол рол ўйнайдиган иштирокчиларга қаратилган таълимни ташкил этиш шаклидир. Ўқитиш методига кўра гурухни кичик гурухларга, жуфтликларга ва гурухларора шаклга бўлиш мумкин.

Бир турдаги гурухли иш ўқув гурухлари учун бир турдаги топшириқ бажаришни назарда тутади.

Табақалашган гурухли иш гурухларда турли топшириқларни бажаришни назарда тутади.

Якка тартибдаги шаклда - ҳар бир таълим олувчига алоҳида- алоҳида мустақил вазифалар берилади, вазифанинг бажарилиши назорат қилинади.

П. МОДУЛНИ ЎҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН

ИНТРЕФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ

“SWOT-тахлил” методи.

Методнинг мақсади: мавжуд назарий билимлар ва амалий

тажрибаларни таҳлил қилиш, таққослаш орқали муаммони ҳал этиш йўлларни топишга, билимларни мустаҳкамлаш, тақрорлаш, баҳолашга, мустақил, танқидий фикрлашни, ностандарт тафаккурни шакллантиришга хизмат қиласди.



Намуна: Мобил қурилмалар учун Андроид операцион тизимининг SWOT тахлилини ушбу жадвалга туширинг.

S	Ташиш жараёнида логистик усуллардан фойдаланишнинг кучли томонлари	Махсулотларни истеъмолчига етказиб беришнинг оптималь ташкил этилиши...
W	Ташиш жараёнида логистик усуллардан фойдаланишнинг кучсиз томонлари	Кам микдорда махсулотлар ташишда тайёргарлик жараёнини узок давом этиши...
O	Ташиш жараёнида логистик усуллардан фойдаланишнинг имкониятлари (ички)	Махсулотларни истеъмолчига ўз вақтида, кеаркли микдорда, энг кам сарф харажатлар билан етказиб бериш....
T	Тўсиқлар (ташқи)	Логистик марказларнинг кэнгмиқиёсда тарқлмаганлиги...

“Кейс-стади” методи

«Кейс-стади» - инглизча сўз бўлиб, («case» – аниқ вазият, ҳодиса, «stadi» – ўрганмок, таҳлил қилмоқ) аниқ вазиятларни ўрганиш, таҳлил қилиш асосида ўқитишини амалга оширишга қаратилган метод ҳисобланади. Мазкур метод дастлаб 1921 йил Гарвард университетида амалий вазиятлардан

иқтисодий бошқарув фанларини ўрганишда фойдаланиш тартибida қўлланилган. Кейсда очик ахборотлардан ёки аниқ воқеа-ҳодисадан вазият сифатида таҳлил учун фойдаланиш мумкин. Кейс ҳаракатлари ўз ичига қуидагиларни қамраб олади: Ким (Who), Қачон (When), Қаерда (Where), Нима учун (Why), Қандай/ Қанақа (How), Нима-натижа (What).

“Кейс методи” ни амалга ошириш босқичлари

Иш босқичлари	Фаолият шакли ва мазмuni
1-босқич: Кейс ва унинг ахборот таъминоти билан таништириш	<ul style="list-style-type: none"> ✓ якка тартибдаги аудио-визуал иш; ✓ кейс билан танишиш(матнли, аудио ёки медиа шаклда); ✓ ахборотни умумлаштириш; ✓ ахборот таҳлили; ✓ муаммоларни аниқлаш
2-босқич: Кейсни аниқлаштириш ва ўқув топшириғни белгилаш	<ul style="list-style-type: none"> ✓ индивидуал ва грухда ишлаш; ✓ муаммоларни долзарблик иерархиясини аниқлаш; ✓ асосий муаммоли вазиятни белгилаш
3-босқич: Кейсдаги асосий муаммони таҳлил этиш орқали ўқув топшириғининг ечимини излаш, ҳал этиш йўлларини ишлаб чиқиш	<ul style="list-style-type: none"> ✓ индивидуал ва грухда ишлаш; ✓ муқобил ечим йўлларини ишлаб чиқиш; ✓ хар бир ечимнинг имкониятлари ва тўсиқларни таҳлил қилиш; ✓ муқобил ечимларни танлаш
4-босқич: Кейс ечимини ечимини шакллантириш ва асослаш, тақдимот.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ якка ва грухда ишлаш; ✓ муқобил вариантларни амалда қўллаш имкониятларини асослаш; ✓ ижодий-лойиҳа тақдимотини тайёрлаш; ✓ якуний хулоса ва вазият ечимининг амалий аспектларини ёритиш

Кейс. Маълум бир вақт оралиғида Логистик марказга олиб келинган юкларнинг хажми марказдаги омборларда сифимидан катта экан. Шу боисдан юкларни сақлаш бўйича муаммо вужудга келди.

Кейсни бажариш босқичлари ва топшириқлар:

- Кейсдаги муаммони келтириб чиқарган асосий сабабларни белгиланг(индивидуал ва кичик грухда).
- Юкларни қайси қисмларини омборларга жойлаштириш, қайси қисмини истеъмолчиларга жўнатиш муаммосини ҳал қилинг (жуфтликларда).

«ФСМУ» методи

Технологиянинг мақсади: Мазкур технология иштирокчилардаги умумий фикрлардан хусусий холосалар чиқариш, таққослаш, қиёслаш орқали ахборотни ўзлаштириш, холосалаш, шунингдек, мустақил ижодий фикрлаш кўникмаларини шакллантиришига хизмат қиласди. Мазкур технологиядан маъруза машғулотларида, мустаҳкамлашда, ўтилган мавзуни сўрашда, уйга вазифа беришда ҳамда амалий машғулот натижаларини таҳлил этишда фойдаланиш тавсия этилади.

Технологияни амалга ошириш тартиби:

- қатнашчиларга мавзуга оид бўлган якуний холоса ёки ғоя таклиф этилади;
- ҳар бир иштирокчига ФСМУ технологиясининг босқичлари ёзилган қоғозларни тарқатилади:



- иштирокчиларнинг муносабатлари индивидуал ёки гурӯҳий тартибда тақдимот қилинади.

ФСМУ таҳлили қатнашчиларда касбий-назарий билимларни амалий машқлар ва мавжуд тажрибалар асосида тезроқ ва муваффақиятли ўзлаштирилишига асос бўлади.

Намуна.

Фикр: “Логистик тизим – материал ва унга ҳамроҳ бошқа оқимларни бошқарувчи ва бозор иқтисодиёти шароитида ўзининг иқтисодий-ташкилий мақсад ва механизmlарига мувофиқ фаолият кўрсатувчи мураккаб ташкилий-технологик тузилмадир.”.

Топширик: Мазкур фикрга нисбатан муносабатингизни ФСМУ орқали таҳлил қилинг.

“Инсерт” методи

Методнинг мақсади: Мазкур метод ўқувчиларда янги ахборотлар тизимини қабул қилиш ва билмларни ўзлаштирилишини енгиллаштириш мақсадида қўлланилади, шунингдек, бу метод ўқувчилар учун хотира машқи вазифасини ҳам ўтайди.

Методни амалга ошириш тартиби:

- ўқитувчи машғулотга қадар мавзунинг асосий тушунчалари мазмuni ёритилган инпут-матнни тарқатма ёки тақдимот кўринишида тайёрлайди;
- янги мавзу моҳиятини ёритувчи матн таълим оловчиларга тарқатилади ёки тақдимот кўринишида намойиш этилади;
- таълим оловчилар индивидуал тарзда матн билан танишиб чиқиб, ўз шахсий қарашларини маҳсус белгилар орқали ифодалайдилар. Матн билан ишлашда талабалар ёки қатнашчиларга қуидаги маҳсус белгилардан фойдаланиш тавсия этилади:

Белгилар	1-матн	2-матн	3-матн
“V” – таниш маълумот.			
“?” – мазкур маълумотни тушунмадим, изоҳ керак.			
“+” бу маълумот мен учун янгилик.			
“–” бу фикр ёки мазкур маълумотга қаршиман?			

Белгиланган вақт якунлангач, таълим оловчилар учун нотаниш ва тушунарсиз бўлган маълумотлар ўқитувчи томонидан таҳлил қилиниб, изоҳланади, уларнинг моҳияти тўлиқ ёритилади. Саволларга жавоб берилади ва машғулот якунланади.

Венн Диаграммаси методи

Методнинг мақсади: Бу метод график тасвир орқали ўқитишни ташкил этиш шакли бўлиб, у иккита ўзаро кесишган айлана тасвири орқали ифодаланади. Мазкур метод турли тушунчалар, асослар, тасавурларнинг анализ ва синтезини икки аспект орқали кўриб чиқиш, уларнинг умумий ва фарқловчи жиҳатларини аниқлаш, таққослаш имконини беради.

Методни амалга ошириш тартиби:

- иштирокчилар икки кишидан иборат жуфтликларга бирлаштириладилар ва уларга кўриб чиқилаётган тушунча ёки асоснинг ўзига хос, фарқли жиҳатларини (ёки акси) доиралар ичига ёзиб чиқиш таклиф этилади;
- навбатдаги босқичда иштирокчилар тўрт кишидан иборат кичик групкаларга бирлаштирилади ва ҳар бир жуфтлик ўз таҳлили билан груп аъзоларини таништирадилар;
- жуфтликларнинг таҳлили эшитилгач, улар биргаллашиб, кўриб чиқилаётган муаммо ёхуд тушунчаларнинг умумий жиҳатларини (ёки фарқли) излаб топадилар, умумлаштирадилар ва доирачаларнинг кесишган қисмига ёзадилар.

III. НАЗАРИЙ ТАЪЛИМ МАТЕРИАЛЛАРИ

1-Мавзу Конларда ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш.

Режа:

1.Бошқаришнинг автоматик системаси

- 2.БАС синфланиши.
- 3.БАСни тайёрлашда стандартлаштириш
- 4.Ер ости лаҳм ўтиш ва қазиб олиш комплекслари машиналарини юкламасини автоматик ростлаш.
- 5.Комбайн электр двигателининг юкламасини автомат ростлаш

1.1. Бошқаришнинг автоматик системаси.

Бошқаришнинг автоматик системаси деб, технологик жараёнларнинг берилган дастур асосида утишини одам иштирокисиз тамъинлай оладиган бошқарувчи ва бошқарилувчи системаларда иборат техник қурилмалар системасига айтилади. Технологик машинани (умуман хар кандай иш обектини) ишга тушириш, тухтатиш, харакат йўналиш ва тезлигини узгартириш каби ишларни бажариш учун хизмат қиласиган автоматик бошқариш системаси (1,2 - расмлар), обектнинг бирор технологик параметрини (харорат, босим, материаллар сатхи баландлиги, тезлик, намлик ва бошқалар) технологик жараён давомида ростлаб (баркарорлаштириб) туриш учун хизмат қиласиган автоматик ростлаш системалари еки обектнинг технологик конунга мувофиқ, узгартириш системалари, технологик жараённи назорат, химоя ва сигналлаш вазифаларини ва хоказоларни одамнинг бевосита иштирокисиз бажариш учун хизмат қиласиган техник қурилмалар бошқаришнинг автоматик системаларини ташки қиласиди. Бошқаришнинг автоматлаштирилган системаси (БАС) деб, ахборотларга ишлов беришни ЭХМ ердамида автоматлаштириш хамда бошқариш масалаларининг ечимини иктисадий - математик усуллар асосида топиш ва бунда одамнинг иштирок этишини кузда тутадиган кўп босқичли мураккаб системалар комплексга айтилади. Бу система бошқариш тўғрисидаги ечимларнинг пишик ва асосланган булишини, бошқаришг жараёнини йўкори оперативлик ва тезликларда утишини таоминлаши ва бошқарувчи звено (одам) нинг меҳнат фаолиятини енгиллаштиришни кузда тутади. Янги прогрессив техника (ЭХМ) ва янги методлар билан таоминланиши туфайли бу системада бошқариш меҳнати жадаллашади.

Бундай система куйидаги учта вазифани бажаради:

- 1)бошқарилувчи обект түғрисидаги ахборотларни туплаш ва узатиш;
- 2) ахборотларга ишлов бериш ва бошқарувчи сигнал хосил қилиш;
- 3) бошқарилувчи обектта бошқарувчи таосир курсатиш.

1.2. БАС синфланиши

Бошқаришнинг автоматлаштирилган системаларида йўкоридаги вазифаларнинг биринчи иккитасини электрон ҳисоблаш машиналари (ЭХМ) бажаради. Объектта бошқарувчи таосир курсатиш вазифасини бошқарувчи машиналар (ЭХМ) дан олинган ахборотлар асосида бошқарувчи одам бажаради. Шунинг учун бошқаришнинг автоматлаштирилган системаси "Одам - машина системаси" деб аталади.

БАС синфланиши.

Бошқариладиган системаларнинг мураккаблиги, бажарадиган вазифаси, ишлаб чиқариш характеристи, бошқарилувчи обект характеристи, погонаси ва бошқаларга караб БАС куйидаги синфларга булинади:

1.Бошқариш даражаси буйича;

1.Умумдавлат БАС (УБАС) - умумдавлат хужалигини режалаштириш ва бошқариш учун мамлакатни ягона автоматлаштирилган аюла системаи ва давлат ҳисоблаш маркази тармоклари базасида информациялар туплаш ва уларга ишлов беришнинг автоматлаштирилган системаси.

2.Соҳа буйича БАС (СБАС) - министрлик доирасидаги БАС бўлиб, вазирликка тегишли ташкилотларни алоҳида (автоном) еки УБАС таркибида бошқариш.

3.Территориал БАС - маомурий территориал раёнлар (республика, улка, туман, шахар ва бошқалар) ни алоҳида холда еки СБАС ёхуд УБАС таркибида кирган холда бошқариш.

4.Ишлаб чиқариш, бирлашма (фирма) БАС - ишлаб чиқариш бошқармалар (фирмалар) ни алоҳида еки СБАС, ёхуд УБАС таркибида булгани холда бошқариш.

5.Корхона БАС (КБАС) - ишлаб чиқариш корхоналарини алоҳида холда еки бирлашма БАС, ёхуд фирма БАС таркибида кирган холда бошқариш.

2.Бошқариш обектининг характери буйича:

- 1.Технологик жараёнларни бошқаришнинг автоматлаштирилган система (ТПБАС) - технологик жараёнларни бошқариш учун қўлланилади.
- 2.Ташкилий бошқаришнинг автоматлашган система (ТБАС) - иктисадий ва социал системаларда хизматчилардан.
- 3.Бошқаришнинг йигма (интеграл) системаси - БАС ва ТПБАС ни ягона бир системага бирлаштиради.

3.Функционал қўлланилиши буйича:

Режа ҳисоблари (РХБАС); моддий техника таоминоти (МТТБАС); давлат статистикаси (ДСБАС); илмий техника прогресси (ИТБАС) ва бошқа синфларга булинади. Одам узининг психологик сифатларига кура, ихтисослашган билимга эга булиши ва бошқаришда йўз бериши мумкин бўладиган вазиятларни яхши билиши керак. У бошқарувчи ЭХМ томонидан берилган маёлумотларни кабул килиб, уларга комплекс ишлов бера оладиган ва уз вактида энг макбул ечим кабул кила оладиган бугин сифатида хизмат қиласди. Машина (ахборот комплекси) эса маёлумотларга йўкори аниқликда, катта тезликда ишлов бериш, узок муддат нуксонсиз - бир меъерда ишлаб олиш афзалликлари билан бошқариш жараёнида катнашади. Ишлаб чиқариш жараёнида одамнинг иштирок этиши бошқарувчи система олдига куйилган, ечилиши керак бўлган масаланинг кай даражада ишланганлиги ва формаллаштирилганлигига боғлиқ. Одам бутун системанинг иши давомида ахборотларга ишлов бериш технологиясини (услублар, кетма - кетликлар ва бошқа коидаларни) тайёрлашда актив иштирок этади, техника хизматини бажарадиган оператор вазифасини хам бажаради, ахборотларга ишлов бериш босқичларида маслаҳатчи сифатида иштирок этади, бошқариш жараёnlарида узил - кесил ечим топиш учун керак бўладиган алохида материаллар (топшириклар) ни таерланди. Булардан ташқари, шуни хам ҳисобга олиш керакки, бошқарувчи машиналарнинг хеч бири узи учун бошқариш дастурини (алгоритмини) узи таерлай олмайди, бундай автомат машиналарнинг хаммаси одамнинг эхтиёжи учун хизмат қиласди.

БАСни тайерлашда стандартлаштириш

Бошқаршнинг автоматлаштирилган системаларини таерлашда йўкори сифатли автоматика элементлари блоклари, электрон ҳисоблаш ва бошқариш машиналарининг комплексларини вужудга келтириш катта роло уйнайди. Улардан унумли фойдаланиш масаласини рационал хал этиш БАС нинг хамма элементларининг техник - норматив курсаткичларини давлат стандартлари даражасига кўтаришни талаб қиласди. Давлат стандартида техник норматив хужжатлар, БАСни тузишдаги талаб, коидалар ва нормалар комплекси берилган бўлади. БАС таерлаш соҳасидаги хамма ташкилоти ва корхоналар, шунингдек, БАСни ишлатувчи, бошқа соҳалардаги хамма ташкилот ва корхоналарниг бунга амал қилиши мажбурийдир.

1.3. БАСни тайёрлашда стандартлаштириш

БАС элементларининг оптимал ва йўкори сифатли булиши, фан - техника тараққиёти ва ишлаб чиқариш соҳаларининг бирлиги, узаро бодланишини таоминлаш БАС ва унинг элементларининг давлат стандарти нормативлари асосида таерланган булишини талаб қиласди. Автоматика элементлари ва ЭХМ блоклари хам системаларига нисбатан давлат стандарти жорий қилиниши туфайли, хозирги вактда бошқаршнинг жуда мураккаб автоматлаштирилган системаларини вужудга келтириш имкониятлари яратилмокда ва машинасозлик соҳасида қўлланилмокда.

Фойдали қазилмани қазиб олиш машиналарини ва комплексларини ишлатиш бир қанча қийинчиликлар билан боғлиқ. Бу қийинчиликларга қуйидагиларни мисол қилиш мумкин:

- қазиб олиш жойи доим сурилиб туриши сабабли уларни ҳам суриб туриш керак
- фойдали қазилманинг қаттиқлиги, ўлчамлари (баландлиги ва ажратиб олинадиган қалинлиги) ўзгариб туриши
- шахта ҳавосида портловчи газларнинг ва чангларнинг мавжудлиги
- намгарчиликнинг кўплиги ва бошқа омиллар

Кўпинча бир вақтда бир неча операцияларни бажариш керак бўлади, масалан комбайннинг тезлигини ўзгартириш, ишчи органнинг ҳолатини ўзгартириш ва мустаҳкамлагичларни бошқариш ва х.к.

Бу ишлар кончилардан оғир шароитда жадал жисмоний ва ақлий меҳнат қилишни талаб қиласди.

Ўазиб олиш комплексларини автоматлаштириш билан қуидагиларга эришиш мумкин:

- машиналарнинг электр юритмалари қувватидан тўлиқ фойдаланиб, уларнинг унумдорлигини оширишга;
- фойдали қазилманинг (қўмирнинг) сифатини ошириш ва таннархини камайтиришга;
- машинанинг динамик хусусиятларини яхшилаш, ишончлилигини ошириш, ишлаш муддатини оширишга;
- қазиб олиш машиналарини бошқаришни шахтанинг автомат бошқариш тизимига қўшишга;
- кончиларни машаққатли меҳнатдан озод қилишга.

Ўазиб олиш комплексларини автоматлаштиришга, шахтадаги шароитларга ва бошқариш тизимларига қўйиладиган умумий талабларга боғлик бўлган бир қанча талаблар қўйилади, жумладан:

- хавфсизлик қоидаларига жавоб бериши керак;
- ишлашда ишончли бўлиши лозим;
- комбайннинг узатиш (подача) тезлигини ростлашни таҳминлаш;
- ишчи органларининг ҳолатини пластнинг профилида (шаклида) ростлашни таҳминлаш. Бунга сабаб шуки ишчи орган резеклари билан қўмирга қўшиб тепаси ва пастидаги тоғ жинсларини қазиб олмаслиги керак.

Шу билан бирга автомат бошқариш тизими комбайнни қуидаги ҳолатларда автомат равишда тўхтатишни таҳминлаш лозим:

- забой конвеери тўхтаб қолганда;
- механизациялаштирилган мустаҳкамлагичларнинг сурилган сексиясидан комбайн белгиланган масофадан узоқлашиб кетганда;
- комбайн йўлида тўсиқлар учраганда;

- комбайн ишлаётган жойда ва лавадан чиқаётган ҳаво таркибида метан газининг миқдори меёридан ошиб кетганда;
- сув пуркаш қурилмасига сув келиши тўхтаб қолганда;
- комбайннинг тезлиги нол холатига тушганда.

Комбайн электр двигателининг юкламасини автомат ростлаш

Ўазиб олиш комбайнининг электр юритмасига тушадиган юклама қазиш ва юклаш органларидағи қаршилик кучлари билан белгиланади. Бу қаршиликлар ўз навбатида қазиб олинаётган фойдали қазилманинг физикавий -механикавий хусусиятларига ва узатиш (подача) ҳамда кесиш тезликларининг ўзаро нисбатига боғлиқ бўлади.

Двигателнинг ишлашини ростлаш авторегулятор (авторостловчи) воситасида амалга оширилади. Бу регулятор узатиш тезлигини ўзгартириш йўли билан двигателнинг белгиланган юкламасини бир хилда ушлаб туради. Регулятор комбайннинг таркибида бўлади.


Ростланувчи кўрсаткич сифатида двигателнинг токи қабул қилинади, чунки бу ўлчов ток трансформаторларини юклама датчиклари сифатида фойдаланишга имкон беради. Бунинг асосида тузилиши бўйича оддий ростлаш ва бошқариш бўйича қулай ростловчи восита барпо қилинади.

Кон машиналарини юкламаларини автоматик ростлашнинг қуйидаги вариантлари бўлади:

- 1) узатиш тезлигини ўзгартириб
- 2) қирқиши тезлигини ўзгартириб
- 3) узатиш ва қирқиши тезлигини ўзгартириб

1.4. Ер ости лаҳм ўтиш ва қазиб олиш комплекслари машиналарини юкламасини автоматик ростлаш.

Узатиш тезлигини ўзгартириб автоматик ростлаш тизимининг соддалаштирилган функционал схемаси қуйидаги чизмада келтирилган:



- 1- электр юритма двигатели
- 2- ток датчики (ўлчов ток трансформатори)
- 3- таққослаш элементи
- 4- топшириқ берувчи қурилма
- 5- кучайтиргич
- 6- электр гидравлик ўзгартирувчи (золотники соленоид)
- 7- гидравлик насос
- 8- гидродвигател
- 9- тезлик датчики
- 10- таққослаш элементи
- 11- узатиш тезлигини максимал қийматини бериш қурилмасидан

Юкламани авторостлагич таркибига 2-төк датчики (ўлчов ток трансформатори), 3-таққослаш элементи, 4-топшириқ берувчи қурилма, 5-кучайтиргич ,комбайннинг 7-гидравлик насосига таёсир кўрсатувчи 6-электрогидравлик ўзгартиргичи (золотник ва соленоид)лар киради. Ўирқиши органига юклама ўзгарганда, масалан, қаттиқлик ошганда 1- электр юритма

двигателининг И токи ошиб, 2-тож датчиги (ўлчов ток трансформатори) нинг чиқишидаги У1 кучланишнинг ортишига олиб келади.

Бу эса 3-таққослаш элементида кучланишлар фарқи пайдо бўлади ва 5-кучайтиргичда кучайтирилиб 6- соленоидга берилади. У золотникга таёсир кўрсатиб ва ёрдамчи плунжерли насосган 7-гидравлик насосга мой келиб, 8-гидродвигател тезлиги(комбайнни сурилиш тезлиги) камайиб, натижада юкламанинг берилган қиймати тикланади.



Узатиш тезлигини ростлаш учун тизимда 9-тезлик датчиги, 10-таққослаш элементи ва 11- узатиш тезлигини максимал қийматини бериш курилмасидан ташкил топган контур кўзда тутилга

Комбайннинг пласт шакли оралиғида ҳаракатланишини автомат бошқариш

Кўмир пласти қалинлигининг ўзгариши, конвейерда йўкнинг тикилиб қолиши, комбайннинг конвейердан белгиланган масофадан узоқлашиши ва шунга ўхшаш бошқа сабаблар ишчи органларнинг тоғ жинсларига кириб қолишига олиб келади. Ишчи органларни фақат кўмир бўйича ҳаракатлантириш учун, уларни қўлда бошқариш анча қийинчиликлар билан боғлиқ. Ўўлда бошқарганда кўмир кўпроқ қолиб кетиши ёки унинг таркибига тоғ жинслари қўшилиб сифати бузилиши мумкин. Ундан ташқари тоғжинсларининг қатиқлиги йўқори бўлгани учун ишчи орган тишлари (резец)нинг ишлаш муддати камаяди, чунки тезроқ ишдан чиқади. Автомат бошқаришни қўллагандан бу камчиликлар минимал ҳолатга келтирилади ёки бунга бутунлай йўл қўйилмайди.

1.5.Комбайн электр двигателининг юкламасини автомат ростлаш

Комбайнни пласт шакли оралиғида ҳаракатланишини автомат бошқариш учун кўмир -тоғ жинсини чегараси датчиgidан фойдаланилади датчиклар қўйидаги варианtlарда жойлаштирилади.



РУБИН - қазиб олиш органини ростловчи схемаси

а - гидравлик қисми; б - электрон қисми

1- йўритма;

2-қуйўвчи клапан;

3- электрогидропереклйўчател кузатувчи золотникининг поршени;

4-герметик контакт (геркон);

5-поршен;

6-кескич;

7-доимий магнит;

8-

9-

ДС - синхронловчи датчик,

ДПУ - тоғ жинси-кўмир чегараси датчиги

ДА1 - ДС ва ДПУ дан келувчи сигналларнинг мос тушишини назоратловчи элемент.

А1, А2 - кучайтиргичлар

З - йўқори частотали фильтр

А2, К1 - релели кучайтиргич

Й1, Й2 -ижро элементлари

ДП - йўл датчиги

ДА2 - мос тушириш элементи

ДА3 - алмаштириб улаш триггери

К2 - релели элемент

РО - ишчи орган

Ишчи органнинг резецлари(тишлари) тоғ жинсларига тегмаслиги учун 6-ўлчов резеци шундай ўрнатиладики, унинг кесувчи қисми ишчи резецлардан баландроқ бўлади. 6-ўлчов резеци, 5- поршенга тегиб туради. Поршеннинг иккинчи томонига гидравлик каналдан босим остида суйўқлик берилади. Суйўқликнинг босими 2-қуйўвчи клапан орқали ростланади.

Шундай қилиб 5-поршенга икки томонлама қарама-қарши йўналган кучлар - 6- резең томондан ўлчанадиган Рў ва 2-қуйўвчи клапан томонидан суйўқлик босими остидаги Рс таҳсир қиласи. Кўмир қазилаётганда Рў = Рс бунда 6 резең ва 5 поршен тизими қўзғалмайди. Агар ишчи орган тоғ-жинсини қазишни бошласа Рў > Рс бўлади - яхни тоғ жинсининг қаттиқлиги кўмирнидан катта бўлгани учун резең - 6 томонидан босим кучи ортади. Бунинг натижасида 5-поршен сурилади, электрогидропереклйўчателнинг поршени - 3 га ўнг томондан босим ортади ва у чапга сурилади. 3 поршен билан унинг штокига ўрнатилган ўзгармас магнит ҳам сурилади ва 4 - геркон уланади. Резең - 6 яна кўмирга ўтганда Рў босим камаяди, 3-поршеннинг ўнг томонидаги босим камаяди ва у ўнгга сурилади. 4 - геркон узилади.

РУБИН тизимининг электрон қисми учун 4 - герконнинг уланган ҳолати 6-резеңнинг тоғ жинсида эканлигига ва узилган ҳолати кўмирда эканлигига мос келади. Электрон қисмидаги ДС кўмир орасида тасодифий учраб қоладиган тоғ жинсларини назорат қилиш вазифасини бажаради. Агар

тоғ жинси тасодифий бўлмаси ДПУ ва ДС датчикларидан келаётган сигналлар Да1 элементи киришида мос тушса, унинг чиқишидаги сигнал А1, З, лардан ўтиб А2, К1 релели кучайтиргичдан Й1, ижро элементига узатилади бу каналдан келадиган сигнал РО-ишчи органни тоғ жинсидан кўмир томонга силжитади. Бундан кейин ДПУ датчигидан келаётган сигнал тўхтаса Й1 ижро элементи РО-ишчи органни шу ҳолатда сақлади. ДП датчик ўтилган йўл масофасига ростлаб қўйилади. Комбайн ушбу масофани ўтганидан кейин ДП дан А3 орқали сигнал Да2 га келади, бунга яна К1 элементидан сигнал келади, бу сигналлар мослаштирилиб Да3 ва К2 - релели элемент орқали Й2 ижро элементига узатилади. Й2 элементи “Тоғ жинсига” командасини ҳосил қиласди ва ишчи органни тоғ жинси томонга силжитади. Ишчи орган тоғ жинсига етганда ДПУ датчигидан “Тоғ жинси” сигнал беради. Бунда К1 элементдан Да3 элементига (триггерга) тегишли сигнал келади. Да3 алмаштириб уланади (яхни ўчади) К2 ва Й2 ўчади. Й1 -ижро элементидан чиқадиган сигнал РО ишчи органни тоғ жинсидан кўмир томонга силжитади. Шу тарзда комбайннинг ишчи органи кўмир қатламини қазиб боради.

Ўазиб олишда ва скважинларни бурғулашни автоматлаштириш жараёнида портлатиш учун қазиладиган скважиналарни бурғилашни автоматик бошқариш тизимлари алоҳида ўрин эгаллайди. Бурғулаш жараёнини бошқариш (АСУ ТП) нинг барча турлари кўзда тутилган. Демак АСУ ТП карғер ва кон корхоналарининг келажагида ҳам ўз аҳамиятини сақлаб қолади.

Фойдали қазилмаларни қазиб олишда бурғулаш станокларини автоматлаштириш бурғилаш станогидан қувватидан унумли фойланиш, фойдали қазилма қазиб олиш хажмини ошириш ва таннархни камайтириш имконини беради.


Бурғулаш станокларини ишлаш режими технологик бурғулаш параметрлари билан характерланади. Бурғулаш станоклари кутилмаган кон жинслари қаттиқлиги нихоят даражада ортиб кетиш шароитида ишлашига тўғри келади.

Бундай ҳолда, кон жинсларини бурғулашда күл мөхнатидан фойдаланиш йўқори самарадорликни таҳминлаш имконини бермайди.

Бурғулаш жараёнларини автоматлаштириш нисбатан катта имкониятларни назарда тутади. Яҳни бурғулаш принципини танлаш муҳим ҳисобланади. Маҳлумки бошқариш принципи ва бурғулаш режимларини оптималлаш ҳар хил: бурғулаш моделидан фойдаланиш; бурғулаш модели ва экстремум қидиришдан фойдаланиш; Тоғ жинсларини ўхшашлигидан; экстремум қидиришдан; қидирмасдан экстремал созлашдан; тебраниш параметрларини бошқаришдан ва х.к.

Шарошқали станокларни бошқариш тизимлари, бурғулаш моделидан фойланиб, кўпалоқали тизимга тегишли ва бурғулаш параметрларини оптималлаш технологияси асосида қаттиқ жинслар функциясини тартибга солиш принципини бажаради.

Ўқ бўйлаб йўкламани бошқариш каналидан келадиган босим регулятори РД (регулятор давления), кучайтиргич У1 ва босим датчиги (датчик давления) ДД, ёпиқ контурдаги босимни рм цилиндрга бошқаради. Берилган сигнал таҳсирида қўлда И2 ўрнатилади ва Ин сигнал қарама-қарши пропорционал тезлик оширилиб У1 кучайтиргичга киради. Ин сигнал йўлини чизиқсиз тубдан ўзгартириш НП (Нелинейного преобразования) блокига Ис сигнали тезлик датчиги ДС га узатиб беради.



1-расм. “Режим-2НМ” бурғулаш режимларини бошқариш тизимларини функционал схемаси.


Айланиш частотасини бошқариш канали нв қуидагилардан ташкил топган: ўзгармас ток двигателі Д, магнит кучайтиргич СМУ, оралиқ магнит кучайтиргич ПМУ, қайтиш алоқаны таҳминловчи ООС. Ўрнатылған кучланишлар У1 ва оралиқ магнит кучайтиргич ПМУ га узатилади. Бунда У1 кучланиш операторга қабул қилинади. Кучланиш Ув масштаб блоки МБ1 дан олинади. Бу ерда МБ1 Ус сигнални чизиқли ўзгаришда ташкил қиласы. Шунинг учун долотанинг пропорционал узатиш тезлиги ўзараради. Ўрганилаётган автомат бошқариш системаси САУ икки канал ва ўқ чизиқли зўриқмани ростлашга нисбатан иккинчи даражали ҳисобланади.

Токни чегаралаш блоки иккита нимблокдан иборат:

- 1) Айланиш частотасининг ростлашга хизмат қиласы.
- 2) Ўқ чизиқли зўриқмани ростлашга хизмат қиласы.

Агар двигател Д нинг якор токи Ия рухсат этилған қийматдан ошиб кетганды бу ҳақдаги сигнал ростловчига тушади ва ўқ чизиқли зўриқма Г ни ва айланиш частотаси нв ни пасайтиради. Ўқ чизиқли зўриқмани пасайиши двигател айланишини түхтатмасдан, двигателга тушадиган зўриқмани автоматик пасайтиради. Вибрациядан ҳимояланиш контури қуидаги қурилмалардан иборат: Вибрация датчиғи ДВЦ, кучайтиргич У2. Бу ерда

вибрация датчиғи амплитуда ва вибрация тезлигининг ўзгаришини анықтайды. U_2 эса регуляторга кираётган айланиш частотаси сигналы билан таҳминлайды. Агар вибрация күрасткічлари рухсат этилган қийматдан ошиб кеңа айланиш частотаси автоматик равишда пасайтирилади. Ўаво босимининг ошиб кетишидан ҳимоя Ўаво босими датчиғи ДДВ (тизимга берилеётган тоза ҳаво СВО).



2- расм. “Режим -СВ” бурғулаш режимининг автоматик бошқариш блок структураси

ЗСБШ-200Н бурғулаш станогини “Режим -СВ” автоматик бошқариш тизимини режимлари Таркибига киравчи сисемалар: ҳисоблаш қурилмаси, уча қўпайтириш-бўлиш блоклари йигилган (МД1, МД2, МД3) ва 4 та кучайтиргичлар (У1, У2, У3, У4); кучланишни ўзгартиргичлар ПН1, ПН2 ва ПДСБ, ПДН, ПДВ сигнал датчиғи тегишли равишда бурғулаш инструментини айланиш частотаси н йб ўзгартиргичлар, айлантириш моменти M , бурғилаш тезлиги v (ДСБ), ўқ чизиқли зўриқма Γ (ДН), вибрация γ (ДВ); ЗУ ва ЗПР ларнинг бурғилаш инструменти бир айланишидаги чуқурлиги z , бурғилаш

режими күрсаткичи К; PCB ва Рн регуляторлари, У-PCB кучайтиргичлари, У-РН бурғилаш инструментининг айланиш частотаси ва забойдаги ўқ чизиқли зўриқма, ҳамда ростлаш тизими датчиги.

Бурғилаш инструменти айланиш частотасига пропарционал сигнал ўзгартиргич орқали кўпайтириш-бўлиш қурилмасига киришига узатилади. Иккинчи кириш МД1 га бурғилаш тезлиги ДСБ датчиги пропорционал бурғилаш тезгили ν сигналини узатади. МД1 қурилмаси чиқишида У 1 га қўйилаётган з сигнал (ушбу бурғилаш инструментининг бир марталик айланишидаги бурғилаш чуқурлигидаги бурғилаш тезлигига чизиқли боғлиқ) танланади ва датчик ёрдамида оптимал чуқурлик билан солиштирилади.

Учинчи кириш У1 га вибрацион датчиги ва кучайтиргич У4 орқали тўғирланган сигнал узатилади. Кучайтиргич чиқиши У1 да сигнал Δz танланади. Бу ерда Δz бурғиланаётган чуқурлик ва оптимал чуқурликлар фарқи. Сигнал бурғилаш инструменти айланиш частотасини ростловчи қурилма киришига узатилади. Пропорционал ўқ чизиқли зўриқма Г сигнали ўзгартиргич орқали зўриқма датчиги МД2 га узатилади. Иккинчи киришга пропорционал айланиш частотаси тушади.

Саволлар:

- 1.Мутадил бошқариш тизими.
- 2.Узлуксиз локал тизимлар таҳлили.
- 3.Погонали таъсир (Φ -эгрилик) ҳақида маълумот.
- 4.Импульсли таъсир (C -эгрилик) ҳақида маълумот.
- 5.Синусоидал таъсир ҳақида маълумот.
- 6.Инерциясиз булинма ҳақида маълумот.
- 7.Инерциялик булинма ҳақида маълумот.
- 8.Дифференциал булинма ҳақида маълумот.
- 9.Интегралловчи булинма ҳақида маълумот.
- 10.Тебранувчи (тебранма) булинма ҳақида маълумот.
- 11.Узаро боламлик тизимлар.
- 12.Узаро bogъланган ва компьютер ёрдамида бошқариладиган тизим.

Асосий адабиётлар

- 1.Плашанский Л.А. Основы электроснабжения горных предприятий. Учебник. 2009г.
- 2.Пучкова Л.А., Пивняка Г.Г. Электрификация горного производства 2008г.
- 3.Насритдинов Ш.Ф.Кон электромеханикаси.Ўқув қўлланма. 2,3- қисмлар. Тошкент-2000 й.
4. Ляхомский А.В, Фашиленко В.Н. Управление электромеханическими системами горных машин. – 2007г

Қўшимча адабиётлар

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Ўзбекистон Республикаси Президентининг лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишлиланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқи.-Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2016. - 56 б.

2.Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганинг 24 йиллигига бағишлиланган тантанали маросимдаги маъруза. 2016 йил 7 декабр -Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2016. -48 б.

3.Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. - Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2017. -488 б.

4.Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Харакатлар стратегияси тўғрисида. -Т.: 2017 йил 7 феврал, ПФ-4947-сон фармони.

5.Шуцкий В.И. «Электрификация подземных горных работ». Москва Недра 2010г.

6.Гаврилов П.Д. и др. «Автоматизация производственных процессов» Москва. Недра.2009г.

2- мавзу: Төг жинсларини қазиши үзүүлүштөрүү

автоматлаштириш.

Режа:


1. Юклаш ишларини автоматлаштириш.
2. Юклаш ишларини автоматлаштириш комплекслари.
3. Вагонеткаларни бўшатишни автоматлаштириш
4. Вагонеткаларни бўшатиш технологик схемаси.

2.1.Юклаш ишларини автоматлаштириш.

Юклаш ишларини автоматлаштириш қуийдаги бошқариш технологик операцияларини кўзда тутади:

- вагонеткаларни конвейердан ёки бункердан юклаш;
- составни ҳаракат райтида ва вагонеткаларни алмаштириш мобайнида юклаш;
- вагонеткаларни алмаштириш мобайнида вагонеткалар орасидаги бўшлиқни ёриш;
- чангчиқармаслик;
- вагонеткадаги рудани зичлаш (керак бўлганда);
- вагонеткаларни юкланиш даражасини ва уларнинг аниқ ўрнатилишини назорат қилиш .

Бунда технологик орерациялар берилган кетма-кетлиги, керакли ҳимоя ва блокировканинг автоматик равишда бажарилиши таъминланиши керак.



Чизма-1 – Автоматлаштирилган юклаш пунктининг технологик схемаси.

Юклаш пунктларининг автоматлаштирилган комплекслари шахта вагонеткалари ва секцияли поездларни Юклаш учун хизмат қиласи. Комплекснинг таркибига (Чизма-1) маслостанция, гидравлик туртгич 3,

гидравлик узатма 1 ли вагонеткалар орасидаги бўшлиқни ёргич 5; Юклаш қурилмасини остида жойлашган 2 – ишчи органли, вагонеткани юкланишини назорат датчиги ДП3 ва вагонеткани ҳолат датчиклари ДП1, ДП2 лар киради.


Вагонеткани юкланишини назорат датчиги вагонеткани юклаш жараёнида уни юкланишини назорат қилиб боради. Датчиклар туртгичга таъсир етиб улар йўкланаётганда вагонеткани тўхтатиб туради ва у тулгандан сўнг туртгичга гидравлик таъсир етиб, уни қўзғалишини таъминлайди ва жараён шундай давом этади.

Комплектнинг таркибига вагонеткаларнинг ҳолатини датчиклари киради. Датчик ДП1 биринчи бўш вагонни, туртгич зонасига кириб келишини назорат қиласди ва машинистга таркибни юргизишни тақиқлайдиган, 4-светофорни қизил рангини улади. Датчиклар ДП2 и ДП1 уларнинг зонасида вагонеткалар бўлмаганда, юклаш ишларини тўхтатиш ва светофорнинг яшил рангун улашни амалга оширади. Датчик ДП3 вагонеткаларни тўлиб кетишини назорат қиласди. Датчик ДП4 юклаш пунктини ишини тўхтатиш сигналини беради. Датчик ДП5 Электровозни юклаш пунктидан чиқишини назорат қиласди. Датчика ДП6 нинг сигналидан юклаш жараёнида вагонеткаларни снашда фойдаланилади.

2.2. Юклаш ишларини автоматлаштириш комплекслари.

Ёрик кузовли ва ости очиладиган вагонеткаларни бўшатишини автоматлаштиришда турли автоматлаштириш воситалари қўлланилади.


Ости очиладиган вагонеткаларни бўшатишини автоматлаштиришда, бушатиш станцияси, вагонеткани остини очиб-ёпдиган мослама билан жихозланади.



Чизма-2 – Автоматлаштирилган бўшатиш пунктининг технологик схемаси.

Бўшатиш ҳандагига состав келганда, электровоз ўтгач, оператор очувчи лижаларни юритмасини ишчи ҳолатга келтиради. Вагонеткалар тутиб тутувчи мосламаси қияликга келганда остиқ қопқоқ очилади.

Бир чўмичли экскаватор универсал машина бўлиб, кон-геологик шароитида мураккаб ишларни бажаради. Карьерларда асосан тўғри лоратали ва драглайнлар қўлланилади. Операцияларни кетма-кет бажарилиши бошқариш усули ва органлари, методлари ва ишлаб чиқариш ҳолатлари воситаларини назорат қилиш иккала машина учун яқин, шу сабали бу машиналарни автоматик равишда бошқариш принциплари бир-биридан унчалик фарқ қилмайди.




3-расм. Экскаваторни икки погонали бошқариш тизимини соддалаштирилган схемаси.

1- юқори бошқариш уровени, 2- пастки бошқариш уровени, 3-бошқариш обьекти, 4-6- кўтариш юритмаси, босим (тяга) ва экскаваторни бурилиши

билинг бирга бошқариш тизимини кучайтиргич-ўзгартгич, 7-9-экскаваторни бурилиш, босим (тяга), кўтариш юритмаларини бошқариш тизими, 10-21-обектни фильтр билан ўлчаш параметрлари ва масштабларини тузилиши, 22-хисоблаш машиналарини бошқаришда индикацион қурилмалари билан параметрларни назорат қилиш, 23-экскаватор машинисти, 24-26-танлаб очиш режимлари, U_n , U_h , U_b , U'_n , U'_h , U'_b - кучланиш, кўтариш юритмалари айланиш тезлигини мутаносиблигини таъминлаш, босим (тяга), бурилиши.

1-расмда икки поғонали экскаваторнинг бошқариш тизимини соддалаштирилган структура схемаси кўрсатилган. Штрих чизик билан фақат драглайнга, штрих пунктрли чизик фақат тўғри чўмичли, бутун чизиклар эса умумий экскаваторларга хос. Бошқаришнинг 1 юқори сатҳида бошқариш объектларининг 3 барча механизмларининг ҳаракатга келтириш қурилмаси ва дастурлари мавжуд бўлиб, Электр юритмаларни автоматик бошқариш системаларига кирувчи алоҳида ишларни бажариш, бу система ишларини кетма-кетлигини белгилаш, назорат қилиш ва ҳаракат юритмаларига тўғридан-тўғри таъсир қилиш усули билан тўғирлашни амалга оширади. Қазишиш ишларини бажариш бошқарувчи ҳисоблаш машина 22 ёрдамида амалга оширилади ва юритмаларнинг бошқариш схемаларига киритилиб, кўтариш ва босим бериш юритмаларини бошқариш, бу механизmlарни қазиши давридаги ҳаракат фазаларини дастурлаш, бошланғич ва охирги координата фазаларини белгилаш ва бошқа ишларни бошқаришни амалга оширади. Транспорт жараёнида белгиланган ишни бажариб, барча механизmlарни ҳаракат қурилмаси, максимал тезкорлик билан белгиланган ишини бажаради, тормозлашни бошланиш кординатлари ва бошқалар. Шундай қилиб экскаваторни баъзи орерациялари тез-тез такрорланувчанлиги билан ажралиб туради, механизмнинг ҳаракат дастури яъни унда ишни йўлини олдиндан бажаради. Мисол учун, транспорт ҳаракат механизмининг дастури олдинги циклдаги ҳаракатларини ёзиб боради. Модомики ҳар бошланғич циклда ва чўмичларни силжиш ҳаракати охирги нуқтада, у ҳолда, агарда силжиш берилган шароитдан орқада турса, мўлжалланган дастур ёки бошланғич

чикиш олдинги траекторияда ёки янги траекторияга экстраполяция қилиш етарли даражада яқинига йўл олади. Даструрни бажарилишини назорати ва барча механизмлар ҳаракат траекториясини тўғрилаш, хусусан бошлангич ва сўнги босқич ҳамда замонавий экскаваторни автоматлаштириш машинист 23 га мансуб бўлади. Экскаваторларни бошқариш командоаппаратлар таъсирида тўғридан –тўғри машинист ёрдамида бажарилади. Шунингдек машинист Алгоритм ва бошқариш дастури танлаш, иш маълумотларини оператив киритишни амалга ошириш керак. Экскаватор машинисти техник воситаларнинг ўзаро таъсири ва усуллари шарталари, экскаваторни автоматик бошқариш тизимларини ҳосил қиласди. Экскаваторни асосий юритмаларини 7-9 бошқариш тизимлари пастки қисмида 2 кўзда тутилган, бошқариш сигналларини шакллантириш, юритмаларни айланиш тезлигини мутаносиблиги ва обьект ҳолати ҳақида маълумотларни асосий дастурлари юқори қисмида бажарилади. Электр двигателларини бошқариш тизимлари шартли равишда ажralиб чиқсан (звенолар 4-6 таркибида ҳамда бошқариш тизимлари элементлари 10-21 киради) ва қабул қилиш учун ҳалигидай, экскаватор машинисти тўғридан –тўғри ҳар бир юритмаларни тезлигини тўғрилаш учун қайтаради.



2.3. Вагонеткаларни бўшатишни автоматлаштириш.

Лентали конвеерларни автоматик бошқариш учун АУК-10, ТМ-68, АУК-1М каби ускуналар қўлланилади ва улар қўйидаги вазифаларни бажаради:

- конвеерларни автоматик тартибда кетма-кет ишга тушириш;
- бошқариш рулғтдан туриб хохлаган конвеерни ишга тушириш;
- ишга тушириш вақтини назорат қилиш;

- хохлаган конвеерни, хохлаган нуқтадан шикастни олдини олиш учун тұхтатиши;
- ишга туширишни истаган рыйтда тұхтата олиш;
- ҳар турли блокировкалар ва хабарлашларни амалға ошириш.

Хозирги вақтда конвеерларни автомат бошқариш учун ҳамма талабларга жавоб берадиган АУК 1М комплекси ишлатилади.

АУК1М комплексининг мақсади түрғун ва яримтурғун тармоқланмаган конвеер линияларини ҳамда лентали ва бирзанжирли куракли конвеерларни бошқариш ва ишларини назорат қилиш учун ишлатилади, шунингдек мавжуд аппаратлар икки занжирли куракли конвеерларни занжирни бутунлигини назорат қиласы. Бир линиядаги конвеерлар сони ўнтадан ошмаслиги керак.Бошқариш ва сигнал беришда учсимли занжир орқали конвеер линиясини ишлатиши учун комплекс күзде тутилган, рулғт ва бошқариш блоки ўзаро бир-бирига икки изоляцияланган “Провод 1” ва “Провод 2”, ва “Земля” контур симлари ётқизилган. Кабелі әки махкамланган изолятор ва изоляцияланмаган симларни сифатига қараб фойдаланилади. Ҳар бир конвеер занжирида авария ҳолатида узилса ва тұхтагүн конвеер линиясини шошилинч ишга туширишда телефон кабелларида бажарилади, әки қўшимча изолясиз линиялари охирига диодлар ўрнатилади.Тармоқланган конвеер линияларини бошқариш учун АУК 1М комплекси билан биргаликда шунингдек ПРЛ тирли бошқариш рулғти ишлатилади. ПРЛ рултисиз линияни бошқариш учун, уттагача тармоғи мустақил равишда ҳар бирини алохидан бошқариш учун, тармоқланмаган конвеер линиясини бошқариш учун ишлатилади.5.6 расмда АУК.1М комплексининг занжирини ишга тушириш ва назорат қилишни соддалаштирилган электр схемаси келтирілган.Конвеер линиясини юргизишида рулғт билан бошқаришнинг юргизиш тұгмачаси С2 босилади. Ишга тушириш релеси K1 билан бирга, занжирли блоки вақт релеси БРВ ўзининг контактларини туташтиради. Блоқда K2 контакт занжирлари узининг НА1, НА2 товуш сигналы ва линияда огохлантирувчи сигналы ишга тушиб кетади. Махлум вақтдан кейин БРВ вақт релеси КТ ни, K2 релесидан бирини

узади ва ўзининг КТ контактини туташтириб конвеер занжирини ишга туширади. Линияда икки қутбли занжирни ишга тушириш сигналидан: 1 нуқта обмотка Л3, тўғирлагич У1, конвеерни уловчи РУ асбоб-кўрсаткич, КТ контакти, (провод 1) ўтказгич 1, №1 бошқариш блоки диод В1, реле К3, диод В2, (провод 2) ўтказгич 2, контакт КТ, кнопкa С1 (“стор”), минус У1, 2 нуқта обмотка Л3. №1 блокида бошқариш релеси К3 билан бирга бу сигнал ишлайди. К3 контакти шу реле КМ1 контакт катушкасини занжирини улаб, №1 конвеерни магнит ишга туширгич РВИ ишга туширади. Конвеерни ишчи органларини УРДС тирли БВ1 ротор тезлик датчиги орқали ҳаракатга келтиради. Тезлик релеси К4 мост У2 орқали кучланиш тушади, реле уланади ва ўзининг К4 контактини улаб иккинчи конвеер занжирини ишга туширади. Энди кучланиш реле К5 бошқариш блоки №2 ни қарама-қарши ишга солади. У ишга тушади ва иккинчи конвеер уланади. Шу билан бирга КТ реле БРВ блоки токсизланади, ўзининг контакти КТ ё‘налишини ўзгартириб, занжирни учун ишчи сигнал ёнади. Энди ток К3 реле №1 бошқариш блоки занжиридан куйидагicha ўтади: 2 нуқта обмотка Л3, рлйус (қўшув) У1, (прибор-указател) асбоб-кўрсаткич РУ, контакт КТ, сим 2, диод В3 №1 блоки, реле К3, диод В4, контакт К4, сим 1, контакт КТ, кнопкa С1, минус У1, нуқта 1 обмотка Л3. Ишчи қарама қаршиликда конвеернинг ишчи органлари устидан назоратни таҳминланади. Масалан, лентанинг узулганида конвеернинг биринчи датчиги БВ1, бунда ситетанинг ё‘налиши ўзгармайди, К4 реле К3 реле тармоғи ўзига алоқадор тизимни бошқради. Рускателнинг охирги маротаба ўчишида конвеер электр таҳминотидан узилади ва ишлашдан тўхтайди. Шун билан бир вақтда иккинчи конвеер хам ишдан тўхтайди ва №2 блокдаги К5 релэга узатиладиган ишчи қутбдаги кучланиш хам узилади. Фойдали қазилманинг қаттиқлиги ошиши резецларнинг ўтмаслашиб қолиши ёки бошқа сабабларга кўра қазиб олиш органига тушаётган юклама ошганда. 1-двигателнинг токи ошади. Бу ўз навбатида У₁ кучланишнинг ошишига сабаб бўлади, 3-таққослаш элементида $\Delta U = U_1 + U_0$ кучланишлар фарқи пайдо бўлади ва у 5- кучайтиргич орқали кучайтирилиб 6-соленоидга узатилади. У золотникни ҳаракатлантиради ва ёрдамчи рлужерли насосдан (схемада кўрсатилмаган) 7-гидравлик насосга мой

оқиб келади. Мой унинг екссентригини 8-гидродвигател тезлигининг (комбайн родакасининг тезлиги) камайиши томонига ўзгаради. Бунинг натижасида юклама миқдори дастлабки ҳолатига қайтади. Узатиш (родача) тезлигини бошқариш контури 9, 10 ва 11 лардан иборат. Бундан ташқари ИРИР -ЗМ ва УРАН турларидаги автомат ростлаш воситалари қўлланилади. Булар ёрдамида комбайн двигателининг юкламаси белгиланган даражада автомат равища ушлаб турилади узатиш (родача) тезлигини ўзгартириш хисобига. Шу билан бирга комбайн, конвеер ва лебедкаларни масофадан бошқариш амалга оширилади.

Хозирги рейтда конвейер қурилмаларида марказлаштирилган масофадан бошқариш қўлланилмоқда.

Масофадан бошқаришда магнит ишга туширгичларни улаш йули билан конвейер двигателлари ишга туширилади. Бундай бошқаришни битта оператор ҳамма бошқариладиган конвейерлар сигнализация ва назорат тизими билан боғланган марказий бошқаришрултидан амалга оширади.

Махаллий бошқаришда эса двигателларни ишга тушириш ва тўхтатиш бевосита юритма ёнидаги ишчи урнидан бажарилади.

Автоматик бошқаришда конвейер линиясини ишга тушириш учун оператор битта ишга тушириш тутмачасини босади, конвейерларни керакли кетма-кетликда улаш ва уларни тўғри ишлашини автоматик равища унга мос аппаратлар амалга оширади.

Очиқ казиб олиш ишларида турли мураккабликдаги масофадан бошқариш схемалари қўлланилади. Конвейер линияларини бошқариш схемаларида тезлик релеларини қўллашда олдинги конвейер керакли номинал тезликни олгандан кейингина кейингисини ишга туширади.

Схемада «Ход» тутмачаси босилганда контактор галтаги КЛ1 ва ВАКТ РЕЛЕСИ ВАКТ РЕЛЕСИ ларга таъминот берилади. «Ход» тутмачаси ёпувчи контакт КЛ1 ва очувчи контакт ВАКТ РЕЛЕСИ билан шунтланади.


Биринчи конвейер лентаси номинал тезликга эришганда тезлик релеси ишга тушади ва биринчи ишга туширгич контактор КЛ1ни занжиридаги ва иккинчи


ишга туширгич контактори КЛ2ни занжиридаги РС1контактини ёпади. Бунда биринчи конвейер уз-узини назорат режимига ,иккинчи конвейер эса ишга тушириш режимига утади. Ишга тушириш режими тугаб, иккинчи конвейер номинал тезликни олгандан кейин,унинг релеси ишга тушиб КЛ2 контактор занжиридаги ва кейинги конвейер КЛ3 занжиридаги РС2 контактни ёпади.РС2нинг биринчи контаги билан иккинчи конвейер уз-узини назорат режимига, РС2нинг иккинчи контаги билан учинчи конвейерни ишга туширишни амалга оширади ва худди шу тартибда давом этади.

Шундай қилиб, биринчи конвейер ишга тушгандан кейин конвейерлар ишчи органларининг тезлигига боғлиқ равища колган конвейерларни ишга тушириш автоматик равища амалга оширилади.

Агар кандайдир сабаларга кура кайсибир конвейернинг ишчи органи номинал қийматга эришмаса ва унинг РС тезлик релесининг контаги ёпилмайди,унга мос вакт релесининг очилувчи контаги очилади ва конвейер линиясини ишга тушириш тўхтайди.

Агар конвейер линияси ишчи органи тезлиги камайиб кетса ёки умуман тўхтаб колса,бузилган конвейер ва ушбу конвейерга юк узатувчи ҳамма конвейерлар тезлик релеси РСнинг контактларининг очилиши ҳисобига автоматик равища тўхтайди.





Лентали конвейерларнинг асосий техник кўрсатгичлари

Курсатгичларининг номланиши	Ўлчов бирлиги	Техник тавсифи	
		КЛ600УК	2Л1000А
Конвейер лентаси шакли		ариқсимон	
Максималл унумдорлиги	т/соат	920	890
Юк қабул қилиш имконияти	м3/мин	18.2	17.5
Лентанинг ҳаракат тезлиги	м/сек	2.6	2.5
Лентаси тури		2Ш-1000-5-ТК-200-2-4,5-3,5-Г2-РБ	
Лентаси ени	мм	1000	10000
Юритмаси қуввати	кВт	150	110(1), 220(2)
Электродвигател сони	дона	2	1, 2
Тармоқдаги кучланиш	В	660	660
Электродвигатель тайёрланиши		РВ	РВ

Конвейер транспортининг иш режими: бир йилдаги иш кунлари сони – 330 кун, 7.2 соатдан 3 смена. Конвейерларни қабул қилиш қуйидаги нотёқислик коеффициентлари орқали амалга оширилади: панел конвейер ширёкида ва бош конвейерли-шамоллатиш уклонида жойлашган конвейерлар учун $K_n=1.7$; ствол №2 да жойлашган конвейер учун $K_n=1.5$.

Лойиха бўйича рудникнинг сильвинит рудасини взиъ олиш бўйича унумдорлиги йилига 700 м³/н тонна. Панел конвейер ширёкида ва бош конвейерли-шамоллатиш уклонида жойлашган конвейерларнинг ҳисобли ўртача унумдорлиги нотёқислик коеффициентларини ҳисобга олган ҳолда 167 т/соат, ствол №2 да жойлашган конвейерлар учун 147 т/соат.

Қазиб олинаётган сильвинид рудасини ер юзасига ташиб чиқариш кетма-кетлиги қўйидагича: массивдан ажратиб олинган руда комбайндан Бр-14В бункерли қайта йўклагичига, ундан кейин ВС-30 ўзийўрар вагонига келиб тушади. Ўзиорар вагони рудани руда тушириш скважинасига тўкиб беради, ундан панел конвейерига келиб тушади. Руда туширгич тагида лентага тушадиган зарбларни, чанг чиқишини камайтириш учун юклаш ариқчаси ўрнатилади. КЛ600УК панел конвейери рудани 2Л1000А магистрал конвейерига ташиб беради. Магистрал конвейер юк қабул қиланидиган бункер умумшахта бункери бўлиб, сифими 110 м³ ни ташкил қиласди. Бункер тагида

юкни бир хилда конвейерга узатиш учуг КЛ-10 тебранувчи таъминлагич ўрнатилган. Магистралл конвейер ствол №2 да ўрнатилган бўлиб, сильвинид рудасини ер юзасига чиқариб беради.

KL-10 таъминловчи қурилманинг техник тавсифи қуйидаги жадвалда келтирилган:

Курсатгичларининг номланиши	Ўлчов бирлиги	Техник тавсифи
Максималл унумдорлиги	т/соат	500
Юкланаётган юкнинг максимал ўлчами	мм	500
Тарнов йўриши	мм	200
Тарновнинг икки карра йўришидаги частотаси	Мин ⁻¹	70 дан кам емас
Юритмаси қуввати	кВт	7.5
Кучланиши	В	660
Массаси	кг	1782

ШАХТА КОНВЕЙЕР ТРАНСПОРТИНИ ҲИСОБЛАШ

Ҳисоблаш учун керакли маълумотлар.

Ҳисоблаш учун қуйидаги маълумотлар маълум бўлиши керак:

- 1) Қазиш-юклаш машинасининг алоҳида фойдали қазилма бўйича унумдорлиги $K_{ф.к.} = 1000000 \text{ m/йил};$
- 2) ташилаётган юкнинг тўқма зичлиги $\gamma_m = 2,15 \text{ m/m}^3;$
- 3) ташиш масофаси, $L=400 \text{ м};$
- 4) ташиш йўлининг юқорига ёки пастга қиялик бурчаги: $\beta=6^0$
- 5) Шахтада қабул қилинган иш режими (бир йилдаги иш кунлари сони, бир суткадаги иш сменалари сони, смена давомийлиги).

$H=330$ кун бир йилдаги иш кунлар сони.

н=3 бир суткадаги иш сменалар сони.

$T_{cm}=7$ соат смена давомийлиги.

Конвейерларни текшириш ҳисоблари.

Талаб қилинадиган лента эни берилган унумдорлик(Q_s , $m/coam$) ни таъминлаш шарти бўйича аниқланади, яъни:

$$B = 1,1 \left(\sqrt{\frac{Q_s}{C_n \cdot g \cdot \gamma_m}} + 0,05 \right) = \\ = 1,1 \left(\sqrt{\frac{114}{150 \cdot 2,5 \cdot 2,15}} + 0,05 \right) = 1,1 \cdot (0,38 + 0,05) = 0,47 \text{ м}$$

бу ерда $C_n=150$ лентанинг унумдорлик коэффициенти;

$g=2,5$ лентанинг ҳаракат тезлиги, m/c ;

$\gamma_m=2,15$ юкнинг тўқма зичлиги, m/m^3 .

Берилган унумдорликни таъминлаш учун зарур бўладиган лента энини юкнинг йириклиги бўйича текшириш.

$$B \geq (2,3 \div 2,5) \cdot d_{\max}$$

$$B \geq 2,3 \cdot 150$$

$$B \geq 345 \text{ мм}$$

$$0,47 \text{ м} \geq 0,345 \text{ м}$$

$B=1,00 \text{ м}$ талаб қилинган лента эни.

$d_{\max} = 150 \text{ мм}$ энг катта бўлакларнинг кўндаланг ўлчами.

Қўйидаги шартлар бажарилгандан сўнг 2Л1000А типидаги конвейер қабул қилинади.

2Л1000А лентали конвейерни

техник характеристикаси.

1	Унумдорлиги, т/соат	890
2	Ўрнатиш қиялиқ бурчаги	6°
3	Лента эни мм	1000
4	Лентанинг ҳаракат тезлиги ,м/сек	2,5
5	Электродвигател қуввати, кВт	110

	Сони	2
6	Лента типи	2III-1000-5-ТК-200-2-4,5-3,5-Г2-РБ
7	Үрнатиш узунлиги, м	800

Конвейерга таъсир қилувчи қаршиликларни аниқлаш.

Умумий ҳаракат тенгламасига қўра конвейер юритмаси қуввати ҳаракатга қаршилик қучларини енгишга сарф бўлади.

Конвейернинг тўғри чизиқли участкасидаги қаршилиги роликлар цапфасидаги, лентанинг роликлар бўйлаб ҳаракатидаги ишқаланишлардан; қияликда ишловчи конвейерларда бўйлама ташкил этувчи оғирлик қучларидан ҳосил бўлади.

Қия бурчак остида ўрнатилган конвейер юкли йўналиши учун ҳаракатга қаршилик қучлари қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$W_{юкл} = (q + q_{\perp} + q_p) L \omega \cos \beta + (q + q_{\perp}) L \sin \beta = (12,7 + 28 + 37,5) \cdot 400 \cdot 0,02 \cdot 0,995 + (12,7 + 28) \cdot 400 \cdot 0,1045 = 622,5 + 1701,3 = 2323,8 \text{ кг·куч}$$

Конвейер юксиз йўналишидаги ҳаракатга қаршилик қучлари эса қуйидаги формула бўйича ҳисобланади:

$$W_{юкx} = (q_{\perp} + q_p) L \omega \cos \beta - q_{\perp} L \sin \beta = (28 + 8,5) \cdot 400 \cdot 0,02 \cdot 0,995 - 28 \cdot 400 \cdot 0,1045 = 293 - 1170,4 = -880,4 \text{ кг·куч}$$

бу ерда

L – конвейер узунлиги, м;

β – конвейернинг қиялик бурчаги, град;

H – конвейер бошланғич ва оҳирги нуқталари сатхлари фарқи

$$H = L \sin \beta = 400 \cdot \sin 6^\circ = 38 \text{ м};$$

$q = \frac{Q_s}{3,6 \cdot g} = \frac{114}{3,6 \cdot 2,5} = 12,7 \text{ кг·куч}/m$; 1 м конвейер узунлигидаги юкнинг оғирлиги.

q_l - 1 м узунликдаги лентанинг оғирлиги, $\text{кг·куч}/m$;

q_p - конвейер 1 м узунлигига тўғри келувчи, юкли тармоқдаги роликлар ҳаракатланувчи қисмларининг оғирлиги, $\text{кг·куч}/m$;

q_p'' - конвейер 1 м узунлигига тўғри келувчи, юксиз тармоқдаги роликлар ҳаракатланувчи қисмларининг оғирлиги, $\text{кг·куч}/m$;

ω - конвейер лентасининг ҳаракатга қаршилик коэффициенти.

1 м узунликдаги лентанинг оғирлигини қуидаги формула бўйича ҳисоблаш мумкин:

$$q_l = G_l' \cdot B = 28 \cdot 1,00 = 28 \text{ кг·куч}/m;$$

бу ерда B - лента эни, m .

$$G_l' - 1 m^2 \text{ лентанинг оғирлиги } \text{кг·куч} / m^2$$

Конвейер 1 м узунлигига тўғри келувчи, юкли ва юксиз тармоқлардаги роликлар ҳаракатланувчи қисмларининг оғирликлари қуидаги формулалар билан аниқланади:


$$q_p' = \frac{G_p'}{l'} = \frac{45}{1,2} = 37,5 \text{ кг·куч}/m$$

$$q_p'' = \frac{G_p''}{l''} = \frac{25}{3} = 8,5 \text{ кг·куч/м}$$

бу ерда G_p' ва G_p'' – юкли ва юксиз йўналишлардаги ролик таянчлар айланувчи қисмларининг оғирлиги, кг·куч; l' и l'' – юкли ва юксиз тармоқлардаги ролик таянчлар оралиғидаги масофа, одатда $l' = 0,8\text{-}1,2 \text{ м}$ (оғир ва йирик бўлакли юк ташилаётган бўлса кичик сон олинади), $l'' = 2\text{-}4 \text{ м}$

Юритма қувватини аниқлаш

Конвейер қурилмаси юритмасининг қувватини лентанинг айланма контури бўйича нуқталар усули билан аниқлаш мумкин. Конвейер лентаси ҳосил қилган контур тўғри чизиқли ва эгри чизиқли участкаларга бўлинади. Лентанинг юритувчи барабандан чиқиш нуқтасидан бошлаб йўналиши ўзгарган нуқталар рақамланади. Сўнгра, контурни барча айланиши бўйича кетма-кет кирувчи ва чиқувчи тармоқларнинг тарангликлари ва юритмаси қуввати аниқланади.



Конвейерни «контур бўйича» ҳисоблаш схемаси

Тарангликни ҳисоблаш қоидаси қуйидагича: тортувчи органнинг маълум нуқтадаги таранглиги олдинги нуқтадаги тарангликка участкадаги қаршилик кучларининг йигиндиси (ҳар иккала нуқта орасидаги қаршиликлар) орқали топилади.

$$S_1 = x$$

$$S_2 = 1,04 \cdot S_1$$

$$S_3 = 1,04 \cdot S_1 + W_{юкс}$$

$$S_4 = 1,06 \cdot S_3$$

$$S_5 = 1,06(1,04 S_1 + W_{юкс}) + W_{юкли}$$

$$S_5 = S_1 \cdot e^{\mu\alpha} = 1,06 (1,04 S_1 + W_{юкс}) + W_{юкли}$$

$$S_1 \cdot e^{\mu\alpha} = 1,06 (1,04 S_1 + W_{юкс}) + W_{юкли}$$

μ -лента билан барабан сирти орасидаги илашиш коэффициенти.

α -лентанинг юритувчи барабанга ўралиш бурчаги $grad.$

1- нүктадаги таранглик

$$S_1 = \frac{1,06 (1,04 S_1 + W_{юкс}) + W_{юкли}}{e^{\mu\alpha}} = \frac{1,06 (1,04 S_1 + 880,4) + 2323,8}{2,72^{0,3 \cdot 3,3}} = \\ = \frac{1,1 S_1 + 1355,4}{3} = 713,4 \text{ кг.к}$$

2- нүктадаги таранглик

$$S_2 = 1,04 \cdot S_1 = 1,04 \cdot 713,4 = 741,9 \text{ кг.куч}$$

3- нүктадаги таранглик

$$S_3 = 1,04 \cdot S_1 + W_{юкс} = 1,04 \cdot 741,9 + 880,4 = 1652 \text{ кг.куч}$$

4- нүктадаги таранглик

$$S_4 = 1,06 \cdot S_3 = 1,06 \cdot 1652 = 1751 \text{ кг.куч}$$

5- нүктадаги таранглик

$$S_5 = 1,06 (1,04 S_1 + W_{юкс}) + W_{юкли} = 1,06 (1,04 \cdot 713,4 + 880,4) + \\ + 2323,8 = 4043,5 \text{ кг.куч}$$

Юкли йўналишдаги лентанинг ушбу тармоқдаги энг кам таранглик нүктасидаги осилишини текшириш керак бўлади.

$$f = \frac{(q + q_n) l'}{8 \cdot S_{min}} = \frac{(12,7 + 28) \cdot 1}{8 \cdot 285} = 0,018 \text{ м}$$

Кейин, конвейерларни лойиҳалаш меъёрларига биноан лентанинг энг катта осилиши ҳисобланади:

$$f_{\max} = (0,0125 \div 0,025) l' = 0,025 \cdot 1 = 0,0025 \text{ м}$$

Юқоридаги иккита тенгламаларни биргаликда ечиб C_{MUH} нинг қиймати топилади, яъни

$$\begin{aligned} S_{\min} &= (5 \div 10) \cdot (q + q_n) l' = \\ &= 7 \cdot (12,7 + 28) \cdot 1 = 285 \text{ кг·куч} \end{aligned}$$

Конвейер қурилмасининг меъёрда ишлашини таъминловчи таранглаш қурилмасидаги керакли куч лентанинг тарангловчи барабанга кириш ва ундан чиқиш нуқталаридаги тарангликлари йиғиндиси билан аниқланади.

Таранглаш қурилмасидаги куч бўйича қўйидагича аниқланади:

$$P = S_3 + S_4 = 1652 + 1751 = 3403 \text{ , кг·куч}$$

Конвейер юритмасидаги тортиш кучи,

$$W_0 = S_{cup} - S_{cup} = S_5 - S_1 = 4043,5 - 713,4 = 3330,1 \text{ кг·куч}$$

Двигатель қуввати

$$N = K_M \frac{W_0 \cdot \vartheta}{102 \cdot \eta} = 1,1 \cdot \frac{3330,1 \cdot 2,5}{102 \cdot 0,85} = 106 \text{ , кВт}$$

бу ерда K_M - 1,10 - 1,20 – захира коэффициенти;

$$\eta = 0,75 - 0,85 \text{ - редукторнинг ф.и.к.}$$

Конвейер стави узунлигини аниқлаш.

$$L_{\max} = \frac{102 \cdot N \cdot \eta}{K_T \cdot K_M [(q + 2q_n + q_p + q_p) \omega' \pm q \sin \beta] \cdot \vartheta} \text{ м}$$

$$L_{\max} = \frac{102 \cdot 106 \cdot 0,85}{1,1 \cdot 1,1 [(12,7 + 2 \cdot 28 + 37,5 + 8,5) \cdot 0,02 + 12,7 \cdot 0,1045] \cdot 2,5} =$$

$$= \frac{9190,2}{1,1 \cdot 1,1(2,2 + 1,3) \cdot 2,5} = \frac{8644,5}{10,6} = 815 \quad \text{м}$$

бу ерда H – конвейерга ўрнатилган двигатель қуввати.

2.4. Вагонеткаларни бўшатиш технологик схемаси

Кончилик корхоналарида электровоз транспорти катта хажмда ишлатилади: кончилик корхоналарида у магистрал қазиб олинган тоғ жинсларини ўртacha 90% ини, ишчиларни ташишда эса ушбу транспорт 20 % ни ташкил қиласди.

Электровоз транспортида чироқли сигнал, стрелка, электровоз ва роезд ҳаракатини бошқариш автоматлаштирилади.

Ёруғлик сигнални ва стрелка ёрдамида автоматлаштириш қуидаги амалга оширилади:

1. Стрелка ва сигнал ёрдамида бошқариладиган пунктдан диспетчер командаси асосида;
2. Йўлда сигнал бериш ва блокировка қилиш тизими стрелка ёрдамида йўлдан-йўлга ўтиш ва очиқ сигналлар ҳаракатланаётган электровоз машинисти ёрдамида амалаг оширилади;

Хозирги вақтда шахта ва рудникларда йўл сигнал тизими ва блоклаш ҳаракатланаётган электровоз кабинасидан бошқариш кенг тарқалган.


Йўлни сигналлаш тизими ва блоклашни электровоз кабинасидан бошқаришда АБСС-1, ЧУС-3 ва НЕРРА аппаратлари ёрдамида амалга оширилади. Бу аппаратлар электровознинг хафсизлиги ва авариясиз ҳаракатини, вақтдан унумли фойдаланишини та’минлайди.

Стрелкани блоклаш ва сигналлар аппарати АБСС-1 сигналли чироқ ва стрелкани автоматик бошқариш учун қўлланилади. Ер ости электровоз транспортининг блок участкасида электр юритгичлар билан та’минланган.

Комплект аппаратларида олти ҳаракат ё‘налишгача бўлган состав ва утагача бошқариш стрелкалари мавжуд бўлган блок-участкалари учун

мүлжалланган. АБСС-1 комплект аппаратида: сигнал чироқ светофори АУСО-2 бошқариш аппарати; стрелкали бошқариш аппарати АУСР-2; 3 та торшириқ маршрути АЗМ-2 аппаратлари; АР-1антенаси ёрдамида тарқатиладиган электромагнит түлкін частотаси 14, 20, 26, кГс түлкін тарқатиш учун мүлжалланган; стрелкали ўтишни бошқариш учун 3 та мотор юритмали РМС-4; 21 та АР-1 антенаси; 9 та рангли сигнал күрсаткич ССУ-2 стрелкалар ҳолатини назорат қилиш учун мүлжалланган; 18 та юқори частотали сигналлар ва бошқа элементларини кучайтирувчи ҳамда қабул қилувчи БРС блоки.

1-расмда АБСС-1 аппаратларини элементларини жойлашиш схемаси күрсатилған. Участка йўлида бир томонлама ҳаракатланишда 2 та маршрутка М1, М2 (роезд маршрути бориб келиши стрелка ҳолати Ст билан белгиланади). Бундай ҳолда аппаратларнинг ўрнатилған қисмлари сақланиши лозим: сўров датчиги ДЗ1, ДЗ2, ўзгариш датчиги ДП1, ДП2 ва маршрут тўхтаганлиги ҳақидаги датчик ДО1, ДО2, антена орқали БРС блокига ма’лум қиласди; стрелка узатмаси РМС; светофорлар С1, С2, бошқарув қурилмаси УУ (аппаратлар АУСО-2, АУСР-2); маҳаллий бошқариш кнопкалари КМУ. Электровозда торшириқ маршрути АЗМ ўрнатилған.



4-расм. АБСС-1 аппаратлари элементларини жойлашиш схемаси.

АБСС-1 аппаратлари ҳаракати бошқарув қурилмалари сигналларини қабул қилиш ва қайта ишлаш асосида амалга оширилади. Электровоз ҳаракати давомида антенадан олинган маълумотлар датчиқда қайта ишланади ва электр сигналлар (командо) бажарувчи узатмага узатилади. Бу сигналлар блок-участканинг бандлиги ва стрелканинг ҳолатини ҳам ҳисобга олади. 1- расмда берилган АЗМ аппарати сўрови ҳолатида: масалан, маршрут М1 йўлнинг очиқ қисмида ва электровоз ҳаракати датчик Д31сигнали асосида светофорнинг чироги қизил рангдан яшил ранга алмашади. УУ бошқариш қурилмаси сигнали асосида РС стрелканинг ҳолати назорат қилинади. Электровоз ҳаракати ДП1 датчиғи ҳудудида бўлганда сигнал светофор чироғи яшилдан қизилга ўтишни та’минлайди. Бу ҳол роезд ҳаракатланаётган йўл давомида кейинги йўлнинг бандлигини кўрсатади. Электровоз ДО1 датчикдан ўтгандан сўнг схема қуидаги қўринишга келади, талаб қилинган маршрут ҳаракати танланади ва навбатдаги роезднинг машинистига ҳаракатланишига рухсат берилади.

Умумий ҳолатда АБСС-1 аппарати қуидагиларни та’минлайди: машинистнинг сўрови билан светофорнинг яшил чироғини автомат улаш, агар ушбу маршрут очиқ ва стрелка кўрсаткичи керакли ҳолатда бўлса; тақиқловчи қизил ранг ёниб турган ҳолатдан ҳаракатланишга тайёрланиш ҳақида автомат сигнал беради, агар сўралаётган участка банд бўлса ёки светофордан электровоз чиқиб кетаётган бўлса; қарама-қарши томонларга бир вақтда торшириқ берилмаслигини та’минлаш; қарама-қарши томонларга бир вақтда бир қанча торшириқ берилмаслигини та’минлаш; стрелкали маршрут ё‘налишига автоматик ўтиш. Блок-участка йўли бўшагандан сўнг маршрутнинг автомат ажralиши.

Охирги вақтда контакциз элементларнинг ривожланиш тенденсияси кузатилмоқда. БАУСС-1 стрелкали ва сигналли контакциз бошқариш аппаратини яратилиши, АБСС-1 аппарати билан бир хил функцияни бажаради лекУн у юқори ишончлиликка эга.

Стрелкаларни частотали бошқариш аппарати ЧУС-3 стрелкаларни ҳаракатланаётган машинист кабинасидан ўзгартириш ёки кнопкани маҳаллий бошқариш ростидан ўзгартириш учун мўлжалланган.

Олдиндан ташкил қилинган маршрут схемаси назарда тутилган бўлса, шу билан биргаликда стрелка релс рамаси орасидаги масофа 4 мм дан ошиб кетгандан ёниш сигнални кўрсаткичи ўчганда аппарат стрелканинг автомат ўтишини та’минлайди.

ЧУС -3 комплект аппаратлари бошқарувчи, сигналли ва ёрдамчи блоклардан ташкил торган.


Торшириқ маршрути АЗМ-3 аппаратини элементлари таъсирида ва генератор билан биргаликда, схемада трансформаторга қарама-қарши алоқани В2 транзистор ёрдамида бажаради.

Машинист кабинасида АЗМ-3 аппарати частотани ўзгартириш учун КМ кнопкаси ёрдамида амалга оширилади. Ушбу ҳолатда С1 ва С2 кнопкалари С4-С6 конденсаторлари параллел уланади, генератор 26 кГс частотали сигнал узатади. С кнопка босилганда С4 конденсатори узилади ва 14 кГс ли частотали, С2 кнопка босилганда С5 конденсатори узилади ва 20 кГс ли частотали сигнал узатилади. АЗМ -3 генераторининг AW1 тўлқин таратувчи антенасидан чиқаётган частота сиганилига боғлиқ равишда БРС-14 блоки ёки БРС-20 блоки мос равишда AW2 ёки AW3 юқори частотали тебранишни қабул қиласи. Сигнал қабул қилувчи блокдаги сигнал транзистор В3 да филтрланади, В4 транзисторда сигнал кучайтирилади ва К1 (К2) электромагнит релеси чўлгамига узатилади бунда торшириқ сигнални К1 (К2) уланганлиги ҳақида сигнал беради.

PMC-4 стрелкали юритма моторининг асинхрон электр двигатели М ни бошқаришини реверслаш учун РРВ-2 рускатели хизмат қиласи. С5.1-С5.4 ёрдамчи контактлар юритма штокининг ҳолатига боғлиқ равишда PMC-4 ўчиб ёқиласи. Қабул қилувчи блоки БРС, сувдан ҳимояловчи қобикқа ўрнатилган катушка билан биргаликда ва эпоксид қатлами қуйилган. БРС блок антена шраллар орасига 50 мм дан кам бўлмаган чукурликда стрелкали юритгичдан

тахминан 80 м да ўрнатилади. Электровознинг устидаги узатувчи антеннаси БРС блоки устида жойлашган моментида юқори частотали сигнални қабул қиласди.

Стрелкали юритмани электровоз кабинасидан бошқаришда схема элементларини кўриб чиқамиз. Агар стрелка ўнг ғолатда жойлашса контактнинг турли хил элементлари 2-расмдаги каби жойлашади. Н2 сариқ лампа (Сигналного светового указателя) ССУ-2 рангли сигнал кўрсаткичини ёқади.



5-расм. ЧУС-3 аппаратини соддалаштирилган принципиал

Саволлар:

1. Ўлчов асбоби ҳақида түшунча.
2. Кўрсатувчи асбобларнинг кўрсатиш ва ўлчаш бўйича тавсифланиши.
3. Кўрсатувчи асбобларнинг ўлчаш қиймати бўйича тавсифланиши.
4. Абсолют хатолик нима?
5. Нисбий хатолик нима?
6. Келтирилган хатолик нима?
7. Келтирилган вариация нима?
8. Бошқарув тизими нима?

Асосий адабиётлар

- 1.Плашанский Л.А. Основы электроснабжения горных предприятий.
Учебник. 2009г.
- 2.Пучкова Л.А., Пивняка Г.Г. Электрификация горного производства 2008г.
- 3.Насритдинов Ш.Ф.Кон электромеханикаси.Ўқув қўлланма. 2,3- қисмлар.
Тошкент-2000 й.
4. Ляхомский А.В, Фашиленко В.Н. Управление электромеханическими
системами горных машин. – 2007г

Қўшимча адабиётлар

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Ўзбекистон Республикаси Президентининг лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишлиланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқи.-Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2016. - 56 б.
- 2.Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганинг 24 йиллигига бағишлиланган тантанали маросимдаги маъруза. 2016 йил 7 декабр -Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2016. -48 б.
- 3.Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. - Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2017. -488 б.
- 4.Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Харакатлар стратегияси тўғрисида. -Т.: 2017 йил 7 феврал, ПФ-4947-сон фармони.
- 5.Шуцкий В.И. «Электрификация подземных горных работ». Москва Недра 2010г.
- 6.Гаврилов П.Д. и др. «Автоматизация производственных процессов» Москва. Недра.2009г.

3-мавзу: Тұрғун машиналарнини автоматлштириш.

Режа:

1. Шамоллатиш қурилмаларнинг электр ускуналари.
2. Сув ҳайдаш насосларини автомат бошқариш.
3. Компрессор қурилмаларини автомат бошқариш.
4. Компрессорларнинг электр ускуналари.

3.1. Шамоллатиш қурилмаларнинг электр ускуналари.

Шамоллатиш қурилмаси электр ускуналарга - вентиляторнинг бош электр юритгичи, ёрдамчи механизмларнинг юритгичлари, бошқариш ускуналари. (панеллар), химоя, назорат, хабарловчи ва пухталовчи электр жихозлар киради. Вентилятор юритгичининг куввати күйидаги ифода билан аникланади:
 $P=kKX/(1000*N_{в}N_{ю})$, кВт.

бу эрда: k - кувват әхтиёжи коэффициэнти (к 1,1-1,15);

K - вентилятор унумдорлиги, м³/д;

X - шахтанинг хисобланған депрессияси, Па;


$N_{в}$ -вентиляторнинг ф.и.к.

$N_{ю}$ - юритгичнинг ф.и.к.

Агарда юритгичнинг куввати 200 кВт дан кам булса асинхрон юритма, күп булса синхрон юритма танлаш керак. Вентиляторнинг юритмаси сифатида АО, АК, АЗ, АП, ВРМ сериядаги асинхрон ва СД, СДВ, СДН, СДС, СДЗ сериядаги синхрон юритгичлар құлланади. Вентиляторлар шахтанинг ствол ва шурфларида жойлаштирилгани учун, -күпинча диспетчер ёрдамида масофадан туриб телемеханик тизим ёрдамида бошқарилади. Су мақсад учун, УКВГтуридаги аппарат ишлатилади. Бу аппарат таркибиға ПД-63 туридаги диспетчер пулоти СУ-63 туридаги-бошқариш стансия, АКТФ-1 туридаги вентилятор кисмлари хароратини назоратловчи аппарат киради. Ўазиб олиш комбайнининг электр юритмасига тушадиган юклама қазиш ва юклаш органларидаги қаршилик кучлари билан белгиланади. Бу қаршиликлар үз навбатида қазиб олинаётган

фойдали қазилманинг физикавий -механикавий хусусиятларига ва узатиш (подача) ҳамда кесиши тезликларининг ўзаро нисбатига боғлиқ бўлади. Двигателнинг ишлашини ростлаш авторегулятор (авторостловчи) воситасида амалга оширилади. Бу регулятор узатиш тезлигини ўзгартириш йўли билан двигателнинг белгиланган юкламасини бир хилда ушлаб туради. Регулятор комбайннинг таркибида бўлади. Ростланувчи кўрсаткич сифатида двигателнинг токи қабул қилинади, чунки бу ўлчов ток трансформаторларини юклама датчиклари сифатида фойдаланишга имкон беради. Бунинг асосида тузилиши бўйича оддий ростлаш ва бошқариш бўйича қулай ростловчи восита барпо қилинади. Фойдали қазилманинг қаттиқлиги ошиши резецларнинг ўтмаслашиб қолиши ёки бошқа сабабларга кўра қазиб олиш органига тушаётган юклама ошганда. 1-двигателнинг токи ошади. Бу ўз навбатида Y_1 кучланишнинг ошишига сабаб бўлади, 3-таққослаш элементида $\Delta Y = Y_1 + Y_0$ кучланишлар фарқи пайдо бўлади ва у 5- кучайтиргич орқали кучайтирилиб 6-соленоидга узатилади. У золотникни ҳаракатлантиради ва ёрдамчи плужерли насосдан (схемада кўрсатилмаган) 7-гидравлик насосга мой оқиб келади. Мой унинг экссентригини 8-гидродвигател тезлигининг (комбайн подақасининг тезлиги) камайиши

томонига ўзгаради. Бунинг натижасида юклама миқдори дастлабки ҳолатига



қайтади.

- 1- электр юритма двигатели
- 2- ток датчики (ўлчов ток трансформатори)
- 3- таққослаш элементи
- 4- бошқарувчи қурилма
- 5- кучайтиргич
- 6- электр гидравлик ўзгартирувчи (золотник ва соленоид)
- 7- гидравлик насос
- 8- гидродвигател
- 9- тезлик датчики
- 10- таққослаш элементи
- 11- тезлик бошқариш қурилмаси

Узатиш (подача) тезлигинибошқариш контури 9, 10 ва 11 лардан иборат. Бундан ташқари ИПИР -3М ва УРАН турларидаги автомат ростлаш воситалари қўлланилади. Булар ёрдамида комбайн двигателининг юкламаси белгиланган даражада автомат равишда ушлаб турилади узатиш (подача) тезлигини ўзгартириш хисобига. Шу билан бирга комбайн, конвеер ва лебедкаларни масофадан бошқариш амалга оширилади.

3.2. Сув ҳайдаш насосларини автомат бошқариш.

Сувни олиб ташлаш қурилмасини бошқаришни автоматлаштириш учун қўйидаги аппаратура ишлатилади. Битта қиска туташтирилган асинхрон двигателли (куввати 125 кВт-гача) насос билан жихозланган қурилма учун АВО-3М.

Кичик кучланиш билан ишлайдиган қисқа туташтирилган асинхрон двигателли насослар билан жихозланган қурилмалар учун УАВ маркали аппаратура ишлатилади. УАВ аппаратураси оддий тузилган ва 16 гача насосни автоматлаштириш учун комплектлаш мумкин. ВАВ маркали аппаратура эса 9 - тагача насос билан жихозданган. (Юқори кучланишли асинхрон қисқа туташтирилган двигателли насос), Шу аппаратура портлашга чидамли бўлиб газ ва чанг хавфига эга бўлган шахталарда қўлланиши мумкин.


КАВ маркали аппаратура 1-тадан 10-тагача бўлган насос агрегатли қурилмалар учун ишлатилади. Аппаратуранинг мантикий қисми интеграл микросхемалари ёрдамида тузилган. Бу комплектнинг универсаллиги шу комплексли бошқа хамма хозирги замонда ишлаб чиқарилаётган сувни олиб ташлаш қурилмаларини автоматлаштириш аппаратуралари комплектларининг ўрнига ишлатиш имкониятини беради. Расмда сувни олиб ташлашни автоматлаштириш

аппаратурасини


макетиининг

принсибиал

схемаси




УАВ аппаратининг функционал схемаси



Сувни олиб ташлашни автоматлаштириш схемасини яхшироқ тушинтириш учун мекетни схемаси худди АВО-ЗМ маркали аппаратурага ўхшаш килиб тузилган. Бу эрда схема анча соддалаштирилган ва насос қурилмаси электр ижрочи механизм орқали ифодаланган (ИМ). Ижрочи механизм илгариланма харакатланувчи бўлиб ЭДИ, ЭДВ, ЭДА электродларни идишдан кўтариш учун хизмат қиласи. Макетни схемаси расмда курсатилган ва қуйидагича ишлайди. Т2 включатели Р холатига уланганда қўлда бошқариш Т холатида насосни двигателини ифодаловчи Эл.двигател Д-га кучланиш беради. Агар ЭДВ электродлари сувга туширилмаган бўлса Т включателини Н холатига қуйилади. Двигателнинг Д занжири бўйлаб уланади. Т3 включателини контакти -Н, Т2

включателини контакти Р-ток манбай. ЭДВ эдектроди сувга туширилгандан кейин Т2 включаталини А холатга олиниши керак. Шунда РВ-.редеси қуйидаги занжирни улаб ишга тушадиган ток манбай И, РВ, ЭДВ, РВ релесининг нормал очиқ контактли ток манбай И. Бир вактни узида эл.двигател уланилади у электродларни кутариб сувни тортиб олишни ифодалайди. ЭДН сувдан чиқаётганда РВ релесини ток билан таминлаш занжири узилади. Реле ишдан тўхтайди ва двигателД-ни ҳам тўхтатади. Шундай қилиб сувни паст сатхигача тортиб олиш имконияти пайдо бўлади (ЭДА -электроди сувнинг авария сатхига этганда сигнал лампаси Л-нинг таъминланиш занжири уланилади, чунки сатх ЭДА. электродига этган бўлади.

Насосни манбага улаш автомат узгич ЎС ёрдамида бажарилади ва бу холат, кўк чироқ Н1 ёниши билан хабарланади. Агар йиилаётган сувнинг сатхи пастки электр датчик ЭДП га яқинлашса К3 реле уланади ва унинг К4 чўлам занжирдаги очиқ контакти К31 ёпилади. Сув сатхи янада кўтарилиб датчик ЭДЮ га эса, К4 реле уланиб ва ўзининг К4.1 контакти билан вақт релеси К2 ни улайди. К2 эса, К.2.1 контакти билан ишга туширгичнинг алтаги К ни манбага улайди. Контактор КВ узгичнинг ЎФ бош kontaktларини улайди ва насосни ишга туширади. Шу пайт кучланиш релеси К1 ишга тушади. КВ эса, ёпиқ контакти КВ.2 билан вақт релеси К2ни узади. Ишга туширгичнинг КВ чўлгами, манбага К.1.1 ва КВ kontaktлар орқали уланиб қолади. Насоснинг ишга туширилгани тўрисидаги хабар КВ4 контакт орқали ёнган қизил чироқ Н2 билан берилади.



2- расмда сувга ботиб ишлайдиган, куввати 45 кВт насосни автоматик бошқариш схемаси келтирилганды.

Агар сувнинг сатхи пасайиб, ЭДП датчигидан пастда бўлса, насос автоматик равишда ўчади, чунки ишга туширгич занжиридаги К3.1 контакт очилади. Насос қайтадан ишга тушиши учун, сув ЭДЮ гача кўтарилиши керак. Агар тармоқдаги кучланиш пасайиб, тармоқнинг номинал кучланишинииг 50-60% ташкил қилса, минимал кучланиш редеси К1 ўзининг К1.1 контакти билан насосни узади. Юритгични ишга тушириш СБ1 ва узиш СВ2 кнопкалари билан ҳам бажарилишл мумкин.

3.3. Компрессор қурилмаларини автомат бошқариш

Еости кон корхоналарида тегишли техногологик жараённи бажариш, фойдали казилмаларни ер остидан юкорига кўтариш турли материал ва жихозларни ер остига тушириш, ишчи ва хизматчиларни кўтариш ёки тушириш, ер ости лахимларни шамоллатиш, иш жойига тоза хаво етказиб бериш, ер остидан сувни юкорига хайдаш сикилган хаво энергиясидан фойдаланиш каби ишларни

амалга ошириш учун кўтариш машиналари, вентилятор, насослар. компрессорлар ва бошқа турдаги машиналар қўлланади. Бу машиналарда кучланиш киймати ток тури ишлатиш жойи, бажарадиган иши ва куринишлари билан бир биридан фарк қиласидиган турли электр ускуналар - юргизиш электр юритгичлар, ёрдамчи механизмларнинг юритгичлари, бошқариш, химоялаш ва хабарлаш жихозлари, хар турли улчаш ва назоратловчи аппаратлар қўлланилади.

3.4. Компресорларнинг электр ускуналари

Кон корхоналари учун зарур булган, сикик хавони секин харакатлантирувчи поршенли ва тез харакатланувчи турбо компрессорлар ёрдамида хосил килинади. Унумдорлиги 5-20 м3/ўг компрессорлар к. т. р. асинхрон юритгичлар билан, унумдорлиги ундан катта бўлган компрессорлар эса, синхрон машиналар билан жихозланган бўлади. Компрессор юритгичнинг укидаги кувват куйидаги ифода оркали аникланади. Компрессорларда қўлланадиган асосий юритгичлар 250-600 айлмин. айланиш тезлигига, 320-6300 кВт. кувватга, б кучланишга эга, бўлиб, уларга СДК, СДКП юритгичлар мисол була олади. Компрессорларни ишга тушириш учун контакторлар, магнитли ишга туширгичлар, 1000 В дан катта КТК лар бошқариш ва назоратловчи жихозлар қўлланилади. Бу юритгичларни масофадан, масофадан-автоматик ва тула автоматик бошқариш мумкин. Заводлар компрессорларни керакли электр ускуналар ва автоматик қурилмалар билан жихозланган комплект куринишда ишлаб чикаради.

Отвал хосил килувчи машиналар тасмали конвеерли узи юарар кўприк қурилмаси бўлиб, забойдан энг киска масофадан ички отвалларга этказиб бериш учун хизмат қиласиди. Улар битта эки иккита кўп чумичли экскаваторлар билан туплам хосил қиласиди, айрим холларда экскаваторлар кўприкнинг конструксиясига қушилган бўлади. Кўприклар электр жихозлари улар билан бирга ишлайдиган экскаваторларнинг схемалари билан bogланган


узгармас ва узгарувчан ток занжирларини нормал булмаган режимда автомат равишда узадиган ёки нормал иш шароитида хам узгармас ва узгарувчан ток занжирларини айрим холларда улаш ва узишда ишлатиладиган аппаратларга

автомат узгич (автомат)лар дейилади. Автомат узгичлар ёрдамида электр занжирини узганда хосил буладиган ёй мухитдаги хаво ёрдамида сундирилади. Шу сабабли уларни хаво узгичлари хам деб аталади. Автоматлар бажарадиган функцияси ва тезлигига караб бир неча турларга булинади. Ишлаб кетиш вактига караб автоматлар куйидаги гурухларга булинади:

1-гурух. Бу гурухга киравчи автоматларга урнатилувчи ва универсал автоматлар киради. Нормал токи 100 А дан юкори булган урнатилувчи ва универсал автоматламинг узини ишга тушиб кетиш вакти 10 мс дан 100 мс гача булади. Шу сабабли бу автоматлар токни чеклаш таъсири булмайди. Киска туташув токи 100 кА булган автоматламинг тез таъсир этишини таъминлаш учун маҳсусчоралар курилади ва автоматламинг ишлаб кетиш вакти 10 мс дан кам булиши мумкин. Бундай холда автоматларни токни чекловчи дейилади.

2-гурух. Бу гурухга номинал узгармас токи 500-10000 А булган тез таъсир этувчи автоматлар киради. Бундай автоматламинг ишлаб кетиш вакти катта Ўаво зичлигининг камлиги, ёйни 0,01-0,02 секундда ёйни ўчириш воситасиз ўчиришга имкон яратади. Электр майдонинг юкори кучланганлиги автоэлектрон эмиссия туфайли вакуумда ёй хосил бўлишга сабаб хисобланади. Мухитнинг зичлиги камлиги зарраларнинг вакуумдаги зичлиги варқи катта бўлганлиги сабабли зарядлар дефузияси катта тезликда бўлишини белгилайди. Зарраларнинг тезкор дефузияси вакуумлиги узгичда ёйни самарали ўчиришга имконият яратади. Узгич ишлаганда контактларнинг чангланган материаллари изолясия силиндрнинг юзасига ўтириб қолади, бунда изолясияни қоплаб олиши мумкин. Силиндрни металл бутяларидан химоя қилиш учун электродлар металл экранлар билан химояланади 8-9 (20.1-расм). Вакуумли ёй ўчириш камерасида 1-2 контактли 4 ўқ, 10-сополли корпуснинг 6-металл фланецида қаттиқ маҳкамланган. 5-қўзғалувчи контактнинг контакт ўқи зангламайдиган пўлатдан ясалган. 7 силифон билан боғланган. Силифон эластик гармошкали силиндр шаклига эга. Шу сабабли 5-ўқ чизиқли харакатланиш имконитига эга. Силифоннинг ички бўшлиғи атмосфера билан боғланган, шунинг учун юкори 3-контакт 3-пастки

контактга силифон юзасининг атмосфера босимига кўпайтирилган куч Сс билан босади. Катта номинал токларда ва зарурий динамик турғунликка еришиш учун контактларни керак бўлганча босишни хосил қилувчи қўшимча пуржина ўрнатилади. Электр мустахкамликни ошириш мақсадида контактлар орасидаги электр майдонни тўғрилаш учун 8 ва 9 металл экранлар хизмат қиласди. Шунингдек 8 экран 10 сполни ёйини ўчиришда хосил бўлган металл бугяларининг қоплашдан химоя қиласди. 1 контактлар 6 та нуктада бирекади, бу ўтиш қаршилигини камайтиришга имкон беради ва контактнинг хароратини камайтиради. 1,1 контактларда ва 4,5 контакт ўқларида ажраладиган иссиқлик асосан 5 контакт билан уланган шиналарга ва 6 пастки фланецларга иссиқлик ўтказувчаник билан узатилади. Юкори вакуум сабабли иссиқликни радиал йўналишда узатилиши нурланиш хисобига амалга ошади.



Вакумли учиргич.

Ёй ўчириш камералари 1, эпоксид компеаунди билан қўйилган бўлади ва разеткасимон 2 чиқиш контактларига эга. Ёй ўчириш воситаси Заравачага махкамланган унга узгичнинг механизми ва юритмаси жойлашган.

Вакуум узгичнинг афзалликлари:

- Алмаштириладиган махсус ёй ўчириш мухитининг йўқлиги;

- Юқори эмирилишга қаршилик;
- Контактларнинг кам вазни ва харакатланиш масофасининг камлиги билан белгиланган юқори тезкорлиги;
- Ишчи хароратнинг кенг кўлами -700 да то +2000 С гача .

Камчиликлари:

- Индуктив юкламани ўчиришда хосил бўладиган катта кучланиш ошиши бу изолясианинг шикастланишига олиб келиши мумкин;
- 100 кВ ва ундан юқори қучланишга узгичларни ишлаб чиқаришнинг қийинчилиги;
- Ишлаб чиқариш ва тайёрланишнинг мураккаблиги;
- Ишлаб чиқаришни ташкил қилишга кетадиган катта сарф харажатлар.

Кон корхоналари учун зарур булган, сикик хавони секин харакатлантирувчи поршенли ва тез харакатланувчи турбо компрессорлар ёрдамида хосил килинади. Унумдорлиги 5-20 м3Ўг компрессорлар к. т. р. асинхрон юритгичлар билан, унумдорлиги ундан катта бўлганкомпрессорлар эса, синхрон машиналар билан жихозланган бўлади.

Компрессор юритричнинг укидаги кувват куйидаги ифода оркали аникланади:

кВт

бу ерда: Ў - компрессор унумдорлиги

ηк - компрессорнинр ф.и.к.

пю - узатиш қурилмасининг ф.и.к.;


- иш сикишдаги изотермик нм

- адиабата сикишдаги иш, н.м.

Компрессорларда қўлланадиган асосий юритричлар 250-600 айлмин. айланиш тезлигига, 320-6300 кВт. қувватга, 6 кВ қучланишга эга, бўлиб, уларга СДК, СДКП юритгичлар мисол була олади.

Компрессорларни ишга тушириш учун контакторлар, магнитли ишга туширгичлар, 1000 В дан катта КТК лар бошқариш ва назоратловчи жихозлар қўлланилади. Бу юритгичларни масофадан, масофадан-автоматик ва тула

автоматик бошқариш мумкин. Заводлар компрессорларни керакли электр ускуналар ва автоматик қурилмалар билан жихозланган комплект қуринишда ишлаб чиқаради. Бу комплектга - бошқариш блоки, ишга тушириш қурилмалари, бошқарилувчи вентиллар, релелар, манометрлар, хароратни назоратловчи аппарат, диспетчер учун бошқариш ва назорат пулоти ва ёрдамчи механизмларнинг бошқарувчи бошқариш стансиялари киради. Хозирги вақтда ТЖ АБТ билан бир қаторда автоматик технологик комплекслар (АТК) ишланиб, уларда 2 босқичли марказлашган бошқарув тизими қулланилади. Пастки босқич локал тизим назорати ва ростлашларни бирлаштиrsa, юқори тизимда компьютер орқали бошқариладиган бошқарувчи ҳисоблаш комплекслари (БХК), бошқарув пульти, щитлар, улчов ва қайд қилишни алоқалари ва бошқалар мужассамланган булади.



Вакуумли ёйи сундрувчи камираси.

1-2 контакт 3-юқори контакт 3-пастки контактга 4 кузгалмас ўқ, 5-кўзғалувчи контактнинг ўқ чизиқли харакатланиш имконитига эга. 6-металл фланецида қаттиқ махкамланган 7 силифон билан боғланган 8 ва 9 металл экранлар 10 сполни ёйини.

Кўндаланг магнит майдони токнинг 1 контактдан 1ъ контактига ўтиш жойида ёйни тезда 2 эгик сегментларга ўтказиб юборади.

Ёйни контактлардан катта тезлиқдан ўтиши контактлар ерозиясини камайтириш ва ёйда металл буғяларининг миқдорини пасайтиришга имкон беради. Аммо катта узиш токларида ёйдаги қучланиш ток ўсиши билан ошади (100 В гача ва ундан юқори) бунда ёйнинг энергияси ошади. Ёй ўчириш жараёни қийинлашади. расмдаги ёй ўчириш воситаси қўлланилган.

Назорат саволлари

1. Сув ҳайдаш насосларини автомат бошқариш ҳақида нималарни биласиз?
2. КАВ маркали аппаратура 1-тадан нечтагача бўлган насос агрегатли қурилмалар учун ишлатилади ?
3. Компрессор қурилмаларини автомат бошқариш қандай бўлади ?
4. Компрессорларнинг электр ускуналари нималар ?

Асосий адабиётлар

- 1.Плашанский Л.А. Основы электроснабжения горных предприятий. Учебник. 2009г.
- 2.Пучкова Л.А., Пивняка Г.Г. Электрификация горного производства 2008г.
- 3.Насритдинов Ш.Ғ.Кон электромеханикаси.Ўқув қўлланма. 2,3- қисмлар. Тошкент-2000 й.
4. Ляхомский А.В, Фашиленко В.Н. Управление электромеханическими системами горных машин. – 2007г

Қўшимча адабиётлар

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргалиқда барпо этамиз. Ўзбекистон Республикаси Президентининг лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишлиланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқи.-Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2016. - 56 б.

- 2.Мирзиёев Ш.М. Конун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. Ўзбекистон

Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига багишланган тантанали маросимдаги маъруза. 2016 йил 7 декабр -Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2016. -48 б.

3.Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. - Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2017. -488 б.

4.Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида. -Т.: 2017 йил 7 феврал, ПФ-4947-сон фармони.

5.Шуцкий В.И. «Электрификация подземных горных работ». Москва Недра 2010г.

6.Гаврилов П.Д. и др. «Автоматизация производственных процессов» Москва. Недра.2009г.

4-мавзу: Тайёрлаш ва қазиб олиш ишларини автоматлаштириш .

Режа:

1. Ер ости лаҳм ўтиш ва қазиб олиш комплекслари машиналарини юкламасини автоматик ростлаш.
2. Комбайн электр двигателининг юкламасини автомат ростлаш
3. Комбайннинг пласт шакли оралиғида ҳаракатланишини автомат бошқариш
4. Қазиб олиш органини ростловчи схема билан танишиш

4.1. Ер ости лаҳм ўтиш ва қазиб олиш комплекслари машиналарини юкламасини автоматик ростлаш.

Фойдали қазилмани қазиб олиш машиналарини ва комплексларини ишлатиш бир қанча қийинчиликлар билан боғлиқ. Бу қийинчиликларга қўйидагиларни мисол қилиш мумкин:

- қазиб олиш жойи доим сурилиб туриши сабабли уларни ҳам суриб

туриш керак

- фойдали қазилманинг қаттиқлиги, ўлчамлари (баландлиги ва ажратиб олинадиган қалинлиги) ўзгариб туриши
- шахта ҳавосида рортловчи газларнинг ва чангларнинг мавжудлиги
- намгарчиликнинг кўплиги ва бошқа омиллар

Кўпинча бир вақтда бир неча орерацияларни бажариш керак бўлади, масалан комбайннинг тезлигини ўзгаририш, ишчи органнинг ҳолатини ўзгаририш ва мустаҳкамлагичларни бошқариш ва ҳ.к.

Бу ишлар кончилардан оғир шароитда жадал жисмоний ва ақлий меҳнат қилишни талаб қиласди.

Қазиб олиш комплексларини автоматлаштириш билан қуидагиларга эришиш мумкин:

- машиналарнинг электр юритмалари қувватидан тўлик фойдаланиб, уларнинг унумдорлигини оширишга;
- фойдали қазилманинг (руданинг) сифатини ошириш ва таннархини камайтиришга;
- машинанинг динамик хусусиятларини яхшилаш, ишончлилигини ошириш, ишлаш муддатини оширишга;
- қазиб олиш машиналарини бошқаришни шахтанинг автомат бошқариш тизимига қўшишга;
- кончиларни машақкатли меҳнатдан озод қилишга.

Қазиб олиш комплексларини автоматлаштиришга, шахтадаги шароитларга ва бошқариш тизимларига қўйиладиган умумий талабларга боғлиқ бўлган бир қанча талаблар қўйилади, жумладан:

- хавфсизлик қоидаларига жавоб бериши керак;
- ишлашда ишончли бўлиши лозим;

- комбайннинг узатиш (родача) тезлигини ростлашни таҳминлаш;
- ишчи органларининг ҳолатини пластнинг профилида (шаклида) ростлашни таҳминлаш. Бунга сабаб шуки ишчи орган резеңлари билан рудага қўшиб тераси ва пастидаги тоғ жинсларини қазиб олмаслиги керак.

Шу билан бирга автомат бошқариш тизими комбайнни қўйидаги ҳолатларда автомат равишда тўхтатишни таҳминлаш лозим:

- забой конвеери тўхтаб қолганда;
- механизациялаштирилган мустаҳкамлагичларнинг сурилган сексиясидан комбайн белгиланган масофадан узоқлашиб кетганда;
- комбайн йўлида тўсиқлар учраганда;
- комбайн ишлайтган жойда ва лавадан чикаётган ҳаво таркибида метан газининг миқдори меёридан ошиб кетганда;
- сув руркаш қурилмасига сув келиши тўхтаб қолганда;
- комбайннинг тезлиги нол ҳолатига тушганда.

4.2. Комбайн электр двигателининг юкламасини автомат ростлаш

Қазиб олиш комбайнининг электр юритмасига тушадиган юклама қазиш ва юклаш органларидаги қаршилик кучлари билан белгиланади. Бу қаршиликлар ўз навбатида қазиб олинаётган фойдали қазилманинг физикавий –механикавий хусусиятларига ва узатиш (родача) ҳамда кесиш тезликларининг ўзаро нисбатига боғлиқ бўлади.

Двигателнинг ишлашини ростлаш авторегулятор (авторостловчи) воситасида амалга оширилади. Бу регулятор узатиш тезлигини ўзгартириш йўли билан двигателнинг белгиланган юкламасини бир хилда ушлаб туради. Регулятор комбайннинг таркибида бўлади.


Ростланувчи кўрсаткич сифатида двигателнинг токи қабул қилинади, чунки бу ўлчов ток трансформаторларини юклама датчиклари сифатида

фойдаланишга имкон беради. Бунинг асосида тузилиши бўйича оддий ростлаш ва бошқариш бўйича қулай ростловчи восита барпо қилинади.

Кон машиналарини юкламаларини автоматик ростлашнинг қуидаги вариантлари бўлади:

- 1) узатиш тезлигини ўзгартириб
- 2) қирқиши тезлигини ўзгартириб
- 3) узатиш ва қирқиши тезлигини ўзгартириб

Узатиш тезлигини ўзгартириб автоматик ростлаш тизимининг соддалаштирилган функционал схемаси қуидаги чизмада келтирилган:



- 1- электр юритма двигатели
- 2- ток датчики (ўлчов ток трансформатори)
- 3- таққослаш элементи
- 4- торшириқ берувчи қурилма
- 5- кучайтиргич
- 6- электр гидравлик ўзгартириувчи (золотникили соленоид)
- 7- гидравлик насос
- 8- гидродвигател

9- тезлик датчиги

10- таққослаш элементи

11- узатиш тезлигини максимал қийматини бериш қурилмасидан

Юкламани авторостлагич таркибига 2-төк датчиги (ўлчов ток трансформатори), 3-таққослаш элементи, 4-торшириқ берувчи қурилма, 5-кучайтиргич ,комбайннинг 7-гидравлик насосига таъсир кўрсатувчи 6-электрогидравлик ўзгартиргичи (золотник ва соленоид)лар киради. Қирқиши органига юклама ўзгарганда, масалан, қаттиқлик ошганда 1- электр юритма двигателининг И токи ошиб, 2-төк датчиги (ўлчов ток трансформатори) нинг чиқишидаги U_1 кучланишнинг ортишига олиб келади.

Бу эса 3-таққослаш элементида $\Delta U = U_1 - U_0$, кучланишлар фарқи пайдо бўлади ва 5-кучайтиргичда кучайтирилиб 6- соленоидга берилади. У золотникга таъсир кўрсатиб ва ёрдамчи рлунжерли насосган 7-гидравлик насосга мой келиб, 8-гидродвигател тезлиги(комбайнни сурилиш тезлиги) камайиб, натижада юкламанинг берилган қиймати тикланади.

Узатиш тезлигини ростлаш учун тизимда 9-тезлик датчиги, 10-таққослаш элементи ва 11- узатиш тезлигини максимал қийматини бериш қурилмасидан ташкил торган контур кўзда тутилган.


4.3. Комбайннинг пласт шакли оралиғида ҳаракатланишини автомат бошқариш.

Руда пласти қалинлигининг ўзгариши, конвейерда юкнинг тиқилиб қолиши, комбайннинг конвейердан белгиланган масофадан узоқлашиши ва шунга ўхшаш бошқа сабаблар ишчи органларнинг тоғ жинсларига кириб қолишига олиб келади. Ишчи органларни факат руда бўйича ҳаракатлантириш учун, уларни қўлда бошқариш анча қийинчиликлар билан боғлиқ. Кўлда бошқарганда руда кўпроқ қолиб кетиши ёки унинг таркибига тоғ жинслари қўшилиб сифати бузилиши мумкин. Ундан ташқари тоғ жинсларининг қаттиқлиги юқори бўлгани учун ишчи орган тишлари

(резец)нинг ишлаш муддати камаяди, чунки тезроқ ишдан чиқади.

Автомат бошқаришни қўллагандан бу камчиликлар минимал ҳолатга келтирилади ёки бунга бутунлай йўл қўйилмайди.

Комбайнни пласт шакли оралиғида ҳаракатланишини автомат бошқариш учун руда –тог жинсини чегараси датчиgidан фойдаланилади датчиклар қўйидаги вариантларда жойлаштирилади.



1 - комбайн; 2 – Конвейер

И – датчик 1-комбайнини ижро органида жойлаштирилган

ИИ- ижро органидан кейин, янги машина йўлида.


3 – ижро органи билан бир чизиқда, ески машина йўлида

Биринчи вариантда ижро органи ҳолатига нисбатан датчик сигналиниң кечигиши бўлмайди лекин конструктив жойлаштиришнинг хар дим ҳам имкони бўлмайди. Иккинчи ва учинчи вариантларда анчагина транспорт кечигиши йузага келади.

Транспорт кечигишини актив дастурлаш ёки қадамли тизимларни қўллаб комренсациялаш мумкин.

Қадамли тизимларни қўллаб комренсациялаш принципини кўриб чиқамиз.

Ушбу датчик сифатида Рубин туридаги қазиб олиш органини ростлаш воситаси құлланилади.



РУБИН – қазиб олиш органини ростловчы схемаси

а – гидравлик қисми; б – электрон қисми

1- юритма;

2-қўювчи клапан;

3- Электрогидропереключател кузатувчи золотникининг поршени;

4-герметик контакт (геркон);

5-поршен;

6-кескич;

7-доимий магнит;

ДС – синхронловчи датчик,

ДПУ – тоғ жинси-руда чегараси датчиғи

ДА1 – ДС ва ДПУ дан келувчи сигналларнинг мос тушишини назоратловчи элемент.

А1, А2 – кучайтиргичлар

З – юқори частотали фільтр

А2, К1 – релели кучайтиргич

Y1, Y2 –ижро элементлари

ДП – йўл датчиги

ДА2 - мос тушириш элементи

ДА3 – алмаштириб улаш триггери

К2 – релели элемент

РО – ишчи орган

Ишчи органнинг резецлари(тишлари) тоғ жинсларига тегмаслиги учун 6-ўлчов резеци шундай ўрнатиладики, унинг кесувчи қисми ишчи резецлардан баландрок бўлади. 6-ўлчов резеци, 5- поршенга тегиб туради. Поршеннинг иккинчи томонига гидравлик каналдан босим остида суюқлик берилади. Суюқликнинг босими 2-қўювчи клапан орқали ростланади.

Шундай қилиб 5-поршенга икки томонлама қарама-қарши йўналган кучлар - 6- резең томондан ўлчанадиган $P_{\ddot{y}}$ ва 2-қўювчи клапан томонидан суюқлик босими остидаги P_c таъсир қиласи. Руда қазилаётганда $P_{\ddot{y}} = P_c$ бунда 6 резең ва 5 поршен тизими қўзғалмайди. Агар ишчи орган тоғ-жинсини қазиши бошласа $P_{\ddot{y}} > P_c$ бўлади – яхни тоғ жинсининг қаттиқлиги руданикidan катта бўлгани учун резең – 6 томонидан босим кучи ортади. Бунинг натижасида 5-поршен сурилади, Электрогидропереключателнинг поршени – 3 га ўнг томондан босим ортади ва у чапга сурилади. 3 поршен билан унинг штокига ўрнатилган ўзгармас магнит ҳам сурилади ва 4 – геркон уланади. Резең – 6 яна рудага ўтганда $P_{\ddot{y}}$ босим камаяди, 3-поршеннинг ўнг томонидаги босим камаяди ва у ўнгга сурилади. 4 – геркон узилади.

РУБИН тизимининг Электрон қисми учун 4 – герконнинг уланган ҳолати 6-резеңнинг тоғ жинсида эканлигига ва узилган ҳолати рудада

энанлигига мос келади. Электрон қисмидаги ДС руда орасида тасодифий учраб қоладиган тоғ жинсларини назорат қилиш вазифасини бажаради. Агар тоғ жинси тасодифий бўлмаси ДПУ ва ДС датчикларидан келаётган сигналлар Да1 элементи киришида мос тушса, унинг чиқишидаги сигнал A1, З, лардан ўтиб A2, K1 релели кучайтиргичдан Y1, ижро элементига узатилади бу каналдан келадиган сигнал РО-ишчи органни тоғ жинсидан руда томонга силжитади. Бундан кейин ДПУ датчигидан келаётган сигнал тўхтаса Y1 ижро элементи РО-ишчи органни шу ҳолатда сақлайди. ДП датчик ўтилган йўл масофасига ростлаб қўйилади. Комбайн ушбу масофани ўтганидан кейин ДП дан А3 орқали сигнал Да2 га келади, бунга яна K1 элементидан сигнал келади, бу сигналлар мослаштирилиб Да3 ва K2 – релели элемент орқали Y2 ижро элементига узатилади. Y2 элементи “Тоғ жинсига” командасини ҳосил қиласди ва ишчи органни тоғ жинси томонга силжитади. Ишчи орган тоғ жинсига етганда ДПУ датчигидан “Тоғ жинси” сигнал беради. Бунда K1 элементдан Да3 элементига (триггерга) тегишли сигнал келади. Да3 алмаштириб уланади (яхни ўчади) K2 ва Y2 ўчади. Y1 –ижро элементидан чиқадиган сигнал РО ишчи органни тоғ жинсидан руда томонга силжитади. Шу тарзда комбайннинг ишчи органи руда қатламини қазиб боради.

4.4. Қазиб олиш органини ростловчи схема билан танишиш.

Қазиб олишда ва скважинларни бурғулашни автоматлаштириш жараёнида портлатиш учун қазиладиган скважиналарни бурғилашни автоматик бошқариш тизимлари алоҳида ўрUn эгаллайди. Бурғулаш жараёнини бошқариш (АСУ ТР) нинг барча турлари кўзда тутилган. Демак АСУ ТР карфер ва кон корхоналарининг келажагида ҳам ўз аҳамиятини сақлаб қолади.

Фойдали қазилмаларни қазиб олишда бурғулаш станокларини автоматлаштириш бурғилаш станогидан қувватидан унумли фойланиш,

фойдали қазилма қазиб олиш хажмини ошириш ва таннархни камайтириш имконини беради.


Бурғулаш станокларини ишлаш режими технологик бурғулаш параметрлари билан характерланади. Бурғулаш станоклари кутилмаган кон жинслари қаттиқлиги нухоят даражада ортиб кетиш шароитида ишлашига тұғри келади.

Бундай ҳолда, кон жинсларини бурғулашда құл мәннендерден фойдаланиш юқори самарадорликни таҳминлаш имконини бермайды.

Бурғулаш жараёнларини автоматлаштириш нисбатан катта имконияттарни назарда тутади. Яхни бурғулаш принципини танлаш мухим ҳисобланади. Маҳлумки бошқариш принципи ва бурғулаш режимларини оптималлаш ҳар хил: бурғулаш моделидан фойдаланиш; бурғулаш модели ва экстремум қидиришдан фойдаланиш; Тоғ жинсларини үхашағыдан; экстремум қидиришдан; қидирмасдан экстремал созлашдан; тебраниш параметрларини бошқаришдан ва ҳ.к.

Шарошқали станокларни бошқариш тизимлари, бурғулаш моделидан фойланиб, күпалоқали тизимга тегишли ва бурғулаш параметрларини оптималлаш технологияси асосида қаттиқ жинслар функциясини тартибга солиш принципини бажаради.

Үқ бўйлаб юкламани бошқариш каналидан келадиган босим регулятори РД (регулятор давления), кучайтиргич У1 ва босим датчиги (датчик давления) ДД, ёпиқ контурдаги босимни ρ_m цилиндрга бошқаради. Берилган сигнал таъсирида қўлда U2 ўрнатилади ва Un сигнал қарама-қарши пропорционал тезлик оширилиб У1 кучайтиргичга киради. Un сигнал йўлинни чизиқсиз тубдан ўзгартириш НР (Нелинейного преобразования) блокига Uc сигнали тезлик датчиги DC га узатиб беради.



1-расм. “Режим-2НМ” бургулаш режимларини бошқариш тизимларини функционал схемаси.

Айланиш частотасини бошқариш канали n_b қүйидагилардан ташкил торган: ўзгармас ток двигателі \mathcal{D} , магнит кучайтиргич СМУ, оралиқ магнит кучайтиргич ПМУ, қайтиш алоқаны таҳминловчи ООС. Ўрнатылған күчланишлар U_1 ва оралиқ магнит кучайтиргич ПМУ га узатылади. Бунда U_1 күчланиш операторга қабул қилинади. Күчланиш U_b масштаб блоки МБ1 дан олинади. Бу ерда МБ1 U_c сигнални чизиқли ўзгаришда ташкил қиласы.


Шунинг учун долотанинг пропорционал узатыш тезлиги ўзгаради. Ўрганилаётган автомат бошқариш системаси САУ иккى канал ва ўқ чизиқли зўриқмани ростлашга нисбатан иккинчи даражали ҳисобланади.

Токни чегаралаш блоки иккита нимблодан иборат:

- 1) Айланиш частотасининг ростлашга хизмат қиласы.
- 2) Ўқ чизиқли зўриқмани ростлашга хизмат қиласы.

Агар двигатель \mathcal{D} нинг якор токи I_a рухсат этилған қийматдан ошиб кетганды бу ҳақдаги сигнал ростловчига тушади ва ўқ чизиқли зўриқма Γ ни ва айланиш частотаси n_b ни расайтиради. Ўқ чизиқли зўриқмани расайиши двигател айланишини тўхтатмасдан, двигателга тушадиган зўриқмани

автоматик расайтиради. Вибрациядан ҳимояланиш контури қуидаги қурилмалардан иборат: Вибрация датчиғи ДВЦ, кучайтиргич У2. Бу ерда вибрация датчиғи амплитуда ва вибрация тезлигининг ўзгаришини аниқлади. У2 эса регуляторга кираётган айланиш частотаси сигналы билан таҳминлайди. Агар вибрация қўрасткичлари рухсат этилган қийматдан ошиб кетса айланиш частотаси автоматик равишда расайтирилади. Ҳаво босимининг ошиб кетишидан ҳимоя Ҳаво босими датчиғи ДДВ (тизимга берилаётган тоза ҳаво СВО).



2- расм. “Режим -СВ” бурғулаш режимининг автоматик бошқариш блок структурасви

ЗСБШ-200Н бурғулаш станогини “Режим -СВ” автоматик бошқариш тизимини режимлари Таркибига кирувчи сисемалар: ҳисоблаш қурилмаси, учта кўпайтириш-бўлиш блоклари йигилган (МД1, МД2, МД3) ва 4 та

кучайтиргичлар (У1, У2, У3, У4); кучланишни ўзгартиргичлар РН1, РН2 ва ПДСБ, ПДН, ПДВ сигнал датчиги тегишли равища бурғулаш инструментини айланиш частотаси н уб ўзгартиргичлар, айлантириш моменти М, бурғилаш тезлиги υ (ДСБ), ўқ чизиқли зўриқма Г (ДН), вибрация γ (ДВ); ЗУ ва ЗПР ларнинг бурғилаш инструменти бир айланишидаги чуқурлиги з, бурғилаш режими кўрсаткичи К; РСВ ва Рн регуляторлари, У-РСВ кучайтиргичлари, У-РН бурғилаш инструментининг айланиш частотаси ва забойдаги ўқ чизиқли зўриқма, ҳамда ростлаш тизими датчиги.

Бурғилаш инструменти айланиш частотасига пропорционал сигнал ўзгартиргич орқали кўпайтириш-бўлиш қурилмасига киришига узатилади. Иккинчи кириш МД1 га бурғилаш тезлиги ДСБ датчиги пропорционал бурғилаш тезгили υ сигналини узатади. МД1 қурилмаси чиқишида У 1 га қўйилаётган з сигнал (ушбу бурғилаш инструментининг бир марталик айланишидаги бурғилаш чуқурлигидаги бурғилаш тезлигига чизиқли боғлик) танланади ва датчик ёрдамида оптимал чуқурлик билан солиширилади.

Учинчи кириш У1 га вибрацион датчиги ва кучайтиргич У4 орқали тўғирланган сигнал узатилади. Кучайтиргич чиқиши У1 да сигнал Δз танланади. Бу ерда Δз бурғиланаётган чуқурлик ва оптимал чуқурликлар фарқи. Сигнал бурғилаш инструменти айланиш частотасини ростловчи қурилма киришига узатилади. Пропорционал ўқ чизиқли зўриқма Г сигнални ўзгартиргич орқали зўриқма датчиги МД2 га узатилади. Иккинчи киришга пропорционал айланиш частотаси тушади.

Назорат саволлар.

- 1.Асосий технологик жараёнларни синтези ва тақризи.
- 2.Механик-технологик жараёнларни синтези ва тақризи.
- 3.Иссиқ-алмашиш жараёнларни синтези ва тақризи.
- 4.Буғлатиш жараёнларни синтези ва тақризи.

- 5.Массаалмаштириш жараёнларни синтези ва тақризи.
- 6.Масса иссиқлик алмашиш жараёнларни синтези ва тақризи.
- 7.Биоиссиқлик алмашиш жараёнларни синтези ва тақризи.
- 8.Кимёвий реакторларни ишлаш жараёнларни синтези ва тақризи.
- 9.Узатиш тезлигини ўзгартириб автоматик ростлаш тизимининг соддалаштирилган функционал схемаси
10. “Режим-2НМ” бургулаш режимларини бошқариш тизимларини функционал схемаси.

Асосий адабиётлар

- 1.Плашанский Л.А. Основы электроснабжения горных предприятий. Учебник. 2009г.
- 2.Пучкова Л.А., Пивняка Г.Г. Электрификация горного производства 2008г.
- 3.Насритдинов Ш.Ф. Кон электромеханикаси. Ўқув қўлланма. 2,3- қисмлар. Тошкент-2000 й.
4. Ляхомский А.В, Фашиленко В.Н. Управление электромеханическими системами горных машин. – 2007г

Қўшимча адабиётлар

- 3.Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. - Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2017. -488 б.
- 4.Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Харакатлар стратегияси тўғрисида. -Т.: 2017 йил 7 феврал, ПФ-4947-сон фармони.
- 5.Шуцкий В.И. «Электрификация подземных горных работ». Москва Недра 2010г.

IV. АМАЛИЙ МАШГУЛОТ МАТЕРИАЛЛАРИ

1-амалий машғулот: АРТ(САР) схэмаси билан танишиш.

Ишдан мақсад: Ушбу амалий машғулотни ўтишдан мақсад талабаларнинг шу мавзу бўйича маёруза дарсида билимларини амалда қёллашга ўргатишдан иборат.

Бу машғулотда талабалар АРТ(САР) схэмаси, уларнинг тузилиши ва ишлаш принсипи билан танишадилар.


Машғулотни бажаришга оид қўшимча назарий маёлумотлар.

Бошқариш - ишлаб чиқариш жараёнининг ма`лум мақсадга мувофик ўтишни ташкил қилиш демакдир. Бу меҳнат буюми (предмети) булмиш хом ашёга ишлов берувчи технологик оқим машиналарини мақсадга мувофик, маёлум тартибда системали ишга тушиши, ишлаши ва иш даври тугаши билан ишдан тухталиши назарда тутади. Автоматик бошқариш системаларини (АБС) ҳозирги пайтда, асосан икки турга булиш мумкин. Биринчи тур системаларга бошқарувчи ва бошқарилувчи қисмлар узаро кетма -кет боғланган ва бир - бирига очиқ занжир бўйича таёсир курсатадиган автоматик бошқариш системалари киради. Очиқ занжирли автоматик бошқариш системаларидан ишлаб чиқариш жараёнлари ўтадиган объектларнинг ишга тушиши, ишлаши ва тухташи маёлум вакт (давр) оралиғида олдиндан берилган дастурга мувофик ўтади, объектдаги технологик жараёнлар ундаги микдор ва сифат ўзгаришларига боғлик булмайди. Объектлардаги технологик операсияларнинг бажарилишдаги кетма - кетлик вақт бўйича ёки олдин ўтаётган бирор операсиянинг тугалланиши билан боғлик булган тартибда олдиндан дастурланган бўлади. Объект параметрларининг узгариши туғрисидаги информасиялар бошқариш процессига тасир кўрсатмайди. Бундай системаларга энг оддий мисол сифатида асинхрон двигателнинг бошқарилмайдиган режимда ишлаш (ўз ҳолиҷа) ва иш даври тамом булгач тухташдан иборат дастурга мувофик ишлашини кўрсатиш мумкин.

Системанинг функционал схемасига мувофиқ, бошқарувчи реле РБ ижро этувчи элемент - контакторга таъсир курсатади, ижро этувчи элемент ИЭ ўз навбатида обёэктга таёсир килиб, уни берилган даврий графикка (дастурга) мувофиқ ишга туширади ва ишдан тухтатади. Объектнинг ишлаш даврида унга буладиган ташқи таёсирлар (юритма юкламасининг ўзгариши) оқибатида объект параметрларининг ўзгариши бошқарувчи система томонидан ҳисобга олинмайди, объект бошқарилмайдиган режимда ишлайди.

Автоматик бошқаришнинг иккинчи турига бошқариладиган режимда ишлайдиган ёпиқ занжирили информасион системалар киради. Бундай системаларда обёэкtnи ишга тушириш, тухтатиш ва маълум дастур буйича бошқаришдан ташқари, системанинг ишлаш жараёни давомида обёэкtnинг сифат кўрсаткичлари - технологик параметрларни ростлаш билан боглиқ булган бошқариш жараёни ҳам бўлади.

4



1-Расм.Генератор кучланишини АРТнинг принсиалил схемаси.

1- Генератор


4-Пружина ОБ1 ва ОБ2 -Кўзгатиш ғалтаклари

2-Электромагнит


I-Реостат ползуногининг дастлабки ҳолати.

3-Реостат

II-Реостат ползуногининг кейинги ҳолати.



2-Расм.Генератор кучланишини АРТ нинг структур схемаси.



3-Расм.Ўзгармас ток генератори кучланишини АРТнинг принсиалил схемаси.

1- Генератор

4-Двигател

ОБ1 ва ОБ2 -Кўзғатиш ғалтаклари

2-Электромагнит

3-Реостат

5-Реостат



4-Расм. Ўзгармас ток генератори кучланишини АРТнинг структур схемаси.

Талабаларнинг машғулотга тайёргарлигини текшириш саволлари.

1. АРТ(САР) схэмаси турлари.
2. АРТ(САР) схэмаси .
3. Автоматик бошқариш системаларини (АБС) асосий икки тури?
4. Генератор кучланишини АРТнинг принсиипиал схемаси.
5. Генератор кучланишини АРТ нинг структур схемаси.

2-амалий иш: Автоматик бошқариш схемаларини тузиш.

Ишдан мақсад: Ушбу амалий машғулотни ўтишдан мақсад тингловчиларнинг шу мавзу бўйича маёруза дарсида билимларини амалда кўллашга ўргатишдан иборат. Бу машғулотда тингловчилар автоматик бошқариш схемаларини тузиш, уларнинг тузилиши ва ишлаш принсипи билан танишадилар.

Машғулотни бажаришга оид қўшимча назарий маълумотлар.

Жараён- белгиланган тизимда бўладиган ва тизим ҳолатини ўзгартириб турадиган (кўриб, ушлаб бўлмайдиган ҳодиса ва сабаблар мужассамлиги) ҳодисалар ва сабаблар. Уларни мужассамлигига жараён кўрилади.

Тизим- жараён содир бўладиган мухит (аппарат, машина, жамият). Демак, ёки бир нечтаси элементларнинг тартиб билан йигъилган ва бирон мақсадга жавоб берадиган уюшмаси - тизимдир. Катта ва кичик тизимлар бўлади.

Кичик тизим - оддий тизим (стол, стул, аудитория, иситгич, совутгич).

Катта тизим - куёш тизими, ер, инсон тузилиши- (бу табиий тизим). Катта аппарат, технологик бўлим, цех, завод ва ҳоказо. Кичик тизимлар йигъини каттароқ тизим бўлади, инсон тузилиши.

Инсоният ташкил қилинган сунъий тизимлар-маълум тартибда ишлайдиган майда тизимлар ва элементлар йигъиндисидир. Масалан, совутгич тизими (Расм 1).


Тизимда бўлаётган жараённи аниқлаш, кузатиш ва бошқариш учун тизимнинг ҳолат кўрсаткичига эътибор берамиз.

Кўпинча тизимни абстракт ҳолатда ифодалаймиз. Тизим тўгърисида информацион маълумотни билиш учун унинг ҳолат қийматларни аниқлайди.

Расм 2 да тизимнинг ҳолат кўрсатгичлари ифодаланган.

X

U



Кириш кўрсатгичи

Г

чиқиши кўрсатгичи

Тмаҳ

З - бошқарув кўрсаткичи

Тизим ҳолат кўрсаткичлари қуидаги турларга бўлинади:

1. Кириш кўрсаткичлари (Х) - тизимдаги жараёнга таъсир этувчи қийматлар (маҳсулот микдори, ҳарорати, намлиги ва ҳоказо) киради;
2. Чиқиши кўрсаткичи (У) - тизимда жараён бориши натижасида тизим ҳолатини белгиловчи қийматлар (ҳарорат, тайёр маҳсулот ва ҳоказо);
3. Бошқариш учун Х - кириш (кўрсатгичи) кўрсаткич- қийматидан биронтаси (биттаси) бошқарувчи қиймат (З) бўлиши мумкин(энергия-Н).

Бошқариш нима? Бошқариш- маълум тизимда кечаётган жараённи керакли ҳолатда ушлаб туриш ёки керакли ҳар хил ҳолатларга ўтказишидир.

Агар тизимдаги жараённи бошқариш лозим бўлса, кириш кўрсаткичларини ичидан бошқарувчиси танланади, чиқиши кўрсатгичи ичидан бошқарилувчи кўрсатгич танлаб олинади. Бошқарувчи кўрсатгични қийматларини ўзгартириш орқали бошқарилувчи кўрсатгичнинг қийматлари кераклик ёъсинда бошқарилиб турилади.

Масалан, сут иситтичда -пастеризаторда (иссиқ алмаштириш жараени) бошқарув кўрсаткичи иссиқ сувнинг сарфидир; чиқиши кўрсатгичи ичидан бошқарилувчи кўрсатгич танлаб олинади; масалан пастеризаторда бошқарилувчи кўрсатгич сут ҳароратидир. Иссик сувнинг сарфи орқали сутнинг температураси бошқарилиб турилади

Демак, бошқариш шундан иборатки, (Х) нинг ҳар хил ўзгаришларига қарамасдан (З) нинг шундай қийматлари топиладики, унда (У) бизга керакли қийматларга эга бўлади.

Технологик жараён кечадиган тизим объект дейилади. Объектни бошқариш учун бошқарилувчи кўрсаткични керакли қийматини бошқарувчи ёрдамида сақлаб турилади. Бошқаришни амалга ошириш учун бошқариш тизими лозим.

Бошқариш тизими - ёпиқ занжирли; ва очиқ занжирли бўлади.

Ёпиқ занжирлик тизимни хат ёзиш жараёнида кўришимиз мумкин, (кул - калам - ёзув - куз - мия - кул). Бошқариш тизимини ташкил қилишда асосан ёпиқ занжирли тизим ташкил қилинади. Бу ўринда акс таъсир этувчи алоқа (сигнал) бошқаришнинг асосини ташкил қиласди. Акс таъсир этувчи алоқани бошқаришнинг биринчи асоси деб қабул қиласми. Демак, бошқарув асосида жараен кўрсатгичини (бошқарилувчи кўрсатгични) мўътадил ёки кераклик қийматидан четга оғъишини тўгърилаш ётади.

Очиқ занжирлик тизимни - милтиқ отиш, сув сепиш, ош дамлаш жараёнларида кўришимиз мумкин.

Баъзан технологик жараёнларни бошқаришда очиқ занжирли бошқарув ишлатишга мажбур бўлинади. Масалан: нон ёпиш печида ноннинг сифатини аниклайдиган асбоб жуда қиммат туради, шунинг учун печ ичидағи ҳароратни маълум даражага еткизиб пиширилайпган маҳсулотни маълум вақт ушлаб турилади.

Тизимли тахлил қўйидаги асосий ҳолатларга таянади:


- кузатув ва тадқиқотларни аниқ мақсади бўлиши ва уни таснифи (формулировка);
- текшириш (исследование) мақсадини амалга оширишни аниқ масалалари ечими ёъли ва ушбу масалани ечиш самарадорлиги критерийси;
- тадқиқот ишларини кенгайтирилган режасини ишлаб чиқиш;
- ўзаро бөгълик элементларни барча комплекс бўйича пропорционал ва узлуксиз силжиши;
- баъзи этапларда қайта цикллар ва кетма-кет яқинлашув тадқиқотларини ташкил қилиш;

- пастки қисмлар иерархиясини тақризи ва ўсиб борувчи иерархия синтезини принципини маълум қисм масалаларини ечишда бузмасдан ишлатиш.

Тингловчиларнинг машғулотга тайёргарлигини текшириш саволлари.

1. Тизим тўгърисида тушунча.
2. Бошқариш тизими.
3. Жараён нима?
4. Объект тўгърисидаги маълумот.
5. Очиқ ва ёпиқ занжирили тизимлар.
6. Объектнинг кириш ва чиқиш кўрсаткичлари.
7. Тизимли таҳлилнинг асосий холатлари.

Янги мавзу бўйича масалалар ечиш.




Расм-2

1- объект; 2- объект ҳароратини ўлчовчи асбоб, ҳамда т знергияга айлантириш; 3-ростлагич; 4-ижрочи қурилма.

Расмда кўриниб турганидек, иситиш обьектида (1) температура датчик (2) орқали ўлчаниб сигнал ростлагич (3) га узатилади, ростлагич (3) датчик берадётган температура сигналини-информациясини кераклик яъни берилган температура қимати билан солишиди, фарқини аниқлади ва фарқни камайтириш ҳақидаги информацияни-сигнални ижрочи қурилма (4) га беради, ижрочи қурилма (4) обьект иситгичига келаётган энергиянини еки

оширади, еки камитиради, унинг ҳароратини ўзгартиради. Натижада температуранинг берилган зарурий қийматидан оғиши камаяди.

Узлуксиз локал бошқариш тизимини умумий кўринишда расм 2да ифодаланган.




Rasm 3

Тақриз учун узлуксиз локал бошқариш тизимини майда тизимларга боъламиз (О-объект; Д-датчик; Р-ростдагич; ИК-ижрочи қурилмага). Ўар-бир элемент алоҳида тақриз қилинади (жараён, коърсаткич, модель, коърсаткичи мос келадиган элементлар танланади). Объектларни таҳлил қилинганда унда оътаётган жараённинг динамик хусусиятлари оърганиб чиқилиб математик модели тузилади.

Д, Р и ИК учун стандартлар ишланган, уларни тавсиф қилингандан сунг стандартга мос келадиган тақриз хам зарур.

Узаро бўламлик тизимда бошқариш. Мисол учун газ ёқиб иситиладиган қурилмани кўриш мумкин.




Расм-4

Маҳсулоти узлуксиз радиашда газ ёкиш ёрдамида иситиладиган объектда температурани ва сарфни алоҳида бошқариш мумкин. Рasm-3. Аммо объектнинг температурасини берилган қийматда сақлаб туриш учун Газ ва ёнишда кетадиган ҳавонинг сарфларининг нисбати сақланиши газни меерида сарфланиш имкониятини беради. Шунинг учун 5-расмда коърсатилган Оъзаро боягъамлик бошқариш тизимидан фойдаланилиши мақсадга мувофиқдир.

Ростлагич Р1-га оълчов асбобидан (УА) сигнал келади, учун бири буюртма сифатида боълиши мумкин.

Келаётган хаво сарфи Гх меъёрда бўлиши учун датчик (1), ростлагич (2) ва ижрочи қурилма (3) фойдаланилади. Худди шунингдек газ сарфи- Гг датчик (4), ростлагич (5) ва ижрочи қурилма (6) дан фойдаланиб меъёрланади: объект асосий коърсаткични-ҳарорат (т) ўлчовчи асбоб (7) билан улчаниб, ростловчи (8) ёрдамида бошқарилади ва у ўзгариш қиймати ростловчи (5) га буюртма шаклида бўлиб берилади. Г2=ф(т) боълади. (8) ростагичга бошқарилувчи сигнал сифатида компьютердан сигнал келиши мумкин. Бу ўринда программали ёки бошқача кўринишда температурани ўзгартиришга буйруқ келиши мумкин.



Rasm-5

З-амалий машғулот: Ижро механизмларини ўрганиш.

Ишдан мақсад: тингловчиларнинг шу мавзу бўйича маёруза дарсида билимларини амалда қўёлашга ўргатишдан иборат. Бу машғулотда тингловчилар ижро механизмларини тузилиши ва ишлаш принсипи билан танишадилар.

Машғулотни бажаришга оид қўшимча назарий маълумотлар.

ИЎ функционал блок бўлиб, берилаётган буйруқ информациясига караб, ижрочи орган ишини бошқаришга мўлжалланган бўлади. ИК ҳар кандай АБТ ни асосий қисмидан хисобланади.

ИЎ нинг асосий қўрсаткичлари-ростловчи сигнал таъсирида 1 та тинч ҳолатдан иккинчи тинч ҳолатга ўтиш учун кетган вақтни тескарисини тушунилади.

Аниқлик - янги мўътадил ҳолатга ИК ни келтириб ўрнатилгандаги энг катта хатоликни тескари қийматига тушунилади.


ИЎ лар: электрик, пневматик ва гидравлик бўладилар.

Соленоидлик вентилни умумий кўриниши (а), хамда асосий электромагнит (ЭГ) ва фиксацияловчи (зашелка) магнитни (ЭЗ) ғалтакларини улаш чизмаси (б).


Ростлагичдан вентил очилиш сигнали келганда, («Кўп» контакти уланади) ЭГ ёқилади, якорь тортилиб, вентил тўлиқ очилади. Фиксатор ёрдамида ҳолат қайтарилиб, КГ - контакт очилади.

Ростлагичдан клапани ёпилиш сигнали келганда (релени «Кам» контакти уланади), электромагнит фиксаторни қўйиб юборади ва клапан оғъирлик кучи ёки қайтарувчи пружина ёрдамида ёпилади. КЗ-блокировка контакти узилади ва КГ контакт уланади.

Электродвигателлик ИЎ ларда анча мукаммаллашган хисобланиб, қўйидаги (узел)-бўлаклардан иборат: электродвигатель, редуктор ва электромагнит қўйиб юборувчи (пускатель) -автоматик равища бошқарувчи.




Rasm-1




Расм-2

Пневматик ИК лар.



G

Расм-3 Мембранали ижрочи қурилмалар 320 атм. босимгача ишлатилиши мүмкін ва НО, НЁ (расм 4 а, б). НО босим таъсирида ёпила бошлайды (а), босим бўлмаса, пружина таъсирида очиқ ҳолатда туради, НЁ бўлса тескари «б» расмда МИК ни уланиши кўрсатилиб, авария ҳолатида байпас ёъли билан ишлатилинади.



Расм-4в

- 4а - НО - «нормал очиқ»ёки түғри клапан;
- 4б - НЁ - «нормал ёпик»ёки тескари клапан;
- 4в - трубага улаш чизмаси.

Асинхрон электродвигателни уланиш ва бошқариш чизмаси (расм 5):

- А, В, С - электр ток симлари;
- СБ1, СБ2 -«Стоп» ва «Пуск» кнопкаси
- КМ1, КМ2 - магнитли куйиб юборгич (пускатель-МП);
- КМ -МП кнопкаси;
- ФУ - саклагич (предохранитель).

Двигателни ишга тушириш учун СБ2 кнопкаси босилади. КК1, КК2 уланиб, СБ1 блокировка қилинади.

Двигателни тұхтатиши учун СБ1 босилади ва электрозанжир узилади. Технологик сигнал берувчи чизмаларда реленинг НЁ, НО контактлари күрсатилинади, умумий занжирга сигнал лампалари күрсатилиб, ҳар бир электр қисмга тааллуқли алохода чизма аппарат номи билан күрсатилиб чизилади.

ИИИ. Талабаларнинг машғулотта тайёргарлигини текшириш саволлари.

1. ИҮ нинг асосий күрсаткичлари.
2. Электрик ИҮ лар.
3. Пневматик ИҮ лар.
4. Гидравлик ИҮ лар.
5. Принципиал электрик чизмалар (ПЕЧ).

4-амалий иш: Датчикларнинг турлари ва ишлиши билан танишиш.

Ишдан мақсад: тингловчиларнинг шу мавзу бўйича маъруза дарсида билимларини амалда қўллашга ўргатишдан иборат.


Бу машғулотда тингловчилар датчикларнинг турлари ва ишлиши билан танишадилар.

Машғулотни бажаришга оид қўшимча назарий маълумотлар.

Потенциометрик (реостатли) ўзгартгичлар.

Бу ўзгартгичларда кириш сигнални бўлиб, сургичнинг чизиқли ва бурчакли ҳаракати, чиқиш сигнални эса реостатнинг актив қаршилиги - R бўлиб ҳисобланади. Потенциометр сургичи билан боғланган детал ҳаракати электрик занжирнинг қаршилигини ўзгартиради.

Потенциометрик ўзгартгичнинг характеристикаси ўзгарадиган кучланиш билан сургич ҳаракати ўртасидаги боғланишдир.



1-расм. Потенциометрик ўзгартгичнинг схемаси.

1 - расмда тўғри каркасли ва айлана каркасли потенциометрик ўзгартгичлар кўрсатилган. Уларда сургичнинг ҳаракати реостатнинг актив қаршилигини ўзгартиради. 1.а- расмда тасвирланган схема учун ўзгартгичнинг чиқиш кучланиши қўйидаги формула билан ҳисобланади:

$$U_{\text{чи}} = ; \quad (1.)$$

Бу ерда:

- манба кучланиши;

К- потенциометр сургичнинг нисбий кўчиши;

1.6 -расмдаги графикда потенциометрнинг чиқиш кучланишининг сургич ҳаракати X билан бөғланиши күрсатилган.

Потенциометр нагружаси $R_h =$ бўъса, унинг статик характеристикаси= - тўғри чизиқли (1 чизик). Бу ҳолда чиқиш кучланишининг формуласи = кўъинишига келади. Потенциометрнинг юкли ҳолатида характеристикасининг чизиқлиги шунча камаяди. Бурчакли кўчишларни ўлчаш учун айлана каркасли потенциометрик ўзгартичлар ишлатилади. Унинг каркаси изоляцияланган материалдан (пластмасса, текстолит, керамик ва бошқалар) ярим айлана шаклида ясалиб, катта солиширма қаршиликка ва кичик иссиқликтан қаршиликнинг ўъариш коэффицентига эга сим билан ўъалган бўлади. Уларда симли реостат қаршилигининг ўзгариши бурчакли кўчишга мос келади. Потенциометрик ўзгартичларнинг афзаллиги улар конструкциясининг оддийлиги, сигнални кучайтириш керак эмаслигидир. Реостат контактларининг сирғъниши-уларнинг камчилигидир. Кўчишнинг сифимли ўзгартичлари.

Сифимли ўзгартичларда пластиналар ўртасидаги масофани ўзгариши билан электрик сифим ўзгаради. Сифимли ўзгартич - конденсатор бўлиб, икки пластинадан тузилган. Пластиналардан бири қўзғалувчан (2 - расм) кириш катталиги ўзгариши P билан қўзғалувчан пластина ҳаракатланади ва пластиналар ўртасида масофа ўзгаради. Бу эса конденсаторнинг электрик сифими ўзгартиради. Конденсаторнинг электрик сифими қўйидаги формула билан аниқланади.

$$C = (2)$$


бу ерда:

- муҳитнинг диэлектрик ўтказувчанлиги;

C - пластина юзаси;

- конденсатор пластиналари ўртасидаги масофа.

Конденсатор сигимини ўзгариши билан пластиналар орасидаги боғланиш графиги чизиқли бўъмаган характерга эга бўлади.



2-расм. Конденсатор сигими ўзгариши билан пластиналар орасидаги боғланиш графиги.

- Ишчи чўъғъимлар индуктивлигини магнитланиш турига боғъиқлиги;
- Бошқариш токи билан нагрузка токи ўртасидаги боғланиш.

Сигим С нинг ўзгариши ўзгартгичнинг сигими қаршилигини ўзгартиради,


(3)

Бу ерда: ω - ток частотаси;

Натижада занжирда ҳосил бўйган ток ўзгаришини асбоб кўрсатади. Асбоб шкаласи ўлчанаётган катталик бирликларида даражаланган.

Дифференсиал сигимли ўзгартгич (3- расм) электродлар (1 ва 2) ўртасида металл қўзғалувчан пластина ўрнатилган конденсатордан иборат. Бу пластинага ўлчанадиган катталик Р таъсир этади.

Кичик бурчакли 0 дан 180 градус күчишларни ўлчаш учун (3-расм) пластиналар юзаси ўзгарадиган ўзгартгичлар ишлатилади.



3- расм. Сигимли ўзгартгичларнинг схемалари.

Пластиналардан бири қўзғалмас, иккинчиси бурчак остида айланади. Айланиш бурчагини ўзгариши билан қўзғалувчан пластина юзаси С ўзгаради ва пластиналар орасидаги сигим С ўзгаради. Айланиш бурчагига боғлиқ ўзгарадиган электрик сигим қўйидагича топилади:

$$C = \Theta (1 -)^4 \quad (4.)$$

Сигимли ўзгартгичлар ўқининг юқори сезгирилиги, юқори аниқлиги, кичик инерсионлиги ва конструкциясининг оддийлиги билан характерланади. Ташқи электр майдон, тасодифий сигимлар ва температура уларнинг ишига салбий таъсир кўрсатади.

Кўчишнинг индуктив ўзгартгичлари.

Индуктив ўзгартгичларнинг ишлаш принципи пўлат ўзакли ғалтакнинг пўлат якор ҳаракати туфайли индуктив қаршилигининг ўзгаришини ўлчашга асосланган.

4.-а-расмда индуктив ўзгартгич ёрдамида буюмнинг қалинлигини ўлчаш кўрсатилган. 4 ва 6 роликлар орқали буюм 5 ўшида ролик 4 билан боғланган шток 3 ёрдамида якор 2 ҳаракатланади. Ҳаво бўшлиғининг ўзариши магнитли ўтказгичнинг магнит оқими Φ - ни ўзгартиради.

Натижада ғалтакнинг индуктивлиги L индуктив қаршилиги ҳамда ғалтакда ток ўзгаради.

$$L = \dots \quad (5.)$$

$$X = 2 ; \quad (6.)$$

$$I = ; \quad (7)$$

Бу ерда:

- ҳаво бўшлиғидаги магнит ўтказувчаник;

W - ғалтакнинг ўъамлар сони;

C - магнитли ўтказгичнинг кесим юзаси;

ϕ - манбаа кучланиши частотаси;


- ҳаво бўшлиғи катталиги;

U - манбаа кучланиши;

Z - ўзгартгич чулғамининг тўъиқ қаршилиги;

P - ўзгартгич чулғамининг актив қаршилиги.

Формулада ўзгартгичдан ўтаётган ток унинг конструктив ўлчамлари ўзгармас бўъганда ҳаво бўшлиғи катталигига боғъиқ ўзгарадиган индуктив L га боғлиқ.



4- расм. Индуктив үзгартгичларнинг схемалари

Тензометрик үзгартгичлар.

Тензометрик үзгартгичлар машина деталларининг эластик деформациясини ўлчаш учун ишлатилади. Уларнинг ишлаш принципи тензоэффект ҳодисасига асосланган. Бу юпқа қофоз 2 га зигзаг симон ингичка константан сим (0,01:0,05 мм диаметрли) ёпиштирилган ўтказгичдан иборат. Симнинг учларига 1 чиқиши клеммалари ўрнатилади (1.6-расм) ва ўлчаш схемасига уланади. Деформацияни ўлчаш учун үзгартгич текшириладиган буюм сиртига ёпиштирилади. Деталларни чўзилиши ва қисилиши натижасида унга ёпиштирилган сим ҳам деформацияланади ва қаршилиги P ўзгаради.

$$P = ; \quad (8.)$$

Бу ерда:

- сим узунлиги;
- симнинг кўъдаланг кесим юзаси
- солиштирма қаршилик.


Сим узунлигининг нисбий ўзгариши унинг қаршилигининг нисбий ўзгаришига олиб келади.

$$; \quad (9.)$$

Бу ерда:

- тензосезгирик коэффиценти (= 1,9- 2,1);
- қаршилик ва узунликнинг ўзгариши.


Симли тензометрик ўзгартгичларнинг афзаллиги-статик характеристикасининг чизиқлиги, кичик оғърлик ва габарити, ҳамда оддийлигидир. Камчилиги эса-кичик сезгирилиги ва иссиқликнинг таъсиридир.




6-расм. Тензометрик ўзгартгичнинг схемаси.

Индукцион ўзгартгичлар.

Индукцион ўзгартгичлар чизиқли ва бурчакли силжишлар тезлигини ўлчаш учун ишлатилади. Бу ўзгартгичлар туркумiga селсинлар ва тахогенераторлар киради. Икки ва ундан ортиқ бир-бири билан механик боғланмаган валларни бурчакли харакатини дистанцион узатиш схемаларида сельсинлар кенг қулланилади. Автоматлаштириш схемаларида купинча бир фазали сельсинлар ишлатилади. Улар конструктив ўзгарувчан токли электрик машиналар каби тайёрланиб, иккита чўлғамдан иборат. Улардан бири қузғалувчи чулғам деб аталувчи статорда жойлашган бир фазали, иккинчиси эса селсиннинг цилиндрик роторида жойлашган синхронлаш чулғами деб аталувчи уч фазали симметриkdir. Селсинлар индикаторли ва трансформаторли режимда ишлайди.



7-расм. Индикаторли режимда ишлайдиган бир фазали сельсиннинг улаш схемаси.



8-расм. Трансформаторли режимда ишлайдиган бир фазали селсиннинг улаш схемаси.

7- расмда индикатор режимда ишлайдиган бир фазали селсиннинг улаш схемаси келтирилган. Бу схема икки конструктив бир хил ва бир - бири билан

электрик боғланган СД - селсин датчик ва СП - сельсин қабул қилувчидан иборат. Селсин датчик ноэлектрик катталикини (бурчакли ҳаракатни) электрик (кучланиш ёки ток) каталикка, сельсин қабул қилувчи эса электрик сигнални бурчакли ҳаракатга айлантириб беради ёки бурчак йўналишига мос электрик сигнал ишлаб чиқаради.

Селсин датчик ва сельин қабул қилувчиларнинг қўзғатиш чўғами ОВ битта ўзгарувчан токли кучланиш манбаидан озуқа олади. З фазали синхронлаш чўғамлари эса бир - бирига қарама - қарши уланади. Датчик ва қабул қилувчининг қўзғатиш чўлғамида ОВ оқаётган ўзгарувчи ток улардаги ФД ва ФП магнит оқимларини ўзгартирали ва натижада синхронлаш чўъғъмларида электр юритувчи куч ҳосил бўлади. Агар датчик ва қабул қилувчи роторлари бир хил бурчакка бурилган бўлса, синхронлаш чўлғамларида қиймат жиҳатдан бир хил ва қарама - қарши йўналган электр юритувчи куч ҳосил бўлади. Демак уланадиган ўтказгичларда ток бўймайди. Агар селсин датчик роторининг қандайдир бурчак остида бурсак ва шу ҳолатда ушлаб турсак, электр юритувчи куч тенглиги бузилиб, синхронлаш чўлғамларида ток ҳосил бўлади.

Ҳосил бўлган токлар қўзғалувчи чўлғамлар ФД ва ФП магнит оқимлари билан ўзаро таъсиrlаниб, бир-бирига қарама-қарши йўқалган селсин электромагнит моментлари ҳосил бўлади. Сельсин датчик ротори тўртаган ва селсин қабул қилувчи ротори эркин ҳолда турганда, айланувчи момент Мп таъсирида селсин - қабул қилувчи ротори сельин-датчик ротори бурилишига тенг бурчакка бурилади. Ў ҳақиқатда қабул қилувчи ротори датчик ротори ҳолатини тўлиқ эгаллай олмайди. Доимо ишқаланиш кучи таъсирида, сельсинлар конструктив тайёрланиши натижасида пайдо бўладиган датчик ротори ва қабул қилувчи роторлари бурилишлари ўртасида бурчак фарқи бўлади.

Бу ерда қабул қилувчи селсин бир фазали чўлғами ўзгарувчан ток манбаига уланмасдан, кучайтиргич унинг киришига уланади ва чиқиш чўлғами деб

аталади. Унинг уч фазали синхронлаш чўлғами қўзғатиш чўлғами вазифасини бажаради ва сельсин датчик СД нинг уч фазали синхронлаш чўлғами билан боғланган селсин роторлари ўртасидаги бурчак фарқи ҳосил бўлганда қабул қилувчи селсиннинг чиқиши чўлғамларида учиқ кучланиш ҳосил бўлади, кучайтиргич У да кучайтирилиб ижро этувчи двигателнинг бошқариш чўлғамига берилади. Ижро этувчи двигатель қабул қилувчи селсин роторининг сельсин роторлари ўртасидаги бурчак фарқи нолга тенг бўлгунга қадар айлантирилади.


Тахогенераторлар.

Автоматик ростлаш системаларида бурчакли тезликларни электр юритувчи кучга ўзгартириш вазифасида ҳамда тезлик бўйича тескари боғланиши учун ўзгарувчан ва ўзгармас токли тахогенераторлар ишлатилади. Генераторли режимда ишлайдиган кам қувватли электрик коллекторли машина ўзгармас токли тахогенератор ҳисобланади. Ўйғотиш усулига кўра ўзгармас магнит ёрдамида қўзғотувчи магнитоэлектрик (9. а-расм) ва маҳсус қўзғатиш чўъғъими электродинамик (9. б-расм) турларига бўйинади. Ротор ҳаракати натижасида индукцияланган электр юритувчи куч қўйидаги формула ёрдамида аниқланади:

$$; \quad (10.)$$

Бу ерда:

- ротор айланиси бурчак тезлиги.
- машинанинг конструксиясига боғъиқ ўзгармас коэффициент;



9-расм. Тахогенераторнинг принципиал схемаси.

ИИИ.Тингловчиларнинг машғулотга тайёргарлигини текшириш саволлари.

1. Потенциометрик (реостатли) ўзгартгичлар.
2. Кўчишнинг сифимли ўзгартгичлари.
3. Кўчишнинг индуктив ўзгартгичлари.
4. Тензометрик ўзгартгичлар.
5. Тахогенераторлар.

5-амалий иш: Сув ҳайдаш қурилмаларининг автоматлаштириш аппаратлари билан танишиш.


Ишдан мақсад: Ушбу амалий машғулотни ўтишдан мақсад тингловчиларнинг шу мавзу бўйича маёруза дарсида билимларини амалда қёллашга ўргатишдан иборат.

Бу машғулотда тингловчилар сув ҳайдаш қурилмаларининг автоматлаштириш аппаратлари билан, уларнинг тузилиши ва ишлаш принципи билан танишадилар.

Машғулотни бажаришга оид қўшимча назарий маълумотлар.

Сувни олиб ташлаш қурилмасини бошқаришни автоматлаштириш учун қуидаги аппаратурга ишлатилади. Битта қисқа туташтирилган асинхрон двигателли (куввати 125 кВт-гача) насос билан жихозланган қурилма учун АВО-3М. кичик кучланиш билан ишлайдиган қисқа туташтирилган асинхрон двигателли насослар билан жихозланган қурилмалар учун УАВ маркали аппаратурга ишлатилади. УАВ аппаратураси оддий тузилган ва 16 гача насосли автоматлаштириш учун комплектлаш мумкин. ВАВ маркали аппаратурга эса 9 тегача насос билан жихозданган. (Юқори кучланишли асинхрон қисқа туташтирилган двигателли насос), Шу аппаратурга портлашга чидамли бўлиб газ ва чанг хавфига эга бўлган шахталарда қўлланиши мумкин. КАВ маркали аппаратурга 1-тадан 10-тагача бўлган насос агрегатли қурилмалар учун ишлатилади. Аппаратуранинг мантикий қисми интеграл микросхемалари ёрдамида тузилган. Бу комплектнинг универсаллиги шу комплексли бошқа хамма хозирги замонда ишлаб чиқарилаётган сувни олиб ташлаш қурилмаларини автоматлаштириш аппаратуралари комплектларининг ўрнига ишлатиш имкониятини беради.

Расмда сувни олиб ташлашни автоматлаштириш аппаратурасини макетиининг принципиал схемаси кўрсатилган.




1-расм. УАВ аппаратининг функционал схемаси

Сувни олиб ташлашни автоматлаштириш схемасини яхшироқ тушинтириш учун мекетни схемаси худди АВО-3М маркали аппаратурага ўхшаш қилиб тузилган. Бу ерда схема анча соддалаштирилган ва насос қурилмаси электр ижрочи механизм орқали ифодаланган (ИМ). Ижрочи механизм илгариланма харакатланувчи бўлиб ЭДИ, ЭДВ, ЭДА электродларни идишдан кўтариш учун хизмат қиласи. Макетни схемаси расмда курсатилган ва қуийдагича ишлайди. Т2 включатели Р холатига уланганда қулда бошқариш Т холатида насосни двигателини ифодаловчи электродвигател Д-га кучланиш беради. Агар ЭДВ элактродлари сувга туширилмаган бўлса Твключателини Н холатига қуилади. Двигателнинг Д занжири бўйлаб уланади. Т3 включателини контакти -Н, Т2 включателини контакти Р-ток манбай. ЭДВ эдектроди сувга туширилгандан кейин Т2 включателини А холатга олиниши керак. Шунда РВ-редеси қуийдаги занжирни улаб ишга тушадиган ток манбай И, РВ, ЭДВ, РВ релесининг

нормал очиқ контактли ток манбай И. Бир вактни узида электродвигател уланилади у электродларни кутариб сувни тортиб олишни ифодалайди. ЭДН сувдан чиқаётганда РВ релесини ток билан таоминлаш занжири узилади. Реле ишдан тўхтайди ва двягател Д-ни ҳам тўхтатади. Шундай қилиб сувни паст сатхигача тортиб олиш имконияти пайдо бўлади (ЭДА -электроди сувнинг авария сатхига етганда сигнал лампаси Л-нинг таёминланиш занжири уланилади, чунки сатх ЭДА электродига етган бўлади. Насосни манбага улаш автомат узгич ЎС ёрдамида бажарилади ва бу холат, кўк чироқ Н1 ёниши билан хабарланади. Агар йииилаётган сувнинг сатхи пастки электр датчик ЭДП га яқинлашса К3 реле уланади ва унинг К4 чўлам занжирдаги очиқ контакти К31 ёпилади. Сув сатхи янада кўтарилиб датчик ЭДЮ га еса, К4 реле уланиб ва ўзининг К4.1 контакти билан вақт релеси К2 ни улайди. К2 эса, К.2.1 контакти билан ишга туширгичнинг ғалтаги К ни манбага улайди. Контактор КВ узгичнинг ЎФ бош kontaktларини улайди ва насосни ишга туширади. Шу пайт кучланиш релеси К1 ишга тушади. КВ эса, ёпиқ контакти КВ.2 билан вақт релеси К2ни узади.


Ишга туширгичнинг КВ чўлғами, манбага К.1.1 ва КВ контактлар орқали уланиб қолади. Насоснинг ишга туширилгани тўғрисидаги хабар КВ4 контакт орқали ёнган қизил чироқ Н2 билан берилади. Агар сувнинг сатхи пасайиб, ЭДП датчиgidан пастда бўлса, насос автоматик равишда учади, чунки ишга туширгич занжиридаги К3.1 контакт очилади. Насос қайтадан ишга тушиши учун, сув ЭДЮ гача кўтарилиши керак. Агар тармоқдаги кучланиш пасайиб, тармоқнинг номинал кучланишиниг 50-60% ташкил қилса, минимал кучланиш релеси К1 ўзининг К1.1 контактни билан насосни

узади. Юртгични ишга тушириш СБ1 ва узиш СВ2 кнопкалари билан ҳам




бажарилишл мумкин.

2- расм.Сувга ботиб ишлайдиган, қуввати 45 кВт насосни автоматик бошқариш схемаси.




3- расм.Сатҳ ўлчагичларнинг схемалари:


а- қалқовичли реостатли; б - сифимли датчили.



4- расм. Электродли датчики сатх ростлагици.



6- расм. Радиоизотопли сатхўлчагичнинг принципиал схемаси.



7- расм. ЭСҮ-1М electron сатх сигнализаторининг принципиал схемаси.

V. ГЛОССАРИЙ

1.	Тизим	элементларни тартиб билан йигъилган ва бирор мақсадга жавоб берадиган ўюшма.	an association in which the elements are assembled in an orderly manner and meet a purpose.
2.	Жараён	белгиланган тизимда бўладиган ва тизим холатини ўзгартириб турадиган кўриб ва ушлаб бўлмайдиган ходиса ва сабаблар мужассамлиги.	a collection of unseen and unseen events and causes that occur in a defined system and change the state of the system.
3.	Бошқариш	Маълум тизимда кечайтган жараённи керакли холатда ушлаб туриш ёки ўтказиш.	To keep or carry out the process in a certain system in the desired state
4.	Ката тизим	Табиий тизимлар: қуёш тизими, ер, табиий жараёнлар, технологик жараёнлар, инсон тузилиши ва х.к.	Natural systems: solar system, land, natural processes, technological processes, human structure, etc.
5.	Бошқарув кўрсатчи	Тизимдаги кириш ва чиқиш кўрсатгичлари ичидаги бошқарувни мўътадиллаштирадиган кўрсатгич.	An indicator that moderates the control within the input and output indicators in the system.
6.	Кириш кўрсатчи	Тизимдаги жараёнга таъсир этувчи асосий қийматлар.	Basic values that affect the process in the system.
7.	Чиқиш кўрсатчи	Тизимда жараён бориш натижасида тизим холатини белгиловчи қийматлар.	Values that determine the state of the system as a result of the process in the system.
8.	Ёпик занжирлик тизим	Барча бажариладиган иишлар ўзаро информацион алоқа алмашиниш билан bogълиқ холатда амалга оширилади.	All work is carried out in a state of mutual information exchange.

9.	Очиқ занжирлик тизим	Бошқарилиш жараёнини бошланиши ва охирги холати инфармацион алоқа билан бөгъланмайди (милтиқ отиш, сув сепиш ва хк)	The start and end state of the control process is not associated with information communication (shooting, spraying, etc.)
10.	Тизимли тақриз	Текширув режа тузи, ўзаро бөгълиқ элементларни аниклаш, циклли ёки кетма-кет яқинлашув тадқиқотларни аниклаш, пастки ва юқори қисм мерархияси алоқасини аниқ топиш.	Examination plan salt, identification of interrelated elements, identification of cyclical or sequential approximation studies, finding the exact relationship of the lower and upper part hierarchy.
11.	Технологик кўрсатгич	Жараёндаги маълум кўрсатгич қийматлари.	Certain indicator values in the process.
12.	Датчик	Технологик жараёндаги қийматларни маълум пропорционал информация турига айлантирибберувчи.	Converts values in a technological process to a certain type of proportional information.
13.	Механик технологик	Технологик қурилмаларни механик бөгъдамлик қисмлари	Mechanical coupling parts of technological devices
14.	Иссик - алмашиниш	Иссик утказиш йули билан бажариладиган технологик жараён.	Technological process performed by heat transfer.
15.	Буғлатиш	парча айлантириш жараёни	piece conversion process
16.	Масса алмашиниш	кимёвий усул билан масса алмашиву буладиган жараён (экстракция).	chemical mass transfer (extraction).
17.	Масса иссиқлик алмашиниш	иссиқлик алмашинадиган жараён	heat exchange process
18.			
19.	Биоиссиқлик	Биологик усул билан	The heat transfer by

		иссиқлик узатиш - нон ёпиш жараёни каби.	biological method - like the process of baking bread.
20.	Дозатор	Маълум микдорда оғырлик ёки хажм боййича оълчагич	A gauge for a certain amount of weight or volume
21.	Тасмали конвейер	Кенг лентадан иборат харакатланувчи юк ташувчи конвейер.	Movable conveyor consisting of a wide belt.
22.	Тензодатчик	Босим кучида - оғирлик кучига қараб э.ю.к. чиқарадиган қисм.	Compressive strength - e.yu.k depending on the force of gravity. extracting part.
23.	Интеграллаш критерияси	Оптималлаш критериясини бир тури бўлиб, маҳсулот сифатини ошириш, харажатини камайтиришини ҳисобга олади	It is a type of optimization criterion that takes into account the improvement of product quality, reducing costs
24.	Компьютердаги модел	Тизимни ҳар бир қисмини алоҳида математик модели тузилиб, компьютердаги терилган кўриниш	A separate mathematical model of each part of the system is created and dialed on the computer
25.	Сигим	Объектни маълум бир функциясини бажарувчи бўлаги	A part of an object that performs a specific function
26.	Таркибий чизма	Компьютер программаси	Computer program
27.	Файл	Компьютерга киритиладиган хужжат	A document entered into a computer
28.	Процессор	Компьютерни асосий амаллар ҳисоблаш қурилмаси	A computer is a basic operation computing device
29.	Принтер	Чоп қилувчи қурилма	Printer
30.	Оптимал талил	Ростлагични энг мос келадиган кўрсаткичларини топиш	Find the most suitable indicators of the adjuster
31.	Компьютер графикаси	Компьютер экранидаги ҳисоб натижасида чиққан	A drawing that appears as a result of an account on a

		чиズма	computer screen
32.	Үлчаш позицияси	Технологик күрсаткичларини олишга мос келадиган ҳолат	A situation that corresponds to the acquisition of technological performance
33.	Механик технолгик	Технологик қурилмаларни механик боғламлик қисмлари	Mechanical connecting parts of technological devices
34.	Иссик	Алмашиниш - иссиқ ўтказиш йўли билан бажариладиган технологик жараён.	Exchange is a technological process performed by heat transfer.
35.	Буғлатиш	Парча айлантириш жараёни.	Piece conversion process.
36.	Масса алмашиниш	Кимёвий усул билан масса алмашиви бўладиган жараён (экстракция).	Chemical mass transfer (extraction).
37.	Масса иссиқлик алмашиш	Иссиқлик алмашинадиган жараён.	Heat exchange process.
38.	Биоиссиқлик	Биологик усул билан иссиқлик узатиш - нон ёриш жараёни каби.	Biological heat transfer is like a baking process.
39.	Дозатор	Малум миқдорда оғирлик ёки хажм бўйича ўлчагич	A gauge for a certain amount of weight or volume
40.	Тасмали конвейер	Кенг лентадан иборат харакатланувчи йук ташувчи конвейер.	A moving conveyor consisting of a wide belt.
41.	Тензодатчик	Босим кучида - оғирлик кучига қараб э.ю.к. чиқарадиган қисм.	Compressive strength - depending on the force of gravity e.yu.k. extracting part.
42.	Шиберли ёнғиҷ	Сочилувчи махсулотни сарфини очиш ёриш йўли билан бошқарувчи доска.	Control board by opening and closing the consumption of the sprayed product.

VI. АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

I. Maxsus адабиётлар

1. Bernhard Maidl, Leonhard Schmid, Willy Ritz, Martin Herrenknecht, David S. Hardrock Tunnel Boring Machines. Германия, Ernst&Sohn, 2008.
2. Jacek M. Czaplicki. Mining Equipment and Systems: Theory and Practice of Exploitation and Reliability. США, CRC Press, 2010.
3. Подэрни Р.Ю. «Механическое оборудование карьеров». Учебник для вузов. - М. Издательство МГГУ, 2007. В 2-х томах.
4. Taylor & Francis Group. Mechanical excavation in mining and civil industries. CRC Press, London, New York, 2014.
5. Гетопанов, В. Н. Горные и транспортные машины и комплексы : [учебник для вузов по специальности "Горные машины и оборудование"] / В. Н. Гетопанов, Н. С. Гудилин, Л. И. Чугреев. – Москва : Недра, 1991. – 304 с. : ил. – (Высшее образование).
6. Березовский, Н. И. Горные машины и оборудование : в 2-х ч. – Минск : БНТУ, 2012.
7. Клорикъян С.Х., В.В. Старичев, М.А.Сребный и др. «Машины и оборудование для шахт и рудников» Справочник М.: Изд-во МГГУ, 2002.

II. Интернет сайtlари

1. www.inf.com
2. www.lex.uz – Ўзбекистон Республикаси Қонун хужжатлари маълумотлари миллий базаси.
3. www.ziyonet.uz – Ўзбекистон Республикаси таълим портали.
4. <http://www.twirpx.com/files/geologic/machines/excavators/> Горные машины и оборудование. Экскаваторы. Горнопроходческие машины и комплексы. Проектирование и конструирование горных машин и оборудования.
5. www.krasgmt.ru Горные машины и техника: буровые станки СБШ-250,

грохоты, питатели, сепараторы, горношахтное оборудование, техника, запчасти к экскаваторам ЭКГ и ЭШ.

6. www.atlascopco.com/rock
7. www.tamrox.com.ru
8. <http://library.stroit.ru/articles/mechcomp/index.html>